

SPRAWOZDANIE DOTYCZĄCE WYCENY POJAZDU

Nr VIN	TMAH381CANJ104381	Numer rejestracyjny	WW5452Y	Typ silnika (paliwa)	Benzyna
Typ	HYUNDAI	Licznik kilometrów	52815	Typ nadwozia	Kombi
Seria	i30 SW 20-	Kolor zewnętrzny	szary	Kolor wnętrza	Czarny
Model	i30 SW 1.5 DPI Comfort	ETG Kod	0143254	Kategoria lakieru	
Rok	2021	KM	110 / 81	Poj. skokowa silnika	1498
Drzwi	5	Siedzenia	5	Kierownica	Napęd przedni
biegi	6	skrzynia biegów	Manualna skrzynia biegów	Cyl. silnika	4
				Cyl. układ	Rzędowy
Trim		Country of Registration		Country of Manufacture	
CO2 Emissions	0	Emissions Check Exp.	2024-11-29	Turbosprężarka	Turbo
Technical Check Exp.	2024-11-29	Konserwacja	0	Data konserwacji	
Nr konta		Nazwa firmy	Athlon Car Lease Polska	Lok. inspekcji	Athlon Jawczyce
Data przybycia	2024-11-29 20:24:10	Adres		Adres	
Data pierwszej rejestracji	2021-11-16	Miasto		Miasto	
Data produkcji	2021-11-16	Województwo/gmina		Województwo/gmina	
Inspector No - ID	1698 - 5184164	Nr telefonu		Nr telefonu	
Data przypisania		Data wysłania CR		MVI	0
Data insp.	2024-11-29 20:24:10	Data druku		Certyfikat testu nr	
Numer W		Nr umowy	0	Customer Name	
Place of Storage	Athlon Jawczyce				

AKCESORIA

Android Auto	Apple CarPlay	Czujniki parkowania tylne	Elektrycznie sterowane szyby przednie	Elektrycznie sterowane szyby tylne
Kamera cofania	Klimatyzacja automatyczna	Lakier Metalic	Ogrzewane fotele przednie	Przyciemniane szyby
Relingi dachowe	Tarcze kół ze stopów lekkich			

OPONY

Pozycja	Bieżnik	Producent	Średnica	Rozmiar rzeczywisty	Sezon opon
Lewe Przednie	5 mm	Michelin	16	205/55	Lato
Lewe Tylne	5 mm	Michelin	16	205/55	Lato
Prawe Przednie	5 mm	Michelin	16	205/55	Lato
Prawe Tylne	5 mm	Michelin	16	205/55	Lato
Zapasowe	3 mm	Maxxis	16	125/80	Lato

Lista uszkodzeń

Ref.	Część	Typ	Istotność	Komentarze
1	Próg wewnętrzny (Lewy)	Wyżłobiony	0.5cm - 1cm	
2	Okładzina zderzaka przedniego	Wyżłobiony	1 cm - 2 cm	
3	A-Post Pillar - Przód po prawej(Prawy)	Wygięty	0.5cm - 1cm	
4	Drzwi tylne (nieuzbrojone) (Prawy)	Rysa	0.5cm - 1cm	
5	Drzwi przednie (nieuzbrojone) (Lewy)	Wyszczerbiona krawędź	<50%, średnie	
6	Pokrywa tylna	Poprzednia naprawa	po naprawie lakierniczej	150

Komentarze


Lista kontrolna inspekcji

Nie Palący: Nie Pojazd nie nadaje się do jazdy Nie

LISTA DOKUMENTÓW

Obecny Brak

Certyfikat zgodności	<input type="checkbox"/>	Dowód rejestracyjny	<input checked="" type="checkbox"/>
Emmissions Cert	<input type="checkbox"/>	Instrukcja obsługi auta	<input checked="" type="checkbox"/>
Instrukcja obsługi do radia	<input type="checkbox"/>	Klucz główny	<input checked="" type="checkbox"/>
Klucz zapasowy	<input checked="" type="checkbox"/>	Kod antywłamaniowy	<input type="checkbox"/>
Kod do radia	<input type="checkbox"/>	Książka serwisowa	<input checked="" type="checkbox"/>
Licencja transportowa	<input type="checkbox"/>	Naklejka Euro	<input type="checkbox"/>
Raport stanu dostawy	<input type="checkbox"/>	Ubezpieczenie OC	<input type="checkbox"/>
Winiетка	<input type="checkbox"/>		

 Standard	 Standard	 Standard	 Standard	 Standard
 Standard	 Standard	 Standard	 Standard	 Standard
 Standard	 Standard	 Standard	 Standard	 Standard
 Standard	 Standard	 Standard	 Standard	 Standard
 Standard	 Standard	 Standard	 Standard	 Standard
 Standard	 Standard	 Ref 1 ;	 Ref 1 ;	 Ref 2 ;
 Ref 2 ;	 Ref 3 ;	 Ref 4 ;	 Ref 4 ;	 Ref 5 ;
 Ref 5 ;	 Ref 5 ;	 Ref 5 ;		