

RAPORT TECHNICZNY

| | |
|--|---|
| Zamawiający raport: | IMPULS Leasing Polska Sp. z o.o. Al. Jerozolimskie 212A, 02-486 Warszawa |
| Numer zlecenia: | 29/10/07/2025/IMPULS |
| Numer wewnętrzny: | - |
| Wykonawca raportu: | Artur Kawęcki |
| Przedmiot raportu: | Wózek widłowy podwieszany MOFFETT M4 25.3 |
| Nr fabryczny: | Q240674A |
| Data sporządzenia raportu: | 17-07-2025 |
| Wartość rynkowa: | - |
| Wartość dla wymuszonej sprzedaży: | - |



Cel i przeznaczenie raportu

Celem raportu jest określenie wartości rynkowej i wartości dla wymuszonej sprzedaży przedmiotu wyceny dla potrzeb określenia ceny wywoławczej na aukcji, na rzecz IMPULS Leasing Polska Sp. z o.o.

Przedmiot raportu

W dniu 11.07.2025 r. przeprowadzono oględziny na terenie placu w miejscowości Słomczyn, ul. Metalowa 10, 05-600 Grójec.

Przedmiotem raportu jest wózek widłowy podwieszany MOFFETT M4 25.3. Znajduje zastosowanie w branży budowlanej, ogrodniczej, spożywczej oraz w transporcie i spedycji, szczególnie w miejscach o utrudnionym dostępie dla tradycyjnych wózków widłowych. Możliwość przewożenia na tyle pojazdów ciężarowych.

Dane identyfikacyjne

| | |
|-------------------------|---------------------------|
| Nazwa: | Wózek widłowy podwieszany |
| Producent: | MOFFETT |
| Typ/model: | M4 25.3 |
| Numer fabryczny: | Q240674A |
| Przebieg: | - |
| Rok produkcji: | 2017 |

Podstawowe dane techniczne i wyposażenie

| | |
|------------------------------|---|
| Udźwig nominalny: | 2500 kg |
| Masa własna: | 2030 kg |
| Wysokość podnoszenia: | 3000 mm |
| Maszt: | Duplex |
| Typ napędu: | Diesel |
| Silnik (producent): | Kubota |
| Moc silnika: | 18,5 kW |
| Długość wideł: | 1600 mm |
| Ogumienie tył: | MARCHER 18X7-8 |
| Wyposażenie: | Przedłużenia do wideł Kluczyk do stacyjki 1 szt. |

Informacje dotyczące stanu technicznego i dokumentacji

Maszyna zmagazynowana na placu depozytowym – bez zabezpieczenia przed działaniem czynników atmosferycznych.

Akumulator niesprawny – wyrwany słupek. Po podłączeniu do zasilania zewnętrznego – brak reakcji. Brak możliwości odczytania przebiegu. Stwierdzono zabrudzenie silnika olejem. Na siłownikach oraz elementach wyposażenia układu hydraulicznego widoczne zabrudzenie olejem. Konieczna weryfikacja w warunkach warsztatowych. Warunki w jakich przeprowadzono oględziny pojazdu uniemożliwiają dokładne określenie jego sprawności oraz kompletności. Istnieje ryzyko wykrycia dodatkowych braków i uszkodzeń.

Stwierdzono uszkodzenia o charakterze eksploatacyjnym w postaci zabrudzenia, zarysowań, odprysków powłoki lakierowej, ognisk korozji.

Dodatkowo stwierdzono:

- słupek przedni – wgnieciony, zdeformowany,
- słupek tylny L – wgnieciony, zdeformowany,
- obudowa boczna L – wgnieciona,
- słupek tylny P – zarysowania,
- opona koła przedniego P – rozerwana,
- obręcz koła przedniego L – zdeformowana,
- obręcz koła przedniego P – zdeformowana,
- koło tylne – brak ciśnienia w ogumieniu,
- tabliczki na widłach – częściowo nieczytelne,
- kierownica – brak gałki obrotowej,
- dach - pęknięty,

Stan wizualny ocenia się na pogorszony.

Na tabliczce znamionowej znajduje się oznakowanie CE.

Brak ważnego badania UDT.

Do oględzin nie okazano dziennika konserwacji, dokumentacji UDT.

Uwaga:

Oględziny przedmiotu zostały przeprowadzone na placu i dotyczyły sprzętu poleasingowego, bez możliwości weryfikacji w działaniu i/lub uruchomienia. W związku z tym ocena stanu technicznego opiera się wyłącznie na oględzinach wizualnych.

W związku z tym istnieje możliwość ujawnienia uszkodzeń i usterek poza opisanymi w wycenie, w trakcie uruchomienia i eksploatacji przedmiotu.

Zalecamy zatem skorzystanie z możliwości oględzin przedmiotu we własnym zakresie, najlepiej przy udziale wybranego serwisu lub mechanika/serwisanta, co pozwoli na pełniejszą weryfikację stanu technicznego i kompletności przed udziałem w aukcji.

CE:

Rzecznawca nie dokonał weryfikacji, czy przedmiot spełnia wymagania dyrektywy maszynowej UE. Ocena stanu technicznego maszyny opiera się wyłącznie na oględzinach oraz informacjach umieszczonych na tabliczce znamionowej, a także na ewentualnie okazanej dokumentacji. Dokumentacja ta nie była jednak weryfikowana pod kątem jej poprawności ani kompletności. Zalecamy przeprowadzenie dodatkowej weryfikacji zgodności maszyny z wymogami dyrektywy maszynowej we własnym zakresie, przed udziałem w aukcji i rozpoczęciem użytkowania.

Zastrzeżenia ograniczające

Sporządzający niniejszy raport/opinię zastrzega, że:

- Niniejszy raport służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywany do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności raport nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.
- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu raportu, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.
- Powyższy raport nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawany, w szczególności nie może być traktowany jako gwarancja sprzedaży przedmiotu raportu za oszacowaną wartość.
- Niniejszy raport nie może być publikowany w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji.
- Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.
- Niniejszy raport został sporządzony na podstawie oględzin przedmiotu w warunkach występujących w miejscu jego udostępnienia.
- Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.

Załączniki

Dokumentacja zdjęciowa.









