

Nr zlecenia DEKRA: PEK(ZSP)/PEK(ZSP)/34536/25/05/14  
Nr zlecenia/szkody: WU5236N(37/0399/22)7/04976/22  
Data zlecenia: 14-05-2025

**DEKRA Polska - Centrala**  
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A

**Zleceniodawca:**  
Paweł Kowalczyk  
PEKAO LEASING Sp. z o.o.  
Al. Armii Ludowej 26, 00-609 Warszawa

**Rzeczoznawca:**  
**Andrzej Sosnowski**  
DEKRA Polska - Centrala

## Ocena stanu technicznego pojazdu

Eurotax-Kod EC	Marka, model, typ pojazdu				Rodzaj nadwozia
0140992	<b>ASTON MARTIN, DBS Superleggera 18-, DBS Superleggera</b>				CPE
Rodzaj silnika	Pojemność [ccm]	Moc [KM/kW]	Skrzynia biegów	Stan licznika [km] (odczytany)	Ilość drzwi/miejsc
z zapłonem iskrowym	5204	725/533	automatyczna	21 332	2/2
Nr rej. pojazdu	Nr nadwozia (VIN)	Data 1-rej./rok prod.	Następne bad. tech.	Lakier	
WU5236N(37/0...	SCFRMHAV0NGR02880	24-03-2022/2022	24-03-2027	zielony/2-warstwowy metalizowany	

**Data oględzin:** 13-06-2025

**Miejsce oględzin:**

METALOWA 10  
05-520 Słomczyn

### Wyposażenie standardowe wg Eurotax

Dach w kolorze nadwozia, Dekielki centralne kół w kolorze felg, Deska rozdzielcza Trim - Piano Black, Dywaniki - bazowe, Dywaniki w kolorze czarnym, Felgi aluminiowe 21, ramiona Y - Silver z ogumieniem, Folia ochronna, Fotele ogrzewane z zapamiętaniem położenia, Kierownica sportowa, skórzana w kolorze czarnym, Lakier uniwersalny, Lampy tylne czerwone, Logo Aston Martin - z czarnym tłem, Lusterka boczne w kolorze nadwozia, Pakiet Dark Chrome Jewellery, Pasy bezpieczeństwa - Warm Charcoal, Skóra - Obsidian Black Pure/Pure Black Alcantara, Spojler i dyfuzor 2x Twill CARbon Gloss, System audio Aston Martin Premium 700w, Szycie wnętrza: brak, Tył foteli - pokryty akórawą, Wloty powietrza boczne - Black, Wloty powietrza w masce - Black, Wykończenie dachu w kolorze nadwozia, Wykończenie pod maską - standardowe, Wykładzina bagażnika w kolorze czarnym, Wyszyte logo DBS na fotelach, Zaciski hamulcowe w kolorze ciemnym (anodowane), końcówki układu wydechowego - Matte Black.

### Wyposażenie dealerskie

Bang & Olufsen BeoSound Audio 1000W, Dach lakierowany w kolorze Gloss Black, Kierownica w kolorze wnętrza, Lusterka boczne 2x2 Twill Gloss Carbon Fibre, Podsufitka - Skóra w kolorze wnętrza, Spojler i dyfuzor Q 2x2 Twill CARbon Tinted Gloss Black, Tapicerka skórzana - dwukolorowa, Układ wydechowy wykonany z tytanu, Wloty powietrza na masce - Q 2x2 Twill Carbon - Gloss.

### Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	Pirelli, Pzero	265/35 21 101Y	3,0 mm
	lewe	Pirelli, Pzero	265/35 21 101Y	4,0 mm
tylna	prawe	Pirelli, Pzero	305/30 21 104Y	3,0 mm
	lewe	Pirelli, Pzero	305/30 21 104Y	3,0 mm

### Kompletność dokumentów poj./wyposażenia/akcesoriów/inne

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE), Wpisano informację o użytkowniku poj. wypełniając pole "Pojazd użytkowany przez" w zakładce "Dane obiektu". (Tak.), [STAN POJ.] - Stan zbiornika paliwa (51% - 75%), Poziom oleju w silniku (Więcej niż stan min.), Układ klimatyzacji nie występuje lub – na podstawie badania organoleptycznego - funkcjonuje poprawnie. (TAK. Bez uwag.), [DOKUMENTY POJ.] - Karta paliwowa (NIE), [AKCESORIA POJ. (obowiązkowe)] - Apteczka pierw. pomocy (NIE), Gaśnica (NIE), Trójkąt ostrzegawczy (NIE), [AKCESORIA POJ.] - Koło zapasowe lub zestaw naprawczy (TAK), Klucz zabezpieczający do kół (Nie dotyczy), Podnośnik (NIE), Kpl. narzędzi (NIE), Krata oddzielająca przestrzeń pasaż. (Nie dotyczy), Podłokietnik (TAK), Dywaniki - kpl. (TAK), Zapalniczka (NIE), Popielniczka (NIE), Radio/Radio-CD (Tak. Markę oraz model podano poniżej: - fabryczne), Kod do radia (NIE), Instrukcja obsługi poj. (TAK), W oparciu o ustalenia ze Zleceniodawcą, Ocenę Stanu Technicznego / Kosztorys Naprawy sporządzono wg następujących zasad: (Stawka kosztorysowa – 110 zł/110 zł (netto).), Wpisano w OCENIE STANU TECHNICZNEGO, ale nie naliczono w KOSZTORYSIE NAPRAWY poz. dot.: usunięcia reklam z poj., zużycia eksploatacyjnego części mech., związanych ze źle wykonaną naprawą blach.-mech./perforacją nadwozia, wyświetlaniem się kontrolki/komunikatów, brakiem lub zużyciem dywaników (TAK), W OCENIE STANU TECHNICZNEGO nie umieszczono informacji o ewentualnym dodatkowym kpl. ogumienia (TAK), W KOSZTORYSIE NAPRAWY - jeżeli szyba czołowa jest uszkodzona w niewielkim zakresie (poza obszarem dalekiej widoczności) zakwalifikowano ją do naprawy (Tak.), Jeżeli stwierdzono uszkodzenie deski rozdzielczej/jej elementów zakwalifikowano ją do wymiany (TAK), Jeżeli stwierdzono brak książki serwisowej/gwarancyjnej – naliczono kwotę 100 zł (netto) (TAK), DODATKOWE UWAGI (Uwagi dotyczące akcesoriów/wyposażenia pojazdu. - .)

### Uwagi Rzeczoznawcy - dot. wyceny

Zgodnie z informacją od zleceniodawcy i danymi z ASO pojazd miał naprawę blacharską - wymiana pokrywy przedniej oraz jej lakierowanie, wymiana emblematu pokrywy przedniej oraz grilla przedniego. Wymagany przegląd szacunkowy koszt ok 6tyspln. Szczegóły napraw mechanicznych dostępne w ASO. Podjęto próby otworzenia pokrywy przedniej, jeden zaczep blokuje otworenie, brak weryfikacji wnętrza komory. Pojazd oklejony folią.

### Zastrzeżenia ograniczające - dot. wyceny

Nie weryfikowano szczegółowo stanu układu napędowego, zawieszenia, kierowniczego, hamulcowego oraz wydechowego. Ocena została wykonana bez użycia podnośnika i specjalistycznego sprzętu diagnostycznego, nie dokonywano demontażu osłon i innych elementów. Ocena określa ogólny stan pojazdu na dzień oględzin w miejscu jego udostępnienia, nie może być zatem traktowana jako kompleksowa ocena stanu technicznego. Specyfikacja wg. programu operacyjnego w zakresie wyposażenia standardowego i dodatkowego nie gwarantuje zgodności ze stanem faktycznym w zakresie możliwym do ustalenia przez rzeczoznawcę podczas oględzin pojazdu. Pomiar grubości powłoki lakierowej wykonano w miejscach możliwych do ich wykonania pomiary nie gwarantują oryginalności poszczególnych elementów poddanych ocenie.

### Opis stwierdzonych uszkodzeń

#### Do wymiany

Poz.	Nazwa części	Nr katalogowy	Opis uszkodzenia	NS [%]
1	Opona		boczny ubytek materiału	
2	Opona		boczne nacięcia	

#### Inne

Poz.	Nazwa części	Nr katalogowy	Opis uszkodzeń	Czas [rbg]
1	Felga		zarysowanie	
2	Felga		zarysowanie	

3	Wykładzina bagażnika		zaplamiona(y)	
4	Tyłny zderzak		rysa/odprysk	

## Oznaczenia:

NS - amortyzacja %, L - lakierowanie >> I - część nowa, II - wierzchnie, III - po naprawie do 50%, IV - po naprawie pow 50%, K1R - tworzywa szt części nowe, K1N - tworzywa szt części nowe, K1G - tworzywa szt części nowe, K2 - tworzywa szt wierzchnie, K3 - tworzywa szt po naprawie

**Uwagi końcowe**

DEKRA Polska nie bierze odpowiedzialności za wykorzystanie niniejszej oceny technicznej jako źródła informacji o pojeździe przy jego zakupie.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1



Fot. 2



Fot. 3



Fot. 4



Fot. 5



Fot. 6



Fot. 7



Fot. 8



DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17



Fot. 18



Fot. 19



Fot. 20



Fot. 21



Fot. 22



Fot. 23



Fot. 24

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25



Fot. 26



Fot. 27



Fot. 28



Fot. 29



Fot. 30



Fot. 31



Fot. 32

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33



Fot. 34



Fot. 35



Fot. 36



Fot. 37



Fot. 38



Fot. 39



Fot. 40

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41



Fot. 42



Fot. 43



Fot. 44



Fot. 45



Fot. 46



Fot. 47



Fot. 48

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 49



Fot. 50



Fot. 51



Fot. 52



Fot. 53



Fot. 54



Fot. 55



Fot. 56

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 57



Fot. 58



Fot. 59



Fot. 60



Fot. 61



Fot. 62



Fot. 63



Fot. 64

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 65



Fot. 66



Fot. 67



Fot. 68



Fot. 69



Fot. 70



Fot. 71



Fot. 72