

## WYCENA WARTOŚCI

|                           |                                                                             |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| <b>Zamawiający:</b>       | IMPULS Leasing Polska Sp. z o.o.<br>Al. Jerozolimskie 212A, 02-486 Warszawa |
| <b>Numer zlecenia:</b>    | 105/31/10/2025/IMPULS                                                       |
| <b>Numer wewnętrzny:</b>  | -                                                                           |
| <b>Wykonawca:</b>         | Artur Kawęcki                                                               |
| <b>Przedmiot wyceny:</b>  | Zestaw narzędzi MILLWAUKEE                                                  |
| <b>Nr fabryczny:</b>      | Zestaw                                                                      |
| <b>Data sporządzenia:</b> | 07-11-2025                                                                  |



## Cel i przeznaczenie wyceny

Celem wyceny jest określenie wartości rynkowej i wartości dla wymuszonej sprzedaży przedmiotu wyceny dla potrzeb określenia ceny wywoławczej na aukcji, na rzecz IMPULS Leasing Polska Sp. z o.o.

## Przedmiot wyceny

W dniu 06.11.2025 r. przeprowadzono oględziny na terenie magazynu Famat Serwis, Ostrowiec 1A, 05-650 Chynów.

Przedmiotem wyceny jest zestaw , w skład którego wchodzi następujące elementy:

- Klucz udarowy M18FMTI2F12-0 – 6 szt. (nr seryjne: 4777080101052E2024, 47770801010807E2024, 47770801010584E2024, 47770801010855E2024, 47770801010579E2024, 47770801010499E2024)
- Klucz udarowy M18FHIW2F12-0 – 4 szt. (nr seryjne: 49774001004074A2024, 49774001004059A2024, 49774001004075A2024, 49774001004070A2024)
- Piła szablasta M18FSZ-0 – 2 szt. (nr seryjne: 49759001007946G2024, 49759001003342E2024)
- Wkrętarka FPD3 – 3 szt. (nr seryjne: 48131401018977B2024, 48131401029395E2024, 48131401018962G2024)
- Radio M18RADDAB+G2 – 2 szt. (nr seryjne: 49763600000314G2024, 49763600000189G2024),
- Młotowiertarka M18ONEFHPX-0X – 2 szt. (nr seryjne: 47794503001350H2024, 47794503001228E2024)
- Niwelator M18RLOHVG300-501c – 3 szt. (nr seryjne: 49754601000128D2024, 49754601000082D2024, 49754601000219D2024) + detektor 3 szt. (nr seryjne: 49745500000370D2024, 49745500000188D2024, 49745500000299D2024) + walizka 3 szt.
- Odkurzacz M18F2VC23I-0 , nr seryjny: 49108502000044G2023,
- Akumulator M18FB6 – 20 szt.
- Ładowarka M18PC6 – 2 szt. (nr seryjne: 48140100001181L2024, 48140100001132L2024)
- Szlifierka M18FSAGV125XPDB-0X, nr seryjny: 48328901000587E2024,
- Inflator M18BI-0 – 2 szt. (nr seryjne: 48353901000645J2024, 48353901000617J2024)
- Akumulator M18B12 – 12 szt.
- Polerka M18FAP180-502X, nr seryjny: 45684504000346E2024
- Młotowiertarka M18FHX-0X, nr seryjny: 48317203003192L2024
- Szlifierka kątowna M18FSAG125XB, nr seryjny: 48326601001614G2024
- Akumulator M18B5 – 3 szt.
- Ładowarka M12-18FC, nr seryjny: 4523850500226532D2024
- Walizka na elektronarzędzia – 7 szt.
- Zestaw 2 skrzyń narzędziowych PACKOUT na kółkach
- 1 skrzynia PACKOUT na kółkach
- Skrzynia narzędziowa PACKOUT z 4 szufladami – 2 szt.

### Informacje dotyczące stanu technicznego i dokumentacji

Przedmioty zmagazynowane na hali – zabezpieczone przed działaniem czynników atmosferycznych.

Do urządzeń podłączono akumulator i wykonano krótką próbę uruchomienia. Wszystkie urządzenia (wyłączając opisane uszkodzenia poniżej) uruchomiły się. Nie weryfikowano działania akumulatorów oraz ich stopnia naładowania

i sprawności. Brak możliwości pełnego sprawdzenia w działaniu w warunkach magazynowych. Istnieje ryzyko wystąpienia, braków w kompletacji, wad i niesprawności w warunkach pracy.

Elementy zestawu noszą ślady zużycia eksploatacyjnego – zarysowania, zabrudzenia, itp. Obudowy urządzeń silne zadrapania, rozerwane elementy gumowe.

Dodatkowo stwierdzono:

- odkurzacz M18F2VC23I-0 – nie uruchamia się, brak rury oraz ssawek i uchwytów,
- rozerwania tabliczek znamionowych utrudniające odczytanie numeru seryjnego, modelu,

Szczegółowy stan na załączonej dokumentacji fotograficznej.

Pozostałe urządzenia widniejące w dokumentacji zdjęciowej a nie opisane powyżej nie są częścią wyceny.

Przystawiono dokumentację środka technicznego:

1. Fakturę zakupu

**Uwaga:**

**Oględziny przedmiotu zostały przeprowadzone na placu i dotyczyły sprzętu poleasingowego, bez możliwości weryfikacji w działaniu i/lub uruchomienia. W związku z tym ocena stanu technicznego opiera się wyłącznie na oględzinach wizualnych.**

**W związku z tym istnieje możliwość ujawnienia uszkodzeń i usterek poza opisanymi w wycenie, w trakcie uruchomienia i eksploatacji przedmiotu.**

**Zalecamy zatem skorzystanie z możliwości oględzin przedmiotu we własnym zakresie, najlepiej przy udziale wybranego serwisu lub mechanika/serwisanta, co pozwoli na pełniejszą weryfikację stanu technicznego i kompletności przed udziałem w aukcji.**

## Zastrzeżenia ograniczające

Sporządzający niniejszy raport/opinię zastrzega, że:

- Niniejszy raport służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywany do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności raport nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.
- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu raportu, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.
- Powyższy raport nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawany, w szczególności nie może być traktowany jako gwarancja sprzedaży przedmiotu raportu za oszacowaną wartość.
- Niniejszy raport nie może być publikowany w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji.
- Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.
- Niniejszy raport został sporządzony na podstawie oględzin przedmiotu w warunkach występujących w miejscu jego udostępnienia.
- Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.

## Załączniki

Dokumentacja zdjęciowa.





































