

Nr zlecenia DEKRA: NBL(W)/WRO/00030/26/01/02
Nr zlecenia/szkody: P/336/2024
Data zlecenia: 02-01-2026

DEKRA Polska - Centrala
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A

Zleceniodawca:
Joanna Czyż
Noble Finance S.A.
ul. Gwiaździsta 66 (13 piętro), 53-413 Wrocław

Rzeczoznawcy:
Andrzej Sosnowski
DEKRA Polska - Centrala
Maciej Zielkowski
DEKRA Polska - Centrala

Ocena stanu technicznego pojazdu

Eurotax-Kod EC	Marka, model, typ pojazdu				Rodzaj nadwozia
0114795	VOLKSWAGEN, Multivan T6 15-19, Multivan 2.0 TDI L1 Comfortline ...				KOM
Rodzaj silnika	Pojemność [ccm]	Moc [KM/kW]	Skrzynia biegów	Stan licznika [km]	Ilość drzwi/miejsc
z zapłonem samoczynnym	1968	150/110	automatyczna		4/7
Nr rej. pojazdu	Nr nadwozia (VIN)		Data 1-rej./rok prod.	Następne bad. tech.	Lakier
DW6UJ75	WV2ZZZ7HZKH006256		09-12-2018/2018	29-03-2024	czarny/2-warstwowy metalizowany

Data oględzin: 28-01-2026

Miejsce oględzin:

Grójec
Metalowa 10
05-600 FUP Grójec

Wyposażenie standardowe wg Eurotax

ABS - system zapobiegający blokowaniu się kół podczas hamowania, ASR - system zapobiegający poślizgowi kół podczas przyspieszania, Airbag - 4 sztuki (czołowe poduszki kierowcy i pasażera, boczne poduszki - przód typu Thorax), Asystent ruszania z miejsca na wzniesieniach, Boczki drzwi wyłożone materiałem, Chromowana osłona chłodnicy, Czujnik zmęczenia kierowcy - Driver Alert, Drzwi boczne przesuwne po prawej stronie, EDS - elektroniczna blokada mechanizmu różnicowego, ESP, El. podnoszenie szyb, przód, Felgi aluminiowe 16 Clayton z ogumieniem, Filtr cząstek stałych (DPF), Fotel kierowcy - manualna regulacja wysokości, Fotele obrotowe (2) w 2 rzędzie z składane, przesuwane i wyjmowane ze zintegrowanymi pasami, Fotele przednie z regulacją lędźwiową, Hamulec wielokolizyjny - system automatycznej aktywacji hamulca w przypadku kolizji, Hill hold control (układ ułatwiający ruszanie z miejsca na wzniesieniach), Immobilizer, Kierownica i drążek biegów skórzane, Kieszenie w oparciach foteli przednich, Klamki w kolorze nadwozia, Klimatyzacja półautomatyczna Climatic, Kolumna kierownicy regulowana w dwóch płaszczyznach, Komputer pokładowy Plus (wyświetlacz wielofunkcyjny), Lakier uni, Lusterka boczne elektrycznie regulowane i ogrzewane, Lusterka boczne w kolorze nadwozia, Lusterka make-up w osłonach przeciwsłonecznych z przodu, Pasy bezpieczeństwa z regulacją wysokości i napinaczami - przód, Podłokietniki dla kierowcy i pasażera, Radio Composition Color CD/MP3/USB/SD/AUX + 8 głośników + przygotowanie do telefonu GSM, Roleta przestrzeni bagażowej, Rolety przeciwsłoneczne na bocznych szybach z tyłu, Sygnalizacja nagłego hamowania migaczami, Sygnalizacja niezapiętego pasa bezpieczeństwa kierowcy, System Start/Stop z odzyskiwaniem energii przy hamowaniu, Szyby termoizolujące, Tapicerka materiałowa Pandu, Trzecie światło stop, Uchwyty do mocowania bagażu w przestrzeni bagażowej, Wspomaganie układu kierowniczego, Wyłożenie podłogi w przestrzeni pasażerskiej wzmocnioną wykładziną dywanową, Zabezpieczenie drzwi przesuwnych, klapy/drzwi dwuskrzydłowych przed otwarciem przez dzieci, Zamek centralny z pilotem, Zderzaki w kolorze nadwozia, Światła do jazdy dziennej.

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	0,0 mm
	lewe	0,0 mm
tylna	prawe	.. snow	235/60 18 101V	6,0 mm
	lewe	.. snow	235/60 18 101V	6,0 mm

Kompletność dokumentów poj./wyposażenia/akcesoriów/inne

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 1), Tablice rejestracyjne (TAK - 1), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE), [STAN POJ.] - Stan zbiornika paliwa (< 25%), Poziom oleju w silniku (Poniżej min.), [DOKUMENTY POJ.] - Drugi klucz (NIE), [AKCESORIA POJ. (obowiązkowe)] - Apteczka pierw. pomocy (NIE), Gaśnica (NIE), Trójkąt ostrzegawczy (NIE), [AKCESORIA POJ.] - Koło zapasowe lub zestaw naprawczy (NIE), Klucz zabezpieczający do kół (NIE), Drugi kpl. kół (Nie.), Podnośnik (NIE), Kpl. narzędzi (NIE), Radio/Radio-CD (NIE)

Uwagi Rzeczoznawcy - dot. wyceny

Pojazd zniszczony całkowicie. Brak możliwości odczytania przebiegu.

W przypadku wycofania pojazdu z eksploatacji i poddania złomowaniu szacowana cena złomu - określona w systemie Info-Ekspert - została określona na kwotę 1000 PLN brutto.

Brak tabliczki znamionowej.

Z uwagi na uszkodzenia przedmiotowego pojazdu, w trakcie oględzin nie było możliwości odczytu aktualnego wskazania drogomierza.

Zastrzeżenia ograniczające - dot. wyceny

Nie weryfikowano szczegółowo stanu układu napędowego, zawieszenia, kierowniczego, hamulcowego oraz wydechowego. Ocena została wykonana bez użycia podnośnika i specjalistycznego sprzętu diagnostycznego, nie dokonywano demontażu osłon i innych elementów. Ocena określa ogólny stan pojazdu na dzień oględzin w miejscu jego udostępnienia, nie może być zatem traktowana jako kompleksowa ocena stanu technicznego. Specyfikacja wg. programu operacyjnego w zakresie wyposażenia standardowego i dodatkowego nie gwarantuje zgodności ze stanem faktycznym w zakresie możliwym do ustalenia przez rzeczoznawcę podczas oględzin pojazdu. Pomiar grubości powłoki lakierowej wykonano w miejscach możliwych do ich wykonania pomiary nie gwarantują oryginalności poszczególnych elementów poddanych ocenie.

Opis stwierdzonych uszkodzeń

Do wymiany

Poz.	Nazwa części	Nr katalogowy	Opis uszkodzenia	NS [%]
1	Okladzina zderzaka przedniego	7E0807217S9B9	spalone	
2	Reflektor z kierunkowskazem kpl. L	7E1941015AD	brak	
3	Reflektor z kierunkowskazem kpl. R	7E1941016AD	brak	
4	Pokrywa przednia	7E0823033H	wgniecenie/odkształcenie	
5	Wykładzina tłumiąca pokrywy przedniej	7E0863835B	brak	
6	Wzmocnienie przednie, góra	7E0805594S	brak	
7	Oslona silnika, przód	7E8807533	brak	
8	Wytlumienie dol.(od strony sil.)	7E1863935D	brak	
9	Szyba przednia barwiona	7E0845099ATNVB	brak	
10	Kpl.montażowy/naprawczy-kpl.do klejenia	DH009100		
11	Primer (szyba czołowa)	D00920002		

12	Aplikator szyby czołowej	D00950025		
13	Aktywator szyby czołowej	D181802M1		
14	Podkładki dystansowe szyby przedniej L	443845631A		
15	Podkładki dystansowe szyby przedniej R	443845631A		
16	Szyba barwiona drzwi przednich L	7H0845201D	brak	
17	Szyba atermiczna drzwi tylnych R	7E0845306ENVB	brak	
18	Zestaw montażowy/klej drzwi tylnych R	DH009100		
19	Airbag kierowcy	7E0880201AS81U	spalone	
20	Przekładnia główna osi przedniej	09N409053E	spalone	
21	Silnik bez osprzetu	04L100090B	spalone	
22	Skrzynia 7-biegowa	0BT300012C001	spalone	
23	Chłodnica	7E0121253F	spalone	
24	Korpus dmuchawy	7E0121207C	spalone	
25	Skrapacz klimatyzacji	7E0820411G	spalone	
26	Deska rozdzielcza	7E1857003DK82V	spalone	
27	Konsola środkowa	7E1858365QBWP	spalone	
28	Podsufitka przód	7E3867501J6K8	spalone	
29	Podsufitka środek	JNV867503	spalone	
30	Podsufitka tył	7H1867527E3Y8		
31	Tapicerka siedziska 1.rząd L	7E0881405DJHTN	spalone	
32	Tapicerka siedziska 1.rząd R	7E0881405DJHTN	spalone	
33	Tapicerka oparcia 1.rząd L	7E0881805GKHTN	spalone	
34	Tapicerka oparcia 1.rząd R	7E0881806DPHTN	spalone	
35	Tapicerka oparcia 2.rząd L	7E9883805AHHTN	spalone	

Do lakierowania

Poz.	Nazwa części	Rodzaj lakierowania	Opis uszkodzenia	NS [%]
1	Pokrywa przednia	I		

Oznaczenia:

NS - amortyzacja %, L - lakierowanie >> I - część nowa, II - wierzchnie, III - po naprawie do 50%, IV - po naprawie pow 50%, K1R - tworzywa szt części nowe, K1N - tworzywa szt części nowe, K1G - tworzywa szt części nowe, K2 - tworzywa szt wierzchnie, K3 - tworzywa szt po naprawie

Uwagi końcowe

DEKRA Polska nie bierze odpowiedzialności za wykorzystanie niniejszej oceny technicznej jako źródła informacji o pojeździe przy jego zakupie.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1



Fot. 2



Fot. 3



Fot. 4



Fot. 5



Fot. 6



Fot. 7



Fot. 8

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9



Fot. 10



Fot. 11



Fot. 12



Fot. 13



Fot. 14



Fot. 15



Fot. 16

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17



Fot. 18



Fot. 19



Fot. 20



Fot. 21