

 RAPORT STANU POJAZDU

RENAULT Clio 1.0 TCe Evolution LPG 100KM

MANUALNA · BENZYNA · 2023



PRZEBIEG

76 240 km



2023

ROK PRODUKCJI



BENZYNA

RODZAJ PALIWA



MANUALNA

SKRZYŃIA BIEGÓW

ROCZNIK 2023

PRZEBIEG 76 240 km

PALIWO BENZYNA

NAPĘD 4x2 (FWD)

SKRZY尼亚 MANUALNA

KOLOR Pomarańczowy

USZKODZENIA
KOSMETYCZNE

7

USZKODZENIA
KONSTRUKCYJNE

0

USZKODZENIA
BLACHARSKIE

3



FIRMA

VEHIS FINANSE Sp. z o.o.



KLIENT

Vehis



MIEJSCE OGLĘDZIN

Słomczyn, ul. Metalowa 10,
05-600 Grójec



DATA OGLĘDZIN

19.05.2026 · 00:00



INSPEKTOR

Sebastian Marszał



01 / DANE POJAZDU

Dane pojazdu



NUMER
REJESTRACYJNY
SK5A669



MARKA
RENAULT



MODEL
Clio 1.0 TCe
Evolution
LPG 100KM



VIN
VF1RJA00972
029228



ROK PRODUKCJI
2023



PRZEBIEG
76 240 km



KOLOR
Pomarańczo
wy



RODZAJ PALIWA
BENZYNA



SKRZY尼亚
BIEGÓW
MANUALN
A



NAPĘD
4x2 (FWD)



LICZBA DRZWI
5



LICZBA MIEJSC
5

KOMENTARZ RZECZOZNAWCY

Zweryfikowane przez rzeczoznawcę

 Lista wyposażenia uzupełniona przez rzeczoznawcę

Wyposażenie standardowe

✓ ABS

✓ Czujnik deszczu i
zmierzchu

✓ Czujniki parkowania tył

✓ Felgi typu flexwheel
Amicitia 16

✓ Fotel kierowcy z regulacją
wysokości

✓ Funkcja kompatybilność
smartfona z Apple Carplay
i Android Auto

✓ Funkcja połączenia
alarmowego eCall

✓ Gwarancja 2 lata

✓ HSA - Asystent ruszania
pod górę

✓ Immobilizer

✓ Kanapa tylna w układzie
1/3 - 2/3

✓ Kierownica z regulacją
wysokości i głębokości

✓ Kierownica ze skóry
wegańskiej z
chromowanymi
elementami

✓ Klamka drzwi z osłoną
otworu na klucz w kolorze
nadwozia

✓ Klamki wewnętrzne
chromowane

✓ Klamki zewnętrzne drzwi
przednich w kolorze
nadwozia

✓ Klamki zewnętrzne tylne
ukryte przy tylnym słupku

✓ Klimatyzacja manualna

✓ Konsola centralna bez
podłokietnika

✓ Lakier uni

✓ Lampka sufitowa przednia
z żarówkami - podwójna

✓ Lusterka w osłonach
przeciwsłonecznych,
podświetlane

✓ Lusterko wewnętrzne
dzień/noc

✓ Pas bezpieczeństwa 3-
punktowy tylny

✓ Pasy bezpieczeństwa z
regulacją wysokości,
ogranicznikiem napięcia i
napinaczem - przednie

✓ Poduszka powietrzna
pasażera z funkcją
odłączenia

✓ Poduszki powietrzne
boczne i kurtynowe

✓ Poduszki powietrzne
przednie

✓ Regulator i ogranicznik
prędkości

✓ Skrzynia biegów manualna
6-biegowa

✓ Spojler dachowy - tylny	✓ Sygnał dźwiękowy przypominający o zapięciu pasów bezpieczeństwa	✓ System dynamicznej kontroli toru jazdy z funkcją zapobiegania poślizgowi kół przy ruszaniu
✓ System kontroli bezpiecznej odległości	✓ System kontroli ciśnienia w oponach	✓ System mocowania fotelika dla dziecka ISOFIX na miejscu pasażera oraz na bocznych, tylnych miejscach
System multimedialny. Radio Display 7", z radioodtwarzaniem. ✓ DAB, Bluetooth, 2xUSB+Jack, AA, Apple CarPlay	✓ System utrzymania pasa ruchu (LKA)	✓ System wspomagania nagłego hamowania
✓ System wspomagania nagłego hamowania z funkcją wykrywania pieszych AEBS	✓ Systemy automatycznej regulacji prędkości (OSP/TSR/ISA)	✓ Szyby przednie elektryczne z włącznikiem impulsowym
✓ Szyby tylne, elektryczne z włącznikiem impulsowym	✓ Światła do jazdy dziennej LED (diodowe)	✓ Światła przednie Full LED "C shape" z efektem oczu
✓ Światła tylne LED basic, pojedyncze światło cofania	✓ Tapicerka materiałowa szara ze wzorem 3D	✓ Tryb ekologicznej jazdy "ECO"
✓ Włączanie tylnej wycieraczki podczas cofania - automatyczne	✓ Wnętrze ciemne z jasną podsufitką	✓ Wskaźnik zmiany biegów z info. o jeździe ECO
✓ Wspomaganie układu kierowniczego, elektryczne - zmienne	✓ Wycieraczki przednie o zmiennej częstotliwości pracy	✓ Zagłówki przednie z regulacją
✓ Zamek centralny zdalnie sterowany kluczykiem (kluczyk Renault, składany)	✓ Zderzak przedni i tylny w kolorze nadwozia	✓ Zespół zegarów i wskaźników z kolorowym, 7-calowym ekranem TFT
✓ Fabryczna instalacja gazowa LPG		



Lakier metalik czerwony
flamme

Czynniki obniżające wartość



Sprzedaż wymuszona



Naprawy konieczne
powypadkowe



Historia szkodowa



Brak ważnego badania
technicznego



Korekta na przebieg
ponadnormatywny



Szczególny charakter
eksploatacji -
wykorzystywany jako TAXI

KOMENTARZ RZECZOZNAWCY

Zweryfikowane przez rzeczoznawcę



03 / ZDJĘCIA PODSTAWOWE

Zdjęcia podstawowe



Przekątna przednia lewa 01/16



Podwozie przednie 02/16



Przód pojazdu 03/16



Przekątna przednia
prawa

04/16



Prawa strona przód

05/16



Przekątna tylna prawa

06/16



Otwarty bagażnik

07/16



Prawa strona tył

08/16



Przekątna tylna lewa

09/16



Koło zapasowe

10/16



Lewa strona przód

11/16



Lewa strona tył

12/16



Otwarte lewe drzwi

13/16



Lewe drzwi boczne

14/16



Tył pojazdu

15/16



Podwozie tylne

16/16

 Kliknij zdjęcie, aby powiększyć



04 / DOKUMENTACJA POJAZDU

Dokumentacja pojazdu



Dowód
rejestracyjny

Nie

Karta pojazdu

Nie

Książka serwisowa

Nie

Koło zapasowe

Nie

Trójkąt
ostrzegawczy

Tak

Gaśnica

Tak

Zestaw naprawczy

Tak

Tablice
rejestracyjne

Tak

Kluczyki

Tak

Klimatyzacja
sprawna

Tak

Klucz do kół

Nie



Dokumentacja zweryfikowana — 6 z 11 pozycji pozytywnych



05 / OPONY I POMIAR LAKIERU

Opony i pomiar lakieru



Opony

Stan opon na dzień oględzin

PRZEDNIE LEWE

MARKA MODEL
Contine EcoC
ntal ontac
t6

ROZMIAR DOT
195/55 0325
R16

5.4
mm
BIEŻNIK

PRZEDNIE PRAWE

MARKA MODEL
Contine EcoC
ntal ontac
t6

ROZMIAR DOT
195/55 3623
R16

0.0
mm
BIEŻNIK

TYLNE LEWE

MARKA MODEL
Contine EcoC
ntal ontac
t6

ROZMIAR DOT
195/55 3623
R16

3.2
mm
BIEŻNIK

TYLNE PRAWE

MARKA MODEL
Contine EcoC
ntal ontac
t6


ROZMIAR DOT
195/55 3623
R16

4.4
mm
BIEŻNIK

Dobry $\geq 4,0$ mm · Do wymiany 1,6–4,0 mm · Wymienić! $< 1,6$ mm

Pomiar grubości lakieru

Wartości w μm (mikrometrach)



● Bokowa r 0-150 μm

● Rłotnik Brak danych

● Rłotnik Brak danych

● Drzwi n 150-200 μm

● Drzwi prz 0-150 μm

● Drzwi tyl 0-150 μm

● Drzwi ty 150-200 μm

● Rłotnik tyl 0-150 μm

● Rłotr 1000-2000 μm

● Bokowa t 0-150 μm

● Dach 0-150 μm

● Skrzek prz 0-150 μm

● Skrzek prz 0-150 μm

● Skrzek prz 0-150 μm

● Skrzek prz 0-150 μm

● Prón l 0-150 μm

● Prón p 0-150 μm

● Zderzal Brak danych

● Zderzal Brak danych

- ≤ 150 μm — Fabryczny
- 151–300 μm — Lakierowany
- > 300 μm — Naprawiany / Szpachlowany

KOMENTARZ RZECZOZNAWCY

W pojeździe zamontowano ogumienie Continental EcoContact 6 w rozmiarze 195/55 R16. Głębokość bieżnika jest nierównomierna: opona przednia lewa 5,4 mm, przednia prawa 0,0 mm, tylna lewa 3,2 mm, tylna prawa 4,4 mm. Opona przednia prawa kwalifikuje się do niezwłocznej wymiany. Opona tylna lewa posiada obniżoną głębokość bieżnika względem zalecanego poziomu eksploatacyjnego. Pomiar grubości powłoki lakierowej wskazuje wartości zasadniczo mieszczące się w zakresie fabrycznym, z wyjątkiem błotnika tylnego prawego, gdzie ujawniono wartości 1000–2000 μm , świadczące o wcześniejszej naprawie blacharsko-lakierniczej. Na drzwiach przednich lewych oraz drzwiach tylnych prawych stwierdzono podwyższone wartości 150–200 μm .



06 / GALERIA ZDJĘCIOWA

Galeria zdjęciowa



A Nadwozie

16 zdjęć



Przekątna przednia lewa



Podwozie przednie



Przód pojazdu



Przekątna przednia prawa



Prawa strona przód



Przekątna tylna prawa



Otwarty bagażnik



Prawa strona tył



Przekątna tylna lewa



Koło zapasowe



Lewa strona przód



Lewa strona tył



Otwarte lewe drzwi



Lewe drzwi boczne



Tył pojazdu



Podwozie tylne



B Wnętrze

9 zdjęć



Licznik przebiegu



Multimedia / kamera



Tylny nawiew centralny



Kierownica



Tunel centralny




Centralny kokpit



Deska rozdzielcza (tył)



Nawigacja



Wyświetlacz serwisowy



c Silnik

2 zdjęć



Tabliczka znamionowa




Otwarta maska silnika



D Dokumentacja


4 zdjęć



Dowód rejestracyjny +
kluczyki



Dowód osobisty (tył)



Inne dokumenty



Numer VIN



E Uszkodzenia

2 zdjęć



Zarejestrowano 7 uszkodzeń: #1 Wgniecenie (Drzwi przednie lewe)

#2 Wgniecenie (Drzwi tylne lewe)

#3 Zarysowanie (Błotnik tylny lewy)

#4 Wgniecenie (Drzwi przednie prawe)

#5 Zarysowanie (Zderzak tylny)

#6 Wgniecenie (Dach)

#7 Uszkodzenie mechaniczne (Inne)



Photo Optional 1




Photo Optional 2

Łącznie 33 zdjęć

Dokumentacja fotograficzna pojazdu

 Film z silnikiem




Mapa uszkodzeń



Mapa uszkodzeń


Lokalizacja udokumentowanych uszkodzeń



● Rysa / Wytarcie ● Odprysk ● Wgniecenie / Pęknięcie ● Inne / Wnętrze

E1**Wgniecenie** — Drzwi
przednie lewe**E2****Wgniecenie** — Drzwi tylne
lewe**E3****Zarysowanie** — Błotnik
tylny lewy**E4****Wgniecenie** — Drzwi
przednie prawe**E5****Zarysowanie** — Zderzak
tylny**E6****Wgniecenie** — Dach**E7****Uszkodzenie mechaniczne**
— Inne**I1****Zabrudzenie** — Bagażnik
— wykładzina**I2****Rozdarcie** — Kanapa tylna**I3****Zabrudzenie** — Podsufitka**I4****Zarysowanie** — Inne**I5****Zarysowanie** — Panel
drzwi przednich lewych**I6****Zarysowanie** — Kierownica**07 / USZKODZENIA ZEWNĘTRZNE****Uszkodzenia zewnętrzne****1****Wgniecenie** · Drzwi przednie lewe 5x5



Wgniecenia drzwi.



2

Wgniecenie · Drzwi tylne lewe 6x7


Wgniecenia poszycia.



3

Zarysowanie · Błotnik tylny lewy 20

Zarysowania z wgniecenia poszycia ściany tylnej lewej.



4

Wgniecenie · Drzwi przednie prawe 2x2

Wgniecenia.



5

Zarysowanie · Zderzak tylny 15x2

Zarysowania do lakierowania.



6

Wgniecenie · Dach 2x2

Wgniecenia. Zabrudzenia powłoki nie dające się usunąć podczas oględzin. Żywica/Klej.uszkodzona antena dachowa.



7

Uszkodzenie mechaniczne · Inne

Opona prawy przód Uszkodzenia mechaniczne.



08 / USZKODZENIA WNĘTRZA

Uszkodzenia wnętrza

1

Zabrudzenie · Bagażnik — wykładzina 5x5

Plamy na wykładzinie bagażnika.



2

Rozdarcie · Kanapa tylna 3x1


Materiał uszkodzony, zaciągnięty.



3

Zabrudzenie · Podsufitka

Zabrudzenia nad głową kierowcy.



4

Zarysowanie · Inne

Obudowa wewnętrzna słupka C



5

Zarysowanie · Panel drzwi przednich lewych 8x5

Zarysowania wnęki. Brak możliwości do czyszczenia podczas oględzin.



6

Zarysowanie · Kierownica 3x3

Zarysowania obudowa stacyjka.



09 / STAN MECHANICZNY

Stan mechaniczny

ELEMENT	STAN
Stan silnika	Dobry
Poziom oleju	OK
Poziom płynu chłodniczego	OK
Hałasy silnika	Nd
Dymienie silnika	Brak
Skrzynia biegów	Sprawny
Sprzęgło	Sprawny
Wał napędowy	Sprawny
Zawieszenie przednie	Sprawny
Zawieszenie tylne	Sprawny
Amortyzatory	Sprawny
Hamulce przednie	Niesprawny
Hamulce tylne	Sprawny
Hamulec ręczny	Sprawny
Luz kierownicy	Brak
Wspomaganie kierownicy	Sprawny
Układ wydechowy	Sprawny
Klimatyzacja	Sprawny
Ogrzewanie	Sprawny
Instalacja elektryczna	Sprawny
Akumulator	Dobry
Oświetlenie	Sprawny
Wycieraczki	Sprawny
Uwagi z jazdy próbnej	Tarcze hamulcowe z wyczuwalnym dużym rantem.

KOMENTARZ RZECZOZNAWCY

Stan mechaniczny pojazdu należy ocenić jako zasadniczo sprawny w zakresie układu napędowego, zawieszenia, układu kierowniczego, instalacji elektrycznej oraz wyposażenia eksploatacyjnego. Istotną nieprawidłowość stanowi niesprawność hamulców przednich oraz ponadnormatywne zużycie tarcz hamulcowych, objawiające się wyczuwalnym dużym rantem. Dodatkowo stwierdzono ślady oleju w okolicach korka olejowego, co wymaga weryfikacji i oczyszczenia tego obszaru. W zakresie uszkodzeń zewnętrznych stwierdzono liczne uszkodzenia ponadnormatywne nadwozia, obejmujące wgniecenia drzwi przednich lewych, drzwi tylnych lewych, drzwi przednich prawych oraz dachu. Ujawniono również zarysowania błotnika tylnego lewego, zarysowania zderzaka tylnego kwalifikujące element do lakierowania, uszkodzenie anteny dachowej oraz uszkodzenie mechaniczne osprzętu w rejonie prawego przodu pojazdu. Charakter i zakres uszkodzeń wskazuje na konieczność wykonania napraw blacharsko-lakierniczych oraz czynności przygotowawczych przed dalszą sprzedażą pojazdu. W zakresie wnętrza pojazdu stwierdzono uszkodzenia i zabrudzenia ponadnormatywne, w tym zabrudzenie wykładziny bagażnika, rozdarcie oraz zaciągnięcie tapicerki kanapy tylnej, zabrudzenie podsufitki nad głową kierowcy, zarysowania obudowy słupka oraz zarysowania panelu drzwi przednich lewych i obudowy stacyjki. Stan wnętrza wskazuje na intensywną eksploatację pojazdu oraz konieczność wykonania czyszczenia, napraw tapicerskich i usunięcia uszkodzeń elementów wykończeniowych. **PODCZAS OGLĘDZIN NIE PRZEDŁOŻONO DOWODU REJESTRACYJNEGO TYLKO JEGO SKAN**

UWAGI INSPEKTORA

Brak dowodu rejestracyjnego.

PODPISY

Klient: Vehis

Inspektor: Sebastian Marszał



Dodatkowe dokumenty



PDF

Raport Historia Pojazdu (CEPIK)

PDF

Historia Szkodowości

