



PARTNER
CRLS

EKSPERTYZA POJAZDU

STRONA TYTUŁOWA

WERSJA 3.02

DANE ZLECENIODAWCY

Firma	VEHIS FINANSE SP. Z O.O.
	AL. MURCKOWSKA 14C
	40-265 KATOWICE

DANE WYKONAWCY

Firma	PARTNER CRLS SP. Z O.O.
Rzecznawca	MATEUSZ KELER
Nr zlecenia	VHS00535/26
Data zlecenia	19 czerwiec 2026

IDENTYFIKACJA SKRÓCONA POJAZDU

Marka	PEUGEOT
Model	BOXER
Numer rejestracyjny	NO504CP
Rok produkcji	2020
Numer VIN	VF3YBBNRB12N93481

LISTA DOKUMENTÓW POJAZDU I AKCESORIÓW

Do oględzin pojazdu przedstawiono:

Dowód rejestracyjny	ORYG.	Tablice rejestracyjne	TAK
Klucz główny	TAK	Apteczka	TAK
Klucz zapasowy	NIE	Gaśnica	TAK
Instrukcja obsługi	TAK	Trójkąt ostrzegawczy	TAK
Książka serwisowa	TAK		

OPIS OGÓLNY POJAZDU* - UWAGA

* Opis ogólny sporządzono w oparciu o cechy widoczne. Partner CRLS nie bierze odpowiedzialności za wady ukryte, nie dające się ustalić bez badania specjalistycznego.

ELEMENTY SKŁADOWE EKSPERTYZY

Poniższe elementy stanowią integralną część Ekspertyzy

Ekspertyza - Raport z systemu eksperckiego	TAK	Ekspertyza - Stan techniczny	TAK
Ekspertyza - Lakier/Ogumienie	TAK	Ekspertyza - Dokumentacja zdjęciowa	TAK



PARTNER
CRLS

EKSPERTYZA POJAZDU

RAPORT (SYSTEM EKSPERCKI)

Nr zlecenia

VHS00535/26

Nr rejestracyjny

NO504CP

Raport wykonano w systemie eksperckim:

EUROTAX (AUTOVISTA)

Raport z systemu eksperckiego stanowi integralną część niniejszej Ekspertyzy i nie może być prezentowany samodzielnie.



PARTNER
CRLS

OCENA STANU POJAZDU

DANE ZLECENIA

Numer wyceny	21071
Numer sprawy	VHS00535/26
Zleceniodawca	
Data i miejsce oględzin	
Data wyceny	24.06.2026
Wycena na dzień	24.06.2026
Numer licencji / użytkownik	38107 / Partner CRLS

DANE POJAZDU

Numer rejestracyjny / numer VIN	NO504CP / VF3YBBNRB12N93481
Data pierwszej rejestracji / wiek w miesiącach	17.07.2020 / 71
Rok produkcji	2020
Przebieg rzeczywisty (km) / sposób ustalenia	248 391 / Odczytany
Data następnego badania technicznego	14.07.2026
Lakier	----

Marka	PEUGEOT
Model	Boxer 333 BlueHDi Euro 6 2179ccm - 140KM 3,3t 18-24
Typ	Boxer Kombi 333 BlueHDi L2H2
Rodzaj nadwozia / liczba drzwi / liczba miejsc	Kombi, wysoki dach / 4 / 6
Pojemność silnika (ccm)	2179
Moc kW / KM	103 / 140
Paliwo / katalizator	Diesel / SCR+EGR+DPF+DOC
Układ / liczba cylindrów	R / 4
Skrzynia / liczba biegów	M / 6
Dopuszczalna masa całkowita	3 300
Masa własna / ładowność	2 135 / 1 165
Rozstaw osi 1 / 2	3 450 /

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE POJAZDU

- ABS ze wspomaganiem hamowania awaryjnego
- Antena dachowa
- Czujnik deszczu
- Drzwi boczne prawe przesuwne oszklone
- El. podnoszenie szyb, przód
- Felgi stalowe 15" z ogumieniem 215/70
- Fotel kierowcy z regulacją wzdłużną, pochylenia oparcia i wysokości
- Immobiliser
- Kierownica regulowana na głębokość
- Komputer pokładowy
- Lusterka boczne sterowane elektrycznie i podgrzewane
- Osłony przeciwbłotne przód, tył
- Poduszka czołowa dla kierowcy
- Popielniczka + zapalniczka
- Schowek w desce rozdzielczej, zamykany
- Szyby barwione
- Alternator wzmocniony
- Czujnik ciśnienia w ogumieniu
- Czujnik zmierzchu
- Drzwi tylne dwuskrzydłowe otwierane na boki, przeszklone
- ESP (system stabilizacji toru jazdy)
- Fotel kierowcy z regulacją odcinka lędźwiowego
- Hill Assist - system wspomagający pokonywanie podjazdów
- Kanapa w drugim rzędzie 3-miejscowa z zagłówkami
- Koło zapasowe pełnowymiarowe
- Lakier uni
- Ławka pasażerska przednia, 2-miejscowa
- Podłokietnik fotela kierowcy
- Poduszka czołowa dla pasażera z przodu
- Półka nad głową kierowcy
- Szyby barwione
- Tapicerka materiałowa Darko Noir

- Wspomaganie kierownicy
- Zamek centralny zdalnie sterowany
- Zagłówki przednich foteli, regulowane

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

- Czujnik parkowania - tył
- Drzwi boczne lewe przesuwne oszklone (V)
- Ekran dotykowy + kamera cofania + czujnik cofania (V)
- Fotel kierowcy aktywny
- Lakier metalik (V)
- Ławka 3-miejscowa w 3. rzędzie (V)
- Ogrzewanie dodatkowe na tył (V)
- Pakiet Komfort (V)
- Pakiet Look (V)
- Półka nad głową kierowcy i pasażera (V)
- Radio CD/USB/AUX Bluetooth z multimedialnym ekranem dotykowym i nawigacją satelitarną (V)
- Stopień chowany pod podłogą w drzwiach bocznych (V)
- Szyby boczne tylne i tylna przyciemniane (V)
- Światła przeciwmgielne
- Tempomat z ogranicznikiem prędkości (V)
- Zagłówki przednich foteli, pełne (V)




PARTNER
CRLS

EKSPERTYZA POJAZDU

POMIAR GRUBOŚCI LAKIERU I OGUMIENIA

LAKIER



rysunek pojazdu poglądowy

Wykonano pomiar ręczny grubości powłoki lakierowej [μm]

NUMER I NAZWA ELEMENTU	PRZEDZIAŁ GRUBOŚCI POWŁOKI
1. POKRYWA PRZEDNIA	150 - 200
2. BŁOTNIK PRZEDNI LEWY	200 - 300
3. SŁUPEK PRZEDNI LEWY	do 150
4. DRZWI PRZEDNIE LEWE	do 150
5. DACH	do 150
6. RAMA DACHU LEWA	do 150
7. SŁUPEK ŚRODKOWY LEWY	do 150
8. PRÓG LEWY	do 150
9. POSZYCIE/DRZWI ŚRODKOWE LEWE	do 150
10. POSZYCIE/DRZWI TYLNE LEWE	do 150
11. DRZWI TYLNE LEWE	do 150
12. POKRYWA TYLNA	-----
13. DRZWI TYLNE PRAWO	do 150
14. POSZYCIE/DRZWI TYLNE PRAWO	150 - 200
15. RAMA DACHU PRAWA	do 150
16. POKRYWA/DRZWI ŚRODKOWE PRAWO	do 150
17. SŁUPEK ŚRODKOWY PRAWY	do 150
18. DRZWI PRZEDNIE PRAWO	do 150
19. PRÓG PRAWY	do 150
20. SŁUPEK PRZEDNI PRAWY	do 150
21. BŁOTNIK PRZEDNI PRAWY	do 150

OGUMIENIE

Wykonano pomiar ręczny grubości bieżnika [mm]

PRODUCENT TYP		ROZMIAR	BIEŻNIK
Imperial Snowdragon VAN	PP	215/70 R15C	3,7
Imperial Snowdragon VAN	PL	215/70 R15C	2,9
Imperial Snowdragon VAN	TP	215/70 R15C	6,9
Imperial Snowdragon VAN	TL	215/70 R15C	6,9
KOŁO PEŁNOWYMIAROWE	KOŁO ZAPASOWE		
0		0	0,0



PARTNER
CRLS

EKSPERTYZA POJAZDU

OPIS STANU TECHNICZNEGO

NADWOZIE

NAZWA ELEMENTU	RODZAJ USZKODZENIA
SZYBA CZOŁOWA	ODPRYSKI
DACH STAŁY	ODPRYSKI LAKIERU
RAMA DACHU LEWA	ZARYSOWANIE
SŁUPEK PRZEDNI PRAWY	ZARYSOWANIE
BŁOTNIK PRZEDNI PRAWY	ZARYSOWANIE
REFLEKTOR PRZEDNI PRAWY	ZARYSOWANIE
REFLEKTOR PRZEDNI LEWY	PĘKNIĘCIE
POKRYWA PRZEDNIA	ODPRYSKI LAKIERU
ZDERZAK PRZEDNI	ZARYSOWANIE
KRATA WLOTU POWIETRZA	ODPRYSKI LAKIERU
SŁUPEK PRZEDNI LEWY	ZARYSOWANIE
BŁOTNIK PRZEDNI LEWY	ODPRYSKI LAKIERU
FELGA PRZEDNIA LEWA	RDZA/KOROZJA
LUSTERKO LEWE	ZARYSOWANIE
PRÓG LEWY	ZARYSOWANIE
FELGA TYLNA PRAWA	RDZA/KOROZJA
PRÓG LEWY	RDZA/KOROZJA
DRZWI/POSZYCIE TYLNE LEWE	ZARYSOWANIE
ZDERZAK TYLNY	ZARYSOWANIE
DRZWI PRZEDNIE PRAWY	RDZA/KOROZJA

WNĘTRZE

NAZWA ELEMENTU	RODZAJ USZKODZENIA
TAPICERKA DRZWI PRZEDNICH LEWYCH	ZARYSOWANIE
TAPICERKA DRZWI ŚRODKOWYCH PRAWYCH	ZARYSOWANIE
----	----
----	----
----	----
----	----
----	----
----	----
----	----
----	----

UWAGI DODATKOWE DOTYCZĄCE STANU UTRZYMANIA POJAZDU

OGÓLNY STAN WIZUALNY NADWOZIA POJAZDU

STAN TYPOWY DLA WIEKU POJAZDU

OGÓLNY STAN WIZUALNY WNĘTRZA POJAZDU

STAN TYPOWY DLA WIEKU POJAZDU

Pozostałe uwagi do opisu nadwozia i wnętrza (nie ujęte powyżej)

Ramiona wycieraczek - utlenienie materiału; Uszczelka drzwi PL - rozdarcie; osłona deska rozdzielczej - pęknięcie;

Listwa boczna TL - zarysowanie; Narożnik zderzaka LT - pęknięcie; drzwi tl - odpryski korozyjne; narożnik zderzaka

PT - zarysowanie; osłona szyby LT - zarysowanie; felga tp - rdza korozyja; próg prawy - odpryski lakieru; lusterko

prawe - zarysowanie; stelaż przedniej kanapy - korozyja; oparcie fotel kierowcy - ubytek materiału; zaślepka numeru

VIN - brak;



PARTNER
CRLS

EKSPERTYZA POJAZDU

INFORMACJE DODATKOWE

INFORMACJE DODATKOWE

ZGODNOŚĆ FORMALNA POJAZDU:

POCHODZENIE POJAZDU

BADANIE NUMERU VIN

BADANIE PRAWDZIWOŚCI DANYCH POJAZDU

STAN DROGOMIERZA

POCHODZENIE KRAJOWE INNE

BADANO - STWIERDZONO ZGODNOŚĆ Z DOKUMENTACJĄ

PRZYJĘTO WG OKAZANYCH DOKUMENTÓW/ŹRÓDEŁ.

WERYFIKOWANO

ZABEZPIECZENIE PRZECIWKRADZIEŻOWE:

IMMOBILISER

INNE

STWIERDZONO - DZIAŁA

NIE STWIERDZONO

JAZDA PRÓBNA

URUCHOMIENIE POJAZDU

PRÓBA RUCHOWA

PODJĘTO PRÓBĘ - URUCHOMIONO

PODJĘTO PRÓBĘ - BRAK UWAG - JAZDA TESTOWA (PARKING)

KOMENTARZ DODATKOWY

PRACA PODZESPOŁÓW

Praca sprzęgła odbiega od normy – punkt zadziałania znajduje się nisko. Wskazuje to na jego zużycie i konieczność wymiany w najbliższym czasie.

KOMUNIKATY I KONTROLKI

Ikona sprawdź silnik.

ZAPISY W REJESTRACH ZEWNĘTRZNYCH

BRAK UWAG

POZOSTAŁE

BRAK UWAG

KLAUZULE

Opisany w Ekspertyzie stan pojazdu jest wiążący na dzień oględzin.

Rzecznik dokonał odczytu numerów identyfikacyjnych pojazdu oraz wskazań stanu drogomierza bez badania ich poprawności oraz autentyczności.

Ekspertyzę sporządzono w oparciu o dostarczoną dokumentację, badanie organoleptyczne pojazdu w warunkach jego udostępnienia oraz przy wykorzystaniu systemów eksperckich.

Rzecznik nie przeprowadził badań diagnostycznych. Nie ma też wpływu na matematyczne algorytmy, a także bazę wyposażenia standardowego, stosowane w systemach eksperckich.

Rzecznik nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania pojazdu.

Jeżeli do oględzin przedstawiono oryginał dowodu rejestracyjnego, zdjęcia przedstawiają stan faktyczny na dzień oględzin. W przeciwnym razie zdjęcia przedstawiają skan dowodu rejestracyjnego.

Ekspertyza służy wyłącznie do celu w niej wskazanego i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu.

Ekspertyza nie może być publikowana bez zgody Wykonawcy.



PARTNER
CRLS

EKSPERTYZA POJAZDU

DOKUMENTACJA ZDJĘCIOWA

ZDJĘCIA

Ilość zdjęć (bez zdjęć dowodu rejestracyjnego)	211
Zdjęcia poglądowe	TAK
Zdjęcia uszkodzeń	TAK
Zdjęcia dokumentów pojazdu	TAK
Zdjęcia dowodu rejestracyjnego	NIE


ZDJĘCIA POGLĄDOWE























ZDJĘCIA USZKODZEŃ




































DOKUMENTY POJAZDU



