

WYCENA WARTOŚCI

Zamawiający:	Siemens Finance Sp. z o.o. ul. Żupnicza 11, 03-821 Warszawa
Numer zlecenia:	171/19/06/2026/Siemens Finance Pion Windykacji
Numer wewnętrzny:	8736
Wykonawca:	Artur Kawęcki
Przedmiot wyceny:	Ładowarka teleskopowa WEIDEMANN T6025 CC70
Nr fabryczny:	407010188
Data sporządzenia wyceny:	26-06-2026



Cel i przeznaczenie wyceny

Celem wyceny jest określenie wartości rynkowej i wartości dla wymuszonej sprzedaży przedmiotu wyceny dla potrzeb określenia ceny wywoławczej na aukcji, na rzecz Siemens Finance Sp. z o.o.

Przedmiot wyceny

W dniu 23.06.2026 r. przeprowadzono oględziny w miejscowości Słomczyn, ul. Metalowa 10, 05-600 Grójec.

Przedmiotem wyceny jest ładowarka teleskopowa WEIDEMANN T6025 CC70 przeznaczona do podnoszenia, załadunku oraz transportu ładunku o dużym ciężarze. Maszyna znajduje zastosowanie w branży przemysłowej, rolniczej oraz budowlanej.

Dane identyfikacyjne

Nazwa:	Ładowarka teleskopowa
Producent:	KRAMER
Dystrybutor:	WEIDEMANN
Typ/model:	407
Nazwa handlowa:	T6025 CC70
Numer fabryczny:	407010188
Przebieg:	5499 mth
Rok produkcji:	2012

Podstawowe dane techniczne i wyposażenie (wg tabliczki znamionowej oraz specyfikacji)

Masa własna:	13 600 kg
Silnik:	DEUTZ TD 2009 L04
Moc silnika:	50 kW
Pojemność silnika:	2289 cm ³
Napęd:	4 x 4
Udźwig:	2500 kg
Max prędkość jazdy:	20 km/h
Maksymalna wysokość podnoszenia:	6 m
Rozmiar ogumienia:	365/80R20
Wyposażenie:	Klimatyzacja Ogrzewanie postojowe Radio 3 tryby skrętu Wyjścia hydrauliczne na ramieniu Zaczep tylny

Informacje dotyczące stanu technicznego i dokumentacji

Silnik uruchomiono - praca silnika nie budzi zastrzeżeń.

Wykonano symulację ruchów roboczych (podnoszenie/opuszczanie ramienia, wysuw ramienia, otwieranie zamykanie) bez obciążenia – po podniesieniu do góry, maszyna przy próbie opuszczania ramienia wyłącza się. Po zwiększeniu prędkości obrotowej silnika, ramię w bardzo wolnym tempie opuściło się. Pozostałe funkcje prawidłowo. Wykonano próbę ruchową oraz zmianę trybów skrętu – nie stwierdzono nieprawidłowości. Istnieje ryzyko wystąpienia wad i niesprawności w warunkach pracy.

Stwierdzono wycieki oleju hydraulicznego w komorze silnika oraz w okolicy siłowników. Stwierdzono również zapocenia olejowe silnika. Konieczna weryfikacja w warunkach serwisowych.

Zidentyfikowano numer seryjny na elemencie stałym. Na tabliczce znamionowej znajduje się znak CE co jest deklaracją producenta że urządzenie spełnia wymagania dyrektyw UE.

Stwierdzono niewielkie uszkodzenia o charakterze eksploatacyjnym w postaci zabrudzenia, zarysowań.

Dodatkowo stwierdzono:

- instalacja elektryczna przy kole przednim P – luźna, niezabezpieczona,
- przewód elektryczny na teleskopie – rozerwana osłona,
- błotnik przedni L – pęknięty,
- lustro L – wyrwane z mocowania,
- oświetlenie przednie – rozerwana osłona przewodu,
- drzwi – wgniecione, zarysowane, pęknięta szyba, brak fragmentu tylnego, niesprawna klamka (możliwość otwarcia od wewnątrz), osłona zamka rozerwana,
- rama kabiny – zarysowania, ogniska korozji,
- szyba boczna tylna- pęknięta,
- szyba tylna – pęknięta,
- lampa tylna L – pęknięta obudowa, wyrwana z mocowania,
- pokrywa silnika – pęknięta, zarysowana,
- obudowa pod pokrywą silnika – zarysowania,
- fotel operatora – rozerwany,

Stan maszyny ocenia się jako dostateczny.

Do oględzin nie okazano dokumentacji technicznej, historii serwisowej.

Okazano instrukcje obsługi.

Do oględzin okazano jeden klucz do stacyjki.

Uwaga:

Oględziny przedmiotu zostały przeprowadzone na placu i dotyczyły sprzętu poleasingowego, bez możliwości weryfikacji w działaniu i/lub uruchomienia. W związku z tym ocena stanu technicznego opiera się wyłącznie na oględzinach wizualnych.

W związku z tym istnieje możliwość ujawnienia uszkodzeń i usterek poza opisanymi w wycenie, w trakcie uruchomienia i eksploatacji przedmiotu.

Zalecamy zatem skorzystanie z możliwości oględzin przedmiotu we własnym zakresie, najlepiej przy udziale wybranego serwisu lub mechanika/serwisanta, co pozwoli na pełniejszą weryfikację stanu technicznego i kompletności przed udziałem w aukcji.

CE:

Rzeczoznawca nie dokonał weryfikacji, czy przedmiot spełnia wymagania dyrektywy maszynowej UE. Ocena stanu technicznego maszyny opiera się wyłącznie na oględzinach oraz informacjach umieszczonych na tabliczce znamionowej, a także na ewentualnie okazanej dokumentacji. Dokumentacja ta nie była jednak weryfikowana pod kątem jej poprawności ani kompletności. Zalecamy przeprowadzenie dodatkowej weryfikacji zgodności maszyny z wymogami dyrektywy maszynowej we własnym zakresie, przed udziałem w aukcji i rozpoczęciem użytkowania.

Zastrzeżenia ograniczające

Sporządzający niniejszy raport/opinię zastrzega, że:

- Niniejszy raport służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywany do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności raport nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.
- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu raportu, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.
- Powyższy raport nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawany, w szczególności nie może być traktowany jako gwarancja sprzedaży przedmiotu raportu za oszacowaną wartość.
- Niniejszy raport nie może być publikowany w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji.
- Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.
- Niniejszy raport został sporządzony na podstawie oględzin przedmiotu w warunkach występujących w miejscu jego udostępnienia.
- Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.

Załączniki

Dokumentacja zdjęciowa poniżej.

















