



PARTNER
CRLS

EKSPERTYZA POJAZDU

STRONA TYTUŁOWA

WERSJA 3.01

DANE ZLECENIODAWCY

Firma	VEHIS FINANSE SP. Z O.O.
	AL. MURCKOWSKA 14C
	40-265 KATOWICE

DANE WYKONAWCY

Firma	PARTNER CRLS SP. Z O.O.
Rzecznawca	MATEUSZ KELER
Nr zlecenia	VHS00573/26
Data zlecenia	1 lipiec 2026

IDENTYFIKACJA SKRÓCONA POJAZDU

Marka	SKODA
Model	OCTAVIA
Numer rejestracyjny	BI289JS
Rok produkcji	2018
Numer VIN	TMBAS9NE5K0077831

LISTA DOKUMENTÓW POJAZDU I AKCESORIÓW

Do oględzin pojazdu przedstawiono:

Dowód rejestracyjny	ORYG.	Tablice rejestracyjne	TAK
Klucz główny	TAK	Apteczka	NIE
Klucz zapasowy	NIE	Gaśnica	TAK
Instrukcja obsługi	TAK	Trójkąt ostrzegawczy	TAK
Książka serwisowa	NIE		

OPIS OGÓLNY POJAZDU* - UWAGA

* Opis ogólny sporządzono w oparciu o cechy widoczne. Partner CRLS nie bierze odpowiedzialności za wady ukryte, nie dające się ustalić bez badania specjalistycznego.

ELEMENTY SKŁADOWE EKSPERTYZY

Poniższe elementy stanowią integralną część Ekspertyzy

Ekspertyza - Raport z systemu eksperckiego	TAK	Ekspertyza - Stan techniczny	TAK
Ekspertyza - Lakier/Ogumienie	TAK	Ekspertyza - Dokumentacja zdjęciowa	TAK



PARTNER
CRLS

EKSPERTYZA POJAZDU

RAPORT (SYSTEM EKSPERCKI)

Nr zlecenia

VHS00573/26

Nr rejestracyjny

BI289JS

Raport wykonano w systemie eksperckim:

EUROTAX (AUTOVISTA)

Raport z systemu eksperckiego stanowi integralną część niniejszej Ekspertyzy i nie może być prezentowany samodzielnie.



PARTNER
CRLS

OCENA STANU POJAZDU

DANE ZLECENIA

Numer wyceny	21174
Numer sprawy	VHS00573/26
Zleceniodawca	
Data i miejsce oględzin	
Data wyceny	08.07.2026
Wycena na dzień	08.07.2026
Numer licencji / użytkownik	38107 / Partner CRLS

DANE POJAZDU

Numer rejestracyjny / numer VIN	BI289JS / TMBAS9NE5K0077831
Data pierwszej rejestracji / wiek w miesiącach	01.02.2019 / 89
Rok produkcji	2018
Przebieg rzeczywisty (km) / sposób ustalenia	201 017 / Odczytany
Data następnego badania technicznego	23.02.2027
Lakier	----

Marka	SKODA
Model	Octavia III 17-20
Typ	Octavia 2.0 TSI GPF Style DSG
Rodzaj nadwozia / liczba drzwi / liczba miejsc	Hatchback / 5 / 5
Pojemność silnika (ccm)	1984
Moc kW / KM	140 / 190
Paliwo / katalizator	Benzyna / Katalizator (3drozny)+GPF
Układ / liczba cylindrów	R / 4
Skrzynia / liczba biegów	A / 7

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE POJAZDU

- ABS - system zapobiegający blokowaniu się kół podczas hamowania
- Airbag kolan kierowcy
- CBC - system regulacji hamowania na zakręcie
- Czujniki odległości przy parkowaniu - przód i tył z MANOEUVRE ASSIST
- DSR - system podpowiedzi ruchu kierownicą
- EDS - elektroniczna blokada mechanizmu różnicowego
- ESP - system stabilizacji toru jazdy
- Fotel kierowcy z manualną regulacją wysokości
- Fotele przednie z regulacją lędźwiową
- Hamulec antylockowy - multicolision brake
- Immobilizer
- Kieszkań na kamizelkę odblaskową pod fotelem kierowcy
- Klimatyzacja dwustrefowa automatyczna Climatronic
- Konsola centralna ze schowkiem (zamykanym)
- Lakier uni
- Lusterko wsteczne z czujnikiem wilgotności
- Airbag 6 sztuk (poduszki czołowe kierowcy i pasażera, boczne poduszki - przód, kurtyny powietrzne)
- ASR - system optymalizacji przyczepności podczas przyspieszania
- Chromowane listwy wokół szyb bocznych
- Dezaktywacja poduszki bezpieczeństwa pasażera z przodu
- EBV - elektroniczny rozdział sił hamowania
- El. podnoszenie szyb, przód i tył
- Felgi aluminiowe 17 TRIUS z ogumieniem
- Fotele przednie z manualną regulacją wysokości
- Gniazdo 12V w bagażniku
- Hill Hold Control - wspomaganie ruszania pod wzniesienia
- Kierownica skórzana 3 ramienna
- Klamki wewnętrzne chromowane
- Komputer pokładowy
- Kontrola niezamkniętych drzwi
- Lusterka boczne w kolorze nadwozia
- MSR - układ przeciwblokujący przy hamowaniu silnikiem

- Oświetlenie bagażnika
- Pakiet przeglądów 4 lata, do 60 000 km
- Przegroda wnętrza nadkoka z wyjmowaną listwą ograniczającą - prawa i lewa strona bagażnika
- Siedzisko kanapy nieskładane, opacie kanapy składane 60:40 ze składanym podłokietnikiem
- Sygnalizacja niezapiętego pasa bezpieczeństwa pasażera
- Światła do jazdy diennej LED
- Tapicerka materiałowa
- TPM - system kontroli ciśnienia w ogumieniu
- Uchwyt z parasolką pod fotelem pasażera
- Wspomaganie układu kierowniczego
- XDS plus - system wspomagania pokonywania zakrętów
- Zestaw do naprawy przebitej opony
- Oświetlenie przestrzeni wokół nóg z przodu i z tyłu
- Przedni podłokietnik ze schowkiem
- Radio Skoda Auto Bolero 8 cali SD/USB
- Spryskiwacze lamp przednich
- Szyby przyciemniane (barwione)
- Światła przeciwmgielne
- Tempomat
- TSA - system stabilizacji toru jazdy przyczepy
- Uchwyty ISOFIX na tylnych siedzeniach
- Wyświetlacz Maxi-DOT
- Zamek centralny z pilotem

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

- Alarm z f. dozoru wnętrza i czujnikiem przechyłu (V)
- Boczne poduszki powietrzne - tył (V)
- Crew Protect Assistant - aktywna funkcja ochrony kierowcy i pasażera z przodu (V)
- Driver Alert - funkcja wykrywania zmęczenia kierowcy (V)
- Koło zapasowe dojazdowe, stalowe (V)
- Lakier metalik (V)
- Lampy tylne TOP LED + podświetlanie tablicy rejestracyjnej (V)
- Pakiet amazing (V)
 - Auto light assist - funkcja automatycznego włączania i zmiany świateł
 - Lampy w technologii Full LED z funkcją adaptacji świateł AFS ze spryskiwaczami
 - Light and rain assist
 - Lusterko wsteczne ściemniające się automatycznie z czujnikiem wilgotności
 - Ogrzewanie przednich foteli
 - Światła przeciwmgielne z funkcją doświetlania zakrętów
- Podgrzewana przednia szyba (V)
- Podgrzewane dysze spryskiwaczy szyby przedniej (V)
- Wycieraczka Aero szyby tylnej (V)




PARTNER
CRLS

EKSPERTYZA POJAZDU

POMIAR GRUBOŚCI LAKIERU I OGUMIENIA

LAKIER



rysunek pojazdu poglądowy

Wykonano pomiar ręczny grubości powłoki lakierowej [μm]

NUMER I NAZWA ELEMENTU	PRZEDZIAŁ GRUBOŚCI POWŁOKI
1. POKRYWA PRZEDNIA	do 150
2. BŁOTNIK PRZEDNI LEWY	do 150
3. SŁUPEK PRZEDNI LEWY	do 150
4. DRZWI PRZEDNIE LEWE	200 - 300
5. DACH	do 150
6. SŁUPEK ŚRODKOWY LEWY	do 150
7. PRÓG LEWY	do 150
8. DRZWI TYLNE LEWE	do 150
9. BŁOTNIK TYLNY LEWY	do 150
10. POKRYWA TYLNA	do 150
11. BŁOTNIK TYLNY PRAWY	do 150
12. DRZWI TYLNE PRAWY	do 150
13. SŁUPEK ŚRODKOWY PRAWY	do 150
14. PRÓG PRAWY	do 150
15. DRZWI PRZEDNIE PRAWY	150 - 200
16. SŁUPEK PRZEDNI PRAWY	do 150
17. BŁOTNIK PRZEDNI PRAWY	do 150

OGUMIENIE

Wykonano pomiar ręczny grubości bieżnika [mm]

PRODUCENT TYP		ROZMIAR	BIEŻNIK
Michelin Alpin 6	PP	225/45 R17	5,0
Michelin Alpin 6	PL	225/45 R17	5,4
Dunlop Winter Sport 5	TP	225/45 R17	6,1
Dunlop Winter Sport 5	TL	225/45 R17	5,2
KOŁO PEŁNOWYMIAROWE	KOŁO ZAPASOWE		
0	0		0,0



EKSPERTYZA POJAZDU

OPIS STANU TECHNICZNEGO

NADWOZIE

NAZWA ELEMENTU	RODZAJ USZKODZENIA
SZYBA CZOŁOWA	ODPRYSKI
LAMPA PRZECIWMGIELNA PRAWA	ZAPAROWANY
KRATA WLOTU POWIETRZA	ZARYSOWANIE
POKRYWA PRZEDNIA	ODPRYSKI LAKIERU
ZDERZAK PRZEDNI	ODPRYSKI LAKIERU
FELGA PRZEDNIA LEWA	ZARYSOWANIE
DRZWI PRZEDNIE LEWE	ZARYSOWANIE
RAMA DACHU LEWA	ODPRYSKI LAKIERU
BŁOTNIK TYLNY LEWY	WGNIECENIE
BŁOTNIK PRZEDNI LEWY	ZARYSOWANIE, WGNIECENIE
ZDERZAK TYLNY	ZARYSOWANIE
ZDERZAK TYLNY	WGNIECENIE
POKRYWA TYLNA	ZARYSOWANIE
LISTWA ŚWIETLNA TYLNA	ZARYSOWANIE
BŁOTNIK TYLNY PRAWY	ZARYSOWANIE
FELGA TYLNA PRAWA	ZARYSOWANIE
DRZWI TYLNE PRAWO	ZARYSOWANIE
DRZWI PRZEDNIE PRAWO	ODPRYSKI LAKIERU
LUSTERKO PRAWO	ODPRYSKI LAKIERU
FELGA PRZEDNIA PRAWA	ZARYSOWANIE

WNĘTRZE

NAZWA ELEMENTU	RODZAJ USZKODZENIA
FOTEL PRZEDNI LEWY	ZABRUDZENIE
PODSUFITKA	ZABRUDZENIE
TAPICERKA DRZWI TYLNYCH LEWYCH	PĘKNIĘCIE
----	----
----	----
----	----
----	----
----	----
----	----
----	----

UWAGI DODATKOWE DOTYCZĄCE STANU UTRZYMANIA POJAZDU

OGÓLNY STAN WIZUALNY NADWOZIA POJAZDU

STAN TYPOWY DLA WIEKU POJAZDU

OGÓLNY STAN WIZUALNY WNĘTRZA POJAZDU

STAN TYPOWY DLA WIEKU POJAZDU

Pozostałe uwagi do opisu nadwozia i wnętrza (nie ujęte powyżej)

dźwignia hamulca postojowego – osłona naprawiona w sposób prowizoryczny; Listwa pionowa drzwi tylnych lewych – zarysowanie.



PARTNER
CRLS

EKSPERTYZA POJAZDU

INFORMACJE DODATKOWE

INFORMACJE DODATKOWE

ZGODNOŚĆ FORMALNA POJAZDU:

POCHODZENIE POJAZDU

BADANIE NUMERU VIN

BADANIE PRAWDZIWOŚCI DANYCH POJAZDU

STAN DROGOMIERZA

POCHODZENIE KRAJOWE INNE

BADANO - STWIERDZONO ZGODNOŚĆ Z DOKUMENTACJĄ

PRZYJĘTO WG OKAZANYCH DOKUMENTÓW/ŹRÓDEŁ.

WERYFIKOWANO

ZABEZPIECZENIE PRZECIWKRADZIEŻOWE:

IMMOBILISER

INNE

STWIERDZONO - DZIAŁA

NIE STWIERDZONO

JAZDA PRÓBNA

URUCHOMIENIE POJAZDU

PRÓBA RUCHOWA

PODJĘTO PRÓBĘ - URUCHOMIONO

PODJĘTO PRÓBĘ - BRAK UWAG - JAZDA TESTOWA (PARKING)

KOMENTARZ DODATKOWY

PRACA PODZESPOŁÓW

BRAK UWAG

KOMUNIKATY I KONTROLKI

Podczas oględzin na zestawie wskaźników wyświetlane były komunikaty o konieczności uzupełnienia płynu do spryskiwaczy, niskim poziomie paliwa (zasięg 75 km), konieczności wymiany oleju i wykonania przeglądu oraz komunikat zalecający udanie się do serwisu („Wysiadaj tylko, gdy dźwignia w położeniu P. Udaj się do serwisu.”).

ZAPISY W REJESTRACH ZEWNĘTRZNYCH

BRAK UWAG

POZOSTAŁE

We wnętrzu pojazdu wyczuwalny nieprzyjemny zapach.

KLAUZULE

Opisany w Ekspertyzie stan pojazdu jest wiążący na dzień oględzin.

Rzecznik dokonał odczytu numerów identyfikacyjnych pojazdu oraz wskazań stanu drogomierza bez badania ich poprawności oraz autentyczności.

Ekspertyzę sporządzono w oparciu o dostarczoną dokumentację, badanie organoleptyczne pojazdu w warunkach jego udostępnienia oraz przy wykorzystaniu systemów eksperckich.

Rzecznik nie przeprowadził badań diagnostycznych. Nie ma też wpływu na matematyczne algorytmy, a także bazę wyposażenia standardowego, stosowane w systemach eksperckich.

Rzecznik nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania pojazdu.

Jeżeli do oględzin przedstawiono oryginał dowodu rejestracyjnego, zdjęcia przedstawiają stan faktyczny na dzień oględzin. W przeciwnym razie zdjęcia przedstawiają skan dowodu rejestracyjnego.

Ekspertyza służy wyłącznie do celu w niej wskazanego i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu.

Ekspertyza nie może być publikowana bez zgody Wykonawcy.



PARTNER
CRLS

EKSPERTYZA POJAZDU

DOKUMENTACJA ZDJĘCIOWA

ZDJĘCIA

Ilość zdjęć (bez zdjęć dowodu rejestracyjnego)	164
Zdjęcia poglądowe	TAK
Zdjęcia uszkodzeń	TAK
Zdjęcia dokumentów pojazdu	TAK
Zdjęcia dowodu rejestracyjnego	TAK

ZDJĘCIA POGLĄDOWE























ZDJĘCIA USZKODZEŃ






















DOKUMENTY POJAZDU

