

WYCENA WARTOŚCI

Zamawiający:	Siemens Finance Sp. z o.o. ul. Żupnicza 11, 03-821 Warszawa
Numer zlecenia:	67/19/08/2025/Siemens Finance Pion Windykacji
Numer wewnętrzny:	8410
Wykonawca:	Artur Kawęcki
Przedmiot wyceny:	Ciągnik rolniczy STEYR 4110 PROFI
Nr fabryczny:	ZEBF55824
Data sporządzenia wyceny:	22-10-2025



Cel i przeznaczenie wyceny

Celem wyceny jest określenie wartości rynkowej i wartości dla wymuszonej sprzedaży przedmiotu wyceny dla potrzeb określenia ceny wywoławczej na aukcji, na rzecz Siemens Finance Sp. z o.o.

Przedmiot wyceny

W dniu 22.09.2025 r. przeprowadzono oględziny w miejscowości Słomczyn 70, 05-600 Słomczyn.

Przedmiotem wyceny jest ciągnik rolniczy STEYR 4110 PROFI.

Dane identyfikacyjne

Nazwa:	Ciągnik rolniczy
Producent:	STEYR
Typ/model:	4110 PROFI
Numer fabryczny:	ZEBF55824
Numer rejestracyjny:	WWL001AE
Data pierwszej rejestracji:	15.01.2015
Przebieg:	do 04.09.2027
Przebieg:	6698 mth
Rok produkcji:	2014

Podstawowe dane techniczne i wyposażenie (wg tabliczki znamionowej oraz specyfikacji)

Masa własna:	5665 kg
Moc silnika:	96 kW
Pojemność silnika:	4485 cm ³
Napęd:	4 x 4
Skrzynia biegów:	Powershift
Max prędkość jazdy:	40 km/h
Układ kierowniczy:	Hydrauliczny
Opony przód:	MICHELIN MULTIBIB 480/65R28
Opony tył:	MICHELIN MULTIBIB 600/65R38
Wyposażenie:	Klimatyzacja
	Radio CB
	Radio
	Łącznik centralny tył
	Obciążniki przód 10 x 45 kg CASE III

Informacje dotyczące stanu technicznego i dokumentacji

Maszyna nosi ślady zużycia eksploatacyjnego. Silnik uruchomiono - praca silnika nie budzi zastrzeżeń.

Wykonano próbę ruchową do przodu oraz do tyłu oraz wykonano próbę sterowania podnośnikiem tylnym bez obciążenia – nie stwierdzono nieprawidłowości.

Nie stwierdzono wycieków z silnika ani układu hydraulicznego.

Stwierdzono uszkodzenia o charakterze eksploatacyjnym w postaci zabrudzenia, zarysowań, śladów korozji.

Dodatkowo stwierdzono:

- tabliczka znamionowa – częściowo nieczytelna, starta,
- numer seryjny wybity na elemencie stałym – skorodowany, odczytano w trakcie oględzin,
- wybrzuszenia na bokach opony,
- opona przednia L – przecięty bok opony,
- luźna, niezabezpieczona instalacja elektryczna wewnątrz kabiny,
- podsufitka – zabrudzona,
- nawiew – brak reakcji na próby sterowania,

Do oględzin nie okazano dokumentacji technicznej, instrukcji obsługi, historii serwisowej.

Okazano kopię dowodu rejestracyjnego.

Do oględzin okazano jeden klucz do stacyjki.

Stan wizualny maszyny ocenia się jako dobry.

Zastrzeżenia ograniczające

Sporządzający niniejszy raport/opinię zastrzega, że:

- Niniejszy raport służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywany do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności raport nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.
- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu raportu, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.
- Powyższy raport nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawany, w szczególności nie może być traktowany jako gwarancja sprzedaży przedmiotu raportu za oszacowaną wartość.
- Niniejszy raport nie może być publikowany w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji.
- Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.
- Niniejszy raport został sporządzony na podstawie oględzin przedmiotu w warunkach występujących w miejscu jego udostępnienia.
- Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.

Załączniki

Dokumentacja zdjęciowa poniżej.













