

WYCENA WARTOŚCI

Zamawiający:	Siemens Finance Sp. z o.o. ul. Żupnicza 11, 03-821 Warszawa
Numer zlecenia:	64/19/08/2025/Siemens Finance Pion Windykacji
Numer wewnętrzny:	8413
Wykonawca:	Artur Kawęcki
Przedmiot wyceny:	Agregat uprawowo-siewny BEDNAR OMEGA 3000
Nr fabryczny:	OO3000NB4198H



Cel i przeznaczenie wyceny

Celem wyceny jest określenie wartości rynkowej i wartości dla wymuszonej sprzedaży przedmiotu wyceny dla potrzeb określenia ceny wywoławczej na aukcji, na rzecz Siemens Finance Sp. z o.o.

Przedmiot wyceny

Przeprowadzono oględziny w miejscowości Słomczyn 70, 05-600 Słomczyn.

Przedmiotem wyceny jest agregat uprawowo-siewny BEDNAR OMEGA 3000, może być używany do bezpośredniego siewu na zaorane pole bez wcześniejszej uprawy gleby. Połączenie przedniej włóki, wału pneumatycznego i sekcji redlic tworzy łożo siewne. Znajduje zastosowanie w gospodarstwach rolniczych.

Dane identyfikacyjne

Nazwa:	Siewnik
Producent:	BEDNAR
Model:	OMEGA 3000
Numer fabryczny:	OO3000NB4198H
Rok produkcji:	2017

Podstawowe dane techniczne i wyposażenie

Szerokość robocza:	3 m
Koła dociskowe:	18 szt.
Pojemność zbiornika:	2800 L
Terminal:	BEDNAR CCI 200, nr seryjny: 0161060
Zapotrzebowanie mocy:	120-180 KM
Waga:	5150 kg
Wyposażenie:	Zestaw oświetlenia roboczego Oświetlenie transportowe Przedni wał oponowy Tylny wał oponowy 195/55R17 Osłona wentylatora

Informacje dotyczące stanu technicznego i dokumentacji

Przedmiot zlokalizowany na placu depozytowym, przechowywany bez zabezpieczenia przed działaniem czynników atmosferycznych.

Brak możliwości wykonania próby działania urządzenia, urządzenie nie posiada napędu własnego. Istnieje ryzyko wystąpienia wad i niesprawności w warunkach pracy.

Na tabliczce znamionowej znajduje się znak CE co jest deklaracją producenta że przedmiot spełnia wymagania dyrektyw UE.

Stwierdzono ślady zużycia eksploatacyjnego – zarysowania, zabrudzenia.

Dodatkowo stwierdzono:

- lampa tylna P – rozerwana,
- tabliczka znamionowa – uszkodzona,
- instalacja elektryczna – luźne niezabezpieczone przewody,
- odblaski w kształcie trójkąta tylne – rozerwane,
- zbiornik – ślady napraw spawalniczych,
- rura z tworzywa – prowizoryczna naprawa,

Stan przedmiotu ocenia się jako dobry.

Szczegółowy stan na załączonej dokumentacji zdjęciowej.

Nie okazano historii serwisowania, eksploatacji, instrukcji obsługi

Nie udostępniono specyfikacji wyposażenia fabrycznego wycenianej maszyny.

Mając na uwadze powyższe wyposażenie zostało ustalone na podstawie oględzin z natury. Aby ustalić specyfikację fabryczną wyposażenia należy zwrócić się do dealera. Nie można wykluczyć, że mogą występować różnice w wyposażeniu.

Przedstawiono dokumentację środka technicznego:

1. Fakturę zakupu

Zastrzeżenia ograniczające

Sporządzający niniejszy raport/opinię zastrzega, że:

- Niniejszy raport służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywany do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności raport nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.
- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu raportu, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.
- Powyższy raport nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawany, w szczególności nie może być traktowany jako gwarancja sprzedaży przedmiotu raportu za oszacowaną wartość.
- Niniejszy raport nie może być publikowany w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji.
- Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.
- Niniejszy raport został sporządzony na podstawie oględzin przedmiotu w warunkach występujących w miejscu jego udostępnienia.
- Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.

Załączniki

Dokumentacja zdjęciowa poniżej.











