

Ww

Wycena numer: **91/07/2026/KC/M**

z dnia: **30.07.2026**

Rzeczoznawca: inż. Krzysztof Chyziński

Zadanie: Określenie wartości rynkowej

DANE IDENTYFIKACYJNE

Kategoria: Maszyna budowlana
Rodzaj: Ładowarka przegubowa z osprzętem
Producent: MULTIONE
Model/typ: 6.3 IDS
Nr seryjny: M359043 (wg faktury)
Rok produkcji: 2025 (wg faktury)



DANE TECHNICZNE

Silnik	KUBOTA D1305, moc 25 KM
Prędkość jazdy	12,5 km/h
Max. wysokość podnoszenia	2,75 m
Waga	1070 kg
Wymiary	2390 x 1090 x 1960* mm (* z dachem)
Czas pracy	34 mth
Osprzęt	łyżka do przesiewania (nr seryjny C89001020245125100005) Kosiarka bijakowa 125 (nr seryjny C8913572025117131000006) Zamiatarka obrotowa (nr seryjny C8902412025101081500007) łyżka 4 w 1 (nr seryjny C8900782025129132600008)

Zrywak (nr seryjny C89I22020254150900002)
Koparka łańcuchowa 90 cm (C89020720232100000010)
Rotator sprzętu 360 st. (C890960202512105600004)
Ramie kopiące ze skretem (C8901212025617164000019)
Łyżka do mieszania betonu 200 l (C8904020252994800001)
Widły 940 mm (400392-101004-08)

*Powyższe informacje o wyposażeniu przedmiotu wyceny pochodzą ze strony producenta i dotyczą przedmiotu nowego. Nie stanowią one potwierdzenia stanu ani kompletności przedmiotu wyceny.

ZASTOSOWANIE

Ładowarka przegubowa MULTIONE znajduje wszechstronne zastosowanie w rolnictwie, ogrodnictwie i budownictwie, służąc głównie do prac przeładunkowych, transportu materiałów na paletach oraz utrzymania terenów zieleni.

Rolnictwo i hodowla

- Obsługa budynków inwentarskich i ciasnych korytarzy paszowych
- Załadunek i transport obornika, słomy oraz bel siana
- Prace porządkowe w gospodarstwach i wokół nich

Tereny zieleni i ogrodnictwo

- Projektowanie, zakładanie i pielęgnacja ogrodów oraz trawników
- Koszenie traw, glebogryzarka, formowanie terenu
- Prace ziemne i wrywanie korzeni

Budownictwo i usługi komunalne

- Przeładunek materiałów budowlanych na paletach i worków Big-Bag
- Odśnieżanie chodników i placów w sezonie zimowym
- Prace w wąskich przestrzeniach miejskich i wewnątrz budynków

OPIS STANU TECHNICZNEGO

Brak widocznych śladów intensywnego użytkowania ładowarki i sprzętu. Urządzenie okazano w warunkach parkingowych, ze zdemontowanym osprzętem. Brak możliwości zweryfikowania sprawności osprzętu. Przeprowadzono próbę ruchową ładowarki, bez próby z obciążeniem.

Ogumienie: BKT 23x8.50 – 12 TR=315, zużycie 10%

Stwierdzone braki i uszkodzenia:

- dach ładowarki – brak, odcięty na słupkach
- tabliczka znamionowa – brak (fabrycznie umieszczona na elemencie dachu)

Brak dachu ładowarki (element homologowany) sprawia, że sprzęt może nie spełniać wymagań oznakowania CE.

Podczas oględzin nie znaleziono numeru identyfikacyjnego ładowarki trwale umieszczonego na elemencie konstrukcyjnym.

Podczas oględzin nie okazano instrukcji obsługi sprzętu i osprzętu.

Na tyłce do mieszania betonu znajduje się druga tabliczka znamionowa (firmy SIMA) z data produkcji 10/23 – do zweryfikowania.

Zastrzeżenia ograniczające

Sporządzający niniejszy raport/opinię zastrzega, że:

- Niniejszy raport służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywany do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności raport nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.
- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu raportu, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.
- Powyższy raport nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawany, w szczególności nie może być traktowany jako gwarancja sprzedaży przedmiotu raportu za oszacowaną wartość.
- Niniejszy raport nie może być publikowany w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji.
- Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz

weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.

- Niniejszy raport został sporządzony na podstawie oględzin przedmiotu w warunkach występujących w miejscu jego udostępnienia.
- Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.

Zdjęcie 1



Zdjęcie 2



Zdjęcie 3



Zdjęcie 4



Zdjęcie 5




Zdjęcie 6



Zdjęcie 7




Zdjęcie 8



Zdjęcie 9



Zdjęcie 10



Zdjęcie 11



Zdjęcie 12



Zdjęcie 13



Zdjęcie 14



Zdjęcie 15



Zdjęcie 16




Zdjęcie 17



Zdjęcie 18



Zdjęcie 19



Zdjęcie 20



Zdjęcie 21



Zdjęcie 22



Zdjęcie 23



Zdjęcie 24



Zdjęcie 25



Zdjęcie 26



Zdjęcie 27



Zdjęcie 28



Zdjęcie 25



Zdjęcie 26



Zdjęcie 27



Zdjęcie 28

