MOTOEXPERT
RZECZOZNAWSTWO TECHNIKI SAMOCHODWEJ
MASZYN I URZĄDZEŃ

www.motoexpert.pl
www.rzeczoznawcy-motoexpert.pl
BIURO: 05-420 Józefów, ul. Parkowa 4
NIP: 532-18-76-221
tel./fax: +48 / 22 789 31 25
e-mail: motoexpert@motoexpert.pl

OPINIA Nr DAW-527/26 z dnia 27.03.2025r.

Rzeczoznawca: mgr inż. Andrzej Walewski CCRS411/04/08/11/14/17/20/23/25

Zlecenie: e-mail z dnia: 27.02.2026r.
Przedmiot wyceny: Pozioma szpularka AV 800
Cel wyceny: Celem opinii jest określenie indywidualnej wartości przedmiotu wyceny w miejscu instalacji.

Niniejszą opinię opracowano w oparciu o:

- Szczegółowe zapoznanie się z przedmiotem wyceny.
- Szczegółowe oględziny urządzenia dokonane w dniu 23.03.2026r..
- Podstawy wyceny wartości środków Technicznych – Wydawnictwo BOMIS Press (Poznań) autorstwa dr Tadeusza Klimka.
- Podstawy wyceny wartości środków Technicznych – standard MOTOEXPERT.
- Doświadczenie własne rzeczoznawcy.
- Wartość urządzenia określono na podstawie konsultacji z przedstawicielem producenta i przesłanej aktualnej oferty.
- Dane techniczne ustalono na podstawie zlokalizowanych podczas oględzin tabliczek (wklejek) znamionowych oraz specyfikacji zakupowej.
- Roku produkcji linii ustalono na 2022r.

DANE TECHNICZNO-EKSPLOATACYJNE:

Nazwa maszyny	Szpularka
Typ	AV
Model	AV 800
Numer seryjny	2100121/AV800 /22
Rok produkcji	2022

Podstawowe parametry pracy:

Zakres średnic	0,65 – 1,8 mm
Prędkosć nawijania	max. 30 m/s
Szpule możliwe do użycia	DIN 800
Min. Średnica rdzenia szpuli	300 mm
Max. szerokość szpuli	650 mm
Waga szpuli + drutu	1000 kg
Moc silnika	37kw

W czasie oględzin stwierdzono:

Do oględzin przedstawiono szpularkę AV 800 do linii do ciągnienia na sucho, służącą do odbioru i kontrolowanego nawijania drutu po procesie ciągnienia na szpule, z jednoczesnym zapewnieniem właściwego naprężenia oraz synchronizacji pracy z linią technologiczną.
Maszyna dedykowana do indywidualnych potrzeb zamawiającego. Według oświadczenia użytkownika maszyna od trzech lat nie została uruchomiona. Widoczne ślady przestoju maszyny.
Brak możliwości oceny pracy i stanu technicznego maszyny w warunkach oględzin.
Brak możliwości uruchomienia maszyny. Widoczne zabrudzenia wskazują, że maszyna była użytkowana. Brak możliwości ustalenia dokładnego stopnia zużycia i niesprawności maszyny wynikających z jej przestoju.
Stan techniczny oceniany na podstawie oględzin wizualnych należy uznać jako dostateczny.
W trakcie oględzin nie przedstawiono dokumentacji technicznej DTR dot. maszyny tj. dokumentację techniczno-rozruchową ze specyfikacją oraz deklaracjami zgodności. Brak historii serwisu i eksploatacji.

UWAGA: według informacji od przedstawiciela dostawcy szpularka pracuje z szafą elektryczną połączoną z linią do ciągnięcia na sucho. Odłączenie linii (niebędącej integralną częścią szpularki) z szafą spowoduje brak możliwości pracy szpularki.