

Opinia nr 23/09/2026/IMP

z dnia 30.09.2026 r.

Dotyczy: oszacowanie aktualnej wartości rynkowej.
Rzeczoznawca: mgr Sebastian Kurmanowski RS001444,
uprawnienie AutoConsulting nr 1234.

Przedmiot wyceny: Piec do synteryzacji cyrkonu VITA ZYRCOMAT 6100 MS.



1. DANE FORMALNO-PRAWNE.

1.1. Zlecniodawca.

IMPULS-LEASING Polska Sp. z o.o.
Al. Jerozolimskie 212A
02-486 Warszawa

1.2. Zleceniobiorca.

Fabryka Wycen Sp. z o.o.
ul. Nugat 7/57
02-776 Warszawa

1.3. Przedmiot wyceny.

Piec do synteryzacji cyrkonu VITA ZYRCOMAT 6100 MS.
Szczegółową charakterystykę przedmiotu wyceny przedstawiono w punkcie 3.

1.4. Data i miejsce oględzin.

17.09.2026 r. Famat Serwis Sp. z o.o. Słomczyn, ul. Metalowa 10, 05-600 Grójec.

2. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA PRZEDMIOTU WYCENY.

2.1. Dane techniczno-identyfikacyjne.

Symbol klasyfikacji rodzajowej środków trwałych (KŚT): Rodzaj 802. Wyposażenie, aparaty i sprzęt medyczny.	
Parametry techniczne	
Rodzaj	Piec do synteryzacji cyrkonu
Model	VITA ZYRCOMAT 6100 MS
Numer katalogowy	DZY6100MS220
Producent	VITA Zahnfabrik, Niemcy
Rok produkcji	2022 (przyjęto na podstawie faktury zakupu, w eksploatacji od 2023r.)
Numer seryjny	3120220703 (na podstawie tabliczki znamionowej)
Moc (kW)	1,5
Zasilanie elektryczne	230V 50/60Hz
Wymiary komory spiekania (mm)	przekrój 90 x wysokość 70
Temperatura komory synteryzacyjnej	Maks.1600 °C
Dokładność pomiaru temperatury	+/- 2°C
Wskaźnik trybu działania pieca	Tak
Waga (kg)	27
Wymiary szer./gł./wys. (mm)	315/500/470
Kolor	antracytowy
Obudowa	stal lakierowana

źródło: oględziny środka technicznego, tabliczka znamionowa, karta katalogowa

Działanie i zastosowanie.

Wysokotemperaturowy piec do synteryzacji (spiekania) materiałów ceramicznych wykonanych na bazie tlenku cyrkonu i tlenku glinu.

Zastosowanie w branży stomatologicznej: pracownie/laboratoria protetyczne, centra frezowania CAD/CAM, do spiekania uzupełnień protetycznych, koron, mostów itp.

2.2. Opis stanu technicznego.

Ogólny stan techniczny wizualny średni.

Oględziny przeprowadzono w magazynie sprzętu poleasingowego.

- Próba sprawności w zakresie uruchomienia: nie przeprowadzono – urządzenie bez kabla zasilania sieciowego.
- Brak możliwości weryfikacji funkcjonalności podzespołów pieca m.in. systemu grzewczego.
- Badanie środka technicznego przeprowadzono metodą organoleptyczną;
Obudowa, elementy zewnętrzne: widoczne zabrudzenia, miejscowe zarysowania powierzchni, urządzenie zakurzone, nie stwierdzono widocznych uszkodzeń mechanicznych;
Winda z talerzem w położeniu górnym, w zamkniętej komorze synteryzacyjnej - pozycja zalecana w przypadku, gdy piec nie jest używany
w pozycji zalecanej w przypadku nie używania pieca.
Piec bez panelu sterowania VITA vPad.
Brak akcesoriów dostarczanych standardowo z nowym piecem.
- Dokumentacja techniczna udostępniona podczas oględzin: brak (brak instrukcji obsługi, Deklaracji Zgodności UE, książki przeglądów).
Oznaczenie CE na tabliczce znamionowej: TAK.
Pochodzenie urządzenia: z rynku krajowego.
Liczba godzin pracy: brak danych.
Uwagi: Brak informacji o przeprowadzonych przeglądach, naprawach oraz warunkach eksploatacji.
- Urządzenie nie posiada opinii serwisu, przed dalszą eksploatacją wymaga przeprowadzenia prac konserwacyjnych oraz czynności serwisowych w celu sprawdzenia kompletności, funkcjonalności i stopnia zużycia podzespołów oraz wykrycia ewentualnych usterek części.

3. DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA.

Podczas oględzin rzeczoznawca ustalił stan faktyczny udokumentowany materiałem fotograficznym.



Zdjęcie 1



Zdjęcie 2



Zdjęcie 3



Zdjęcie 4



Zdjęcie 5



Zdjęcie 6



Zdjęcie 7



Zdjęcie 8

Tabliczka znamionowa pieca:*Zdjęcie 9**Zdjęcie 10*



Zdjęcie 11



Zdjęcie 12

*Zdjęcie 13**Zdjęcie 14*

KLAUZULE I ZASTRZEŻENIA

1. Do powyższych wartości nie doliczono podatku VAT.
2. Niniejsza ekspertyza służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.
3. Niniejsza wycena nie jest ofertą handlową.
4. Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne), uszkodzenia oraz braki powstałe po przeprowadzonych oględzinach oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.
5. Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za wady wyceny powstałe z przyjęcia za podstawę informacje od użytkownika lub zlecającego o stanie przedmiotu lub dokumentów z nim związanych, jeśli

brak było podstaw do kwestionowania ich zgodności ze stanem rzeczywistym lub też ustalenie tego stanu rzeczywistego było przez wykonawcę wyceny niemożliwe lub znacznie utrudnione.

6. Niniejsze opracowanie nie może być wykorzystane do żadnego innego celu niż określony w treści opinii i nie może być publikowane w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawcy i bez uzgodnienia z nim formy i treści takiej publikacji.
7. Bez zgody autora opinii zabrania się jej powielania.
8. Nie badano tytułu użytkowania ani tytułu własności przedmiotu wyceny lub elementów, w tym ewentualnego istnienia ograniczonych praw rzeczowych. Nie badano również poprawności i sposobu zainstalowania tabliczki znamionowej i numerów identyfikacyjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych tam podanych.
9. Powyższa wycena nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.
10. Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu.
11. Niniejsza wycena została sporządzona na podstawie oględzin wycenianego przedmiotu w warunkach występujących w miejscu jego udostępnienia.

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu.