Ekspertyza pojazdu

Identyfikacja i Spis Treści

Zleceniodawca:	Vehis Finanse
Wykonawca:	Partner CRLS
Rzeczoznawca:	Bartosz Wnuk / Mateusz Keler
Nr zlecenia:	**VHS00938/26**
Data:	13 październik 2026
Miejsce oględzin:	05-600 Grójec, Słomczyn, ul. Metalowa 10

Identyfikacja skrócona pojazdu

Marka	MG roewe
Model	Ehs Plug-In Hybrid
Numer rejestracyjny	DX59425
Rok produkcji	2021
Numer VIN	LSJA24399MN091633

Zdjęcie poglądowe



Elementy składowe ekspertyzy

Poniższe elementy stanowią integralną część Ekspertyzy

- Ekspertyza - Raport z systemu eksperckiego
- Ekspertyza - Lakier/Ogumienie
- Ekspertyza - Stan utrzymania: Nadwozie/Wnętrze
- Ekspertyza - Stan techniczny
- Ekspertyza - Informacja formalna
- Ekspertyza - Dokumentacja zdjęciowa
- Ekspertyza - Dowód rejestracyjny

Ekspertyza pojazdu

Raport z systemu eksperckiego Info-Ekspert

Data raportu	2026/10/24
Raport na dzień	2026/10/24
Numer licencji / użytkownik	11089 / Partner CRLS

Numer ekspertyzy

Numer ekspertyzy	VHS00938/26

Dane pojazdu - Info-Ekspert ID 25-26/10


Numer rejestracyjny / numer VIN	DX59425 / LSJA24399MN091633
Data pierwszej rejestracji / wiek w miesiącach	2021/11/25, (w Polsce: 2025/03/27) / 59
Rok produkcji	2021
Przebieg rzeczywisty (km) / sposób ustalenia	64421 / Odczytany
Marka	MG
Model	Ehs Plug-In Hybrid
Wersja	Ehs Plug-In Hybrid
Rodzaj nadwozia	Kombi (uniwersalne) 5 drzwiowe
Pojemność silnika (ccm)	1490
Moc kW / KM	119 / 162
Paliwo / norma spalin	Hybrydowa (benzyna/elektr.)

Ekspertyza pojazdu

Ekspertyza - Lakier

Lakier

Wykonano pomiar ręczny grubości powłoki lakierowej [µm] w poszczególnych strefach. Rysunek poglądowy dla pojazdu osobowy.



Numer i nazwa elementu	Przedział grubości powłoki [µm]
1. Pokrywa przednia	Do 150
2. Błotnik przedni lewy	Do 150
3. Słupek przedni lewy	Do 150
4. Drzwi przednie lewe	Do 150
5. Dach	Do 150
6. Słupek środkowy lewy	Do 150
7. Próg lewy	Do 150
8. Drzwi tylne lewe	Do 150
9. Błotnik tylny lewy	Do 150
10. Pokrywa tylna	Do 150
11. Błotnik tylny prawy	POW. 500
12. Drzwi tylne prawe	150 - 200
13. Słupek środkowy prawy	Do 150
14. Próg prawy	Do 150
15. Drzwi przednie prawe	200 - 300
16. Słupek przedni prawy	Do 150
17. Błotnik przedni prawy	Do 150


Pojazd oklejony folią	Nie	Pojazd oklejony reklamą	Nie

Ekspertyza pojazdu

Ekspertyza - Ogumienie

Ogumienie

Wykonano pomiar ręczny grubości bieżnika [mm]. Rysunek poglądowy.



Oś	Producent	Model	Rozmiar	Bieżnik
PP	Michelin	Primacy 3	235/50 R18	6,7
PL	Michelin	Primacy 3	235/50 R18	7,0
TP	Michelin	Primacy 3	235/50 R18	7,5
TL	Michelin	Primacy 3	235/50 R18	POW. 8,0

Koło zapasowe / zestaw

Zestaw naprawczy

Ekspertyza pojazdu

Ekspertyza - Stan utrzymania: Nadwozie/Wnętrze

Nadwozie

Ogólny stan wizualny nadwozia pojazdu: Stan typowy dla wieku pojazdu

Nazwa elementu	Rodzaj uszkodzenia
Pokrywa przednia	Odpryski lakieru
Zderzak przedni	Zarysowanie
Zderzak przedni	Pęknięcie
Spoiler zderzaka przedniego	Pęknięcie
Krata wlotu powietrza prawa	Pęknięcie
Drzwi przednie lewe	Odpryski lakieru
Próg lewy	Zarysowanie
Listwa łukowa błotnika tylnego lewego	Zarysowanie
Zderzak tylny	Zarysowanie
Błotnik tylny prawy	Ślady nieprofesjonalnej naprawy
Drzwi przednie prawe	Zarysowanie
Próg prawy	Zarysowanie
Felga przednia prawa	Rdza/korozja

Wnętrze

Ogólny stan wizualny wnętrza pojazdu: Stan typowy dla wieku pojazdu

Nazwa elementu	Rodzaj uszkodzenia
Lewarek zmiany biegów	Nadmierne zużycie
Deska rozdzielcza	Zarysowanie

Komentarz do stanu utrzymania nadwozia i wnętrza:
Lewarek zmiany biegów - boczny przycisk uszkodzony zatrzask

Ekspertyza pojazdu

Ekspertyza - Stan techniczny

Stan techniczny

Praca pojazdu

Uruchomienie pojazdu	Podjęto próbę - uruchomiono
Próba ruchowa	Podjęto próbę - bez uwag (parking)

Praca podzespołów

Silnik spalinowy	Praca prawidłowa
Silnik elektryczny	Praca prawidłowa
Skrzynia biegów	Praca prawidłowa
Zawieszenie	Praca prawidłowa

Kontrolki / komunikaty
Brak

Inne komentarze dotyczące kontrolek:
Na wyświetlaczu pojazdu widoczny komunikat o usterce układu wspomagania parkowania. wymagana diagnostyka.

Zabezpieczenie przeciwkradzieżowe

Immobiliser	Stwierdzono - działa
Inne	Nie stwierdzono

Instalacja LPG
Nie dotyczy

Ekspertyza pojazdu

Ekspertyza - Informacja formalna

Informacja formalna

Zgodność formalna pojazdu:

Pochodzenie pojazdu	Pochodzenie zagraniczne
Badanie numeru VIN	Badano - stwierdzono zgodność z dokumentacją
Badanie poprawności danych	Przyjęto wg okazanych dokumentów/źródeł
Stan drogomierza	Weryfikowano

Lista dokumentów pojazdu i akcesoriów:

Dowód rejestracyjny	Skan	Tablice rejestracyjne	Tak
Klucz główny	Tak	Apteczka	Tak
Klucz zapasowy	Tak 1 szt.	Gaśnica	Nie
Instrukcja obsługi	Tak	Trójkąt ostrzegawczy	Tak
Książka serwisowa	Tak		

Szczególny charakter eksploatacji pojazdu:

Przewóz osób / taxi	Nie	Wypożyczalnia	Nie

Klauzule:

Opisany w Ekspertyzie stan pojazdu jest wiążący na dzień oględzin.

Rzeczoznawca dokonał odczytu numerów identyfikacyjnych pojazdu oraz wskazań stanu drogomierza bez badania ich poprawności oraz autentyczności.
Ekspertyzę sporządzono w oparciu o dostarczoną dokumentację, badanie organoleptyczne pojazdu w warunkach jego udostępnienia oraz przy wykorzystaniu systemów eksperckich.
Rzeczoznawca nie przeprowadził badań diagnostycznych. Nie ma też wpływu na matematyczne algorytmy, a także bazę wyposażenia standardowego, stosowane w systemach eksperckich.
Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania pojazdu.
Jeżeli do oględzin przedstawiono oryginał dowodu rejestracyjnego, zdjęcia przedstawiają stan faktyczny na dzień oględzin. W przeciwnym razie zdjęcia przedstawiają skan dowodu rejestracyjnego.
Jazda testowa w warunkach parkingowych przeprowadzana jest przy prędkości pojazdu maksymalnie do 20 km/h, brak możliwości sprawdzenia podzespołów w warunkach normalnej eksploatacji.

Ekspertyza służy wyłącznie do celu w niej wskazanego i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu.
Ekspertyza nie może być publikowana bez zgody Wykonawcy.

Ekspertyza pojazdu

Dokumentacja zdjęciowa

Zdjęcia

Ilość zdjęć (bez zdjęć dowodu rejestracyjnego)	111
Zdjęcia poglądowe	Tak
Zdjęcia uszkodzeń	Tak
Zdjęcia dokumentów pojazdu	Tak
Zdjęcia dowodu rejestracyjnego	Tak

Zdjęcia poglądowe
























DX 59425






TGI
















ESS Cooling
KRAFTFAHRZEUG VERBANDKASTEN
AUTO MATTEW










Cruise Set
0
km/h
READY
0
%POWER


Cruise Set
0
km/h
READY
0
%POWER






Navigation







Please Pay Attention to Your Surroundings


Cruise Set
Park Aid System Fault
Please Repair!
READY



AF
AUTO
13:40
Radio
Navigation
Phone
Car
Setup


Please Pay Attention to Your Surroundings


AF
Driving Assistance
Stability Control
Comfort & Convenience
Driving & Maintenance
Factory Setting

























SAIC MOTOR CO.,LTD.
e5*2018/858*00003
LSJA24399MN091633
GROSS VEHICLE WEIGHT 2196 kg
GROSS TRAIN WEIGHT 3696 kg
1- MAX FRONT AXLE WEIGHT 1200 kg
2- MAX REAR AXLE WEIGHT 1150 kg
MG EHS 15E4E 2021-05 CHINA


LSJA24399MN091633


☆LSJA24399MN091633☆









Zdjęcia uszkodzeń




























PL
DX
MARTEX
TIR CZĘŚCI




PL
DX 59
MARTEX
TIR CZĘŚCI
OSTRÓW MAZ


MARTEX
TIR CZĘŚ










OSTRÓW MAZ.
29 644 68 80
MARTEX









MG


MG





















MG


MG


MAX LOAD
MAX PRESS
0 cm
1
2







Dokumenty pojazdu








Dowód rejestracyjny




C.1.1. VEHIS FINANSE SP. Z O.O. ODDZ. WE WROCŁAWIU
C.1.2. 38366599000322
C.1.3. 50-019 WROCŁAW
MARSZ. JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 69
C.2.1. VEHIS FINANSE SP. Z O.O. ODDZ. WE WROCŁAWIU
C.2.2. 38366599000322
C.2.3. 50-019 WROCŁAW
MARSZ. JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 69
C
F.1 2196
F.2 2196
F.3 3696
G 1812
O.1 1500
O.2 750
P.1 1490,00
P.2 119,00
P.3 P/EE/---
S.1 5
S.2 ---
L 2
POZWOLENIE CZASOWE PRZEDŁUŻONO DO:
m.p.
(PODPIS)
ADNOTACJE
---PIERWSZA REJESTRACJA
W KRAJU 2025-03-27---
---(P2)119,00/90,00---
---ZAREJESTROWANO WARUNKOWO---