

Opinia nr 01/10/2026/DLL

z dnia 06.10.2026 r.

Dotyczy: oszacowanie aktualnej wartości rynkowej.
Rzecznawca: mgr Sebastian Kurmanowski RS001444,
uprawnienie AutoConsulting nr 1234.

Przedmiot wyceny: Kosiarka dyskowa tylna Opti Cut 300 TALEX.



1. DANE FORMALNO-PRAWNE.

1.1. Zleceniodawca.

De Lage Landen Leasing Polska S.A.
ul. Inflancka 4A
00-189 Warszawa

1.2. Zleceniobiorca.

Fabryka Wycen Sp. z o.o.
ul. Nugat 7/57
02-776 Warszawa

1.3. Przedmiot wyceny.

Kosiarka dyskowa tylna Opti Cut 300 TALEX.
Szczegółową charakterystykę przedmiotu wyceny przedstawiono w punkcie 3.

1.4. Data i miejsce oględzin.

02.10.2026 r. Famat Serwis Sp. z o.o. Słomczyn, ul. Metalowa 10, 05-600 Grójec.

2. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA PRZEDMIOTU WYCENY.

2.1. Dane techniczno-identyfikacyjne.

Symbol klasyfikacji rodzajowej środków trwałych (KŚT): Grupa 5. Podgrupa 59. Rodzaj. Maszyny do sprzętu ziemiopłodów.	
Parametry techniczne	
Typ	Kosiarka dyskowa tylna
Model	Opti Cut 300
Producent/marka	TALEX, Polska
Rok produkcji	2025 (na podstawie tabliczki znamionowej)
Numer seryjny	024866 (na podstawie tabliczki znamionowej)
Szerokość koszenia (m)	3,0
Liczba dysków/noży (szt.)	7/14
Prędkość robocza (km/h)	10-15
Wydajność (ha/h)	3,75
Układ zawieszenia	TUZ
Zapotrzebowanie na moc ciągnika (KM)	min. 80
Prędkość obrotowa WOM (obr./min)	540
Masa własna (kg)	655
Wymiary w położeniu transportowym dł./szer./wys. (mm)	1328/1957/3705
Kolor maszyny	zielony/szary

Główne elementy wyposażenia:

Wałek przegubowo teleskopowy.
Listwa tnąca 300 LTT.
Przekładnia pasowa.
Bariery ochronne.
Fartuch ochronny.
Sprężynowy system odciążeniowy.

Hydrauliczne podnoszenie i składanie za pomocą siłownika.
Noga podporowa.

źródło: oględziny środka technicznego, tabliczka znamionowa, karta katalogowa

Działanie i zastosowanie.

Kosiarka dyskowa, zawieszana z tyłu ciągnika, przeznaczona do koszenia roślin zielonych niskołodygowych na niezakamienionych użytkach zielonych, łąkach i polach.

Zastosowanie w rolnictwie, w średnich i dużych gospodarstwach.

2.2. Opis stanu technicznego.

Ogólny stan techniczny wizualny dobry.

Oględziny przeprowadzono na placu sprzętu poleasingowego

- Podczas oględzin brak możliwości uruchomienia maszyny i weryfikacji funkcjonalności podzespołów.
- Badanie środka technicznego przeprowadzono metodą organoleptyczną.
Widoczne zabrudzenia eksploatacyjne, ubytki powłoki lakierowej, rdzawy nalot, ogniska korozji, zarysowania ramy, pozostałości gleby i materiału roślinnego.
Listwa tnąca: elementy robocze pokryte rdzawym nalotem, z ogniskami korozji, noże ze śladami zużycia eksploatacyjnego, pojedynczy nóż uszkodzony, złamany – konieczna dalsza weryfikacja serwisowa w zakresie funkcjonalności zespołów napędowych dysków koszących oraz zespołu łożyskowania.
Instalacja hydrauliczna – brak możliwości weryfikacji funkcjonalności, nie stwierdzono widocznych uszkodzeń mechanicznych.
Osłona przekładni pasowej uszkodzona, wgnieciona.
Fartuch ochronny zabrudzony, widoczne uszkodzenia (pęknięcia, rozerwania) materiału.
TUZ: sworznie dolnego zawieszenia bez zawleczek, brak sworznia zawieszenia górnego.
Tabliczka znamionowa z widocznymi uszkodzeniami.
- Udostępniona dokumentacja techniczna: instrukcja obsługi, katalog części zamiennych, Deklaracja Zgodności WE, Karta Gwarancyjna.
Oznakowanie CE: Tak.
- Brak informacji o przeprowadzonych przeglądach, naprawach oraz warunkach eksploatacji.
- Kosiarka nie posiada opinii serwisu, przed dalszą eksploatacją wymaga przeprowadzenia prac konserwacyjnych oraz czynności serwisowych w celu sprawdzenia funkcjonalności i stopnia zużycia podzespołów oraz wykrycia ewentualnych usterek części.

3. DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA.

Podczas oględzin rzeczoznawca ustalił stan faktyczny udokumentowany materiałem fotograficznym.



Zdjęcie 1



Zdjęcie 2



Zdjęcie 3




Zdjęcie 4



Zdjęcie 5



Zdjęcie 6



Zdjęcie 7




Zdjęcie 8




Zdjęcie 9



Zdjęcie 10



Zdjęcie 11



Zdjęcie 12

Tabliczka znamionowa kosiarki:*Zdjęcie 13**Zdjęcie 14*



Zdjęcie 15



Zdjęcie 16



Zdjęcie 17



Zdjęcie 18



Zdjęcie 19



Zdjęcie 20



Zdjęcie 21



Zdjęcie 22



Zdjęcie 23



Zdjęcie 24

KLAUZULE I ZASTRZEŻENIA

1. Do powyższych wartości nie doliczono podatku VAT.
2. Niniejsza ekspertyza służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.
3. Niniejsza wycena nie jest ofertą handlową.
4. Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne), uszkodzenia oraz braki powstałe po przeprowadzonych oględzinach oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.
5. Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za wady wyceny powstałe z przyjęcia za podstawę informacje od użytkownika lub zlecającego o stanie przedmiotu lub dokumentów z nim związanych, jeśli brak było podstaw do kwestionowania ich zgodności ze stanem rzeczywistym lub też ustalenie tego stanu rzeczywistego było przez wykonawcę wyceny niemożliwe lub znacznie utrudnione.

6. Niniejsze opracowanie nie może być wykorzystane do żadnego innego celu niż określony w treści opinii i nie może być publikowane w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawcy i bez uzgodnienia z nim formy i treści takiej publikacji.
7. Bez zgody autora opinii zabrania się jej powielania.
8. Nie badano tytułu użytkowania ani tytułu własności przedmiotu wyceny lub elementów, w tym ewentualnego istnienia ograniczonych praw rzeczowych. Nie badano również poprawności i sposobu zainstalowania tabliczki znamionowej i numerów identyfikacyjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych tam podanych.
9. Powyższa wycena nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.
10. Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu.
11. Niniejsza wycena została sporządzona na podstawie oględzin wycenianego przedmiotu w warunkach występujących w miejscu jego udostępnienia.
12. Wycena nie obejmuje kosztów ewentualnego demontażu oraz ponownego montażu w innym miejscu zainstalowania.

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu.