

Opinia nr 02/10/2026/DLL

z dnia 07.10.2026 r.

Dotyczy: oszacowanie aktualnej wartości rynkowej.
Rzecznawca: mgr Sebastian Kurmanowski RS001444,
uprawnienie AutoConsulting nr 1234.

Przedmiot wyceny: Agregat talerzowy AGRO-MASZ AT30 3,0 m.



1. DANE FORMALNO-PRAWNE.

1.1. Zlecniodawca.

De Lage Landen Leasing Polska S.A.
ul. Inflancka 4A
00-189 Warszawa

1.2. Zleceniobiorca.

Fabryka Wycen Sp. z o.o.
ul. Nugat 7/57
02-776 Warszawa

1.3. Przedmiot wyceny.

Agregat talerzowy AGRO-MASZ AT30 3,0 m.
Szczegółową charakterystykę przedmiotu wyceny przedstawiono w punkcie 3.

1.4. Data i miejsce oględzin.

02.10.2026 r. Famat Serwis Sp. z o.o. Słomczyn, ul. Metalowa 10, 05-600 Grójec.

2. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA PRZEDMIOTU WYCENY.

2.1. Dane techniczno-identyfikacyjne.

Symbol klasyfikacji rodzajowej środków trwałych (KŚT): Grupa 5. Podgrupa 59. Grupa 590. Maszyny i narzędzia uprawowe.	
Parametry techniczne	
Typ	Agregat talerzowy
Model	AT30
Producent/marka	AGRO-MASZ, Polska
Rok produkcji	2024 (na podstawie tabliczki znamionowej)
Numer seryjny	64 (na podstawie tabliczki znamionowej)
Szerokość robocza (m)	3,0
Liczba talerzy (szt.)	24
Talerze (mm)	2 rzędy talerzy Ø 560
Wał (mm)	Rurowy Ø 500
Głębokość robocza (cm)	maks. 14
Wydajność (ha/h)	2,4-3,6
Zapotrzebowanie na moc ciągnika (KM)	100-130
Masa z wałem (kg)	1460
Kolor maszyny	czerwony/zielony

Główne elementy wyposażenia:

TUZ.

Zabezpieczenie gumowe.

Ekrany boczne.

Składane talerze boczne.

Wydźwig hydrauliczny do siewnika.

źródło: oględziny środka technicznego, tabliczka znamionowa, karta katalogowa

Działanie i zastosowanie.

Brona talerzowa przeznaczona jest do uprawy późniejszej i przedsiowej, mieszania z glebą poplonów, nawozów, upraw nieużytków, mieszania i rozdrobnienia resztek późniwnych. Wał rurowy, dedykowany do stosowania na glebach lekkich i niezakamienionych, zagęszcza wierzchnią warstwę, pozostawiając glebę rozluźnioną i przygotowaną do siewu. Wbudowany hydropak umożliwia łączenie agregatu z siewnikiem w zestaw uprawowo-siewny. Zastosowanie w rolnictwie.

2.2. Opis stanu technicznego.

Ogólny stan techniczny wizualny dobry.

Oględziny na placu sprzętu poleasingowego

- Badanie środka technicznego przeprowadzono metodą organoleptyczną. Widoczne normatywne ślady użytkowania, zabrudzenia i zarysowania eksploatacyjne, ubytki powłoki lakierowej, rdzawy nalot, ogniska korozji, nie stwierdzono widocznych istotnych uszkodzeń mechanicznych oraz niekompletności elementów roboczych. Instalacja hydrauliczna – brak możliwości weryfikacji funkcjonalności podczas oględzin. TUZ: brak sworzni zaczepu. Hydropak: brak ciągu wzdłużnego.
- Udostępniona dokumentacja techniczna: brak.
- Oznakowanie CE: Tak.
- Brak informacji o przeprowadzonych przeglądach, naprawach oraz warunkach eksploatacji.
- Maszyna nie posiada opinii serwisu, przed dalszą eksploatacją wymaga przeprowadzenia prac konserwacyjnych oraz czynności serwisowych w celu sprawdzenia funkcjonalności i stopnia zużycia podzespołów oraz wykrycia ewentualnych usterek części.

3. DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA.

Podczas oględzin rzeczoznawca ustalił stan faktyczny udokumentowany materiałem fotograficznym.



Zdjęcie 1



Zdjęcie 2



Zdjęcie 3



Zdjęcie 4



Zdjęcie 5



Zdjęcie 6



Zdjęcie 7

Tabliczka znamionowa maszyny:



Zdjęcie 8




Zdjęcie 9



Zdjęcie 10



Zdjęcie 11




Zdjęcie 12



Zdjęcie 13




Zdjęcie 14



Zdjęcie 15




Zdjęcie 16



Zdjęcie 17



Zdjęcie 18



Zdjęcie 19



Zdjęcie 20



Zdjęcie 21



Zdjęcie 22

KLAUZULE I ZASTRZEŻENIA

1. Do powyższych wartości nie doliczono podatku VAT.
2. Niniejsza ekspertyza służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.
3. Niniejsza wycena nie jest ofertą handlową.
4. Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne), uszkodzenia oraz braki powstałe po przeprowadzonych oględzinach oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.
5. Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za wady wyceny powstałe z przyjęcia za podstawę informacje od użytkownika lub zlecającego o stanie przedmiotu lub dokumentów z nim związanych, jeśli brak było podstaw do kwestionowania ich zgodności ze stanem rzeczywistym lub też ustalenie tego stanu rzeczywistego było przez wykonawcę wyceny niemożliwe lub znacznie utrudnione.
6. Niniejsze opracowanie nie może być wykorzystane do żadnego innego celu niż określony w treści opinii i nie może być publikowane w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawcy i bez uzgodnienia z nim formy i treści takiej publikacji.
7. Bez zgody autora opinii zabrania się jej powielania.
8. Nie badano tytułu użytkowania ani tytułu własności przedmiotu wyceny lub elementów, w tym ewentualnego istnienia ograniczonych praw rzeczowych. Nie badano również poprawności i sposobu zainstalowania tabliczki znamionowej i numerów identyfikacyjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych tam podanych.
9. Powyższa wycena nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.
10. Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu.
11. Niniejsza wycena została sporządzona na podstawie oględzin wycenianego przedmiotu w warunkach występujących w miejscu jego udostępnienia.
12. Wycena nie obejmuje kosztów ewentualnego demontażu oraz ponownego montażu w innym miejscu zainstalowania.

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu.