

Opinia nr 02/10/2026/IMP

z dnia 13.10.2026 r.

Dotyczy: oszacowanie aktualnej wartości rynkowej.
Rzeczoznawca: mgr Sebastian Kurmanowski RS001444,
uprawnienie AutoConsulting nr 1234.

Przedmiot wyceny: Urządzenia stomatologiczne.



1. DANE FORMALNO-PRAWNE.

1.1. Zleceniodawca.

IMPULS-LEASING Polska Sp. z o.o.
Al. Jerozolimskie 212A
02-486 Warszawa

1.2. Zleceniobiorca.

Fabryka Wycen Sp. z o.o.
ul. Nugat 7/57
02-776 Warszawa

1.3. Przedmiot wyceny.

Urządzenia stomatologiczne.
Szczegółową charakterystykę przedmiotu wyceny przedstawiono w punkcie 3.

1.4. Data i miejsce oględzin.

17.09.2026r./02.10.2026r. Famat Serwis Sp. z o.o. Słomczyn, ul. Metalowa 10,
05-600 Grójec.

2. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA PRZEDMIOTU WYCENY.

2.1. Dane techniczno-identyfikacyjne.

Symbol klasyfikacji rodzajowej środków trwałych (KŚT): Rodzaj 802. Wyposażenie, aparaty i sprzęt medyczny.	
Parametry techniczne	
Rodzaj	1.Piec do wypalania ceramiki dentystycznej
Model	VITA VACUMAT 6000 M
Numer katalogowy	DV6000M220
Producent	VITA Zahnfabrik, Niemcy
Rok produkcji	2022 (przyjęto na podstawie faktury zakupu)
Numer seryjny	13202211749 (na podstawie tabliczki znamionowej)
Moc (kW)	1,4
Zasilanie elektryczne	230V 50/60Hz
Wymiary komory napalania (mm)	przekrój 90, wysokość 55
Temperatura komory napalania	maks.1200 °C
Kalibracja temperatury	+/- 1°C
Waga (kg)	13
Wymiary szer./gł./wys. (mm)	230/325/444
Obudowa	Stal lakierowana
Kolor	antracytowy
Zintegrowane tace chłodzące	Tak (2 sztuki)
Panel sterowania	VITA vPad comfort
Numer katalogowy	DVPADCV1
Numer seryjny	3020222061 (na podstawie tabliczki znamionowej)
Przewód instalacyjny	Tak
Pompa próżniowa	VITA typ PJ23723-838.3

Numer katalogowy	DVPU220
Numer seryjny	17935713 (na podstawie tabliczki znamionowej)
Rok produkcji	2022 (na podstawie tabliczki znamionowej)
Zasilanie elektryczne	230V 50/60Hz
Moc (W)	100
Przewód elektryczny zasilający	Tak

Symbol klasyfikacji rodzajowej środków trwałych (KŚT): Rodzaj 802. Wyposażenie, aparaty i sprzęt medyczny.

Parametry techniczne

Rodzaj	2.Frezarka stomatologiczna
Model	inLab MC X5
Numer katalogowy	6384700 D3608
Producent	Sirona Dental Systems GmbH, Niemcy
Rok produkcji	2016 (na podstawie tabliczki znamionowej)
Numer seryjny	401149 (na podstawie tabliczki znamionowej)
Zakres temperatury	+5°C do 40°C
Zasilanie elektryczne	100-240V 50/60Hz
Liczba osi	5
Liczba narzędzi w magazynku	Maks. 6
Sprężone powietrze (bar)	Min. 7,0
Waga (kg)	87
Wymiary szer./wys./gł. (mm)	629/795/575
Kolor	szary/grafitowy
Rodzaj	Urządzenie odciągowe SIRONA
Numer katalogowy	6478387 D3608
Numer seryjny	41918 (na podstawie tabliczki znamionowej)
Rok produkcji	2015 (na podstawie tabliczki znamionowej)
Zasilanie elektryczne	230V 50/60Hz
Wymiary szer./wys./gł. (mm)	350/510/360
Waga (kg)	16
Kolor	szary

Symbol klasyfikacji rodzajowej środków trwałych (KŚT): Rodzaj 802. Wyposażenie, aparaty i sprzęt medyczny.

Parametry techniczne

Rodzaj	3.Skaner laboratoryjny
Model	inEos X5
Numer katalogowy	D3586
Numer REF	6324649
Producent	Sirona Dental Systems GmbH, Niemcy
Rok produkcji	2021 (na podstawie tabliczki znamionowej)
Numer seryjny	8035 (na podstawie tabliczki znamionowej)
Technologia skanowania	cyfrowa projekcja strukturalnego światła
Materiał	Wszystkie powszechnie stosowane gipsy (poza wysoce chłonnymi, odbijającymi lub przeziernymi)

Zasilanie elektryczne	24V
Pobór mocy (W)	120
Łączność	USB 2.0
Waga (kg)	40
Wymiary szer./wys./gł. (mm)	474/735/460
Kolor	szary/grafitowy

Symbol klasyfikacji rodzajowej środków trwałych (KŚT): Rodzaj 441. Sprężarki.	
Parametry techniczne	
Rodzaj	4.Sprężarka bezolejowa
Typ	HDO-20-90-300-230
Producent	GUDEPOL, Polska
Rok produkcji	2022 (na podstawie tabliczki znamionowej)
Numer seryjny	220113 (na podstawie tabliczki znamionowej)
Zasilanie elektryczne	230V 50Hz
Moc silnika (kW)	2,2
Ciśnienie maks. (bar)	10
Obroty (obr/min.)	840
Pojemność zbiornika (l)	90
Wydajność (l/min)	300
Waga (kg)	~80
Wymiary szer./gł./wys. (cm)	114/50/88
Przewód elektryczny zasilający	Tak

Symbol klasyfikacji rodzajowej środków trwałych (KŚT): Podgrupa 48.	
Parametry techniczne	
Rodzaj	5.Osuszacz ziębiczny
Typ	HDX-E 25
Producent	GUDEPOL, Polska
Rok produkcji	2021 (na podstawie tabliczki znamionowej)
Numer seryjny	P101070713 (na podstawie tabliczki znamionowej)
Zasilanie elektryczne	230V/1/50Hz
Pobór mocy (kW)	0,32
Ciśnienie maks. (bar)	16
Czynnik chłodniczy rodzaj/ilość	R134a/0,28 kg
Przyłącze	1/2"
Panel kontrolny	HDX-E
Waga (kg)	~32
Wymiary szer./gł./wys. (cm)	42/36/56
Przewód elektryczny zasilający	Tak
Kolor	niebieski

źródło: ogłędziny środka technicznego, tabliczki znamionowe, karty katalogowe

Działanie i zastosowanie.

Piec VITA VACUMAT 6000 M używany jest do wypalania ceramiki dentystycznej podczas wykonywania uzupełnień protetycznych, takich jak korony, mosty, licówki.

Urządzenie inLab MC X5 przeznaczone jest do wytwarzania elementów protetycznych w procesie frezowania i szlifowania półfabrykatów w postaci bloków lub dysków z materiałów ceramicznych, dwutlenku cyrkonu, polimerów, kompozytów, wosku, ceramiki szklanej oraz hybrydowych materiałów ceramicznych, w procesie na sucho i na mokro.

Skaner inEos X5 służy do cyfrowego skanowania 3D modeli gipsowych oraz tradycyjnych wycisków stomatologicznych w laboratoriach protetycznych.

Sprężarka z osuszaczem ziębniczym przeznaczona jest do uzdatniania sprężonego powietrza, osuszania i filtracji.

Zastosowanie w branży stomatologicznej: pracownie/laboratoria protetyczne, centra frezowania CAD/CAM.

2.2. Opis stanu technicznego.

Oględziny przeprowadzono w magazynie sprzętu poleasingowego.

▪ **Piec VITA VACUMAT 6000 M ze sterownikiem VITA vPad comfort i pompą próżniową VITA typ PJ23723-838.3**

Próba sprawności w zakresie uruchomienia: nie przeprowadzono – urządzenie specjalistyczne, podczas oględzin brak wykwalifikowanego operatora, brak kabla zasilającego.

Brak możliwości weryfikacji funkcjonalności podzespołów m.in. systemu grzewczego, panelu sterowania.

Badanie środka technicznego przeprowadzono metodą organoleptyczną.

Ogólny stan techniczny wizualny średni.

Obudowa, elementy zewnętrzne: widoczne zabrudzenia, miejscowe zarysowania powierzchni, urządzenie zakurzone, nie stwierdzono widocznych uszkodzeń mechanicznych.

Winda z talerzem w położeniu górnym, w zamkniętej komorze napalania, w pozycji zalecanej w przypadku, gdy piec nie jest używany – brak możliwości weryfikacji stanu technicznego komory napalania oraz kompletności akcesoriów, takich jak cokół do napalania, podstawka do napalania.

Do pieca dołączony wskaźnik trybu działania pieca, wąż próżniowy, brak pęsety, brak kabla sieciowego.

Sterownik VITA vPad i pompa próżniowa VITA: widoczne zabrudzenia, zarysowania obudowy, sprzęt zakurzony, nie stwierdzono widocznych istotnych uszkodzeń mechanicznych, brak możliwości weryfikacji funkcjonalności.

Dokumentacja techniczna udostępniona podczas oględzin: brak (brak instrukcji obsługi, Deklaracji Zgodności UE, książki przeglądów).

Oznaczenie CE na tabliczkach znamionowych: TAK.

Pochodzenie sprzętu: z rynku krajowego.

Liczba godzin pracy: brak danych.

▪ **Frezarka stomatologiczna inLab MC X5 SIRONA z urządzeniem odciągowym.**

Próba sprawności w zakresie uruchomienia: nie przeprowadzono – urządzenie specjalistyczne, podczas oględzin brak wykwalifikowanego operatora, brak kabla zasilającego.

Brak możliwości weryfikacji funkcjonalności podzespołów.

Badanie środka technicznego przeprowadzono metodą organoleptyczną;

Ogólny stan techniczny wizualny średni.

Obudowa, elementy zewnętrzne: widoczne znaczne zabrudzenia, liczne zarysowania powierzchni, urządzenie zakurzone, nie stwierdzono widocznych istotnych uszkodzeń mechanicznych.

Komora robocza zamknięta, wewnątrz widoczne znaczne zanieczyszczenia eksploatacyjne, pył z obróbki materiałów, brak możliwości weryfikacji stanu technicznego elementów roboczych komory – konieczna dalsza weryfikacja serwisowa. Do frezarki dołączone urządzenie odciągowe, 2 magazynki narzędzi, frezy, wąż odciągowy.

Urządzenie odciągowe: widoczne znaczne zabrudzenia, liczne zarysowania obudowy, sprzęt zakurzony, filtr workowy zabrudzony, nie stwierdzono widocznych istotnych uszkodzeń mechanicznych, brak możliwości weryfikacji funkcjonalności w rzeczywistych warunkach pracy, dołączony kabel zasilający.

Dokumentacja techniczna udostępniona podczas oględzin: brak (brak instrukcji obsługi, Deklaracji Zgodności UE, książki przeglądów).

Oznaczenie CE na tabliczkach znamionowych: TAK.

Liczba godzin pracy: brak danych.

▪ **Skaner laboratoryjny inEos X5.**

Próba sprawności w zakresie uruchomienia: nie przeprowadzono – urządzenie specjalistyczne, podczas oględzin brak wykwalifikowanego operatora.

Brak możliwości weryfikacji funkcjonalności podzespołów.

Badanie środka technicznego przeprowadzono metodą organoleptyczną;

Ogólny stan techniczny wizualny średni.

Obudowa, elementy zewnętrzne: widoczne zabrudzenia, liczne zarysowania powierzchni, urządzenie zakurzone, nie stwierdzono widocznych istotnych uszkodzeń mechanicznych.

Do skanera dołączony zasilacz sieciowy, kabel USB, podstawa do skanowania ręcznego.

Dokumentacja techniczna udostępniona podczas oględzin: brak (brak instrukcji obsługi, Deklaracji Zgodności UE, książki przeglądów).

Oznaczenie CE na tabliczkach znamionowych: TAK.

Pochodzenie sprzętu: z rynku krajowego.

Liczba godzin pracy: brak danych.

▪ **Sprężarka z osuszaczem GUDEPOL.**

Badanie środka technicznego przeprowadzono metodą organoleptyczną.

Brak możliwości weryfikacji funkcjonalności podzespołów.

Ogólny stan techniczny wizualny średni.

Obudowa, elementy zewnętrzne: widoczne zabrudzenia, liczne zarysowania powierzchni obudowy, urządzenia zakurzone, nie stwierdzono widocznych istotnych uszkodzeń mechanicznych.

Stopień zużycia wkładów filtra powietrza: brak danych.

Do osuszacza dołączony wąż pneumatyczny.

Dokumentacja techniczna udostępniona podczas oględzin: brak (brak instrukcji obsługi, Deklaracji Zgodności UE/CE, książki przeglądów).

Oznaczenia CE na tabliczkach znamionowych: TAK.

Liczba godzin pracy: brak danych

▪ Do sprzętu dołączone dwie pamięci USB (pendrive), oznaczenia nieczytelne, nie badano zawartości.

Oprogramowanie, warunki licencji: brak danych.

Uwagi: Brak informacji o przeprowadzonych przeglądach, naprawach oraz warunkach eksploatacji.

▪ Urządzenia nie posiadają opinii serwisu, przed uruchomieniem i dalszą eksploatacją wymagają przeprowadzenia prac konserwacyjnych oraz czynności serwisowych w celu sprawdzenia kompletności, funkcjonalności i stopnia zużycia podzespołów oraz wykrycia ewentualnych usterek części.


3. DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA.

Podczas oględzin rzeczoznawca ustalił stan faktyczny udokumentowany materiałem fotograficznym.



Zdjęcie 1

2x pendrive



Zdjęcie 2

1. Piec VITA VACUMAT 6000 M ze sterownikiem VITA vPad comfort i pompą próżniową VITA typ PJ23723-838.3



Zdjęcie 3



Zdjęcie 4

Tabliczka znamionowa pieca:



Zdjęcie 5



Zdjęcie 6



Zdjęcie 7

Tabliczka znamionowa panelu sterowania:




Zdjęcie 8



Zdjęcie 9

Tabliczka znamionowa pompy próżniowej:



Zdjęcie 10

2.Frezarka stomatologiczna inLab MC X5 SIRONA



Zdjęcie 11




Zdjęcie 12



Zdjęcie 13



Zdjęcie 14




Zdjęcie 15




Zdjęcie 16

Tabliczka znamionowa frezarki:



Zdjęcie 17



Zdjęcie 18



Zdjęcie 19

Urządzenie odpylające:



Zdjęcie 20



Zdjęcie 21



Zdjęcie 22



Zdjęcie 23



Zdjęcie 24

3.Skaner laboratoryjny inEos X5



Zdjęcie 25



Zdjęcie 26



Zdjęcie 27

Tabliczka znamionowa skanera:



Zdjęcie 28




Zdjęcie 29



Zdjęcie 30



Zdjęcie 31




Zdjęcie 32



Zdjęcie 33



Zdjęcie 34




Zdjęcie 35

4.Sprężarka z osuszaczem GUDEPOL




Zdjęcie 36

Tabliczka znamionowa osuszacza:



Zdjęcie 37




Zdjęcie 38



Zdjęcie 39




Zdjęcie 40



Zdjęcie 41



Zdjęcie 42



Zdjęcie 43

Tabliczka znamionowa sprężarki:



Zdjęcie 44

KLAUZULE I ZASTRZEŻENIA

1. Do powyższych wartości nie doliczono podatku VAT.
2. Niniejsza ekspertyza służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.
3. Niniejsza wycena nie jest ofertą handlową.
4. Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne), uszkodzenia oraz braki powstałe po przeprowadzonych oględzinach oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.

5. Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za wady wyceny powstałe z przyjęcia za podstawę informacje od użytkownika lub zlecającego o stanie przedmiotu lub dokumentów z nim związanych, jeśli brak było podstaw do kwestionowania ich zgodności ze stanem rzeczywistym lub też ustalenie tego stanu rzeczywistego było przez wykonawcę wyceny niemożliwe lub znacznie utrudnione.
6. Niniejsze opracowanie nie może być wykorzystane do żadnego innego celu niż określony w treści opinii i nie może być publikowane w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawcy i bez uzgodnienia z nim formy i treści takiej publikacji.
7. Bez zgody autora opinii zabrania się jej powielania.
8. Nie badano tytułu użytkowania ani tytułu własności przedmiotu wyceny lub elementów, w tym ewentualnego istnienia ograniczonych praw rzeczowych. Nie badano również poprawności i sposobu zainstalowania tabliczki znamionowej i numerów identyfikacyjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych tam podanych.
9. Powyższa wycena nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.
10. Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu.
11. Niniejsza wycena została sporządzona na podstawie oględzin wycenianego przedmiotu w warunkach występujących w miejscu jego udostępnienia.

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu.