Nr zlecenia: 21/14/09/2026/Nest Lease Remarketing z dnia: 2026/09/14

Zleceniodawca:
Nest Leasing S.A
ul. Jaworska 13
53-612 Wrocław

Rzeczoznawca:
inż. Artur Kawęcki/zatw. Pion Weryfikacyjny eRzeczoznawcy



W Y C E N A W A R T O Ś C I

Zadanie: Ocena stanu technicznego i określenie wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [T] IX-2026

Rodzaj pojazdu:	**Samochód terenowy**	VIN:	**Y V 1 L T B A B D H 1 1 1 4 5 8 3**
Marka:	**VOLVO**	Nr rejestracyjny:	**E94153**
Model pojazdu:	**XC 90 2.0 T8 Plug-in Hybrid MR`15 E6**	Nr Info-Ekspert:	**039-06013**
Wersja:	**Excellence AWD-i Getr**	Rok produkcji:	**2016**

Wskazanie drogomierza	239403 km
Data pierwszej rejestracji	2016/06/23
Data ważności badania technicznego	2027/07/30
Rodzaj nadwozia	kombi (uniwersalne) 5 drzwiowe 4 osobowe
Dop. masa całk.	2770 kg*
Jednostka napędowa	hybrydowa (benzyna/elektr.)
Pojemność / Moc silnika spalinowego	1969 ccm / 235kW (320KM)
Moc zespołu napędowego / silnika elektrycznego	294kW (400KM) / 59kW (80KM)
Doładowanie	Turbosp. z chłodn. powietrza
Liczba cylindrów / Układ cylindrów / Liczba zaworów	4 / rzędowy / 16
Rodzaj skrzyni biegów	automatyczna
Rodzaj napędu	AWD-i siln. elektr. nap. oś tylną
Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)	Niebieski 2-warstwowy typu perła

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	L.p.	Nazwa elementu wyposażenia
1	Autoalarm System Volvo Guard	51	Spryskiwacze reflektorów
2	Czujnik deszczu	52	System Apple Carplay
3	Dach panoramiczny	53	System bezkluczykowego dostępu do pojazdu Keyless Entry
4	Drzwi tyłu nadwozia otwierane elektrycznie	54	System BLIS - układ monitorowania "martwych pól" lusterek

5 Dysze spryskiwaczy podgrzewane
6 Dywaniki z logo Exellence
7 Fotel kierowcy z regulacją podparcia pod uda elektryczną
8 Fotel pasażera z regulacją podparcia pod uda elektryczną
9 Fotele absorbujące energię zderzenia
10 Fotele przednie z regulacją elektryczną podparć bocznych
11 Fotele tylne podgrzewane
12 Fotele tylne wentylowane
13 Fotele tylne z funkcją masażu
14 Gniazdo 12V w bagażniku
15 Gniazdo 12V w tylnej środkowej konsoli
16 Gniazdo 230V w tylnej środkowej konsoli
17 Gniazdo USB w tylnej środkowej konsoli
18 Hamulec postojowy elektryczny z funkcją Auto Hold
19 Immobilizer
20 Kamera 360°
21 Kierownica 3-ramienna
22 Kierownica podgrzewana
23 Kierownica pokryta skórą
24 Klimatyzacja automatyczna 4 strefowa
25 Komputer pokładowy
26 Kurtyny powietrzne boczne
27 Lakier Ice White
28 Lodówka z tyłu z podświetleniem i miejscem na szklanki
29 Lusterka zewnętrzne składane elektrycznie
30 Lusterko wewnętrzne ściemniane automatycznie
31 Nakładki ozdobne progów Volvo podświetlane
32 Napinacze pasów bezpieczeństwa
33 Obudowa kluczyka wykończona skórą z logo Exellence
34 Ogrzewanie postojowe z programatorem
35 Oświetlenie do czytania z tyłu
36 Pakiet oświetlenia wnętrza
37 Pilot Homelink
38 Podłokietnik centralny przedni
39 Podnóżek dla pasażerów siedzących z tyłu
40 Podsufitka nubukowo-tekstylna
41 Poduszka powietrzna kierowcy
42 Poduszka powietrzna kolanowa kierowcy
43 Poduszka powietrzna pasażera z możliwością odłączenia
44 Poduszki powietrzne boczne przednie
45 Przegroda części pasażersko - bagażowej
46 Przewód zasilający Mennekes (Mode 2) 4,5m
55 System CTA - Cross Traffic Alert
56 System CTC - system kontroli trakcji w zakręcie
57 System Driver Alert wykrywający zmęczenie kierowcy
58 System informowania o znakach drogowych RSI
59 System nawigacji satelitarnej Sensus
60 System ochrony kierowcy/pasażera przed uderzeniami z tyłu WHIPS
61 System ostrzegający przed niezamierzoną zmianą pasa ruchu LDW
62 System ostrzegania o awaryjnym hamowaniu EBL
63 System ostrzegania o zbliżającym się z tyłu pojeździe
64 System redukujący hałas opon PNCS
65 System Sensus Connect Infotainment
66 System stabilizacji toru jazdy ESC
67 System stabilizacji toru jazdy przyczepy TSA
68 System sygnalizacji spadku ciśnienia w oponach
69 System unikania i łagodzenia zderzeń na skrzyżowaniach
70 System unikania i łagodzenia zderzeń z pieszymi i rowerzystami
71 System wspomagania hamowania - City Safety
72 System wspomagania nagłego hamowania EBA
73 System zabezpieczeń bocznych SIPS
74 System zapobiegający przewracaniu się samochodu RSC
75 System zwalniania pedału hamulca
76 Szklanki kryształowe orrefors 2 szt.
77 Szyby boczne laminowane
78 Szyby tylne przyciemniane
79 Tapicerka ze skóry Nappa z unikalnym wykończeniem w kolorzeBlond
80 Tarcze kół aluminiowe 21" Inscription
81 Tuner radiowy cyfrowy DAB
82 Tył foteli przednich wykończony szwem ozdobnym
83 Uchwyt składany na zakupy w bagażniku
84 Uchwyty na ipada
85 Uchwyty na podsufitce i osłony przeciwsłoneczne wykończone skórą
86 Udostępnianie połączenia internetowego Wi-Fi lub Bluetooth
87 Usługa Volvo On Call
88 Wskaźnik temperatury zewnętrznej
89 Wspomaganie układu kierowniczego
90 Wybór trybów jazdy Drive Mode
91 Wykończenie deski rozdzielczej skórą
92 Wykończenie wnętrza Inscription Linear Walnut
93 Wyświetlacz 4,3" dotykowy, tylny
94 Wyświetlacz Head-Up
95 Wyświetlacz zegarów 12,3" cyfrowy
96 Zagłówki foteli przednich z logiem Exellence

długości

47 Reflektory przednie aktywne Full LED
48 Relingi dachowe anodowane, błyszczące
49 Roleta do bagażnika półautomatyczna
50 Rolety p/słoneczne szyb tylnych bocznych
97 Zagłówki foteli tylnych o zwiększonym komforcie z logiem Exellence
98 Zamek centralny zdalnie sterowany
99 Zestaw głośnomówiący "Bluetooth"

L.p. Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego

1 ABS + EBD - system dystrybucji siły hamowania
- ABS - system zapobiegający blokowaniu kół
- System dystrybucji siły hamowania elektroniczny EBD

2 Asystent parkowania równoległego i prostopadłego
- Czujniki parkowania - przód
- Czujniki parkowania - tył
- Asystent parkowania równoległego
- Asystent parkowania prostopadłego

3 Audio System Premium Sound Browers & Wilkins
- Złącze "USB"
- Złącze "AUX"
- Głośniki 19 szt.
- Wyświetlacz 9" dotykowy
- Wzmacniacz audio 1400W

4 Fotel kierowcy regulowany elektrycznie z pamięcią położenia
- Fotel kierowcy regulowany elektrycznie
- Fotel kierowcy z pamięcią położenia

5 Fotel pasażera regulowany elektrycznie z pamięcią położenia
- Fotel pasażera z pamięcią położenia
- Fotel pasażera regulowany elektrycznie

6 Fotele przednie podgrzewane
- Fotel kierowcy podgrzewany
- Fotel pasażera podgrzewany

7 Fotele przednie regulowane elektrycznie w 6 płaszczyznach
- Fotel kierowcy regulowany elektrycznie
- Fotel pasażera regulowany elektrycznie

8 Fotele przednie wentylowane
- Fotel kierowcy wentylowany
- Fotel pasażera wentylowany

9 Fotele przednie z funkcją masażu
- Fotel kierowcy z funkcją masażu
- Fotel pasażera z funkcją masażu

10 Fotele przednie z regulacją elektryczną odcinka lędźwiowego
- Fotel kierowcy z regulacją odcinka lędźwiowego elektryczną
- Fotel pasażera z regulacją odcinka lędźwiowego elektryczną

11 Fotele tylne regulowane elektrycznie w 6 płaszczyznach
- Fotel kierowcy regulowany elektrycznie
- Fotel pasażera regulowany elektrycznie

12 Konsola środkowa tylna wykończona skórą i drewnem ozdobnym
- Podłokietnik
- Schowki po bokach
- Uchwyty na szklanki podgrzewane i chłodzone
- Podświetlane kryształowe uchwyty na szklanki z kryształu
- Stoliki rozkładane 2 szt.
- Schowek podświetlany
- Podświetlenie ambientowe po bokach

13 Lusterko wewnętrzne ściemniane automatycznie z kompasem
- Lusterko wewnętrzne ściemniane automatycznie
- Kompas

14 Pakiet dla palących
- Zapalniczka
- Popielniczka

15 System Bezpieczeństwa Intellisafe Assist
- Tempomat aktywny
- System wspomagający utrzymanie pojazdu na pasie ruchu (LKA)
- System ostrzegania Distance Alert
- System Queue Assist

16 Szyby przednie i tylne regulowane elektrycznie
- Szyby przednie regulowane elektrycznie
- Szyby tylne regulowane elektrycznie

17 Zawieszenie pneumatyczne Four-C
Zawieszenie pneumatyczne
Zawieszenie aktywne Four-C

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia
1	Hak holowniczy składany półautomatycznie
2	Lakier metalizowany (dopłata)

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

Koło	Marka, typ				Bieżnik [mm]
Przednie lewe:	PIRELLI 275/40	R21	107Y	XL SCORPION VERDE TL PNCS VOL	6,2
Przednie prawe:	PIRELLI 275/40	R21	107Y	XL SCORPION VERDE TL PNCS VOL	6,2
Tylne lewe:	PIRELLI 275/40	R21	107Y	XL SCORPION VERDE TL PNCS VOL	6,2
Tylne prawe:	PIRELLI 275/40	R21	107Y	XL SCORPION VERDE TL PNCS VOL	5,6

KOREKTY WARTOŚCI POJAZDU

KOREKTA ZA PIERWSZĄ REJESTRACJĘ	(+)
KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE	(+)
KOREKTA ZA PRZEBIEG	(-)
KOREKTY RÓŻNE:	
Zadana szacunkowa korekta z tytułu wcześniejszych napraw	(-)
Stan utrzymania i dbałość o pojazd	(-)
Weryfikacja komunikatów komp. pokł.	(-)
KOREKTY RÓŻNE RAZEM	(-)
KOREKTA ZA OGUMIENIE	(+)

UWAGI RZECZOZNAWCY DOTYCZĄCE WYCENY

Dokonano sprawdzenia historii pojazdu w bazie CEPIK.

Nie udostępniono specyfikacji wyposażenia fabrycznego wycenianego pojazdu.
Mając na uwadze powyższe wyposażenie zostało ustalone na podstawie oględzin z natury. Aby ustalić specyfikacje fabryczna wyposażenia należy zwrócić się do dealera. Nie można wykluczyć, że mogą występować różnice w wyposażeniu.

Wartość bazowa pojazdu, ustalona na podstawie danych Info-Ekspert jako uśredniona wartość rynkowa dla pojazdu referencyjnego, została obniżona przy zastosowaniu korekty odzwierciedlającej realne warunki transakcyjne i cenę zakupu/sprzedaży.

Uwaga:

Rzeczoznawca dokonał oględzin pojazdu w warunkach parkingowych, co mogło ograniczyć pełną ocenę jego stanu technicznego. Dodatkowo, jeżeli jazda próbna została przeprowadzona (informacje w treści raportu), to wykonano ją w warunkach parkingowych, z niewielką prędkością, co może nie odzwierciedlać pełnych warunków eksploatacyjnych. Istnieje możliwość, że w innych okolicznościach ujawnią się dodatkowe uszkodzenia lub usterki, których nie można było wykryć podczas obecnych oględzin.

Zalecamy zatem skorzystanie z możliwości oględzin pojazdu we własnym zakresie lub w Autoryzowanej Stacji Obsługi danej marki, co pozwoli na pełniejszą weryfikację stanu technicznego pojazdu przed udziałem w aukcji.

OPIS STANU TECHNICZNEGO ZESPOŁÓW POJAZDU

NADWOZIE - Szkielet i poszycia zewnętrzne

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Błotnik przedni	P	Wgnieciony z zarysowaniami powłoki lakierowej		
2	Pokrywa przednia		Zarysowania powłoki lakierowej		
3	Drzwi boczne przednie	L	Wgniecione z zarysowaniami powłoki lakierowej		
4	Drzwi boczne przednie	P	Wgniecione z zarysowaniami powłoki lakierowej		
5	Drzwi boczne tylne	L	Zarysowania powłoki lakierowej		
6	Drzwi boczne tylne	P	Odpryski powłoki lakierowej		
7	Błotnik tylny	L	Zarysowania powłoki lakierowej		
8	Błotnik tylny	P	Zarysowania powłoki lakierowej		
9	Drzwi tyłu nadwozia		Zarysowania powłoki lakierowej		

Na pozostałych elementach oblachowania bryły nadwozia stwierdzono również typowe dla jego okresu eksploatacji uszkodzenia powłoki lakierowej (zarysowania, odpryski, itp.)

NADWOZIE – Opis powłoki lakierowej

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Grubość powłoki [µm]	Opis
1	Pokrywa przednia		170-230 µm	
2	Błotnik przedni	L	170-230 µm	
3	Drzwi przednie	L	170-230 µm	
4	Drzwi tylne	L	100-130 µm	
5	Błotnik tylny	L	100-130 µm	
6	Błotnik przedni	P	100-130 µm	
7	Drzwi przednie	P	100-130 µm	
8	Drzwi tylne	P	100-130 µm	
9	Błotnik tylny	P	100-130 µm	
10	Pokrywa (drzwi) tyłu nadwozia		100-130 µm	

Podane przedziały grubości powłoki lakierowej poszczególnych elementów dotyczą wyłącznie punktów pomiarowych, tj. trzech wybranych miejsc na danym elemencie nadwozia. Nie oznacza to, że w pozostałych obszarach danego elementu grubość powłoki jest jednakowa ani że nie może wykraczać poza wskazane zakresy. Pomiary wykonano urządzeniem będącym w posiadaniu rzeczoznawcy. Pomiar wykonany innym przyrządem może się różnić.

NADWOZIE – Wyposażenie zewnętrzne

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Zderzak przedni		Odpryski powłoki lakierowej		
2	Listwy chromowane		Zarysowania		
3	Obudowa lusterka bocznego	L	Odpryski powłoki lakierowej		
4	Zderzak tylny		Wgniecenia, zadrapania, starcia powłoki lakierowej		

5	Schowek tylny		Uszkodzona klapa, brak możliwości otworzenia		
6	Lampa zespolona tylna	L	Oklejona folią		
7	Lampa zespolona tylna	P	Oklejona folią		
8	Szyba przednia		Odpryski		

NADWOZIE – Wyposażenie wewnętrzne

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Fotel przedni kpl.	L	Zabrudzony, mikropęknięcia poszycia		
2	Fotel przedni kpl.	P	Zabrudzony, mikropęknięcia poszycia		
3	Podłokietnik środkowy		Zabrudzony		
4	Wykładzina słupka środkowego	L	Zabrudzona		
5	Wykładzina słupka środkowego	P	Zabrudzona		
6	Poszycie tapicerskie drzwi bocznych przednich	P	Zabrudzone		
7	Pas bezpieczeństwa tylny boczny		Zabrudzony		

Wnętrze pojazdu nosi typowe dla jego okresu eksploatacji zabrudzenia oraz zużycie wszystkich elementów.

PODWOZIE – ZAWIESZENIE I KOŁA

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Opona koła przedniego	P	Przecięty bok opony		
2	Tarcza koła przedniego ze stopu lekkiego	L	Zarysowania, starcie powłoki lakierowej		
3	Tarcza koła przedniego ze stopu lekkiego	P	Zadrapania krawędzi bocznej, zarysowania, starcie powłoki lakierowej		
4	Tarcza koła tylnego ze stopu lekkiego	L	Zarysowania, starcie powłoki lakierowej		
5	Tarcza koła tylnego ze stopu lekkiego	P	Zarysowania, starcie powłoki lakierowej		

UKŁAD KIEROWNICZY

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Kierownica		Starcia powłoki lakierowej		

JAZDA KONTROLNA

1	Głośność pracy silnika	BEZ UWAG
2	Przyspieszenia pojazdu	BEZ UWAG
3	Praca układu kierowniczego	BEZ UWAG
4	Głośność (stuki) zawieszenia	BEZ UWAG
5	Zmiana biegów, działanie sprzęgła	BEZ UWAG
6	Głośność skrzyni biegów / bloku napędowego	BEZ UWAG

7	Skuteczność hamulca zasadniczego	BEZ UWAG
8	Skuteczność hamulca pomocniczego	BEZ UWAG

Próba ruchowa przeprowadzona na niewielkim dystansie,na zimnym silniku, w warunkach parkingowych, z prędkością do 15 km/h.

Komunikat komputera pokładowego:
- usterka silnika,
- usterka kamery prawej (brak obrazu w trybie kamery 360 stopni),
Konieczna weryfikacja w warunkach serwisowych.

DOKUMENTY I KOMPLETACJA POJAZDU

1	Kluczyki (ilość sztuk)	2 szt.
2	Dowód rejestracyjny	Do oględzin okazano kopię tymczasowego dowodu rejestracyjnego.
3	Instrukcja obsługi	TAK
4	Gaśnica	TAK
5	Trójkąt ostrzegawczy	TAK

POZOSTAŁE INFORMACJE

1 Pochodzenie pojazdu

Krajowy

2 Badanie poprawności numerów identyfikacyjnych

Numer VIN wybity na karoserii oraz numer VIN tabliczki znamionowej zgodny z dowodem rejestracyjnym

3 Weryfikacja odczytanego stanu drogomierza

Zweryfikowano w bazie CEPIK

Zastrzeżenia ograniczające opinię.

ü Zawarte w niniejszej Wycenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służą jedynie ogólnym celom informacyjnym. Wycena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

ü Wycena/Raport została sporządzone w celu ustalenia istnienia albo nieistnienia uszkodzeń nieakceptowalnych po zakończeniu umowy korzystania z samochodu lub innych okoliczności uzgodnionych w zleceniu. Wycena/Raport nie obejmuje typowych uszkodzeń wynikających z eksploatacji samochodu oraz jego standardowego zużycia.

ü Jeśli chcesz traktować ten dokument jako źródło wiedzy o samochodzie przy jego zakupie, czynisz to na własną odpowiedzialność. eRzeczoznawcy sp.j. nie ponosi odpowiedzialności za takie użycie tej Wyceny/Raportu

ü Niniejsza wycena służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.

ü Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.

ü Powyższa wycena nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.

ü Nie stwierdzono dodatkowych niesprawności i/lub uszkodzeń i/lub braków w zakresie możliwym do ustalenia w warunkach oględzin tj. bez: dostępu do spodu pojazdu, specjalistycznego sprzętu diagnostycznego, jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.

ü Rzeczoznawca podczas oględzin poza warsztatem nie jest w stanie stwierdzić wypadkowej przeszłości pojazdu. W przypadku podwyższonych wartości pomiarów powłoki lakierowej, konieczna jest ekspertyza w warunkach warsztatowych.

ü Rok produkcji pojazdu - nie weryfikowano. Przyjęto w oparciu o dane przekazane przez Zleceniodawcę.

ü Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji. Zakaz publikacji nie dotyczy posługiwania się wyceną w umowach cywilno-prawnych zawieranych przez zleceniodawcę i dotyczących przedmiotu

ü Przed odbiorem pojazdu, kupujący zobowiązany jest do konfrontacji rzeczywistego stanu z informacjami zawartymi w wycenie. Odbiór przedmiotu jest równoznaczny ze zrzeczeniem się wszelkich roszczeń, co do stanu technicznego.

ü Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.

ü Niniejsza wycena nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü W przypadku ujawnienia dodatkowych informacji dotyczących przedmiotowego pojazdu, niedostępnych w czasie wykonywania niniejszej opinii, zaprezentowane stanowisko może ulec zmianie.

ü W opinii założono, że nie wykryto żadnych faktów, które mogłyby istotnie wpływać na wartość wycenionego pojazdu, jeśli w opisie pojazdu nie widnieje inaczej.

ü Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy wynikające z przedstawionych informacji otrzymanych od użytkownika/sprzedawcy/zamawiającego wycenę, jeśli brak podstaw do kwestionowania ich zgodności ze stanem rzeczywistym lub też ustalenie stanu rzeczywistego przez rzeczoznawcę było niemożliwe lub znacznie utrudnione.

ü Wyposażenie standardowe wg. Info - Ekspert. Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy programu. Lista wyposażenia w wycenie ma charakter poglądowy i nie potwierdza kompletności. Aby ustalić specyfikacje fabryczną wyposażenia należy zwrócić się do dealera.

ü W warunkach, w jakich przeprowadzono oględziny rzeczoznawca nie miał możliwości zweryfikowania poprawności działania całego wyposażenia.

ü Opis stanu technicznego pojazdu jest ważny na dzień oględzin. Rzeczoznawca nie bierze odpowiedzialności za zmiany stanu pojazdu wynikające z dalszej eksploatacji lub postoju (np. uszkodzenie akumulatora, powiększenie lub powstanie ognisk korozji, uszkodzenie układu hamulcowego, itp.) – zaleca się sprawdzenie daty wyceny

ü Jeżeli elementy jednostki napędowej, układu przeniesienia napędu itp., są rozmontowane, rzeczoznawca nie weryfikuje kompletności poszczególnych układów. Możliwość wystąpienia braków w kompletacji (np. ze względu na wykorzystanie unieruchomionego pojazdu jako „dawcy części").

ü Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu. Rzeczoznawca nie dokonuje oceny autentyczności przebiegu.

ü W przypadku pojazdów z niesprawnym akumulatorem lub bez niego - podłączenie sprawnego akumulatora nie gwarantuje sprawności technicznej pojazdu. W związku z tym przyjmuje się iż stan techniczny pojazdu jest nieznany, istnieje ryzyko ujawnienia wad ukrytych i dodatkowych uszkodzeń.

ü Nie weryfikowano gwarancji, statusu pakietów serwisowych i kompletności w zakresie osprzętu dodatkowego, z którym przedmiot był zamówiony.

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA


Fot. nr 1


Fot. nr 2


Fot. nr 3


Fot. nr 4



Fot. nr 5



Fot. nr 6



Fot. nr 7



Fot. nr 8



Fot. nr 9



Fot. nr 10



Fot. nr 11



Fot. nr 12



Fot. nr 13



Fot. nr 14



Fot. nr 15



Fot. nr 16



Fot. nr 17



Fot. nr 18



Fot. nr 19



Fot. nr 20



Fot. nr 21



Fot. nr 22



Fot. nr 23



Fot. nr 24



Fot. nr 25



Fot. nr 26



Fot. nr 27



Fot. nr 28



Fot. nr 29



Fot. nr 30



Fot. nr 31



Fot. nr 32



Fot. nr 33



Fot. nr 34



Fot. nr 35



Fot. nr 36



Fot. nr 37



Fot. nr 38




Fot. nr 39




Fot. nr 40



Fot. nr 41



Fot. nr 42



Fot. nr 43




Fot. nr 44



Fot. nr 45



Fot. nr 46



Fot. nr 47



Fot. nr 48



Fot. nr 49



Fot. nr 50



Fot. nr 51



Fot. nr 52



Fot. nr 53



Fot. nr 54



Fot. nr 55



Fot. nr 56



Fot. nr 57



Fot. nr 58



Fot. nr 59



Fot. nr 60



Fot. nr 61



Fot. nr 62



Fot. nr 63



Fot. nr 64



Fot. nr 65



Fot. nr 66



Fot. nr 67



Fot. nr 68



Fot. nr 69



Fot. nr 70



Fot. nr 71



Fot. nr 72



Fot. nr 73



Fot. nr 74



Fot. nr 75



Fot. nr 76



Fot. nr 77



Fot. nr 78



Fot. nr 79



Fot. nr 80



Fot. nr 81



Fot. nr 82



Fot. nr 83



Fot. nr 84



Fot. nr 85



Fot. nr 86



Fot. nr 87



Fot. nr 88



Fot. nr 89



Fot. nr 90



Fot. nr 91



Fot. nr 92



Fot. nr 93



Fot. nr 94



Fot. nr 95



Fot. nr 96



Fot. nr 97



Fot. nr 98



Fot. nr 99



Fot. nr 100



Fot. nr 101



Fot. nr 102



Fot. nr 103



Fot. nr 104



Fot. nr 105



Fot. nr 106

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu