Ekspertyza pojazdu

Identyfikacja i Spis Treści

Zleceniodawca:	Vehis Finanse
Wykonawca:	Partner CRLS
Rzeczoznawca:	Bartosz Wnuk / Mateusz Keler
Nr zlecenia:	**VHS00961/26**
Data:	26 października 2026
Miejsce oględzin:	05-600 Grójec, Słomczyn, ul. Metalowa 10

Identyfikacja skrócona pojazdu

Marka	BMW
Model	Seria 7 [G11, G12] 15-19
Numer rejestracyjny	EL7MY70
Rok produkcji	2017
Numer VIN	WBA7C41090G948199

Zdjęcie poglądowe



Elementy składowe ekspertyzy

Poniższe elementy stanowią integralną część Ekspertyzy

- Ekspertyza - Raport z systemu eksperckiego
- Ekspertyza - Lakier/Ogumienie
- Ekspertyza - Stan utrzymania: Nadwozie/Wnętrze
- Ekspertyza - Stan techniczny
- Ekspertyza - Informacja formalna
- Ekspertyza - Dokumentacja zdjęciowa
- Ekspertyza - Dowód rejestracyjny

Ekspertyza pojazdu

Raport z systemu eksperckiego Eurotax

Data raportu	28.10.2026
Raport na dzień	28.10.2026
Numer licencji / użytkownik	38107 / Partner CRLS

Numer ekspertyzy

Numer ekspertyzy	VHS00961/26

Dane pojazdu - kod EC 0114948

Numer rejestracyjny / numer VIN	EL7MY70 / WBA7C41090G948199
Data pierwszej rejestracji / wiek w miesiącach	07.05.2018 / 101
Rok produkcji	2017
Przebieg rzeczywisty (km) / sposób ustalenia	205282 / Odczytany
Przebieg standardowy / różnica (km)	196200 / 9082
Lakier	----
Liczba właścicieli	Nie podano
Stan pojazdu	Dobry
Specjalne zabezpieczenia antykradzieżowe	Nie
Marka	BMW
Model	Seria 7 [G11, G12] 15-19
Typ	730d xDrive
Rodzaj nadwozia / liczba drzwi / liczba miejsc	Sedan / 4 / 5
Okres dostępności	01.07.2015 - 28.02.2019
Pojemność silnika (ccm)	2993
Moc kW / KM	195 / 265
Paliwo / katalizator	Diesel / Katalizator (Oxy)+DPF
Układ / liczba cylindrów	R / 6
Skrzynia / liczba biegów	A / 8

Wyposażenie standardowe pojazdu

- ABS
- Airbag 6 sztuk: poduszki powietrzne czołowe i boczne dla kierowcy i pasażera, kurtyny powietrzne
- Asystent hamowania
- Asystent świateł drogowych
- Czujnik ciśnienia w ogumieniu
- Czujniki odległości przy parkowaniu (PDC) - przód i tył
- Dywaniki welurowe
- Fotele przednie regulowane elektrycznie z pamięcią ustawień
- Funkcja Start / Stop
- Hamulec postojowy z funkcją automatycznego włączania, elektromechaniczny
- Active Protection
- Aktywne zagłówki z przodu
- Asystent parkowania
- Automatyczne otwieranie-zamykanie bagażnika
- Czujnik deszczu z automatyczną kontrolą świateł mijania
- Dynamiczne światła stop
- Fotele przednie ogrzewane
- Funkcja Follow-Me-Home
- Gniazdo AUX-IN
- Intelligent Emergency Call (Inteligentne Połączenie Alarmowe)

- Kamera cofania
- Kierownica sportowa, skórzana
- Kluczyk samochodowy, wielofunkcyjny z wyświetlaczem LCD
- Komputer pokładowy
- Lampki do czytania z przodu i z tyłu
- Lusterka boczne regulowane elektrycznie, ogrzewane
- Mocowania do fotelika dziecięcego ISOFIX na tylnych siedzieniach
- Osłony przeciwsłoneczne z podświetlanymi lusterkami do makijażu
- Oświetlenie powitalne
- Podgrzewane dysze spryskiwaczy
- Podłokietnik tylny ze schowkiem, składany
- Przełącznik właściwości jezdnych z trybem ECO PRO
- Reflektory przednie diodowe (LED)
- Spryskiwacze reflektorów
- System domykania klapy tylnej
- System odzyskiwania energii hamowania
- Systemy asystujące kierowcę z ostrzeganiem przed kolizją i przekraczaniem ograniczenia prędkości
- Światła przeciwmgielne w technologii LED
- Telefonia komfortowa z ładowaniem bezprzewodowym
- Tempomat z funkcją hamowania
- Uruchamianie silnika bez użycia kluczyka (przycisk Start-Stop)
- Wielofunkcyjny zestaw wskaźników na desce rozdzielczej (12,3-cala)
- Wskaźnik Condition Based Service
- Wyświetlacz Head-Up
- Zawieszenie pneumatyczne
- Kierownica skórzana, wielofunkcyjna
- Klimatyzacja automatyczna z regulacją 2-strefową
- Kolumna kierownicy regulowana elektrycznie w pionie i poziomie
- Lakier uni
- Listwy ozdobne drewno szlachetne Fineline błyszczące z wykończeniem z aluminium
- Lusterko wsteczne i lusterka zewnętrzne przyciemniane automatycznie
- Obsługa za pomocą gestów
- Oświetlenie ambientowe
- Pakiet serwisowy BMW Service Inclusive 5 lat / 100.000 km
- Podłokietnik przedni ze schowkiem
- Progi drzwiowe z emblematem BMW
- Przyciski ulubionych funkcji, 8 przycisków z funkcją zapamiętywania
- Servotronic - progresywne wspomaganie układu kierowniczego
- System alarmowy sterowany pilotem
- System nawigacji satelitarnej Professional nowej generacji
- System załadunkowy
- Śruby do kół zabezpieczające przed kradzieżą
- Tapicerka skórzana Dakota
- TeleServices
- Układ dynamicznej kontroli stabilności DSC z trybem kontroli trakcji DTC
- Usługi ConnectedDrive
- Wskaźnik Check-Control, informujący o stanie
- Wyłącznik poduszki powietrznej pasażera
- Zamek centralny ze zdalnym sterowaniem
- Zestaw głośników HiFi z 12 głośnikami oraz wzmacniaczem 205W

Wyposażenie dodatkowe - dealerskie

- Aktywna wentylacja foteli przednich (V)
- Aktywny układ kierowniczy, zintegrowany ze skrętną osią tylną (V)
- Deska rozdzielcza pokryta skórą (V)
- Felgi aluminiowe 20 Double Spoke 648 M z ogumieniem mieszanym (V)


- Hotspot WiFi (V)
- Klimatyzacja automatyczna z regulacją 4-strefową (V)
- Lakier metalik (V)
- Obramowania Shadow Line Individual, czarne, wysoki połysk (V)
- Opony z funkcją jazdy awaryjnej (Runflat) (V)
- Pakiet Ambient Air (V)
- Pakiet dla palących (V)
- Pakiet ogrzewania Comfort, przód (V)
  - □ Fotele przednie ogrzewane
  - □ Ogrzewane koło kierownicy
  - □ Podłokietniki przednie, ogrzewane
- Pakiet Sportowy M (V)
  - □ Felgi aluminiowe 19 Double Spoke 647, dwukolorowe z ogumieniem mieszanym
  - □ Fotele przednie komfortowe, regulowane elektrycznie
  - □ Kierownica sportowa typu M
  - □ Lakier niemetalizowany - Biel alpejska
  - □ Listwy ozdobne, drewno szlachetne Fineline, czarne, błyszczące, metaliczny szlif
  - □ Pakiet aerodynamiczny
  - □ Podsufitka Individual w kolorze antracytowym
  - □ Światła przeciwmgielne w technologii LED
  - □ Tapicerka skórzana Dakota
- Pasy bezpieczeństwa z przeszyciami BMW M (V)
- Real Time Traffic Information (V)
- Reflektory adaptacyjne LED (V)
- Serwis informacyjny (Concierge Services) (V)
- Spojler tylny M (V)
- System Hi-Fi Harman Kardon Surround z 16 głośnikami i 9 kanałowym wzmacniaczem o mocy 600 W (V)
- Szyba przednia odbijająca promienie słoneczne (V)
- Szyberdach szklany, elektryczny (V)
- Szyby przyciemniane, przeciwsłoneczne (V)
- Tapicerka ekskluzywna skórzana Nappa (V)
- Torba na narty i deski snowboardowe (V)
- Usługi zdalne (Remote Services) (V)

Ekspertyza pojazdu

Ekspertyza - Lakier

Lakier

Wykonano pomiar ręczny grubości powłoki lakierowej [µm] w poszczególnych strefach. Rysunek poglądowy dla pojazdu osobowego.



Numer i nazwa elementu	Przedział grubości powłoki [µm]
1. Pokrywa przednia	Do 150
2. Błotnik przedni lewy	Do 150
3. Słupek przedni lewy	Do 150
4. Drzwi przednie lewe	Do 150
5. Dach	Do 150
6. Słupek środkowy lewy	Do 150
7. Próg lewy	Do 150
8. Drzwi tylne lewe	Do 150
9. Błotnik tylny lewy	Do 150
10. Pokrywa tylna	Do 150
11. Błotnik tylny prawy	Do 150
12. Drzwi tylne prawe	Do 150
13. Słupek środkowy prawy	Do 150
14. Próg prawy	Do 150
15. Drzwi przednie prawe	Do 150
16. Słupek przedni prawy	Do 150
17. Błotnik przedni prawy	Do 150


Pojazd oklejony folią	Nie	Pojazd oklejony reklamą	Nie

Ekspertyza pojazdu

Ekspertyza - Ogumienie

Ogumienie

Wykonano pomiar ręczny grubości bieżnika [mm]. Rysunek poglądowy.



Oś	Producent	Model	Rozmiar	Bieżnik
PP	Bridgestone	Potenza S001	245/40 R20	4,5
PL	Bridgestone	Potenza S001	245/40 R20	4,9
TP	Bridgestone	Potenza S001	275/35 R20	3,2
TL	Bridgestone	Potenza S001	275/35 R20	3,7

Koło zapasowe / zestaw

Zestaw naprawczy - brak

Ekspertyza pojazdu

Ekspertyza - Stan utrzymania: Nadwozie/Wnętrze

Nadwozie

Ogólny stan wizualny nadwozia pojazdu: Stan typowy dla wieku pojazdu

Nazwa elementu	Rodzaj uszkodzenia
Szyba czołowa	Odpryski
Felga przednia prawa	Rdza/korozja
Felga przednia prawa	Zarysowanie
Reflektor przedni prawy	Zarysowanie
Pokrywa przednia	Odpryski lakieru
Felga przednia lewa	Rdza/korozja
Drzwi przednie lewe	Zarysowanie
Felga tylna lewa	Zarysowanie
Zderzak tylny	Zarysowanie
Felga tylna prawa	Zarysowanie
Błotnik tylny prawy	Zarysowanie
Zderzak przedni	Zarysowanie

Wnętrze

Ogólny stan wizualny wnętrza pojazdu: Stan typowy dla wieku pojazdu

Nazwa elementu	Rodzaj uszkodzenia
Fotel przedni lewy	Nadmierne zużycie
Fotel przedni prawy	Nadmierne zużycie
Koło kierownicy	Zarysowanie
Tapicerka drzwi przednich lewych	Zarysowanie
Tapicerka drzwi tylnych lewych	Zarysowanie
Tapicerka drzwi tylnych prawych	Zarysowanie

Ekspertyza pojazdu

Ekspertyza - Stan techniczny

Stan techniczny

Praca pojazdu

Uruchomienie pojazdu	Podjęto próbę - nie uruchomiono
Próba ruchowa	Nie podejmowano próby

Komentarz do jazdy próbnej:
Pojazd nie uruchamia się - akumulator rozładowany. na desce komunikat: awaria systemu AdBlue. po naciśnięciu przycisku start nie pojawia się standardowe menu pojazdu (kontrolki, autotest) i nie dochodzi do pracy rozrusznika - możliwa blokada elektroniczna uniemożliwiająca przejście pojazdu w tryb uruchomienia.

Praca podzespołów

Silnik spalinowy	Nie badano
Silnik elektryczny	Nie dotyczy
Skrzynia biegów	Nie badano
Zawieszenie	Nie badano

Kontrolki / komunikaty
Brak

Inne komentarze dotyczące kontrolek:
Komunikat: awaria systemu AdBlue.

Zabezpieczenie przeciwkradzieżowe

Immobilizer	Stwierdzono - działa
Inne	Nie stwierdzono

Instalacja LPG
Nie dotyczy

Ekspertyza pojazdu

Ekspertyza - Informacja formalna

Informacja formalna

Zgodność formalna pojazdu:

Pochodzenie pojazdu	Pochodzenie krajowe inne
Badanie numeru VIN	Badano - stwierdzono zgodność z dokumentacją
Badanie poprawności danych	Przyjęto wg okazanych dokumentów/źródeł
Stan drogomierza	Weryfikowano

Lista dokumentów pojazdu i akcesoriów:

Dowód rejestracyjny	Skan	Tablice rejestracyjne	Tak
Klucz główny	Tak	Apteczka	Tak
Klucz zapasowy	Nie	Gaśnica	Nie
Instrukcja obsługi	Nie	Trójkąt ostrzegawczy	Tak
Książka serwisowa	Elektroniczna		

Szczególny charakter eksploatacji pojazdu:

Przewóz osób / taxi	Nie	Wypożyczalnia	Nie

Zapisy w rejestrach zewnętrznych:

13.08.2026 - zgłoszenie kradzieży pojazdu
31.08.2026 - odnalezienie pojazdu lub zakończenie poszukiwania
Badanie techniczne: brak informacji o ważnym badaniu technicznym

Szczególne okoliczności oględzin:

Pojazd mokry w trakcie oględzin.

Klauzule:

Opisany w Ekspertyzie stan pojazdu jest wiążący na dzień oględzin.

Rzeczoznawca dokonał odczytu numerów identyfikacyjnych pojazdu oraz wskazań stanu drogomierza bez badania ich poprawności oraz autentyczności.
Ekspertyzę sporządzono w oparciu o dostarczoną dokumentację, badanie organoleptyczne pojazdu w warunkach jego udostępnienia oraz przy wykorzystaniu systemów eksperckich.
Rzeczoznawca nie przeprowadził badań diagnostycznych. Nie ma też wpływu na matematyczne algorytmy, a także bazę wyposażenia standardowego, stosowane w systemach eksperckich.
Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania pojazdu.
Jeżeli do oględzin przedstawiono oryginał dowodu rejestracyjnego, zdjęcia przedstawiają stan faktyczny na dzień oględzin. W przeciwnym razie zdjęcia przedstawiają skan dowodu rejestracyjnego.
Jazda testowa w warunkach parkingowych przeprowadzana jest przy prędkości pojazdu maksymalnie do 20 km/h, brak możliwości sprawdzenia podzespołów w warunkach normalnej eksploatacji.

Ekspertyza służy wyłącznie do celu w niej wskazanego i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu.
Ekspertyza nie może być publikowana bez zgody Wykonawcy.

Ekspertyza pojazdu

Dokumentacja zdjęciowa

Zdjęcia

Ilość zdjęć (bez zdjęć dowodu rejestracyjnego)	125
Zdjęcia poglądowe	Tak
Zdjęcia uszkodzeń	Tak
Zdjęcia dokumentów pojazdu	Tak
Zdjęcia dowodu rejestracyjnego	Nie

Zdjęcia poglądowe

























EL 7MY70






BMW
TwinPower Turbo






































System AdBlue.
COMFORT
P


Ustaw godzinę i datę.
COMFORT
P


Uruchom silnik.
Akum. silnie rozładow.
COMFORT
P


COMFORT
P











Szczegóły
Uzupełnij AdBlue
Skontaktuj się z BMW
Zamknij powiadomienie









MODE
MAX A/C
AUTO
SYNC
A/C



Skontaktuj się z BMW
Uruchomienie silnika bez AdBlue niemożliwe. Natychmiast uzupełnij AdBlue.
Więcej informacji — patrz instrukcja obsługi.
Zamknij powiadomienie



Szczegóły
Uzupełnij AdBlue
Skontaktuj się z BMW
Uruchomienie silnika bez AdBlue niemożliwe. Natychmiast uzupełnij AdBlue.
Więcej informacji — patrz instrukcja obsługi.
Zamknij powiadomienie


Wymogi serwisowania
Historia serwisowa
Okładziny hamulc. tylne
OK Olej silnikowy
OK Kontrola pojazdu
OK Płyn hamulcowy
w 1000 km


Historia serwisowa
OK Data: 10.07.2026 Przegląd: 00000 BMW
OK Data: 22.01.2026 Przegląd: 00000 BMW
OK Data: 23.09.2025 Przegląd: 00000 BMW
OK Data: 22.09.2025 Przegląd: 00000 BMW


Historia serwisowa
Data: 22.08.2025 Przegląd: 00000 BMW
Data: 22.10.2024 Przegląd: 00000 BMW
Data: 15.03.2024 Przegląd: 00000 BMW



Historia serwisowa
Data: 19.05.2023 Przegląd: 00000 BMW
Przebieg: 121.103 km
Data: 02.09.2022 Przegląd: 00000 BMW
Przebieg: 106.232 km
Data: 17.12.2021 Przegląd: 06030 BMW
Przebieg: 91.694 km
Data: 18.11.2021 Przegląd: 06030 BMW


Historia serwisowa
Data: 25.03.2021 Przegląd: 06030 BMW
Data: 23.11.2020 Przegląd: 06030 BMW
Data: 18.11.2019 Przegląd: 28965 BMW


Historia serwisowa
Data: 18.11.2019 Przegląd: 28965 BMW
Przebieg: 41.751 km
Data: 17.06.2019 Przegląd: 28965 BMW
Przebieg: 32.700 km
Data: 09.01.2019 Przegląd: 28965 BMW
Przebieg: 22.743 km
Data: 28.11.2017 Przegląd: 32059 BMW
Przebieg: 4 km










AUTO






































Carbon
CORE


WBA7C41090G948199


Made in
Germany
730d xDrive
C26
0.50
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG
e1*2007/46*0276
WBA7C41090G948199
2540 kg
4740 kg
1- 1220 kg
2- 1370 kg











Zdjęcia uszkodzeń



















































ES1KZ
275/35



































Dokumenty pojazdu



Ekspertyza pojazdu

Dowód rejestracyjny

PARTNER CRLS

Dowód rejestracyjny



