Ekspertyza pojazdu

Identyfikacja i Spis Treści

Zleceniodawca:	Vehis Finanse
Wykonawca:	Partner CRLS
Rzeczoznawca:	Bartosz Wnuk / Mateusz Keler
Nr zlecenia:	**VHS00957/26**
Data:	20 października 2026
Miejsce oględzin:	05-600 Grójec, Słomczyn, ul. Metalowa 10

Identyfikacja skrócona pojazdu

Marka	Opel
Model	Movano Heavy CDTI Euro 6 2179ccm - 165KM 3,5t 21-24
Numer rejestracyjny	WE6P034
Rok produkcji	2022
Numer VIN	VXEYDBPFB12V27393

Zdjęcie poglądowe



Elementy składowe ekspertyzy

Poniższe elementy stanowią integralną część Ekspertyzy

- Ekspertyza - Raport z systemu eksperckiego
- Ekspertyza - Lakier/Ogumienie
- Ekspertyza - Stan utrzymania: Nadwozie/Wnętrze
- Ekspertyza - Stan techniczny
- Ekspertyza - Informacja formalna
- Ekspertyza - Dokumentacja zdjęciowa
- Ekspertyza - Dowód rejestracyjny

Ekspertyza pojazdu

Raport z systemu eksperckiego Eurotax

Data raportu	03.11.2026
Raport na dzień	03.11.2026
Numer licencji / użytkownik	38107 / Partner CRLS

Numer ekspertyzy

Numer ekspertyzy	VHS00957/26

Dane pojazdu - kod EC 0154372

Numer rejestracyjny / numer VIN	WE6P034 / VXEYDBPFB12V27393
Data pierwszej rejestracji / wiek w miesiącach	29.07.2022 / 52
Rok produkcji	2022
Przebieg rzeczywisty (km) / sposób ustalenia	178357 / Odczytany
Przebieg standardowy / różnica (km)	168400 / 9957
Lakier	----
Liczba właścicieli	Nie podano
Stan pojazdu	Dobry
Specjalne zabezpieczenia antykradzieżowe	Nie
Marka	Opel
Model	Movano Heavy CDTI Euro 6 2179ccm - 165KM 3,5t 21-24
Typ	Movano Heavy CDTI L2H2 Edition
Rodzaj nadwozia / liczba drzwi / liczba miejsc	Furgon, wysoki dach / 4 / 3
Okres dostępności	01.12.2021 - 31.10.2022
Pojemność silnika (ccm)	2179
Moc kW / KM	121 / 165
Paliwo / katalizator	Diesel / SCR+EGR+DPF+doc
Układ / liczba cylindrów	R / 4
Skrzynia / liczba biegów	M / 6
Dopuszczalna masa całkowita	3 500
Masa własna / ładowność	2 075 / 1 425
Rozstaw osi 1 / 2	3 450
Zabudowy specjalne	Agregat chłodniczy,

Wyposażenie standardowe pojazdu

- Airbag kierowcy
- Drzwi boczne prawe przesuwne, bez okna
- Felgi stalowe 16 z ogumieniem letnim 215/75
- Gniazdo 12 V w przedziale ładunkowym
- Immobilizer
- Alarm dźwiękowy ostrzegający w trakcie manewru cofania
- Drzwi tylne nieprzeszklone, otwierane pod kątem 180 st.
- Fotel kierowcy z regulacją w 6 kierunkach, regulacją podparcia lędźwiowego, podłokietnik, szuflada
- Gwarancja umowna na pojazd, 2 lata bez limitu kilometrów
- Klimatyzacja sterowana ręcznie + klimatyzowany schowek w desce rozdzielczej

- Kolumna kierownicy regulowana przód-tył
- Komputer pokładowy
- Lusterka boczne sterowane i podgrzewane elektrycznie
- Oświetlenie przedziału ładunkowego
- Radio Multimedia z 5" ekranem dotykowym, radio DAB, 4 głośniki, USB, Bluetooth, Apple, Android
- Siedzenie pasażera podwójne, nieregulowane z podłokietnikiem, ze składanym oparciem środ. w stolik
- System ogrzewania z recyrkulacją powietrza
- Szyby przednie sterowane elektrycznie. Funkcja jednoimpulsowego sterowania oknem kierowcy.
- Tapicerka tekstylna Darko
- Uchwyt na dokumenty na desce rozdzielczej
- Zagłówki komfortowe w fotelach przednich
- Zbiornik paliwa 90 litrów
- Koło zapasowe pełnowymiarowe
- Lakier uni
- Nadkola boczne kół w kolorze czarnym
- Pełna przegroda kabiny oddzielająca przedział pasażerski od ładunkowego
- Schowek w środkowej części kokpitu, zamykany + uchwyt na telefon
- System antypoślizgowy ABS ze wspomaganiem hamowania awaryjnego BAS
- System stabilizacji toru jazdy ESP z system wspomagania ruszania na pochyłościach
- Światła do jazdy dziennej
- Tempomat z ogranicznikiem prędkości
- Uchwyty do zabezpieczania ładunku
- Zamek centralny zdalnie sterowany (automatyczna blokada zamków po ruszeniu)
- Zderzaki, boczne listwy ochronne, lusterka i klamki w kolorze czarnym

Wyposażenie dodatkowe - dealerskie

- Kamera cofania
- Pakiet Nadwozie Pro
  - □ Kołpaki kół pełnowymiarowe
  - □ Reflektory przeciwmgielne
  - □ Światła do jazdy dziennej LED
- Zawieszenie tylne wzmocnione, resor dwu-piórowy

Inne


- Zabudowa specjalistyczna - chłodnia
- Ogrzewanie Webasto

Ekspertyza pojazdu

Ekspertyza - Lakier

Lakier

Wykonano pomiar ręczny grubości powłoki lakierowej [µm] w poszczególnych strefach. Rysunek poglądowy dla pojazdu dostawczego.



Numer i nazwa elementu	Przedział grubości powłoki [µm]
1. Pokrywa przednia	Do 150
2. Błotnik przedni lewy	Do 150
3. Słupek przedni lewy	Do 150
4. Drzwi przednie lewe	Do 150
5. Dach przód	Do 150
6. Dach bok lewy	Do 150
7. Słupek środkowy lewy	Do 150
8. Próg lewy	Do 150
9. Drzwi przesuwne lewe	Do 150
10. Bok tył lewy	Do 150
11. Słupek tylny lewy	Do 150
12. Drzwi tylne lewe	Do 150
13. Drzwi tylne prawe	Do 150
14. Bok tył prawy	Do 150
15. Drzwi przesuwne prawe	Do 150
16. Próg prawy	Do 150
17. Słupek środkowy prawy	Do 150
18. Drzwi przednie prawe	Do 150
19. Dach bok prawy	Do 150
20. Słupek przedni prawy	Do 150
21. Błotnik przedni prawy	Do 150


Pojazd oklejony folią	Nie	Pojazd oklejony reklamą	Nie

Ekspertyza pojazdu

Ekspertyza - Ogumienie

Ogumienie

Wykonano pomiar ręczny grubości bieżnika [mm]. Rysunek poglądowy.



Oś	Producent	Model	Rozmiar	Bieżnik
PP	Continental	Contivancontact	215/75 R16	4,2
PL	Continental	Contivancontact	215/75 R16	4,6
TP	Continental	Contivancontact	215/75 R16	4,4
TL	Continental	Contivancontact	215/75 R16	4,0

Koło zapasowe / zestaw

Koło pełnowymiarowe

Ekspertyza pojazdu

Ekspertyza - Stan utrzymania: Nadwozie/Wnętrze

Nadwozie

Ogólny stan wizualny nadwozia pojazdu: Stan typowy dla wieku pojazdu

Nazwa elementu	Rodzaj uszkodzenia
Szyba czołowa	Odpryski
Zderzak przedni	Zarysowanie
Błotnik przedni prawy	Odpryski lakieru
Pokrywa przednia	Odpryski lakieru
Błotnik przedni lewy	Odpryski lakieru
Słupek przedni lewy	Zarysowanie
Drzwi przednie lewe	Zarysowanie
Próg lewy	Zarysowanie
Drzwi/poszycie środkowe lewe	Zarysowanie
Drzwi/poszycie tylne lewe	Zarysowanie
Listwa łukowa błotnika tylnego lewego	Zarysowanie
Słupek tylny lewy	Zarysowanie
Drzwi tylne lewe	Zarysowanie, wgniecenie
Drzwi tylne prawe	Zarysowanie
Zderzak tylny	Zarysowanie
Słupek tylny prawy	Zarysowanie
Kołpak tylny prawy	Zarysowanie
Listwa łukowa błotnika tylnego prawego	Zarysowanie
Narożnik zderzak tylny prawy	Zarysowanie
Listwa boczna poszycia tylnego lewego	Zarysowanie
Listwa drzwi przesuwnych prawa	Zarysowanie
Próg prawy	Zarysowanie, wgniecenie
Drzwi/poszycie środkowe prawe	Zarysowanie, wgniecenie
Słupek środkowy prawy	Zarysowanie, wgniecenie
Listwa słupka środkowego prawa	Zarysowanie, wgniecenie
Listwa drzwi przednich prawych	Zarysowanie
Drzwi przednie prawe	Zarysowanie
Lusterko prawe	Pęknięcie

Wnętrze

Ogólny stan wizualny wnętrza pojazdu: Stan typowy dla wieku pojazdu

Nazwa elementu	Rodzaj uszkodzenia
Fotel przedni lewy	Zabrudzenie
Nakładka hamulca roboczego	Rozerwanie materiału
Fotel przedni środkowy	Zabrudzenie
Fotel przedni prawy	Zabrudzenie

Nazwa elementu	Rodzaj uszkodzenia
Podłokietnik przedni	Nadmierne zużycie

Ekspertyza pojazdu

Ekspertyza - Stan techniczny

Stan techniczny

Praca pojazdu

Uruchomienie pojazdu	Podjęto próbę - uruchomiono
Próba ruchowa	Inne-komentarz

Komentarz do jazdy próbnej:
Po uruchomieniu zimnego silnika słychać głośną pracę jednostki napędowej, a obroty biegu jałowego rosną samoczynnie do ok. 1500 obr./min. na podstawie oględzin nie da się jednoznacznie ustalić przyczyny tych objawów ani tego, czy wynikają ze szkody. stan silnika wymaga sprawdzenia w warunkach warsztatowych.

Praca podzespołów

Silnik spalinowy	Głośna i nierównomierna praca
Silnik elektryczny	Nie dotyczy
Skrzynia biegów	Praca prawidłowa
Zawieszenie	Stuki w przedniej osi

Komentarz do pracy podzespołów:
Hamulec postojowy - niska wydajność

Kontrolki / komunikaty
Check engine

Inne komentarze dotyczące kontrolek:
Skontrolować silnik, światła pozycyjne, światła stop

Zabezpieczenie przeciwkradzieżowe

Immobilizer	Stwierdzono - działa
Inne	Nie stwierdzono

Instalacja LPG
Nie dotyczy

Ekspertyza pojazdu

Ekspertyza - Informacja formalna

Informacja formalna

Zgodność formalna pojazdu:

Pochodzenie pojazdu	Pochodzenie krajowe dealer autoryzowany
Badanie numeru VIN	Badano - stwierdzono zgodność z dokumentacją
Badanie poprawności danych	Przyjęto wg okazanych dokumentów/źródeł
Stan drogomierza	Weryfikowano

Lista dokumentów pojazdu i akcesoriów:

Dowód rejestracyjny	Oryginał	Tablice rejestracyjne	Tak
Klucz główny	Tak	Apteczka	Nie
Klucz zapasowy	Tak 1 szt.	Gaśnica	Tak
Instrukcja obsługi	Nie	Trójkąt ostrzegawczy	Nie
Książka serwisowa	Nie		

Szczególny charakter eksploatacji pojazdu:

Przewóz osób	Nie	Firma kurierska	Nie

Szczególne okoliczności oględzin:

Oględziny wykonano w trakcie opadów deszczu. mokra powierzchnia nadwozia uniemożliwiła pełną ocenę powłoki lakierowej i stanu zewnętrznego pojazdu.

Klauzule:

Opisany w Ekspertyzie stan pojazdu jest wiążący na dzień oględzin.

Rzeczoznawca dokonał odczytu numerów identyfikacyjnych pojazdu oraz wskazań stanu drogomierza bez badania ich poprawności oraz autentyczności.
Ekspertyzę sporządzono w oparciu o dostarczoną dokumentację, badanie organoleptyczne pojazdu w warunkach jego udostępnienia oraz przy wykorzystaniu systemów eksperckich.
Rzeczoznawca nie przeprowadził badań diagnostycznych. Nie ma też wpływu na matematyczne algorytmy, a także bazę wyposażenia standardowego, stosowane w systemach eksperckich.
Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania pojazdu.
Jeżeli do oględzin przedstawiono oryginał dowodu rejestracyjnego, zdjęcia przedstawiają stan faktyczny na dzień oględzin. W przeciwnym razie zdjęcia przedstawiają skan dowodu rejestracyjnego.
Jazda testowa w warunkach parkingowych przeprowadzana jest przy prędkości pojazdu maksymalnie do 20 km/h, brak możliwości sprawdzenia podzespołów w warunkach normalnej eksploatacji.

Ekspertyza służy wyłącznie do celu w niej wskazanego i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu.
Ekspertyza nie może być publikowana bez zgody Wykonawcy.

Ekspertyza pojazdu

Dokumentacja zdjęciowa

Zdjęcia

Ilość zdjęć (bez zdjęć dowodu rejestracyjnego)	172
Zdjęcia poglądowe	Tak
Zdjęcia uszkodzeń	Tak
Zdjęcia dokumentów pojazdu	Tak
Zdjęcia dowodu rejestracyjnego	Tak

Ekspertyza online

Pełną ekspertyzę wraz ze wszystkimi zdjęciami w wysokiej rozdzielczości można obejrzeć w Bazie Ekspertyz Partner CRLS. Kliknij poniższy link – strona otworzy się w przeglądarce, logowanie nie jest wymagane. Zdjęcia można powiększać, obracać i przeglądać kolejno.

https://app.crls.pl/baza/?id=VkhTMDA5NTcvMjY.f1d2f27ca023f6a58bc89a7defcbc231

Jeśli link nie otwiera się po kliknięciu, skopiuj go (albo przepisz dokładnie, zwracając uwagę na wielkość liter) do paska adresu przeglądarki i naciśnij Enter. Zalecamy przeglądarkę Google Chrome i wyłączenie blokowania reklam (np. AdBlock) dla tej strony.

Zdjęcia poglądowe






























WE 6P034








TEXACO
SW30


TEXACO
5/30








































10
30
50
70
90
110
130
150
170
190
km/h
F
H




świeł stop
10:21


Skontrolować
10:21


silnik
10:21


Kontrola
10:21


świateł pozyc.
10:21


Kontrola
10:21


świeł stop
10:21


Skontrolować
1021




VOX FM


VOX FM
106.40






VOLUME
RADIO
MEDIA
TRIP
PHONE
MORE


Webasto


ZANOTTI
set
prg



ZANOTTI
set
prg



















VXEYDBPFB
12V27393


VXEYDBPFB
12V27393


78300 POISSY - FRANCE
OPEL
AUTOMOBILES PEUGEOT
e3*2007/46*0045
VXEYDBPFB*12V27393
3500 KG
6500 KG
2100 KG
2400 KG
YDBP*B MS0100
1.51









Zdjęcia uszkodzeń














































































eXpert
LEVITY




eXpert










eXpert
































































































LEVITY




eXpert



Dokumenty pojazdu



Ekspertyza pojazdu

Dowód rejestracyjny

PARTNER CRLS

Dowód rejestracyjny



