

Ekspertyza pojazdu



PARTNER
CRLS

Identyfikacja i Spis Treści

Zlecniodawca:	Vehis Finanse
Wykonawca:	Partner CRLS
Rzeczoznawca:	Bartosz Wnuk / Mateusz Keler
Nr zlecenia:	VHS00967/26
Data:	20 października 2026
Miejsce oględzin:	05-600 Grójec, Słomczyn, ul. Metalowa 10

Identyfikacja skrócona pojazdu

Marka	Renault
Model	Kangoo Express 1.5 Blue dCi Euro 6 1461ccm - 115KM
Numer rejestracyjny	CT621AU
Rok produkcji	2019
Numer VIN	VF1WF000164413621

Zdjęcie poglądowe



Elementy składowe ekspertyzy

Poniższe elementy stanowią integralną część Ekspertyzy

- Ekspertyza - Raport z systemu eksperckiego
- Ekspertyza - Lakier/Ogumienie
- Ekspertyza - Stan utrzymania: Nadwozie/Wnętrze
- Ekspertyza - Stan techniczny
- Ekspertyza - Informacja formalna
- Ekspertyza - Dokumentacja zdjęciowa
- Ekspertyza - Dowód rejestracyjny

Ekspertyza pojazdu



PARTNER
CRLS

Raport z systemu eksperckiego Eurotax

Data raportu	24.10.2026
Raport na dzień	24.10.2026
Numer licencji / użytkownik	38107 / Partner CRLS

Numer ekspertyzy

Numer ekspertyzy	VHS00967/26
------------------	-------------

Dane pojazdu - kod EC 0140710

Numer rejestracyjny / numer VIN	CT621AU / VF1WF000164413621
Data pierwszej rejestracji / wiek w miesiącach	04.11.2019 / 83
Rok produkcji	2019
Przebieg rzeczywisty (km) / sposób ustalenia	156065 / Odczytany
Przebieg standardowy / różnica (km)	189500 / -33435
Lakier	----
Liczba właścicieli	Nie podano
Stan pojazdu	Przeciętny
Specjalne zabezpieczenia antykradzieżowe	Nie
Marka	Renault
Model	Kangoo Express 1.5 Blue dCi Euro 6 1461ccm - 115KM
Typ	Kangoo Maxi 1.5 Blue dCi Pack Clim
Rodzaj nadwozia / liczba drzwi / liczba miejsc	Furgon / 5 / 2
Okres dostępności	01.07.2019 - 31.12.2021
Pojemność silnika (ccm)	1461
Moc kW / KM	85 / 115
Paliwo / katalizator	Diesel / SCR+EGR+DPF+doc
Układ / liczba cylindrów	R / 4
Skrzynia / liczba biegów	M / 6
Dopuszczalna masa całkowita	2 200
Masa własna / ładowność	1 448 / 752
Rozstaw osi 1 / 2	3 081

Wypożyczenie standardowe pojazdu

- ABS
- Drzwi prawe odsuwane, nieprzeszkłone
- EBV - elektroniczny rozdział sił hamowania
- Filtr przeciwpyłkowy
- Kierownica z regulacją wysokości
- Koło zapasowe pełnowymiarowe
- Komputer pokładowy
- Lusterka boczne regulowane elektrycznie
- Pasy bezpieczeństwa z napinaczami, przód
- Przegroda, ścianka działowa nieprzeszkona
- Drzwi lewe odsuwane, nieprzeszkłone
- Drzwi tylne, nieprzeszkłone
- Felgi stalowe 15 z ogumieniem
- Gniazdo 12V
- Klimatyzacja manualna
- Kołpaki ozdobne pełnowymiarowe
- Lakier uni
- Oświetlenie przestrzeni bagażowej
- Poduszka powietrzna kierowcy
- Przygotowanie do instalacji radia

- Radio CD/MP3 z Bluetooth i gniazdem USB
- System wspomagania nagłego hamowania
- Tapicerka materiałowa
- Wykładzina gumowa przestrzeni ładunkowej, zintegrowana
- System ESP + Grip Control + Hill Start Assist
- Szyby przednie elektrycznie podnoszone
- Wspomaganie układu kierowniczego
- Zamek centralny


Wyposażenie dodatkowe - dealerskie

- Czujniki parkowania, tylny (V)
- Pakiet Control (V)
- Podłoga drewniana w przestrzeni ładunkowej (V)
- Poduszka powietrzna pasażera (V)
- Półka pod dachem w kabinie (V)
- Regulator prędkości (V)
- Ściana nieprzeszkłona z lewej strony (V) (G)

Ekspertyza - Lakier

Lakier

Wykonano pomiar ręczny grubości powłoki lakierowej [μm] w poszczególnych strefach. Rysunek poglądowy dla pojazdu dostawczego.



Numer i nazwa elementu	Przedział grubości powłoki [μm]
1. Pokrywa przednia	Do 150
2. Błotnik przedni lewy	Nie dotyczy
3. Słupek przedni lewy	200 - 300
4. Drzwi przednie lewe	200 - 300
5. Dach przód	Do 150
6. Dach bok lewy	300 - 500
7. Słupek środkowy lewy	200 - 300
8. Próg lewy	POW. 500
9. Drzwi przesuwne lewe	Nie dotyczy
10. Bok tył lewy	200 - 300
11. Słupek tylny lewy	Do 150
12. Drzwi tylne lewe	Do 150
13. Drzwi tylne prawe	Do 150
14. Bok tył prawy	Do 150
15. Drzwi przesuwne prawe	Do 150
16. Próg prawy	Do 150
17. Słupek środkowy prawy	Do 150
18. Drzwi przednie prawe	Do 150
19. Dach bok prawy	Do 150
20. Słupek przedni prawy	Do 150
21. Błotnik przedni prawy	Nie dotyczy

Pojazd oklejony folią

Nie

Pojazd oklejony reklamą


Nie



Ekspertyza - Ogumienie

Ogumienie

Wykonano pomiar ręczny grubości bieżnika [mm]. Rysunek poglądowy.



Oś	Producent	Model	Rozmiar	Bieżnik
PP	Goodride	Zupereco z-107	195/65 R15	3,2
PL	Goodride	Zupereco z-107	195/65 R15	2,8
TP	Goodride	Zupereco z-107	195/65 R15	5,1
TL	Goodride	Zupereco z-107	195/65 R15	5,5

Koło zapasowe / zestaw

Koło pełnowymiarowe



Ekspertyza - Stan utrzymania: Nadwozie/Wnętrze

Nadwozie

Ogólny stan wizualny nadwozia pojazdu:

Stan typowy dla wieku pojazdu

Nazwa elementu	Rodzaj uszkodzenia
Zderzak przedni	Zarysowanie
Kołpak przedni lewy	Zarysowanie
Drzwi tylne lewe	Zarysowanie
Drzwi tylne prawe	Zarysowanie
Zderzak tylny	Zarysowanie
Kołpak tylny prawy	Zarysowanie
Drzwi/poszycie środkowe prawe	Zarysowanie
Drzwi przednie prawe	Odpryski lakieru
Lusterko prawe	Pęknięcie
Kołpak przedni prawy	Zarysowanie

Wnętrze

Ogólny stan wizualny wnętrza pojazdu:

Stan typowy dla wieku pojazdu

Nazwa elementu	Rodzaj uszkodzenia
Wygłuszenie pokrywy przedniej	Rozerwanie
Fotel przedni lewy	Zabrudzenie
Fotel przedni środkowy	Zabrudzenie
Fotel przedni prawy	Zabrudzenie
Komora ładunkowa	Zarysowanie
Komora ładunkowa	Nadmierne zużycie
Tapicerka drzwi przednich prawych	Zarysowanie

Komentarz do stanu utrzymania nadwozia i wnętrza:

Kod radia "0000"

Ekspertyza pojazdu



PARTNER
CRLS

Ekspertyza - Stan techniczny

Stan techniczny

Praca pojazdu

Uruchomienie pojazdu

Podjęto próbę - uruchomiono

Próba ruchowa

Podjęto próbę - bez uwag (parking)

Praca podzespołów

Silnik spalinowy

Praca prawidłowa

Silnik elektryczny

Nie dotyczy

Skrzynia biegów

Praca prawidłowa

Zawieszenie

Praca prawidłowa

Komentarz do pracy podzespołów:

Podczas oględzin wykonano rozruch na zimnym silniku. silnik uruchomił się, jednak czas rozruchu był wyraźnie dłuższy niż przeciętnie, co może wskazywać na obniżoną sprawność akumulatora, układu rozruchowego lub zasilania.

Kontrolki / komunikaty

Brak

Zabezpieczenie przeciwkradzieżowe

Immobilizer

Stwierdzono - działa

Inne

Nie stwierdzono

Instalacja LPG

Nie dotyczy



Ekspertyza - Informacja formalna

Informacja formalna

Zgodność formalna pojazdu:

Pochodzenie pojazdu	Pochodzenie krajowe inne
Badanie numeru VIN	Badano - stwierdzono zgodność z dokumentacją
Badanie poprawności danych	Przyjęto wg okazanych dokumentów/źródeł
Stan drogomierza	Weryfikowano

Lista dokumentów pojazdu i akcesoriów:

Dowód rejestracyjny	Oryginał	Tablice rejestracyjne	Tak
Klucz główny	Tak	Apteczka	Tak
Klucz zapasowy	Nie	Gaśnica	Tak
Instrukcja obsługi	Nie	Trójkąt ostrzegawczy	Tak
Książka serwisowa	Nie		

Szczególny charakter eksploatacji pojazdu:

Przewóz osób	Nie	Firma kurierska	Nie
--------------	-----	-----------------	-----

Szczególne okoliczności oględzin:

Oględziny wykonano w trakcie opadów deszczu. mokra powierzchnia nadwozia uniemożliwiła pełną ocenę powłoki lakierowej i stanu zewnętrznego pojazdu.

Klauzule:

Opisany w Ekspertyzie stan pojazdu jest wiążący na dzień oględzin.

Rzeczoznawca dokonał odczytu numerów identyfikacyjnych pojazdu oraz wskazań stanu drogomierza bez badania ich poprawności oraz autentyczności.

Ekspertyzę sporządzono w oparciu o dostarczoną dokumentację, badanie organoleptyczne pojazdu w warunkach jego udostępnienia oraz przy wykorzystaniu systemów eksperckich.

Rzeczoznawca nie przeprowadził badań diagnostycznych. Nie ma też wpływu na matematyczne algorytmy, a także bazę wyposażenia standardowego, stosowane w systemach eksperckich.

Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania pojazdu.

Jeżeli do oględzin przedstawiono oryginał dowodu rejestracyjnego, zdjęcia przedstawiają stan faktyczny na dzień oględzin. W przeciwnym razie zdjęcia przedstawiają skan dowodu rejestracyjnego.

Jazda testowa w warunkach parkingowych przeprowadzana jest przy prędkości pojazdu maksymalnie do 20 km/h, brak możliwości sprawdzenia podzespołów w warunkach normalnej eksploatacji.

Ekspertyza służy wyłącznie do celu w niej wskazanego i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu.

Ekspertyza nie może być publikowana bez zgody Wykonawcy.

Ekspertyza pojazdu

Dokumentacja zdjęciowa






PARTNER
CRLS





Zdjęcia




Ilość zdjęć (bez zdjęć dowodu rejestracyjnego)	104
Zdjęcia poglądowe	Tak
Zdjęcia uszkodzeń	Tak
Zdjęcia dokumentów pojazdu	Tak
Zdjęcia dowodu rejestracyjnego	Tak



















































Dowód rejestracyjny



PARTNER
CRLS

Dowód rejestracyjny

[illegible]

TERMIN BADAŃ TECHNICZNEGO

26.10.2024

DATA: 2023-10-25

PODPIŚCIE: [Podpis]

SKP CT/D/0059

CT/D/0059

DATA: 2023-10-25

PODPIŚCIE: [Podpis]

SKP CT/D/0059

CT/D/0059

TERMIN BADAŃ TECHNICZNEGO

26.10.2024

DATA: 2023-10-25

PODPIŚCIE: [Podpis]

SKP CT/D/0059

CT/D/0059

DATA: 2023-10-25

PODPIŚCIE: [Podpis]

SKP CT/D/0059

CT/D/0059

ANOTACJE ŁĄCZONE

---(V.9) POZIOM ENISI SPALIN - EURO 6 CH---

2023-07-23

URZĄD MIŁAŃSKA TORUŃ

POUČENIE:

Właściciel pojazdu jest zobowiązany zgłosić w ciągu 30 dni od daty, kiedy wydał dowód rejestracyjny, wszelkie zmiany danych zawartych w dowodzie rejestracyjnym pojazdu.