

WYCIĄG Z OPINII

Myjka MANSSER OSMO

Numer seryjny: MO414619



Autor opinii: Kamil Kałuża

Sieradz, 30.10.2026 r.

01. ZAMAWIAJĄCY OPINIĘ

IMPULS LEASING POLSKA Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 212A, 02-486 Warszawa.

02. WŁADAJĄCY

IMPULS LEASING POLSKA Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 212A, 02-486 Warszawa.

03. PRZEDMIOT OPINII

Myjka MANSSER OSMO

04. CEL I PRZEZNACZENIE OPINII

Celem opinii jest oszacowanie indywidualnej wartości rynkowej przedmiotu opinii jako podstawy ceny wywoławczej na aukcji.

05. DATA I MIEJSCE OGŁĘDZIN

Przedmiotowy środek techniczny poddano oględzinom w dniu 21.10.2026 r., na terenie placu magazynowego firmy Famat Serwis Sp. o.o., pod adresem: Worów 50b, 05-600 Grójec, w obecności pracownika magazynu.

06. INFORMACJE DODATKOWE

Przedmiot okazano w warunkach magazynowych, z możliwością sprawdzenia działania w ograniczonym zakresie.

07. PROCEDURA SZACOWANIA WARTOŚCI**7.1. Nazwa środka technicznego, marka, model, wytwórca:**

Nazwa: myjka

Producent: MANSSER

Model: OSMO

7.2. Numer seryjny:

MO414619 – na podstawie tabliczki znamionowej

7.3. Rok produkcji:

2024 – na podstawie tabliczki znamionowej

7.4. Licznik zużytej wody:

18 m³

7.5. Skrócony opis techniczny oraz podstawowe dane znamionowe:

Przedmiotem opinii jest profesjonalne urządzenie myjące przeznaczone do czyszczenia różnego rodzaju powierzchni z wykorzystaniem wody poddanej demineralizacji. Znajduje zastosowanie m.in. przy myciu paneli fotowoltaicznych, przeszkleń, elewacji oraz innych powierzchni wymagających czyszczenia bez pozostawiania osadów mineralnych.

Parametry techniczne (na podstawie specyfikacji internetowej producenta):

Moc silnika: 0,56 kW

Ciśnienie robocze: 8-12 bar

Wydajność pompy: do 8 l/min

Zasilanie: 220-230 V, 50 Hz

Przybliżone wymiary: 550 x 500 x 1200 mm

Przybliżona masa: 55 kg

Wposażenie (na podstawie oględzin):

- Czterostopniowy system filtracji
- Podgrzewacz przepływowy wody
- Podajnik detergentu
- System Softwash

- Teleskopowy kij karbonowy 43FT 30T Carbon, o długości ok. 13 m
- Mosiężna dysza
- Wodomierz
- Dwa piloty zdalnego sterowania
- Zintegrowany wózek dwukołowy
- Wąż poliuretanowy elastyczny do wody demineralizowanej
- Przegub kątowy

7.6. Uwagi o pochodzeniu, stanie technicznym i eksploatacji

Nie przedstawiono pierwotnej dokumentacji pochodzeniowej.

Przedmiot opinii znajduje się w hali magazynowej, jest zabezpieczony przed działaniem czynników atmosferycznych.

Podczas oględzin podłączono urządzenie do zasilania i przeprowadzono próbę jego uruchomienia. Po uruchomieniu słyszalna była praca pompy, a z układu wypłynęły pozostałości wody. Jednocześnie zaobserwowano wyciek wody w dolnej części pompy, mogący świadczyć o jej nieszczelności. Wskazana weryfikacja serwisowa szczelności urządzenia.

W skład wyposażenia wchodzi dwa piloty zdalnego sterowania. Pierwszy z nich wykazywał reakcję urządzenia na naciśnięcie przycisków oznaczonych numerami 1, 2 i 3. Nie potwierdzono działania funkcji przypisanej do przycisku nr 4. Drugi pilot nosi wyraźne ślady eksploatacji. Stwierdzono w nim wciśnięty przycisk, a podczas próby obsługi nie uzyskano reakcji urządzenia. Kij teleskopowy podłączono i wysunięto poszczególne segmenty na niewielką odległość - widoczne ślady zużycia przy klamrach blokujących.

Urządzenie w pogorszonym stanie wizualnym. Na powierzchniach obudowy i pozostałych elementach widoczne są liczne ślady użytkowania, naloty oraz zacieki. Stwierdzono brak przycisku podawania detergentu oraz uszkodzenie obudowy filtra, która jest połamana.

Na tabliczce znamionowej widnieje oznaczenie CE, co jest deklaracją producenta, że przedmiot spełnia wymagania dyrektyw UE. Deklaracji zgodności CE nie okazano.

Ocena stanu technicznego przedmiotu – zła.

Przedstawiono dokumentację środka technicznego:

- Protokół przyjęcia przedmiotu do magazynu
- Protokół zdawczo-odbiorczy

08. KLAUZULE I ZASTRZEŻENIA OGRANICZAJĄCE

1. Niniejsze opracowanie nie może być wykorzystane do żadnego innego celu niż określony w punkcie 04 i nie może być publikowane w całości (lub w części) bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji.
2. Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.
3. Niniejsze oszacowanie wartości nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawane.
4. Powyższa wycena wartości w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.
5. Nie badano poprawności ani budowy numerów identyfikacyjnych obiektu (nr seryjny). Nie weryfikowano także prawdziwości pozostałych danych, w tym roku produkcji i innych, które przyjęto wg okazanych źródeł.
6. Nie badano tytułu użytkowania ani tytułu własności wycenianego obiektu oraz ewentualnego istnienia ograniczonych praw rzeczowych.
7. Jako autor opracowania oświadczam, że niniejsze opracowanie zostało sporządzone w sposób całkowicie niezależny i obiektywny, z zachowaniem pełnej bezstronności wobec stron oraz przedmiotu wyceny.

Opracował:
Kamil Kałuża

Sieradz, 30.10.2026 r.





