Ekspertyza pojazdu

Identyfikacja i Spis Treści

Zleceniodawca:	Vehis Finanse
Wykonawca:	Partner CRLS
Rzeczoznawca:	Bartosz Wnuk / Mateusz Keler
Nr zlecenia:	**VHS00999/26**
Data:	27 października 2026
Miejsce oględzin:	05-600 Grójec, Słomczyn, ul. Metalowa 10

Identyfikacja skrócona pojazdu

Marka	Mercedes-Benz
Model	C Klasa [W 206] 21-
Numer rejestracyjny	WB403CV
Rok produkcji	2023
Numer VIN	W1KAF4BB2PR119804

Zdjęcie poglądowe



Elementy składowe ekspertyzy

Poniższe elementy stanowią integralną część Ekspertyzy

- Ekspertyza - Raport z systemu eksperckiego
- Ekspertyza - Lakier/Ogumienie
- Ekspertyza - Stan utrzymania: Nadwozie/Wnętrze
- Ekspertyza - Stan techniczny
- Ekspertyza - Informacja formalna
- Ekspertyza - Dokumentacja zdjęciowa
- Ekspertyza - Dowód rejestracyjny

Ekspertyza pojazdu

Raport z systemu eksperckiego Eurotax

Data raportu	29.10.2026
Raport na dzień	29.10.2026
Numer licencji / użytkownik	38107 / Partner CRLS

Numer ekspertyzy

Numer ekspertyzy	VHS00999/26

Dane pojazdu - kod EC 0150097

Numer rejestracyjny / numer VIN	WB403CV / W1KAF4BB2PR119804
Data pierwszej rejestracji / wiek w miesiącach	06.07.2023 / 39
Rok produkcji	2023
Przebieg rzeczywisty (km) / sposób ustalenia	66329 / Odczytany
Przebieg standardowy / różnica (km)	63000 / 3329
Lakier	----
Liczba właścicieli	Nie podano
Stan pojazdu	Dobry
Specjalne zabezpieczenia antykradzieżowe	Nie
Marka	Mercedes-Benz
Model	C Klasa [W 206] 21-
Typ	C 180 mHEV AMG
Rodzaj nadwozia / liczba drzwi / liczba miejsc	Sedan / 4 / 5
Okres dostępności	01.04.2021 - ...
Pojemność silnika (ccm)	1496
Moc kW / KM	125 / 170
Paliwo / katalizator	Benzyna / Katalizator (3drozny)+GPF
Układ / liczba cylindrów	R / 4
Skrzynia / liczba biegów	A / 9

Wyposażenie standardowe pojazdu

- Adaptacyjny układ świateł drogowych
- Alarm antywłamaniowy z zabezpieczeniem przed odholowaniem
- Android Auto
- Apple CarPlay
- Asystent parkowania aktywny z parktronic
- Asystent utrzymania linii pasa ruchu - aktywny
- Czujnik deszczu
- Czytnik linii papilarnych
- Deska rozdzielcza pokryta imitacją skóry artico
- Diamentowa osłona chłodnicy
- Dynamic select - wybór charakterystyki trybu jazdy
- Dysze nawiewu z elementami w kolorze srebrny chrom
- Dywaniki welurowe AMG
- Dźwięk pracy slinika, sportowy
- Elementy okładziny drzwi w błyszczącej czerni z obramowaniem w kolorze srebrny chrom i szwami
- Felgi aluminiowe 18 AMG 5-ramienne
- Fotele przednie podgrzewane
- Fotele przednie z 4 stopniową regulacją lędźwi
- Gaśnica
- Gniazda USB-C (2x)
- Kamera ułatwiająca parkowanie - tył
- Kamizelka fluorescencyjna dla kierowcy

- Kierownica skórzana Nappa, wielofunkcyjna, sportowa
- Konsola centralna w kolorze błyszczącej czerni
- Lampy przednie LED high performance (diodowe)
- Lusterko boczne kierowcy oraz wsteczne automatycznie przyciemniane
- Pedały sportowe AMG ze szczotkowanej stali szlachetnej z czarnymi gumowymi wypustkami
- Poduszka powietrzna centralna
- Przygotowanie do Live Traffic Information
- Skrzynia automatyczna biegów 9G-tronic
- Stylizacja nadwozia AMG
- System keyless-GO starter - uruchamianie pojazdu przy pomocy przycisku Start/Stop
- System nawigacji satelitarnej na dysku twardym
- Tapicerka łączona - imitacja skóry artico / mikrofibra Dinamica
- Tuner radiowy cyfrowy DAB
- Układ jezdny i kierowniczy, sportowy
- Wykończenie wnętrza - struktura metalu
- Wyświetlacz multimedialny (11.9")
- Zawieszenie sportowe
- Klimatyzacja automatyczna 2-strefowa thermatic
- Lakier uni
- Lusterka boczne składane elektrycznie
- Oświetlenie Ambient z projekcją logo marki
- Podsufitka materiałowa - czarna
- Przygotowanie do Digital Vehicle Key
- Rozszerzone funkcje mbux
- Sportowy układ hamulcowy z tarczami o większej średnicy na przedniej osi
- System bezprzewodowego ładowania telefonu
- System multimedialny mbux
- System połączenia alarmowego Mercedes-Benz
- Tirefit - zestaw do naprawy przebitej opony
- Tylne oparcie składane, dzielone
- Usługi Zdalne
- Wyświetlacz kierowcy (12.3")
- Zabezpieczenie wnętrza pojazdu
- Zbiornik paliwa o zwiększonej pojemności - 66 litrów

Wyposażenie dodatkowe - dealerskie


- Asystent martwego punktu (V)
- Konsola środkowa z wykończeniem o wyglądzie mieszanki tkanin z efektem (V)
- Lakier metalik (V)
- Przygotowanie do montażu systemu mbux Entertainment (V) (G)
- System monitorowania ciśnienia w oponach (V)
- System nagłośnienia (V)
- System nawigacji mbux premiuim (V)
- System ochrony pieszych (V) (G)
- System powiadamiania o wypadku Mercedes-Benz emergency call system (V) (G)
- Szyby boczne tylne i szyba tylna dodatkowo przyciemnione, atermiczne (V)
- Tapicerka imitująca skórę artico, dwukolorowa (V)

Ekspertyza pojazdu

Ekspertyza - Lakier

Lakier

Wykonano pomiar ręczny grubości powłoki lakierowej [µm] w poszczególnych strefach. Rysunek poglądowy dla pojazdu osobowego.



Numer i nazwa elementu	Przedział grubości powłoki [µm]
1. Pokrywa przednia	Do 150
2. Błotnik przedni lewy	Do 150
3. Słupek przedni lewy	Do 150
4. Drzwi przednie lewe	Do 150
5. Dach	Do 150
6. Słupek środkowy lewy	Do 150
7. Próg lewy	Do 150
8. Drzwi tylne lewe	Do 150
9. Błotnik tylny lewy	Do 150
10. Pokrywa tylna	Do 150
11. Błotnik tylny prawy	Do 150
12. Drzwi tylne prawe	Do 150
13. Słupek środkowy prawy	Do 150
14. Próg prawy	Do 150
15. Drzwi przednie prawe	Do 150
16. Słupek przedni prawy	Do 150
17. Błotnik przedni prawy	Do 150


Pojazd oklejony folią	Nie	Pojazd oklejony reklamą	Nie

Ekspertyza pojazdu

Ekspertyza - Ogumienie

Ogumienie

Wykonano pomiar ręczny grubości bieżnika [mm]. Rysunek poglądowy.



Oś	Producent	Model	Rozmiar	Bieżnik
PP	Pirelli	Cinturato P7 mo	245/45 R18	3,8
PL	Bridgestone	Turanza T005 mo	225/45 R18	3,7
TP	Pirelli	Cinturato P7	245/40 R18	3,6
TL	Pirelli	Cinturato P7	245/40 R18	4,0

Koło zapasowe / zestaw

Zestaw naprawczy - brak

Komentarz:

Ogumienie niejednorodne na osi przedniej. nierównomierne zużycie bieżnika. opona przednia lewa - uszkodzenie boku opony. opona tylna prawa - pęknięcia na boku opony.

Ekspertyza pojazdu

Ekspertyza - Stan utrzymania: Nadwozie/Wnętrze

Nadwozie

Ogólny stan wizualny nadwozia pojazdu: Stan typowy dla wieku pojazdu

Nazwa elementu	Rodzaj uszkodzenia
Listwa szyby czołowej lewa	Zarysowanie
Felga przednia prawa	Zarysowanie
Zderzak przedni	Zarysowanie
Zderzak przedni	Pęknięcie
Listwa chrom. zderzaka przedniego lewa	Pęknięcie
Felga przednia lewa	Zarysowanie
Błotnik przedni lewy	Zarysowanie
Nakładka progu lewego	Pęknięcie
Drzwi przednie lewe	Zarysowanie, wgniecenie
Drzwi tylne lewe	Zarysowanie, wgniecenie
Próg lewy	Zarysowanie
Felga tylna lewa	Zarysowanie
Zderzak tylny	Zarysowanie
Listwa chrom. zderzaka tylnego lewa	Zarysowanie
Listwa chrom. zderzaka tylnego lewa	Pęknięcie
Pokrywa tylna	Zarysowanie
Felga tylna prawa	Zarysowanie
Drzwi tylne prawe	Zarysowanie
Nakładka progu prawego	Zarysowanie
Nakładka progu prawego	Pęknięcie
Próg prawy	Wgniecenie

Wnętrze

Ogólny stan wizualny wnętrza pojazdu: Stan typowy dla wieku pojazdu

Nazwa elementu	Rodzaj uszkodzenia
Tapicerka drzwi tylnych lewych	Zarysowanie
Tapicerka drzwi przednich prawych	Zarysowanie
Wykładzina podłogi	Zabrudzenie

Komentarz do stanu utrzymania nadwozia i wnętrza:
We wnętrzu pojazdu wyczuwalny zapach tytoniu. na tapicerce ślady po zwierzętach (sierść psa).

Ekspertyza pojazdu

Ekspertyza - Stan techniczny

Stan techniczny

Praca pojazdu	
Uruchomienie pojazdu	Podjęto próbę - uruchomiono
Próba ruchowa	Podjęto próbę - bez uwag (parking)
Praca podzespołów	
Silnik spalinowy	Praca prawidłowa
Silnik elektryczny	Praca prawidłowa
Skrzynia biegów	Praca prawidłowa
Zawieszenie	Praca prawidłowa

Kontrolki / komunikaty

Niski poziom ciśnienia opon

Zabezpieczenie przeciwkradzieżowe	
Immobilizer	Stwierdzono - działa
Inne	Nie stwierdzono

Instalacja LPG

Nie dotyczy

Ekspertyza pojazdu

Ekspertyza - Informacja formalna

Informacja formalna

Zgodność formalna pojazdu:

Pochodzenie pojazdu	Pochodzenie krajowe inne
Badanie numeru VIN	Badano - stwierdzono zgodność z dokumentacją
Badanie poprawności danych	Przyjęto wg okazanych dokumentów/źródeł
Stan drogomierza	Weryfikowano

Lista dokumentów pojazdu i akcesoriów:

Dowód rejestracyjny	Skan	Tablice rejestracyjne	Tak
Klucz główny	Tak	Apteczka	Tak
Klucz zapasowy	Nie	Gaśnica	Tak
Instrukcja obsługi	Tak	Trójkąt ostrzegawczy	Tak
Książka serwisowa	Elektroniczna		

Szczególny charakter eksploatacji pojazdu:

Przewóz osób / taxi	Nie	Wypożyczalnia	Nie

Zapisy w rejestrach zewnętrznych:
Badanie techniczne: brak informacji o ważnym badaniu technicznym

Klauzule:

Opisany w Ekspertyzie stan pojazdu jest wiążący na dzień oględzin.

Rzeczoznawca dokonał odczytu numerów identyfikacyjnych pojazdu oraz wskazań stanu drogomierza bez badania ich poprawności oraz autentyczności.
Ekspertyzę sporządzono w oparciu o dostarczoną dokumentację, badanie organoleptyczne pojazdu w warunkach jego udostępnienia oraz przy wykorzystaniu systemów eksperckich.
Rzeczoznawca nie przeprowadził badań diagnostycznych. Nie ma też wpływu na matematyczne algorytmy, a także bazę wyposażenia standardowego, stosowane w systemach eksperckich.
Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania pojazdu.
Jeżeli do oględzin przedstawiono oryginał dowodu rejestracyjnego, zdjęcia przedstawiają stan faktyczny na dzień oględzin. W przeciwnym razie zdjęcia przedstawiają skan dowodu rejestracyjnego.
Jazda testowa w warunkach parkingowych przeprowadzana jest przy prędkości pojazdu maksymalnie do 20 km/h, brak możliwości sprawdzenia podzespołów w warunkach normalnej eksploatacji.

Ekspertyza służy wyłącznie do celu w niej wskazanego i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu.
Ekspertyza nie może być publikowana bez zgody Wykonawcy.

Ekspertyza pojazdu

Dokumentacja zdjęciowa

Zdjęcia

Ilość zdjęć (bez zdjęć dowodu rejestracyjnego)	135
Zdjęcia poglądowe	Tak
Zdjęcia uszkodzeń	Tak
Zdjęcia dokumentów pojazdu	Tak
Zdjęcia dowodu rejestracyjnego	Nie

Zdjęcia poglądowe















WB 403CV
































Ciśnienie w oponach
Sprawdzić opony









RMF MAXX | 95.8 MHz
RMF MAXX Warszawa wita w...
Urządzenia
AUTO
Menu Klimatyz.
A/C




Widoki z kamery
Asysta parkowania






km/h
40
180
220
260
9468.6
km
66329
2
1
0
11:00
11.0 °C


Pamięć komunikatów
ASSYST PLUS
Przegląd A
za 14951 km
Wskazanie ciśnienia
w oponach pojawi się
po jeździe
Temperatura płynu chłodz.
W porządku
11.0°C


























MERCEDES-BENZ AG
e1*2018/858*00016
WDKAF4BB2PR119804
2250 kg
4120 kg
1- 1075 kg
2- 1230 kg
Mercedes-Benz
Made in South Africa
A 000 817 44 04











Zdjęcia uszkodzeń



























































































245/45 R18









Dokumenty pojazdu





Ekspertyza pojazdu

Dowód rejestracyjny

PARTNER CRLS

Dowód rejestracyjny

