Ekspertyza pojazdu

Identyfikacja i Spis Treści

Zleceniodawca:	Vehis Finanse
Wykonawca:	Partner CRLS
Rzeczoznawca:	Bartosz Wnuk / Mateusz Keler
Nr zlecenia:	**VHS01046/26**
Data:	6 listopada 2026
Miejsce oględzin:	05-600 Grójec, Słomczyn, ul. Metalowa 10

Identyfikacja skrócona pojazdu

Marka	Lexus
Model	LS 20-25
Numer rejestracyjny	WE9M412
Rok produkcji	2023
Numer VIN	JTHBYLGF805002707

Zdjęcie poglądowe



Elementy składowe ekspertyzy

Poniższe elementy stanowią integralną część Ekspertyzy

- Ekspertyza - Raport z systemu eksperckiego
- Ekspertyza - Lakier/Ogumienie
- Ekspertyza - Stan utrzymania: Nadwozie/Wnętrze
- Ekspertyza - Stan techniczny
- Ekspertyza - Informacja formalna
- Ekspertyza - Dokumentacja zdjęciowa
- Ekspertyza - Dowód rejestracyjny

Ekspertyza pojazdu

Raport z systemu eksperckiego Eurotax

Data raportu	09.11.2026
Raport na dzień	09.11.2026
Numer licencji / użytkownik	38107 / Partner CRLS

Numer ekspertyzy

Numer ekspertyzy	VHS01046/26

Dane pojazdu - kod EC 0149377

Numer rejestracyjny / numer VIN	WE9M412 / JTHBYLGF805002707
Data pierwszej rejestracji / wiek w miesiącach	22.08.2023 / 39
Rok produkcji	2023
Przebieg rzeczywisty (km) / sposób ustalenia	141130 / Odczytany
Przebieg standardowy / różnica (km)	64350 / 76780
Lakier	----
Liczba właścicieli	Nie podano
Stan pojazdu	Dobry
Specjalne zabezpieczenia antykradzieżowe	Nie
Marka	Lexus
Model	LS 20-25
Typ	LS 500h Omotenashi AWD
Rodzaj nadwozia / liczba drzwi / liczba miejsc	Sedan / 4 / 5
Okres dostępności	01.12.2020 - 31.05.2025
Pojemność silnika (ccm)	3456
Moc kW / KM	220 / 299
Paliwo / katalizator	Benzyna / Katalizator (3drozny)
Układ / liczba cylindrów	V / 6
Skrzynia / liczba biegów	A / 1

Wyposażenie standardowe pojazdu

- Adaptacyjny system świateł drogowych (AHS)
- Asystent rozpoznawania znaków drogowych (RSA)
- Czujnik deszczu
- Czujniki parkowania - przód i tył
- Dotykowa obsługa ekranu multimedialnego
- Drzwi ryglowane automatycznie
- Dyfuzor tylny z listwą ozdobną w kolorze chromu
- Ekran centralny o przekątnej 12.3 cala
- Ekran komputera pokładowego (8 cali) na tablicy przyrządów
- Elektryczna regulacja tylnych foteli
- Felgi aluminiowe 20, Crystal Spokes, z komorą tłumiącą hałas, z ogumieniem runflat 245/45
- Fotel przedniego pasażera z wydłużonym zakresem odsunięcia (420mm)
- Fotele przednie podgrzewane i wentylowane
- Fotele przednie z elektryczną regulacją lędźwiową
- Fotele przednie z funkcją masażu
- Fotele przednie z pamięcią (3 ustawienia)
- Fotele tylne podgrzewane
- Fotele tylne wentylowane
- Fotele tylne z funkcją masażu
- Fotele tylne z regulacją podparcia lędźwiowego
- Generator cząstek NanoeX
- Gwarancja na pojazd, 3 lata lub limit 100.000 km

- Gwarancja na układ hybrydowy i baterię, 5 lat lub limit 100.000 km
- Kamera parkowania panoramiczna z systemem wykrywania pieszych (pvma)
- Kanapa tylna typu Ottoman
- Kierownica podgrzewana
- Kierownica wykończona skórą (w tym cz.środkowa pokryta skórą) i drewnem
- Kierunkowskazy przednie diodowe, sekwencyjne
- Klapa bagażnika otwierana bezdotykowo
- Klimatyzacja automatyczna - 4 strefowa
- Lakier uni
- Lampy tylne diodowe
- Listwy tylnych lamp i boczne listwy zderzaka, w kolorze chromu
- Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie, ogrzewane i składane
- Lusterko wsteczne z kolorowym wyświetlaczem cyfrowym
- Lusterko zewnętrzne elektrochromatyczne
- Nawigacja GPS Lexus Link Pro
- Podłokietniki w drzwiach, console box pokryte skórą półanilinową
- Podsufitka oraz daszki przeciwsłoneczne wykonane z zamszu
- Porty USB-C (2szt.) w tylnej części kabiny
- Projektor head-up (HUD)
- Roleta tylnej szyby regulowana elektrycznie
- Rolety tylnych szyb bocznych
- Rozmrażacz wycieraczek
- Selektor trybu jazdy: 6 trybów (Eco, Comfort, Custom, Normal, Sport S, Sport S+)
- Spryskiwacze reflektorów
- System aktywnego omijania przeszkód znajdujących się na drodze (ASA)
- System antykradzieżowy z syreną i czujnikiem ruchu
- System Apple CarPlay, Android Auto
- System audio Mark Levinson, z odtwarzaczem DVD, 23 głośniki
- System doświetlania zakrętów - AFS
- System Inteligentny kluczyk - otwieranie i uruchamianie pojazdu bez kluczyka
- System intuicyjnego wykrywania pieszych (ipda)
- System korekcji sztywności amortyzacji (AVS)
- System monitorowania martwego pola - BSM
- System monitorowania ruchu poprzecznego podczas cofania z wykrywaniem pieszych (rctb)
- System ochrony przedzderzeniowej PCS
- System ostrzegający o ruchu poprzecznym podczas włączania się do ruchu (fcta)
- System ostrzegania o spadku ciśnienia w ogumieniu (tpws)
- System ostrzegania pieszych o nadjeżdżającym pojeździe (avas)
- System ostrzegania przed pojazdem nadjeżdżającym z tyłu z wysoką prędkością (arfhl)
- System ułatwionego zajmowania miejsca kierowcy
- System wspomagający ruszenie na wzniesieniu - HAC
- System zapobiegania kolizjom z pieszymi podczas cofania (ICS)
- System zintegrowanego zarządzania dynamiką samochodu (vdim)
- Szyberdach elektryczny
- Światła do jazdy dziennej LED
- Tapicerka deski rozdzielczej z materiału Tahara
- Tapicerka skórzana naturalna (skóra półanilinowa z elementami ze skóry syntetycznej)
- Tempomat aktywny
- Układ parkowania zaawansowany
- Układ wspomagania utrzymania toru jazdy (LTA)
- Wlot powietrza przedni centralny wypełniony wzorem koncentrycznym
- Wloty powietrza przednie boczne wypełnione wzorem plastra miodu
- Zagłówek fotela pasażera elektrycznie składany
- Zagłówki przednie z pamięcią
- Zagłówki przednie, komfortowe
- Zagłówki tylne z pamięcią
- Zagłówki tylne, komfortowe
- Zagłówki z elektryczna regulacją - przód

- Zagłówki z elektryczna regulacją - tył
- Zegarek analogowy na desce rozdzielczej
- Zawieszenie pneumatyczne

Wyposażenie dodatkowe - dealerskie


- Lakier metalik

Ekspertyza pojazdu

Ekspertyza - Lakier

Lakier

Wykonano pomiar ręczny grubości powłoki lakierowej [µm] w poszczególnych strefach. Rysunek poglądowy dla pojazdu osobowego.



Numer i nazwa elementu	Przedział grubości powłoki [µm]
1. Pokrywa przednia	300 - 500
2. Błotnik przedni lewy	200 - 300
3. Słupek przedni lewy	300 - 500
4. Drzwi przednie lewe	150 - 200
5. Dach	150 - 200
6. Słupek środkowy lewy	Do 150
7. Próg lewy	Do 150
8. Drzwi tylne lewe	150 - 200
9. Błotnik tylny lewy	150 - 200
10. Pokrywa tylna	150 - 200
11. Błotnik tylny prawy	150 - 200
12. Drzwi tylne prawe	150 - 200
13. Słupek środkowy prawy	Do 150
14. Próg prawy	Do 150
15. Drzwi przednie prawe	150 - 200
16. Słupek przedni prawy	200 - 300
17. Błotnik przedni prawy	300 - 500


Pojazd oklejony folią	Tak	Pojazd oklejony reklamą	Nie

Ekspertyza pojazdu

Ekspertyza - Ogumienie

Ogumienie

Wykonano pomiar ręczny grubości bieżnika [mm]. Rysunek poglądowy.



Oś	Producent	Model	Rozmiar	Bieżnik
PP	Dunlop	Sp sport maxx 050 dsst	245/45 R20	4,4
PL	Dunlop	Sp sport maxx 050 dsst	245/45 R20	5,0
TP	Dunlop	Sp sport maxx 050 dsst	245/45 R20	4,7
TL	Dunlop	Sp sport maxx 050 dsst	245/45 R20	4,4

Koło zapasowe / zestaw

Zestaw naprawczy - brak

Komentarz:
Opony typu run-flat (dsst).

Ekspertyza pojazdu

Ekspertyza - Stan utrzymania: Nadwozie/Wnętrze

Nadwozie

Ogólny stan wizualny nadwozia pojazdu: Stan typowy dla wieku pojazdu

Nazwa elementu	Rodzaj uszkodzenia
Szyba czołowa	Odpryski
Listwa chrom. zderzaka przedniego prawa	Pęknięcie
Felga przednia lewa	Zarysowanie
Drzwi przednie lewe	Zarysowanie
Błotnik tylny lewy	Zarysowanie
Lampa tylna lewa	Zarysowanie
Zderzak tylny	Zarysowanie
Drzwi tylne prawe	Odpryski lakieru
Nakładka progu prawego	Zarysowanie
Słupek środkowy prawy	Zarysowanie

Wnętrze

Ogólny stan wizualny wnętrza pojazdu: Stan typowy dla wieku pojazdu

Nazwa elementu	Rodzaj uszkodzenia
Fotel przedni lewy	Nadmierne zużycie
Koło kierownicy	Nadmierne zużycie

Komentarz do stanu utrzymania nadwozia i wnętrza:
Folia ochronna na przedniej części pojazdu: pokrywa przednia, błotniki przednie, słupki przednie oraz część dachu.

Ekspertyza pojazdu

Ekspertyza - Stan techniczny

Stan techniczny

Praca pojazdu

Uruchomienie pojazdu	Podjęto próbę - uruchomiono
Próba ruchowa	Podjęto próbę - bez uwag (parking)

Praca podzespołów

Silnik spalinowy	Praca prawidłowa
Silnik elektryczny	Praca prawidłowa
Skrzynia biegów	Praca prawidłowa
Zawieszenie	Praca prawidłowa

Kontrolki / komunikaty
Brak

Inne komentarze dotyczące kontrolek:
Komunikat: niski poziom paliwa.

Zabezpieczenie przeciwkradzieżowe

Immobilizer	Stwierdzono - działa
Inne	Nie stwierdzono

Instalacja LPG
Nie dotyczy

Ekspertyza pojazdu

Ekspertyza - Informacja formalna

Informacja formalna

Zgodność formalna pojazdu:

Pochodzenie pojazdu	Pochodzenie krajowe dealer autoryzowany
Badanie numeru VIN	Badano - stwierdzono zgodność z dokumentacją
Badanie poprawności danych	Przyjęto wg okazanych dokumentów/źródeł
Stan drogomierza	Weryfikowano

Lista dokumentów pojazdu i akcesoriów:

Dowód rejestracyjny	Skan	Tablice rejestracyjne	Tak
Klucz główny	Tak	Apteczka	Tak
Klucz zapasowy	Tak 1 szt.	Gaśnica	Tak
Instrukcja obsługi	Tak	Trójkąt ostrzegawczy	Tak
Książka serwisowa	Tak		

Szczególny charakter eksploatacji pojazdu:

Przewóz osób / taxi	Nie	Wypożyczalnia	Nie

Zapisy w rejestrach zewnętrznych:
Brak informacji o ważnym badaniu technicznym

Klauzule:

Opisany w Ekspertyzie stan pojazdu jest wiążący na dzień oględzin.

Rzeczoznawca dokonał odczytu numerów identyfikacyjnych pojazdu oraz wskazań stanu drogomierza bez badania ich poprawności oraz autentyczności.
Ekspertyzę sporządzono w oparciu o dostarczoną dokumentację, badanie organoleptyczne pojazdu w warunkach jego udostępnienia oraz przy wykorzystaniu systemów eksperckich.
Rzeczoznawca nie przeprowadził badań diagnostycznych. Nie ma też wpływu na matematyczne algorytmy, a także bazę wyposażenia standardowego, stosowane w systemach eksperckich.
Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania pojazdu.
Jeżeli do oględzin przedstawiono oryginał dowodu rejestracyjnego, zdjęcia przedstawiają stan faktyczny na dzień oględzin. W przeciwnym razie zdjęcia przedstawiają skan dowodu rejestracyjnego.
Jazda testowa w warunkach parkingowych przeprowadzana jest przy prędkości pojazdu maksymalnie do 20 km/h, brak możliwości sprawdzenia podzespołów w warunkach normalnej eksploatacji.

Ekspertyza służy wyłącznie do celu w niej wskazanego i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu.
Ekspertyza nie może być publikowana bez zgody Wykonawcy.

Ekspertyza pojazdu

Dokumentacja zdjęciowa

Zdjęcia

Ilość zdjęć (bez zdjęć dowodu rejestracyjnego)	101
Zdjęcia poglądowe	Tak
Zdjęcia uszkodzeń	Tak
Zdjęcia dokumentów pojazdu	Tak
Zdjęcia dowodu rejestracyjnego	Tak

Ekspertyza online

Pełną ekspertyzę wraz ze wszystkimi zdjęciami w wysokiej rozdzielczości można obejrzeć w Bazie Ekspertyz Partner CRLS. Kliknij poniższy link – strona otworzy się w przeglądarce, logowanie nie jest wymagane. Zdjęcia można powiększać, obracać i przeglądać kolejno.

https://app.crls.pl/baza/?id=VkhTMDEwNDYvMjY.cf6dae391fc5fc76d3c423385b281b27

Jeśli link nie otwiera się po kliknięciu, skopiuj go (albo przepisz dokładnie, zwracając uwagę na wielkość liter) do paska adresu przeglądarki i naciśnij Enter. Zalecamy przeglądarkę Google Chrome i wyłączenie blokowania reklam (np. AdBlock) dla tej strony.

Zdjęcia poglądowe



























PROUDLY PROTECTED
WITH
CARBONQ
PPF & CERAMIC COATINGS
WHAT IS VALUABLE MUST BE
STAY SAFE
WITH US


WE 9M412













LEXUS
























POWER
Comfort
ECO
0
km/h
CHARGE
READY
Outside
13°c
ODO
141130km
Fuel Low
12:51
R
N
D
P
M
H
C
E
F











POWER
AUTO
OFF
CH - TRACK
RADIO
MEDIA






LB
3
2
1
LSET



























~JTHBYLCF805002707~


TOYOTA MOTOR EUROPE NV/SA
e6*2007/46*0221
JTHBYLCF805002707
2800 kg
1- 1420 kg
2- 1550 kg
MODEL GVF55L-AFVCHW
BOURGETLAAN 60 - 1140 BRUSSELS. BELGIUM


JTHBYLCF805002707









Zdjęcia uszkodzeń








































































Dokumenty pojazdu











Ekspertyza pojazdu

Dowód rejestracyjny

PARTNER CRLS

Dowód rejestracyjny

porder/2420689/WK/dr1.1692697536994.jpg



porder/2420689/WK/dr2.1692697543526.jpg

