Ekspertyza pojazdu

Identyfikacja i Spis Treści

Zleceniodawca:	Vehis Finanse
Wykonawca:	Partner CRLS
Rzeczoznawca:	Bartosz Wnuk / Mateusz Keler
Nr zlecenia:	**VHS01052/26**
Data:	6 listopada 2026
Miejsce oględzin:	05-600 Grójec, Słomczyn, ul. Metalowa 10

Identyfikacja skrócona pojazdu

Marka	Cupra
Model	Formentor 24-
Numer rejestracyjny	WB610CP
Rok produkcji	2025
Numer VIN	VSSZZZKM3SR060479

Zdjęcie poglądowe



Elementy składowe ekspertyzy

Poniższe elementy stanowią integralną część Ekspertyzy

- Ekspertyza - Raport z systemu eksperckiego
- Ekspertyza - Lakier/Ogumienie
- Ekspertyza - Stan utrzymania: Nadwozie/Wnętrze
- Ekspertyza - Stan techniczny
- Ekspertyza - Informacja formalna
- Ekspertyza - Dokumentacja zdjęciowa
- Ekspertyza - Dowód rejestracyjny

Ekspertyza pojazdu

Raport z systemu eksperckiego Eurotax

Data raportu	09.11.2026
Raport na dzień	09.11.2026
Numer licencji / użytkownik	38107 / Partner CRLS

Numer ekspertyzy

Numer ekspertyzy	VHS01052/26

Dane pojazdu - kod EC 0164112

Numer rejestracyjny / numer VIN	WB610CP / VSSZZZKM3SR060479
Data pierwszej rejestracji / wiek w miesiącach	02.04.2025 / 19
Rok produkcji	2025
Przebieg rzeczywisty (km) / sposób ustalenia	60781 / Odczytany
Przebieg standardowy / różnica (km)	34200 / 26581
Lakier	----
Liczba właścicieli	Nie podano
Stan pojazdu	Dobry
Specjalne zabezpieczenia antykradzieżowe	Nie
Marka	Cupra
Model	Formentor 24-
Typ	Formentor 2.0 TDI DSG
Rodzaj nadwozia / liczba drzwi / liczba miejsc	Hatchback / 5 / 5
Okres dostępności	01.08.2024 - ...
Pojemność silnika (ccm)	1968
Moc kW / KM	110 / 150
Paliwo / katalizator	Diesel / Katalizator (SCR)
Układ / liczba cylindrów	R / 4
Skrzynia / liczba biegów	A / 7

Wyposażenie standardowe pojazdu

- ABS
- Asystent utrzymania pasa ruchu Lane Assist
- Cupra connect (subskrypcja na 10 lat)
- Czujnik deszczu
- DAB (Digital Audio Broadcasting) - funkcja odbioru programów radiowych w formie cyfrowej
- Dywaniki welurowe z przodu i z tyłu
- Fotel kierowcy i pasażera z regulacją podparcia odcinka lędźwiowego
- Fotele przednie sportowe
- Full Link
- Funkcja świateł autostradowych
- Asystent świateł drogowych High Beam Assist
- Blokada elektroniczna mechanizmu różnicowego: EDL z XDS
- Cupra Drive Profile - wybór profilu jazdy
- Czujniki parkowania z przodu i z tyłu
- Dezaktywacja poduszki powietrznej pasażera
- Felgi aluminiowe 18´´ tempest z ogumieniem 245/45
- Fotele przednie podgrzewane
- Fotele przednie z regulacją wysokości
- Funkcja rozpoznawania mowy i sterowania głosem
- Głośniki - 6

- Gniazda (2) USB typu C z przodu i 2 z tyłu (z tyłu tylko funkcja ładowania)
- Gwarancja Cupra 5 lat
- Hamulec postojowy elektromechaniczny
- Kierownica wielofunk., sport., podgrz., obszyta skórą z przyciskiem trybu Cupra i uruch. silnika
- Kieszenie w oparciu przednich foteli
- Klimatyzacja automatyczna trzystrefowa Climatronic z panelem sterowania z tyłu
- Kokpit wirutalny, tablica przyrządów z kolorowym ekranem TFT 10.25
- Lakier uni
- Lusterka boczne elektrycznie regulowane, podgrzewane i składane
- Lusterko wsteczne, automatycznie ściemniające się
- Media System Plus: 12.9-calowy kolorowy ekran dotykowy
- Nakładki na pedały metalowe
- Nakładki progowe podświetlane w przednich drzwiach w technologii LED
- Ogranicznik prędkości
- Oparcie tylnej kanapy z podłokietnikiem składane i dzielone
- Osłony przeciwsłoneczne z przodu z zamykanymi i podświetlanymi lusterkami
- Oświetlenie Ambientowe wnętrza
- Oświetlenie powitalne LED w lusterkach bocznych
- Podłoga bagażnika podwójna
- Podłokietnik z przodu z regulacją wzdłużną oraz zintegrowanym schowkiem
- Podsufitka czarna
- Poduszki powietrzne (7) - (2 przednie, 2 boczne, 2 kurtyny powietrzne, poduszka centralna)
- Relingi dachowe w kolorze lśniącej czerni
- Schowek z funkcją bezprzewodowego ładowania telefonu i wzmacniaczem sygnału
- Skrzynia biegów automatyczna, 7-biegowa
- System Front Assist z funkcją awaryjnego hamowania i funkcją ochrony pieszych i rowerzystów
- System kontroli ciśnienia powietrza w oponach
- System rozpoznawania zmęczenia
- System rozpoznawania znaków drogowych Traffic Sign Recognition
- Systemy wspomagania hamowania i kontroli trakcji: ESC, ABS, HBA i TCS
- Szyby przednie i tylne elektrycznie sterowane
- Szyby przyciemniane
- Śruby kół z zabezpieczeniem antykradzieżowym
- Światła do jazdy dziennej LED z automatyczną funkcją opóźnionego wyłączania świateł
- Światła Pełne przednie LED
- Światła przeciwmgielne LED z funkcją doświetlania zakrętów
- Światła zintegrowane tylne LED z dynamicznymi kierunkowskazami
- Tapicerka materiałowa + skóra ekologiczna, czarna
- Tempomat aktywny (ACC)
- Wnętrze Cupra z elementami dekoracyjnymi deski rozdzielczej w kolorze ciemnego aluminium i miedzi
- Wspomaganie awaryjne kierowaniem i asystent skrętu
- Wspomaganie układu kierowniczego - progresywne
- Zaczepy i-Size na zewnętrznych miejscach tylnej kanapy oraz zaczep Top Tether na fotelu pasażera
- Zamek centralny ze zdalnym sterowaniem, otwieranie drzwi bagażnika z pilota
- Zestaw naprawczy

Wyposażenie dodatkowe - dealerskie

- Felgi aluminiowe 19´´ sandstorm copper z ogumieniem 245/40
- Koło zapasowe dojazdowe 18´´


- Lakier metalik
- Pakiet dynamic design
  - □ Fotel kierowcy z elektryczną regulacją podparcia odcinka lędźwiowego
  - □ Fotel kierowcy z pełną elektryczną regulacją i funkcją pamięci
  - □ Fotele przednie kubełkowe
  - □ Fotele przednie podgrzewane
  - □ Lusterka boczne elektrycznie regulowane, podgrzewane i składane z funkcją pamięci
  - □ Panel wykończeniowy na drzwiach
  - □ Tapicerka dinamica + skóra ekologiczna, czarna
  - □ Zagłówki zintegrowane
- Pakiet edge
  - □ Alarm z funkcją dozoru wnętrza
  - □ Bagażnik otwierany elektrycznie i bezdotykowo
  - □ Kamera cofania
  - □ Kamera cofania
  - □ Oświetlenie Ambientowe kokpitu LED z możliwością wyboru koloru
  - □ System bezkluczykowego dostępu i uruchamiania samochodu kessy
  - □ System bezkluczykowego dostępu i uruchamiania samochodu kessy
- Pakiet intelligent drive (DSG)
  - □ Asystent aktywnego utrzymania pasa ruchu Lane Assist Plus
  - □ Asystent bezpieczeństwa inteligentny - Emergency Assist
  - □ Asystent parkowania, inteligentny
  - □ Asystent podróży z asystentem jazdy w korku Travel Assist
  - □ Nawigacja satelitarna z mapami z możliwością aktualizacji
  - □ Sygnalizacja o zbliżającym się pojeździe w czasie wysiadania Exit Warning
  - □ System kamer 360 z widokiem z góry
  - □ System monitorowania martwego pola Side Assist z funk.wsp. wyjazdu z miejsca parkingowego ExitAssist
  - □ System ochrony pasażerów Pre-Crash Assist
  - □ Tempomat predykcyjny (ACC) z funkcją dostosowania prędkości do znaków drogowych i danych nawigacji

Ekspertyza pojazdu

Ekspertyza - Lakier

Lakier

Wykonano pomiar ręczny grubości powłoki lakierowej [µm] w poszczególnych strefach. Rysunek poglądowy dla pojazdu osobowego.



Numer i nazwa elementu	Przedział grubości powłoki [µm]
1. Pokrywa przednia	Do 150
2. Błotnik przedni lewy	Do 150
3. Słupek przedni lewy	Do 150
4. Drzwi przednie lewe	Do 150
5. Dach	Do 150
6. Słupek środkowy lewy	Do 150
7. Próg lewy	Do 150
8. Drzwi tylne lewe	Do 150
9. Błotnik tylny lewy	Do 150
10. Pokrywa tylna	Do 150
11. Błotnik tylny prawy	Do 150
12. Drzwi tylne prawe	Do 150
13. Słupek środkowy prawy	Do 150
14. Próg prawy	Do 150
15. Drzwi przednie prawe	Do 150
16. Słupek przedni prawy	Do 150
17. Błotnik przedni prawy	Do 150


Pojazd oklejony folią	Nie	Pojazd oklejony reklamą	Nie

Ekspertyza pojazdu

Ekspertyza - Ogumienie

Ogumienie

Wykonano pomiar ręczny grubości bieżnika [mm]. Rysunek poglądowy.



Oś	Producent	Model	Rozmiar	Bieżnik
PP	Bridgestone	Turanza T005	245/40 R19	4,1
PL	Bridgestone	Turanza T005	245/40 R19	3,3
TP	Bridgestone	Turanza T005	245/40 R19	3,9
TL	Bridgestone	Turanza T005	245/40 R19	3,4

Koło zapasowe / zestaw

Koło dojazdowe

Ekspertyza pojazdu

Ekspertyza - Stan utrzymania: Nadwozie/Wnętrze

Nadwozie

Ogólny stan wizualny nadwozia pojazdu: Stan typowy dla wieku pojazdu

Nazwa elementu	Rodzaj uszkodzenia
Szyba czołowa	Odpryski
Felga przednia prawa	Zarysowanie
Listwa łukowa błotnika przedniego prawego	Odpryski lakieru
Zderzak przedni	Zarysowanie
Drzwi przednie lewe	Odpryski lakieru
Drzwi przednie lewe	Zarysowanie, wgniecenie
Listwa drzwi przednich lewych	Odpryski lakieru
Felga tylna lewa	Zarysowanie
Drzwi tylne lewe	Wgniecenie
Zderzak tylny	Zarysowanie
Zderzak tylny	Odpryski lakieru
Pokrywa tylna	Wgniecenie
Felga tylna prawa	Zarysowanie
Błotnik tylny prawy	Zarysowanie
Drzwi tylne prawe	Zarysowanie, wgniecenie
Drzwi przednie prawe	Wgniecenie

Wnętrze

Ogólny stan wizualny wnętrza pojazdu: Stan typowy dla wieku pojazdu

Nazwa elementu	Rodzaj uszkodzenia
	Brak uszkodzeń

Ekspertyza pojazdu

Ekspertyza - Stan techniczny

Stan techniczny

Praca pojazdu

Uruchomienie pojazdu	Podjęto próbę - uruchomiono
Próba ruchowa	Podjęto próbę - bez uwag (parking)

Praca podzespołów

Silnik spalinowy	Praca prawidłowa
Silnik elektryczny	Nie dotyczy
Skrzynia biegów	Praca prawidłowa
Zawieszenie	Praca prawidłowa

Komentarz do pracy podzespołów:
Usterka pasa bezpieczeństwa kierowcy sygnalizowana przez system pojazdu

Kontrolki / komunikaty
Brak

Zabezpieczenie przeciwkradzieżowe

Immobilizer	Stwierdzono - działa
Inne	Nie stwierdzono

Instalacja LPG
Nie dotyczy

Ekspertyza pojazdu

Ekspertyza - Informacja formalna

Informacja formalna

Zgodność formalna pojazdu:

Pochodzenie pojazdu	Pochodzenie krajowe dealer autoryzowany
Badanie numeru VIN	Badano - stwierdzono zgodność z dokumentacją
Badanie poprawności danych	Przyjęto wg okazanych dokumentów/źródeł
Stan drogomierza	Weryfikowano

Lista dokumentów pojazdu i akcesoriów:

Dowód rejestracyjny	Oryginał	Tablice rejestracyjne	Tak
Klucz główny	Tak	Apteczka	Nie
Klucz zapasowy	Nie	Gaśnica	Nie
Instrukcja obsługi	Nie	Trójkąt ostrzegawczy	Tak
Książka serwisowa	Elektroniczna		

Szczególny charakter eksploatacji pojazdu:

Przewóz osób / taxi	Nie	Wypożyczalnia	Tak

Klauzule:

Opisany w Ekspertyzie stan pojazdu jest wiążący na dzień oględzin.

Rzeczoznawca dokonał odczytu numerów identyfikacyjnych pojazdu oraz wskazań stanu drogomierza bez badania ich poprawności oraz autentyczności.
Ekspertyzę sporządzono w oparciu o dostarczoną dokumentację, badanie organoleptyczne pojazdu w warunkach jego udostępnienia oraz przy wykorzystaniu systemów eksperckich.
Rzeczoznawca nie przeprowadził badań diagnostycznych. Nie ma też wpływu na matematyczne algorytmy, a także bazę wyposażenia standardowego, stosowane w systemach eksperckich.
Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania pojazdu.
Jeżeli do oględzin przedstawiono oryginał dowodu rejestracyjnego, zdjęcia przedstawiają stan faktyczny na dzień oględzin. W przeciwnym razie zdjęcia przedstawiają skan dowodu rejestracyjnego.
Jazda testowa w warunkach parkingowych przeprowadzana jest przy prędkości pojazdu maksymalnie do 20 km/h, brak możliwości sprawdzenia podzespołów w warunkach normalnej eksploatacji.

Ekspertyza służy wyłącznie do celu w niej wskazanego i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu.
Ekspertyza nie może być publikowana bez zgody Wykonawcy.

Ekspertyza pojazdu

Dokumentacja zdjęciowa

Zdjęcia

Ilość zdjęć (bez zdjęć dowodu rejestracyjnego)	120
Zdjęcia poglądowe	Tak
Zdjęcia uszkodzeń	Tak
Zdjęcia dokumentów pojazdu	Tak
Zdjęcia dowodu rejestracyjnego	Tak

Ekspertyza online

Pełną ekspertyzę wraz ze wszystkimi zdjęciami w wysokiej rozdzielczości można obejrzeć w Bazie Ekspertyz Partner CRLS. Kliknij poniższy link – strona otworzy się w przeglądarce, logowanie nie jest wymagane. Zdjęcia można powiększać, obracać i przeglądać kolejno.

https://app.crls.pl/baza/?id=VkhTMDEwNTIvMjY.a573797ec7e84bdf7cbd4b495bcb90a0

Jeśli link nie otwiera się po kliknięciu, skopiuj go (albo przepisz dokładnie, zwracając uwagę na wielkość liter) do paska adresu przeglądarki i naciśnij Enter. Zalecamy przeglądarkę Google Chrome i wyłączenie blokowania reklam (np. AdBlock) dla tej strony.

Zdjęcia poglądowe

























WB 610CP








WB 610CP





































CUPRA


Wymiana oleju i przegląd wymagane teraz!


11:29
06.11.2026
Wymiana oleju i przegląd wymagane teraz!
Średn. prędkość
5 km/h
50 km
60781 km


Wymiana oleju i przegląd wymagane teraz!






11:29
OK
CLIMA
19.0





AUTO
20.5 °C
CLIMA
19.0 °C


11:29
Aktualne ustawienie transmisji danych to: "Udostępnij moją pozycję". Możesz to zmienić w ustawieniach użytkownika w sekcji "Prywatność i usługi".
OK
Dane
AUTO
20.5 °C
CLIMA
19.0 °C


11:29
Kamera
Park Assist
Ustawienia
AUTO
20.5 °C
CLIMA
19.0 °C










20s


































SEAT, S.A.
e9*2007/46*4008
VSSZZZKM3SR060479
2060 kg
3660 kg
1- 1090 kg
2- 1020 kg
Typ KM
Autovia A-2, Km.585 ES-08760 Martorell
www.seat.com
0,13
02
DXRB 305E
00745453


VSSZZZKM3SR060479


VSSZZZKM3SR060479









Zdjęcia uszkodzeń





































































PL










































Dokumenty pojazdu



Ekspertyza pojazdu

Dowód rejestracyjny

PARTNER CRLS

Dowód rejestracyjny



