

Motoexpert s.c.
ul. Parkowa 4
05-420 Józefów k. Warszawy
tel./fax. +48 22 789 31 25

Rzeczoznawca
Andrzej Walewski

Uwaga:

Ze względu na przeznaczenie dokumentu usunięto w nim wszelkie informacje dotyczące wartości pojazdu, cen wyposażenia, korekt, etc.

Dane środka technicznego

Dane ogólne

Rodzaj środka technicznego	Maszyna
Nr seryjny / VIN	WSXL930400LD10174
Producent	SAME DEUTZ-FAHR Niemcy
Model / typ	X720
Stan licznika / mtg	5490 mth
Rok budowy / produkcji	2011

Parametry techniczne

Moc silnika	192 kW
-------------	--------

Podstawa opinii

- Zleceniodawca: PEAC (Poland) sp. z o.o., ul. Seweryna Mielżyńskiego 14, 61-725 Poznań
- Szczegółowe oględziny dokonane w dniu **16.07.2025r.** na terenie firmy Bogdan Schulz Sp. z o.o., Wioska 42, 64-308 Jabłonna.
- Podstawy wyceny wartości środków Technicznych – Wydawnictwo BOMIS Press (Poznań) autorstwa dr Tadeusza Klimka.
- Podstawy wyceny wartości środków Technicznych – standard MOTOEXPERT.
- Doświadczenie własne rzeczoznawcy.
- Wartość ciągnika rolniczego podano w oparciu o oferty sprzedaży maszyn podobnych.
- Dane techniczne spisano z tabliczki znamionowej oraz wyspecjalizowanej witryny internetowej.

Opis techniczny

Do oględzin przedstawiono ciągnik rolniczy niesprawny technicznie.
W trakcie oględzin NIE dokonano próby ruchowej ciągnika na terenie placu - zabezpieczenie antykradzieżowe.
Rok produkcji ciągnika ustalono na podstawie informacji z dokumentacji - **2011 (wiek konstrukcyjny/modelowy: 2012)**.
Pole numerowe z postępującym procesem korozji - trudne do odczytania.

Opis techniczny

Stanowisko operatora - siedzące,
Kabina - zamknięta, ogrzewana, klimatyzowana,
Typ silnika - wysokoprężny,



Osprzęt podstawowy - kompletny,
Układy hydrauliczne (pompa, przewody, siłowniki) - kompletne, braków nie stwierdzono,
Powłoka lakierowa - koloru zielonego,
Wycieki płynów - wycieki z miejsc uszczelnień,
Dokumenty identyfikujące maszynę - nie okazano,
Próba działania zespołów bez obciążenia - nie dokonano,

Podstawowe zespoły:

SILNIK/PRZEKŁADNIA

Silnik wraz z osprzętem kompletny.
Mimo prób, silnika nie uruchomiono.
Wycieki z miejsc uszczelnień.
Konieczność weryfikacji w warunkach serwisowych.

UKŁAD HYDRAULICZNY

Stwierdzono drobne wycieki z miejsc uszczelnień.

PODWOZIE

Podzespoły podwozia kompletne bez widocznych braków.
Ogumienie kompletne - kwalifikujące się do wymiany.

NADWOZIE

Nadwozie koloru zielonego.
Stwierdzono uszkodzenia i zarysowania wynikające z eksploatacji.
Pokrywa przednia - porysowana.

WYPOSAŻENIE

Do oględzin przedstawiono jeden komplet kluczyków do włącznika zapłonu i zamków drzwi.

Opis działania, przeznaczenie środka technicznego

Maszyna przeznaczona do prac pociągowych w wielkoobszarowych gospodarstwach rolnych oraz jako ciągnik pomocniczy przy obsłudze stada inwentarza żywego.

Zastrzeżenia ograniczające

Istotą niniejszego opracowania jest określenie aktualnej wartości urządzenia, a nie jego ceny.

Ocena nie może być powielana i publikowana bez zgody autora.

Niniejsza opinia nie może być wykorzystana do żadnego innego celu niż określony w niniejszej opinii.

Wydając niniejszą opinię rzeczoznawca zastrzega, że nie bierze odpowiedzialności za wady ukryte przedmiotu opinii oraz za wszelkie inne czynniki niemożliwe do wykrycia przy zachowaniu należytej staranności, jak i za skutki innego wykorzystania wyceny lub opinii.

Wszelkie roszczenia klienta wynikające z błędnej wyceny, spowodowanej wyłącznie niezachowaniem należytej staranności przez rzeczoznawcę, mogą być egzekwowane jedynie gdy po stronie klienta powstanie szkoda w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

Za szkodę w rozumieniu ust. powyżej nie może zostać uznany taki błąd w wycenie, który powoduje jedynie marginalną różnicę między wartością wycenioną rzeczy a jej wartością faktyczną.

Wartość przedmiotu wyceny została ustalona na dzień sporządzenia wyceny.

Niniejsze oszacowanie wartości nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawane.

Niniejsze oszacowanie wartości nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawane, w szczególności nie może być traktowane jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

Nie badano tytułu użytkownika, przebiegu eksploatacji ani tytułu własności wycenianego obiektu i

ewentualnego istnienia ograniczenia praw rzeczowych, a także prawdziwości danych identyfikacyjnych przedmiotu wyceny zamieszczonych na tabliczkach znamionowych i w przedstawionych dokumentacjach technicznych oraz nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu. Specyfikacja wg programu operacyjnego w zakresie wyposażenia standardowego i dodatkowego nie gwarantuje zgodności ze stanem faktycznym w zakresie niemożliwym do ustalenia przez rzeczoznawcę podczas oględzin.

Klient oświadcza, że jest świadom stanu technicznego rzeczy będącej przedmiotem wyceny.

Do spraw nieuregulowanych w niniejszych zastrzeżeniach stosuje się odpowiednio przepisy

Kodeksu Cywilnego oraz Polisy Ubezpieczeniowej PZU, którą związany jest rzeczoznawca.

Klient oświadcza, że zapoznał się z powyższą treścią zastrzeżeń ograniczających, zgadza się z ich brzmieniem i nie będzie w przyszłości egzekwował praw stojących w sprzeczności z wymienionymi zastrzeżeniami ograniczającymi.

Na tym wycenę zakończono.

Dokument wygenerowany elektronicznie, ważny bez podpisu.

Dokumentacja fotograficzna



Zdj. 1



Zdj. 2




Zdj. 3



Zdj. 4



Zdj. 5



Zdj. 6



Zdj. 7



Zdj. 8



Zdj. 9



Zdj. 10



Zdj. 11



Zdj. 12



Zdj. 13



Zdj. 14



Zdj. 15



Zdj. 16



Zdj. 17



Zdj. 18



Zdj. 19



Zdj. 20



Zdj. 21



Zdj. 22



Zdj. 23



Zdj. 24



Zdj. 25



Zdj. 26