

Nr zlecenia: ZLECENIE ZGODNIE Z UMOWĄ

z dnia: 2025/09/23

Zleceniodawca:

IMPULS-LEASING Polska Sp. z o.o.
Al. Jerozolimskie 212A
02-486 Warszawa

Rzeczoznawca:

Sebastian Kurmanowski upr.AutoCons.1234,RS01444.



OPINIA TECHNICZNA

Zadanie: Określenie wartości rynkowej pojazdu na potrzeby sprzedaży.

PODSTAWA OPINII

- Zlecenie właściciela zgodnie z obowiązującą umową.
- Oględziny pojazdu w dniu 24.09.2025 r. na parkingu w miejscowości Słomczyn, ul. Metalowa 10, 05-600 Grójec.
- Dowód rejestracyjny Seria-DR/BAT 0735901.
- Instrukcja określania wartości pojazdów nr 01/2016 oraz 01/2024.

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU (*)

Dane: [N] IX-2025

Rodzaj pojazdu:	Naczepa	VIN:	WSM0000003410450
Marka:	SCHMITZ	Nr rejestracyjny:	LLU1860C
Model pojazdu:	SCB 36.0t	Nr Info-Ekspert:	181-00051
Wersja:	SCB*S3T	Rok produkcji:	2023

Data pierwszej rejestracji 2023/02/23

Data ważności badania technicznego 2026/02/11

Rodzaj naczepy skrzyniowa z oporcą typu kurtyna

Dop. masa całkowita / Masa własna 36000 kg / 6484 kg

Zawieszenie osi / Rozstaw osi poduszki / 1310 mm

szary

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE	
-------------------------	--

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	L.p.	Nazwa elementu wyposażenia
1	ABS - system zapobiegający blokowaniu kół	9	Odbojnice gumowe na tylnym zderzaku
2	+Dach podnoszony	10	+Osie bezobsługowe
3	Dach suwany Schmitz	11	Podłoga - sklejka wodoodporna 28 mm
4	Drabinka wysuwana z tyłu naczepy	12	Podpory postojowe Jost
5	Drzwi tylne dwuskrzydłowe pełnej wysokości	13	Regulacja wysokości położenia platformy z funkcją Auto-Reset
6	Hamulec postojowy pneumatyczny	14	Światła obrysowe
7	Kłonicze przesuwne 3 pary Schmitz	15	Uchwyty do mocowania ładunku 13 par
8	Odboje gumowe	16	Zawieszenie pneumatyczne
L.p. Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego			
1	Układ hamulcowy dwuobwodowy pneumatyczny		
	Układ hamulcowy dwuobwodowy		
	Układ hamulcowy pneumatyczny		

WYPOSAŻENIE DODATKOWE	
-----------------------	--

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia
1	+Koło zapasowe dodatkowe
2	+Oś pierwsza unoszona

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA	
--	--

Koło	Marka, typ					Bieżnik [mm]
Przednie lewe:	*PIRELLI	435/50	R19.5	160J	ST 01 ENERGY	4,0
Przednie prawe:	*PIRELLI	435/50	R19.5	160J	ST 01 ENERGY	4,0
II Osi lewe:	*PIRELLI	435/50	R19.5	160J	ST 01 ENERGY	4,0
II Osi prawe:	*PIRELLI	435/50	R19.5	160J	ST 01 ENERGY	10,0
III Osi lewe:	*PIRELLI	435/50	R19.5	160J	ST 01 ENERGY	9,5
III Osi prawe:	*PIRELLI	435/50	R19.5	160J	ST 01 ENERGY	8,5

KOREKTY WARTOŚCI POJAZDU	
--------------------------	--

(-)

Korekta uwzględnia wpływ daty pierwszej rejestracji pojazdu (pierwszego dopuszczenia do ruchu po zakupieniu pojazdu nowego) na jego wartość. Przyjmuje się, że pojazd bazowy został zarejestrowany po raz pierwszy 2023/05/15. Pojazd wyceniany został zarejestrowany 3 miesiące wcześniej, zatem jego okres eksploatacji jest dłuższy od okresu eksploatacji pojazdu bazowego i stąd wynika ujemna korekta wartości.

(+)

Wyposażenie pojazdu powoduje powiększenie wartości pojazdu, gdy jest wyposażeniem ponadstandardowym oraz jest sprawne, czyli zdolne do spełnienia swojej funkcji. Wielkość korekty wartości bazowej, związanej z wyposażeniem dodatkowym pojazdu została określona na podstawie udziału tego wyposażenia w wartości standardowo wyposażonego nowego pojazdu z uwzględnieniem amortyzacji pojazdu i zwiększonej amortyzacji jego wyposażenia.

KOREKTY RÓŻNE:

(-)

(-)

(-)

Korekta uwzględnia wpływ stanu ogumienia na wartość pojazdu. Zużycie poszczególnych opon zostało określone z uwzględnieniem zmierzonej wysokości ich bieżnika. Punktem odniesienia jest ogumienie o zużyciu 50%.

OPIS STANU TECHNICZNEGO ZESPOŁÓW POJAZDU	
--	--



- Plandeka lewa- zarysowania, rozdrucia materiału, ślady napraw.
- Plandeka prawa- zarysowania, rozdrucia materiału, ślady napraw.
- Drzwi tylne- zarysowania, odpryski powłoki lakierowej. Wgniecenia punktowe.



WYPOSAŻENIE ZEWNĘTRZNE
-Wspornik przyłączy- wgnieciony wspornik dolny.
-Zderzak tylny- odpryski powłoki,zarysowania.
-Zaślepka prawa zderzaka t- wgnieciona, zarysowana.
-Odbojnik tp- pęknięty.
-Skrzynka narzędziowa prawa- brak fabrycznych klamer zamknięcia. Zarysowana.



KABINA KIEROWCY – Wyposażenie wewnętrzne
-Łaty przestrzeni ładunkowej- wgniecenia, zarysowania. Wymagają uzupełnienia.



ZAWIESZENIE I KOŁA

Pojazd posiada dwa koła zapasowe- jedno pochodzi od ciągnika siodłowego.

JAZDA KONTROLNA

Wykonano jazdę próbną w warunkach parkingowych z pojazdem ciężarowym (nawierzchnia żwir) pozwalająca na zgrubne określenie stanu technicznego z prędkością nie przekraczającą 20 km/h:
1. Układ hamulcowy wykazuje poprawną skuteczność pracy.
2 Układ zawieszenia – pracuje poprawnie.

DOKUMENTY I KOMPLETACJA POJAZDU

1	Książka serwisowa	NIE
2	Dowód rejestracyjny	TAK
3	Instrukcja obsługi	NIE
4	Gaśnica	NIE

Pojazd z rynku wtórnego windykacji.

POZOSTAŁE INFORMACJE

- 1 Pochodzenie pojazdu**
Pojazd z rynku krajowego.
- 2 Badanie poprawności numerów identyfikacyjnych**
Numer identyfikacyjny pojazdu odczytano z natury i potwierdzono jego zgodność z zapisem w dowodzie rejestracyjnym.

Dane dotyczące pojazdu zostały przyjęte w oparciu o przedstawione dokumenty i zgodnie z zakresem zlecenia nie były weryfikowane, nie badano także zgodności wskazania drogomierza z faktycznym całkowitym przebiegiem pojazdu ani poprawności naniesienia numerów identyfikacyjnych. Fabryka Wycen Sp. z o.o. nie bierze odpowiedzialności za wykorzystanie niniejszej oceny technicznej jako źródła informacji o pojeździe przy jego zakupie.
Ustalenie wszystkich uszkodzeń, wad i braków w kompletacji pojazdu nie jest możliwe w warunkach parkingowych, konieczna weryfikacja w warunkach warsztatowych.

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

Fot. nr 1



Fot. nr 2



Fot. nr 3



Fot. nr 4



Fot. nr 5



Fot. nr 6



Fot. nr 7



Fot. nr 8



Fot. nr 9



Fot. nr 10



Fot. nr 11



Fot. nr 12



Fot. nr 13



Fot. nr 14




Fot. nr 15




Fot. nr 16




Fot. nr 17



Fot. nr 18



Fot. nr 19



Fot. nr 20



Fot. nr 21



Fot. nr 22



Fot. nr 23



Fot. nr 24



Fot. nr 25



Fot. nr 26



Fot. nr 27



Fot. nr 28




Fot. nr 29



Fot. nr 30



Fot. nr 31




Fot. nr 32



Fot. nr 33



Fot. nr 34



Fot. nr 35



Fot. nr 36



Fot. nr 37



Fot. nr 38



Fot. nr 39



Fot. nr 40



Fot. nr 41



Fot. nr 42



Fot. nr 43



Fot. nr 44



Fot. nr 45



Fot. nr 46



Fot. nr 47



Fot. nr 48



Fot. nr 49



Fot. nr 50



Fot. nr 51




Fot. nr 52



Fot. nr 53



Fot. nr 54




Fot. nr 55




Fot. nr 56



Fot. nr 57



Fot. nr 58



Fot. nr 59

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu

Opinia numer: 17/09/2025IMP

z dnia: 2025/09/27

Klauzule i zastrzeżenia:

1. Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.
2. Niniejsza ekspertyza służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.
3. Niniejsza wycena nie jest ofertą handlową.
4. Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.
5. Niniejsze opracowanie nie może być wykorzystane do żadnego innego celu niż określony w treści opinii i nie może być publikowane w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawcy i bez uzgodnienia z nim formy i treści takiej publikacji.
6. Bez zgody autora opinii zabrania się jej powielania.
7. Nie badano tytułu użytkowania ani tytułu własności badanego pojazd lub elementów, w tym ewentualnego istnienia ograniczonych praw rzeczowych.
8. Powyższa wycena nie jest ekspertyza stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana, jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.
9. Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.
10. Niniejsza wycena została sporządzona na podstawie oględzin wycenianego przedmiotu w warunkach występujących w miejscu jego udostępnienia.