



MOTOEXPERT

RZECZOZNAWSTWO TECHNIKI SAMOCHODWEJ MASZYN I URZĄDZEŃ

www.motoexpert.pl
www.rzeczoznawcy-motoexpert.pl

BIURO: 05-420 Józefów, ul. Parkowa 4
NIP: 532-18-76-221

tel./fax: +48 / 22 789 31 25
e-mail: motoexpert@motoexpert.pl

OPINIA

Nr DAW-1721/25

z dnia **13.08.2025r.**

Rzeczoznawca:

mgr inż. Andrzej Walewski

Certyfikat CCRS Nr 411/20

Lista Ministra Infrastruktury RS 001044

Zlecniodawca:

ING Lease sp. z o.o.

Adres:

ul. Puławska 2

kod: 02-566 Warszawa.

Zlecenie:

e-mail

z dnia: 11.08.2025r.

Przedmiot wyceny:

Wózek magazynowy UniCarriers EPM100

Cel wyceny:

Celem wyceny jest oszacowanie indywidualnej wartości urządzenia dla potrzeb sprzedaży wymuszonej.

Niniejszą opinię opracowano w oparciu o:

- Szczegółowe oględziny urządzenia dokonane w dniu 12.08.2025r. na terenie magazynu FAMAT – Ostrowiec 1A, 05-650 Ostrowiec
- Podstawy wyceny wartości środków Technicznych – Wydawnictwo BOMIS Press (Poznań) autorstwa dr Tadeusza Klimka.
- Podstawy wyceny wartości środków Technicznych – standard MOTOEXPERT.
- Doświadczenie własne rzeczoznawcy.
- Konsultacje branżowe z producentem przedmiotu wyceny.
- Dane techniczne ustalono na podstawie fabrycznej tabliczki znamionowej urządzenia oraz specyfikacji producenta.

DANE TECHNICZNO-EKSPLOATACYJNE:

Rodzaj	Wózek magazynowy
Marka	UniCarriers
Model	EPM100
Rok prod.	2021
Numer seryjny	EPM233494/01
Wskazanie licznika pracy	1116 mth
Masa bez akumulatora	2150 kg
Masa akumulatora min.	500 kg
Masa akumulatora max.	700 kg
Napięcie baterii	24 V
Udźwig znamionowy	1000 kg
Oznaczenie masztu	TVI580
Wysokość podnoszenia	6450 mm
Producent	MLE AB - Szwecja

W czasie oględzin stwierdzono:

Do oceny przedstawiono wózek magazynowy UniCarriers EPM100 w/w danych technicznych. Wizualny stan techniczny urządzenia – dobry, wykonano próbę ruchową. Nie sprawdzano w warunkach pełnego obciążenia.

Rok produkcji ustalono na podstawie tabliczki znamionowej. Oznakowanie CE zlokalizowano.

Brak możliwości weryfikacji kompletności maszyny oraz wyposażenia w warunkach oględzin.

Inny numer urządzenia twale naniesiony niż na tabliczce znamionowej. Przyjęto numer z tabliczki znamionowej.

Do oględzin nie przedstawiono dokumentacji UDT. Z naklejki informującym o następnym badaniu UDT wynika że termin minął 04.2025r. Nie przedstawiono dokumentacji technicznej i serwisowej.

Konieczność weryfikacji sprawności oraz kompletności przedmiotu przez wyspecjalizowany serwis.

Do wyceny wraz z wózkiem przedstawiono dodatkowo ładowarkę PSW2490.PFC nr. -03137520 (początek numeru nieczytelny z uwagi na zarysowanie na tabliczce znamionowej).

OPIS TECHNICZNY

Stanowisko operatora	- stojące
Typ silnika	- elektryczny
Osprzęt podstawowy	- kompletny
Układy hydrauliczne (pompa, przewody, siłowniki)	- niewielkie zapocenia w okolicy tłoczyk siłowników hydraulicznych
Powłoka lakierowa	- uszkodzenia eksploatacyjne
Tablica rozdzielcza	- kpl.
Sprawność i kompletność maszyny	- nie budzi zastrzeżeń
Naprawa i konserwacja maszyny	- nie okazano
Dokumenty identyfikujące maszynę	- nie okazano
Dokumenty dotyczące przebiegu maszyny	- nie okazano
Podstawowe zespoły:	

SILNIK

Silnik uruchomiono - nie budzi zastrzeżeń

PODWOZIE

Podzespoły podwozia kompletne bez widocznych braków i uszkodzeń mechanicznych.

NADWOZIE

Nadwozie koloru beżowo-szarego ze śladami uszkodzeń eksploatacyjnych na całej powierzchni z odpryskami powłoki lakierowej oraz zarysowaniami.

WYPOSAŻENIE

Podstawowe wyposażenie nadwozia kompletne.

Zastrzeżenia ograniczające:

Istotą niniejszego opracowania jest określenie aktualnej wartości urządzenia, a nie jego ceny.

Ocena nie może być powielana i publikowana bez zgody autora.

Niniejsza opinia nie może być wykorzystana do żadnego innego celu niż określony w niniejszej opinii.

Wydając niniejszą opinię rzeczoznawca zastrzega, że nie bierze odpowiedzialności za wady ukryte przedmiotu opinii oraz za wszelkie inne czynniki niemożliwe do wykrycia przy zachowaniu należytej staranności, jak i za skutki innego wykorzystania wyceny lub opinii.

Wszelkie roszczenia klienta wynikające z błędnej wyceny, spowodowanej wyłącznie niezachowaniem należytej staranności przez rzeczoznawcę, mogą być egzekwowane jedynie gdy po stronie klienta powstanie szkoda w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

Za szkodę w rozumieniu ust. powyżej nie może zostać uznany taki błąd w wycenie, który powoduje jedynie marginalną różnicę między wartością wycenioną rzeczy a jej wartością faktyczną.

Wartość przedmiotu wyceny została ustalona na dzień sporządzenia wyceny.

Niniejsze oszacowanie wartości nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawane.

Niniejsze oszacowanie wartości nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawane, w szczególności nie może być traktowane jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

Nie badano tytułu użytkowania, przebiegu eksploatacji ani tytułu własności wycenianego obiektu i ewentualnego istnienia ograniczenia praw rzeczowych, a także prawdziwości danych identyfikacyjnych przedmiotu wyceny zamieszczonych na tabliczkach znamionowych i w przedstawionych dokumentacjach technicznych oraz nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.

Specyfikacja wg programu operacyjnego w zakresie wyposażenia standardowego i dodatkowego nie gwarantuje zgodności ze stanem faktycznym w zakresie niemożliwym do ustalenia przez rzeczoznawcę podczas oględzin.

Klient oświadcza, że jest świadom stanu technicznego rzeczy będącej przedmiotem wyceny.

Do spraw nieuregulowanych w niniejszych zastrzeżeniach stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Polisy Ubezpieczeniowej PZU, którą związany jest rzeczoznawca.

Klient oświadcza, że zapoznał się z powyższą treścią zastrzeżeń ograniczających, zgadza się z ich brzmieniem i nie będzie w przyszłości egzekwował praw stojących w sprzeczności z wymienionymi zastrzeżeniami ograniczającymi.

Na tym wycenę zakończono.

Dokument wygenerowany elektronicznie, ważny bez podpisu.

Załączniki:

- dokumentacja fotograficzna.

RZECZOZNAWCA































