

WYCIĄG Z OPINII

Kombajn zbożowy FENDT IDEAL 7

Numer identyfikacyjny (PIN): ZN2G0007A03050007



Autor opinii: Kamil Kałuża

Sieradz, 21.08.2026 r.

01. ZAMAWIAJĄCY OPINIĘ

IMPULS LEASING POLSKA Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 212A, 02-486 Warszawa.

02. WŁADAJĄCY

IMPULS LEASING POLSKA Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 212A, 02-486 Warszawa.

03. PRZEDMIOT OPINII

Kombajn zbożowy FENDT IDEAL 7

04. CEL I PRZEZNACZENIE OPINII

Celem opinii jest oszacowanie indywidualnej wartości rynkowej przedmiotu opinii jako podstawy ceny wywoławczej na aukcji.

05. DATA I MIEJSCE OGŁĘDZIN

Przedmiotowy środek techniczny poddano oględzinom w dniu 17.08.2026 r., na terenie placu magazynowego firmy Famat Serwis Sp. o.o., pod adresem., ul. Metalowa 10, 05-600 Słomczyn, w obecności pracownika magazynu.

06. INFORMACJE DODATKOWE

Przedmiot okazano w stanie umożliwiającym sprawdzenie działania w ograniczonym zakresie.

07. PROCEDURA SZACOWANIA WARTOŚCI**7.1. Nazwa środka technicznego, marka, model, wytwórca:**

Nazwa: kombajn zbożowy

Producent: FENDT - AGCO S.p.A. (Włochy)

Model: IDEAL 7

7.2. Numer identyfikacyjny:

ZN2G0007A03050007 – na podstawie tabliczki znamionowej oraz pola numerowego wybitego na elemencie konstrukcyjnym

7.3. Rok produkcji:

2021 (rok modelowy 2022) – na podstawie tabliczki znamionowej

7.4. Wskazania liczników:

Czas pracy silnika: 291 mtg

Czas pracy separatora: 115 mtg

(na podstawie odczytu licznika z panelu sterowania)

7.5. Skrócony opis techniczny oraz podstawowe dane znamionowe:

Przedmiotem opinii jest kombajn zbożowy FENDT IDEAL 7 – samojezdna maszyna rolnicza przeznaczona do zbioru zbóż, która łączy w sobie trzy podstawowe operacje: koszenie, omłot i czyszczenie ziarna. Zespół żniwny (heder) ścina rośliny i podaje je do zespołu omłotowego, gdzie ziarno zostaje oddzielone od słomy i plew. Następnie system czyszczący usuwa zanieczyszczenia, a czyste ziarno trafia do zbiornika ziarna.

Parametry techniczne:

Moc silnika: 338 kW

Typ silnika: AGCO POWER INC. 98 LFVC-D5 1352, nr ser. MLD132107, rok produkcji 2021

Pojemność silnika: 9800 cm³

Napęd: 2WD

Norma emisji: Stage V

Pojemność zbiornika ziarna: 12500 l

Średnica rotora: 600 mm

Ogumienie przód: MITAS SFT 900/60 R38

Ogumienie tył: TRELLEBORG TM3000 620/70 R26

Masa własna: 19460 kg

Wymiary transportowe: 9130 x 3790 x 3990 mm

Wypożyczenie:

- Rozdrabniacz słomy
- Rozrzutnik plew
- Układ młójący: pojedynczy rotor wzdłużny
- Ślimak rozładowniczy składany
- Zaczep tylny ROCKINGER
- Kabina klimatyzowana
- System kamer
- Radioodtwarzacz
- Fotel komfortowy operatora GRAMMER
- Dodatkowy fotel pasażera
- Oświetlenie robocze + lampy ostrzegawcze
- Lodówka

7.6. Uwagi o pochodzeniu, stanie technicznym i eksploatacji

Nie przedstawiono dokumentów pierwotnego pochodzenia.

Przedmiot przechowywany na zewnątrz, do oględzin okazano w warunkach parkingowych, bez operatora. Silnik uruchomiono – zapłon silnika bezproblemowy, praca silnika zakresie obrotów od 1000 do 1700 prawidłowa, równomierna, niebudząca zastrzeżeń. Silnik spalinowy, przewody, siłowniki bez wycieków. Paski napędowe, wieloklinowe i klinowe wraz z kołami pasowymi oraz rolkami prowadzącymi oceniono wizualnie jako znajdujące się w dobrym stanie technicznym. Nie stwierdzono widocznych uszkodzeń mechanicznych. Sprawdzone podstawowe funkcje zespołu wprowadzającego (gardzieli) przeznaczonego do współpracy z przyrządem żniwnym. Wykonano próbę ruchową w zakresie podnoszenia, opuszczania oraz obrotu. Ruchy odbywały się prawidłowo. Sprawdzone działanie oświetlenia z poziomu kabiny operatora oraz oświetlenia serwisowego. Podczas oględzin oświetlenie funkcjonowało prawidłowo. Pozostałych funkcji roboczych kombajnu nie weryfikowano z uwagi na brak przeszkolonego operatora i zastawienie innymi maszynami.

Z poziomu panelu sterującego odczytano wskazania dotyczące czasu pracy maszyny oraz komunikaty systemowe. Komputer pokładowy wyświetlał następujące komunikaty/alarmy:

- Nieprawidłowy punkt nastawy górnego sita. Proszę sprawdzić ustawienia.
- Nieprawidłowy punkt nastawy dolnego sita. Proszę sprawdzić ustawienia.
- Położenie lewego czujnika kierunku rozrzutu siewki poniżej zakresu.

Z uwagi na ograniczony zakres próby funkcjonalnej oraz występowanie wskazanych komunikatów, przed rozpoczęciem dalszej eksploatacji zaleca się przeprowadzenie weryfikacji serwisowej.

Wizualnie maszyna znajduje się w bardzo dobrym stanie. Stwierdzono zabrudzenia maszyny oraz uszkodzenia o charakterze eksploatacyjnym w postaci drobnych zarysowań oraz nalotów korozyjnych, typowych dla maszyn pracujących w warunkach polowych. Kabina operatora w bardzo dobrym stanie utrzymania, czysta, bez nadmiernych wytarć, ubytków materiału.

Ogumienie w bardzo dobrym stanie, niewielkie zużycie bieżnika, bez uszkodzeń.

Na tabliczce znamionowej widnieje oznaczenie CE, co jest deklaracją producenta, że maszyna spełnia wymagania dyrektyw UE. Deklaracji zgodności nie okazano.

Ocena stanu technicznego przedmiotu – bardzo dobra.

Przedstawiono dokumentację środka technicznego:

- Protokół zdawczo-odbiorczy
- Protokół przyjęcia przedmiotu do magazynu

08. KLAUZULE I ZASTRZEŻENIA OGRANICZAJĄCE

1. Niniejsze opracowanie nie może być wykorzystane do żadnego innego celu niż określony w punkcie 04 i nie może być publikowane w całości (lub w części) bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji.
2. Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu opinii, a także za skutki wykorzystania samej opinii.
3. Niniejsze oszacowanie wartości nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu opinii i za taką nie może być uznawane.

4. Powyższa opinia o wartości w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu opinii za oszacowaną wartość.
5. Nie badano poprawności ani budowy numerów identyfikacyjnych obiektu (nr seryjny). Nie weryfikowano także prawdziwości pozostałych danych, w tym roku produkcji i innych, które przyjęto wg okazanych źródeł.
6. Nie badano tytułu użytkowania ani tytułu własności wycenianego obiektu oraz ewentualnego istnienia ograniczonych praw rzeczowych.
7. Jako autor opracowania oświadczam, że niniejsze opracowanie zostało sporządzone w sposób całkowicie niezależny i obiektywny, z zachowaniem pełnej bezstronności wobec stron oraz przedmiotu opinii.

Opracował:
Kamil Kałuża

Sieradz, 21.08.2026 r.



























