

WYCENA WARTOŚCI

Zamawiający:	IMPULS Leasing Polska Sp. z o.o. Al. Jerozolimskie 212A, 02-486 Warszawa
Numer zlecenia:	38/22/05/2026/IMPULS
Numer wewnętrzny:	-
Wykonawca:	Artur Kawęcki
Przedmiot wyceny:	Midi koparka JCB 60C-2
Nr fabryczny:	JCB8BCA4LM2891849
Data sporządzenia:	29-05-2026



Cel i przeznaczenie wyceny

Celem wyceny jest określenie wartości rynkowej i wartości dla wymuszonej sprzedaży przedmiotu wyceny dla potrzeb określenia ceny wywoławczej na aukcji, na rzecz IMPULS Leasing Polska Sp. z o.o.

Przedmiot wyceny

W dniu 25.05.2026 r. przeprowadzono oględziny na terenie placu w miejscowości Słomczyn, ul. Metalowa 10, 05-600 Grójec.

Przedmiotem wyceny jest midi koparka JCB 60C-2 wykorzystywana do wykopów na małych przestrzeniach oraz w trudnodostępnych miejscach. Ze względu na gumowe gąsienice możliwość wjazdu bez niszczenia podłoża.

Dane identyfikacyjne

Nazwa:	Midi koparka
Producent:	JCB
Model:	60C-2
Numer fabryczny	JCB8BCA4LM2891849
Przebieg:	912 mth
Rok produkcji:	2021

Podstawowe dane techniczne i wyposażenie

Masa robocza:	5680 kg
Moc silnika:	36 kW
Szerokość gąsienicy:	400 mm
Prędkość jazdy:	1 bieg – 3 km/h 2 bieg – 4,6 km/h
Głębokość kopania:	4077 mm
Maks zasięg:	6260 mm
Wyposażenie:	Kabina ROPS/TOPS Łyżka skarpowa hydrauliczna INTERHANDLER, 1500 mm, rok produkcji: 2021, nr seryjny: 197/21 Radio Szybkozłącze mechaniczne Wyjścia hydrauliczne na ramieniu Lemiesz Zabezpieczenie antykradzieżowe Osłona kratowa szyby górnej

Informacje dotyczące stanu technicznego i dokumentacji

Silnik uruchomiono przy użyciu zastępczego kluczyka do stacyjki. Akumulator rozładowany, do uruchomienia użyto zasilania zewnętrznego. Praca silnika równomierna, prawidłowa. Wykonano próbę ruchową oraz symulację ruchów roboczych (podnoszenie/opuszczenia ramienia, otwieranie/zamykanie łyżki, obrót maszyny, jazdę do przodu oraz do tyłu). Nie stwierdzono nieprawidłowości. Istnieje ryzyko wykrycia wad i niesprawności podczas pracy.

Nie stwierdzono wycieków z układu hydraulicznego oraz z silnika.

Stwierdzono uszkodzenia o charakterze eksploatacyjnym w postaci zabrudzenia, zarysowań.

Dodatkowo stwierdzono:

- gąsienice – przecięcia, wyrwane fragmenty,
- przeciwwaga – odpryski, zarysowania powłoki lakierowej, wgniecenia, ogniska korozji,
- obudowy boczne L – zarysowania,
- obudowy boczne P – zarysowania,
- pokrywa tylna – zarysowania, pęknięty uchwyt do otwierania pokrywy, fragment kluczyka w zamku,
- pokrywa silnika – odpryski, zarysowania powłoki lakierowej,
- osłona głośnika – brak 2 szt.

Stan maszyny ocenia się na dobry.

Na tabliczce znamionowej znajduje się znak CE co jest deklaracją producenta że urządzenie spełnia wymagania dyrektyw UE.

Nie okazano dokumentacji serwisowej.

Do oględzin okazano 1 kluczyk do stacyjki.

Okazana dokumentacja:

- instrukcja obsługi,

Uwaga:

Oględziny przedmiotu zostały przeprowadzone na placu i dotyczyły sprzętu poleasingowego, bez możliwości weryfikacji w działaniu i/lub uruchomienia. W związku z tym ocena stanu technicznego opiera się wyłącznie na oględzinach wizualnych.

W związku z tym istnieje możliwość ujawnienia uszkodzeń i usterek poza opisanymi w wycenie, w trakcie uruchomienia i eksploatacji przedmiotu.

Zalecamy zatem skorzystanie z możliwości oględzin przedmiotu we własnym zakresie, najlepiej przy udziale wybranego serwisu lub mechanika/serwisanta, co pozwoli na pełniejszą weryfikację stanu technicznego i kompletności przed udziałem w aukcji.

CE:

Rzeczoznawca nie dokonał weryfikacji, czy przedmiot spełnia wymagania dyrektywy maszynowej UE. Ocena stanu technicznego maszyny opiera się wyłącznie na oględzinach oraz informacjach umieszczonych na tabliczce znamionowej, a także na ewentualnie okazanej dokumentacji. Dokumentacja ta nie była jednak weryfikowana pod kątem jej poprawności ani kompletności. Zalecamy przeprowadzenie dodatkowej weryfikacji zgodności maszyny z wymogami dyrektywy maszynowej we własnym zakresie, przed udziałem w aukcji i rozpoczęciem użytkowania.

Zastrzeżenia ograniczające

Sporządzający niniejszy raport/opinię zastrzega, że:

- Niniejszy raport służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywany do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności raport nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.
- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu raportu, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.
- Powyższy raport nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawany, w szczególności nie może być traktowany jako gwarancja sprzedaży przedmiotu raportu za oszacowaną wartość.
- Niniejszy raport nie może być publikowany w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji.
- Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.
- Niniejszy raport został sporządzony na podstawie oględzin przedmiotu w warunkach występujących w miejscu jego udostępnienia.
- Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.

Załączniki

Dokumentacja zdjęciowa.













