



PARTNER
CRLS

EKSPERTYZA POJAZDU

STRONA TYTUŁOWA

WERSJA 3.01

DANE ZLECENIODAWCY

Firma	VEHIS FINANSE SP. Z O.O.
	AL. MURCKOWSKA 14C
	40-265 KATOWICE

DANE WYKONAWCY

Firma	PARTNER CRLS SP. Z O.O.
Rzecznawca	MATEUSZ KELER
Nr zlecenia	VHS00536/26
Data zlecenia	19 czerwiec 2026

IDENTYFIKACJA SKRÓCONA POJAZDU

Marka	BMW
Model	520D XDRIVE
Numer rejestracyjny	PY8834N
Rok produkcji	2018
Numer VIN	WBAJM91040BH79094

LISTA DOKUMENTÓW POJAZDU I AKCESORIÓW

Do oględzin pojazdu przedstawiono:

Dowód rejestracyjny	SKAN	Tablice rejestracyjne	TAK
Klucz główny	TAK	Apteczka	TAK
Klucz zapasowy	NIE	Gaśnica	TAK
Instrukcja obsługi	TAK	Trójkąt ostrzegawczy	NIE
Książka serwisowa	TAK		

OPIS OGÓLNY POJAZDU* - UWAGA

* Opis ogólny sporządzono w oparciu o cechy widoczne. Partner CRLS nie bierze odpowiedzialności za wady ukryte, nie dające się ustalić bez badania specjalistycznego.

ELEMENTY SKŁADOWE EKSPERTYZY

Poniższe elementy stanowią integralną część Ekspertyzy

Ekspertyza - Raport z systemu eksperckiego	TAK	Ekspertyza - Stan techniczny	TAK
Ekspertyza - Lakier/Ogumienie	TAK	Ekspertyza - Dokumentacja zdjęciowa	TAK



PARTNER
CRLS

EKSPERTYZA POJAZDU

RAPORT (SYSTEM EKSPERCKI)

Nr zlecenia

VHS00536/26

Nr rejestracyjny

PY8834N

Raport wykonano w systemie eksperckim:

EUROTAX (AUTOVISTA)

Raport z systemu eksperckiego stanowi integralną część niniejszej Ekspertyzy i nie może być prezentowany samodzielnie.



PARTNER
CRLS

OCENA STANU POJAZDU

DANE ZLECENIA

Numer wyceny	21070
Numer sprawy	VHS00536/26
Zleceniodawca	
Data i miejsce oględzin	
Data wyceny	24.06.2026
Wycena na dzień	24.06.2026
Numer licencji / użytkownik	38107 / Partner CRLS

DANE POJAZDU

Numer rejestracyjny / numer VIN	PY8834N / WBAJM91040BH79094
Data pierwszej rejestracji / wiek w miesiącach	30.03.2018 / 99
Rok produkcji	2018
Przebieg rzeczywisty (km) / sposób ustalenia	249 034 / Odczytany
Data następnego badania technicznego	16.01.2027
Lakier	----

Marka	BMW
Model	Seria 5 Touring [G31] 17-20
Typ	520d xDrive M Sport sport-aut
Rodzaj nadwozia / liczba drzwi / liczba miejsc	Kombi / 5 / 5
Pojemność silnika (ccm)	1995
Moc kW / KM	140 / 190
Paliwo / katalizator	Diesel / Katalizator (Oxy)+DPF
Układ / liczba cylindrów	R / 4
Skrzynia / liczba biegów	A / 8

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE POJAZDU

- ABS
- Asystent hamowania
- Bagażnik otwierany-zamykany automatycznie
- Czujnik ciśnienia w ogumieniu
- Czujnik kolizji
- Czujniki odległości przy parkowaniu (PDC) - przód i tył
- Dysze spryskiwaczy podgrzewane
- Felgi aluminiowe 18 Double Spoke 662 M z ogumieniem mieszanym Runflat
- Fotele przednie sportowe
- Funkcja Start / Stop
- Hamulec postojowy z funkcją automatycznego włączania, elektromechaniczny
- Kierownica sportowa typu M
- Klimatyzacja automatyczna z regulacją 2-strefową
- Komputer pokładowy
- Listwy ozdobne aluminium Rhombicle z listwą akcentową w perłowym chromie
- Lusterka zewnętrzne kolorze nadwozia
- Mocowanie fotelika dziecięcego ISOFIX
- Airbag 6 sztuk: poduszki powietrzne czołowe i boczne dla kierowcy i pasażera, kurtyny powietrzne
- Asystent uwagi
- Blokada rodzicielska tylnych drzwi
- Czujnik deszczu z automatyczną kontrolą świateł mijania
- Czujnik zużycia klocków hamulcowych
- Dynamiczne światła stop
- Dywaniki welurowe
- Fotele przednie częściowo regulowane elektrycznie
- Funkcja Follow-Me-Home
- Gniazdo AUX-IN
- Intelligent Emergency Call (Inteligentne Połączenie Alarmowe)
- Kierownica wielofunkcyjna
- Kolumna kierownicy regulowana mechanicznie w pionie i poziomie
- Lakier uni
- Lusterka boczne składane elektrycznie z funkcją ogrzewania (przyciemniane aut. po str. kierowcy)
- Lusterko wsteczne przyciemniane automatycznie
- Obrazowania szyb - chromowane

- Odtwarzacz CD
- Oparcie kanapy tylnej dzielone i składane w stosunku 40:20:40
- Oświetlenie powitalne
- Pakiet serwisowy BMW Service Inclusive 5 lat / 100.000 km
- Podłokietnik tylny
- Podsufitka Individual w kolorze antracytowym
- Przełącznik właściwości jezdnych z trybem ECO PRO
- Reflektory przednie diodowe (LED) ze spryskiwaczami
- Servotronic - progresywne wspomaganie układu kierowniczego
- Stylistyka zewnętrzna BMW Individual Shadow Line
- System nawigacji satelitarnej Business
- Śruby do kół zabezpieczające przed kradzieżą
- Tapicerka - połączenie tkaniny Rhombic i Alcantary
- TeleServices
- Uchwyty do mocowania ładunku w bagażniku
- Układ dynamicznej kontroli stabilności DSC
- Ustawienia Personal Profile
- Wzmocnienia boczne
- Zestaw Bluetooth o rozszerzonym zakresie funkcji
- Zestaw naprawczy do opon
- Odzysk energii hamowania
- Oświetlenie ambientowe
- Pakiet aerodynamiczny
- Pasywana ochrona pieszych
- Podłokietnik z przodu
- Progi drzwiowe aluminiowe z delikatnym szlifem i emblematem BMW
- Przyciski ulubionych funkcji, 8 przycisków z funkcją zapamiętywania
- Relingi dachowe, czarne
- Siatka oddzielająca przestrzeń bagażową
- System alarmowy sterowany pilotem
- System ostrzegający o ryzyku kolizji Active Guard
- Światła przeciwmgielne w technologii LED
- Technologia Active Air Stream
- Tempomat z funkcją hamowania
- Uchwyty na napoje
- Usługi ConnectedDrive
- Wskaźnik Condition Based Service
- Zawieszenie sportowe typu M
- Zestaw Hi-Fi z 6 głośnikami

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

- Asystent świateł drogowych (V)
- Dostęp komfortowy (V)
- Kluczyk samochodowy, wielofunkcyjny z wyświetlaczem LCD (V)
- Lakier metalik (V)
- Ogrzewanie postojowe (V)
- Szyby tylne przyciemniane (V)




PARTNER
CRLS

EKSPERTYZA POJAZDU

POMIAR GRUBOŚCI LAKIERU I OGUMIENIA

LAKIER



rysunek pojazdu poglądowy

Wykonano pomiar ręczny grubości powłoki lakierowej [μm]

NUMER I NAZWA ELEMENTU	PRZEDZIAŁ GRUBOŚCI POWŁOKI
1. POKRYWA PRZEDNIA	200 - 300
2. BŁOTNIK PRZEDNI LEWY	do 150
3. SŁUPEK PRZEDNI LEWY	do 150
4. DRZWI PRZEDNIE LEWE	150 - 200
5. DACH	do 150
6. SŁUPEK ŚRODKOWY LEWY	do 150
7. PRÓG LEWY	do 150
8. DRZWI TYLNE LEWE	150 - 200
9. BŁOTNIK TYLNY LEWY	150 - 200
10. POKRYWA TYLNA	200 - 300
11. BŁOTNIK TYLNY PRAWY	do 150
12. DRZWI TYLNE PRAWY	150 - 200
13. SŁUPEK ŚRODKOWY PRAWY	do 150
14. PRÓG PRAWY	do 150
15. DRZWI PRZEDNIE PRAWY	do 150
16. SŁUPEK PRZEDNI PRAWY	do 150
17. BŁOTNIK PRZEDNI PRAWY	150 - 200

OGUMIENIE

Wykonano pomiar ręczny grubości bieżnika [mm]

PRODUCENT TYP		ROZMIAR	BIEŻNIK
Goodyear Ultra Grip 8 Performance	PP	245/45 R18	6,5
Goodyear Ultra Grip 8 Performance	PL	245/45 R18	6,7
Goodyear Ultra Grip 8 Performance	TP	245/45 R18	7,0
Goodyear Ultra Grip 8 Performance	TL	245/45 R18	6,8
ZESTAW NAPRAWCZY - BRAK	KOŁO ZAPASOWE		
0		0	0,0



PARTNER
CRLS

EKSPERTYZA POJAZDU

OPIS STANU TECHNICZNEGO

NADWOZIE

NAZWA ELEMENTU	RODZAJ USZKODZENIA
POKRYWA PRZEDNIA	ZARYSOWANIE
ZDERZAK PRZEDNI	ODPRYSKI LAKIERU
ZDERZAK PRZEDNI	WGNIECENIE
DRZWI PRZEDNIE LEWE	ZARYSOWANIE
PRÓG LEWY	ZARYSOWANIE
FELGA TYLNA LEWA	ODPRYSKI LAKIERU
DRZWI TYLNE LEWE	ZARYSOWANIE
BŁOTNIK TYLNY PRAWY	ZARYSOWANIE
FELGA TYLNA PRAWA	ZARYSOWANIE
BŁOTNIK TYLNY PRAWY	RDZA/KOROZJA
DRZWI PRZEDNIE PRAWY	ODPRYSKI LAKIERU
DRZWI TYLNE PRAWY	ZARYSOWANIE
FELGA PRZEDNIA PRAWA	ZARYSOWANIE
----	----
----	----
----	----
----	----
----	----
----	----
----	----

WNĘTRZE

NAZWA ELEMENTU	RODZAJ USZKODZENIA
KOŁO KIEROWNICY	NADMIERNE ZUŻYCIE
----	----
----	----
----	----
----	----
----	----
----	----
----	----
----	----
----	----

UWAGI DODATKOWE DOTYCZĄCE STANU UTRZYMANIA POJAZDU

OGÓLNY STAN WIZUALNY NADWOZIA POJAZDU

STAN TYPOWY DLA WIEKU POJAZDU

OGÓLNY STAN WIZUALNY WNĘTRZA POJAZDU

STAN TYPOWY DLA WIEKU POJAZDU

Pozostałe uwagi do opisu nadwozia i wnętrza (nie ujęte powyżej)

Pilot klucza nie działa (klucz dorabiany); wygłuszenie pokrywy P - rozerwane; tapicerka wnętrza strona prawa - zdemontowana;



PARTNER
CRLS

EKSPERTYZA POJAZDU

INFORMACJE DODATKOWE

INFORMACJE DODATKOWE

ZGODNOŚĆ FORMALNA POJAZDU:

POCHODZENIE POJAZDU

BADANIE NUMERU VIN

BADANIE PRAWDZIWOŚCI DANYCH POJAZDU

STAN DROGOMIERZA

POCHODZENIE KRAJOWE INNE

BADANO - STWIERDZONO ZGODNOŚĆ Z DOKUMENTACJĄ

PRZYJĘTO WG OKAZANYCH DOKUMENTÓW/ŹRÓDEŁ.

WERYFIKOWANO

ZABEZPIECZENIE PRZECIWKRADZIEŻOWE:

IMMOBILISER

INNE

STWIERDZONO - DZIAŁA

NIE STWIERDZONO

JAZDA PRÓBNA

URUCHOMIENIE POJAZDU

PRÓBA RUCHOWA

PODJĘTO PRÓBĘ - URUCHOMIONO

PODJĘTO PRÓBĘ - BRAK UWAG - JAZDA TESTOWA (PARKING)

KOMENTARZ DODATKOWY

PRACA PODZESPOŁÓW

BRAK UWAG

KOMUNIKATY I KONTROLKI

Brak albo usterka klucza pojazdu. Uruchomienie silnika niemożliwe. Więcej informacji – patrz instrukcja obsługi.

ZAPISY W REJESTRACH ZEWNĘTRZNYCH

BRAK UWAG

POZOSTAŁE

Pomimo komunikatu - uruchomienie pojazdu możliwe po przyłożeniu kluczyka w okolicy kolumny kierownicy.

KLAUZULE

Opisany w Ekspertyzie stan pojazdu jest wiążący na dzień oględzin.

Rzecznik dokonał odczytu numerów identyfikacyjnych pojazdu oraz wskazań stanu drogomierza bez badania ich poprawności oraz autentyczności.

Ekspertyzę sporządzono w oparciu o dostarczoną dokumentację, badanie organoleptyczne pojazdu w warunkach jego udostępnienia oraz przy wykorzystaniu systemów eksperckich.

Rzecznik nie przeprowadził badań diagnostycznych. Nie ma też wpływu na matematyczne algorytmy, a także bazę wyposażenia standardowego, stosowane w systemach eksperckich.

Rzecznik nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania pojazdu.

Jeżeli do oględzin przedstawiono oryginał dowodu rejestracyjnego, zdjęcia przedstawiają stan faktyczny na dzień oględzin. W przeciwnym razie zdjęcia przedstawiają skan dowodu rejestracyjnego.

Ekspertyza służy wyłącznie do celu w niej wskazanego i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu.

Ekspertyza nie może być publikowana bez zgody Wykonawcy.



PARTNER
CRLS

EKSPERTYZA POJAZDU

DOKUMENTACJA ZDJĘCIOWA

ZDJĘCIA

Ilość zdjęć (bez zdjęć dowodu rejestracyjnego)	148
Zdjęcia poglądowe	TAK
Zdjęcia uszkodzeń	TAK
Zdjęcia dokumentów pojazdu	TAK
Zdjęcia dowodu rejestracyjnego	NIE

ZDJĘCIA POGLĄDOWE





















ZDJĘCIA USZKODZEŃ



















DOKUMENTY POJAZDU



