



PARTNER
CRLS

EKSPERTYZA POJAZDU

STRONA TYTUŁOWA

WERSJA 3.02

DANE ZLECENIODAWCY

Firma	VEHIS FINANSE SP. Z O.O.
	AL. MURCKOWSKA 14C
	40-265 KATOWICE

DANE WYKONAWCY

Firma	PARTNER CRLS SP. Z O.O.
Rzecznik	MATEUSZ KELER
Nr zlecenia	VHS00517/26
Data zlecenia	15 czerwiec 2026

IDENTYFIKACJA SKRÓCONA POJAZDU

Marka	IVECO
Model	35S18
Numer rejestracyjny	WE7W561
Rok produkcji	2022
Numer VIN	ZCFC535CXN5502794

LISTA DOKUMENTÓW POJAZDU I AKCESORIÓW

Do oględzin pojazdu przedstawiono:

Dowód rejestracyjny	SKAN	Tablice rejestracyjne	NIE
Klucz główny	TAK	Apteczka	NIE
Klucz zapasowy	TAK	1 SZT. Gaśnica	TAK
Instrukcja obsługi	TAK	Trójkąt ostrzegawczy	TAK
Książka serwisowa	TAK		

OPIS OGÓLNY POJAZDU* - UWAGA

* Opis ogólny sporządzono w oparciu o cechy widoczne. Partner CRLS nie bierze odpowiedzialności za wady ukryte, nie dające się ustalić bez badania specjalistycznego.

ELEMENTY SKŁADOWE EKSPERTYZY

Poniższe elementy stanowią integralną część Ekspertyzy

Ekspertyza - Raport z systemu eksperckiego	TAK	Ekspertyza - Stan techniczny	TAK
Ekspertyza - Lakier/Ogumienie	TAK	Ekspertyza - Dokumentacja zdjęciowa	TAK



PARTNER
CRLS

EKSPERTYZA POJAZDU

RAPORT (SYSTEM EKSPERCKI)

Nr zlecenia

VHS00517/26

Nr rejestracyjny

WE7W561

Raport wykonano w systemie eksperckim:

EUROTAX (AUTOVISTA)

Raport z systemu eksperckiego stanowi integralną część niniejszej Ekspertyzy i nie może być prezentowany samodzielnie.



PARTNER
CRLS

OCENA STANU POJAZDU

DANE ZLECENIA

Numer wyceny	21049
Numer sprawy	VHS00517/26
Zleceniodawca	
Data i miejsce oględzin	
Data wyceny	21.06.2026
Wycena na dzień	21.06.2026
Numer licencji / użytkownik	38107 / Partner CRLS

DANE POJAZDU

Numer rejestracyjny / numer VIN	WE7W561 / ZCFC535CXN5502794
Data pierwszej rejestracji / wiek w miesiącach	11.10.2022 / 44
Rok produkcji	2022
Przebieg rzeczywisty (km) / sposób ustalenia	137 919 / Odczytany
Data następnego badania technicznego	11.10.2027
Lakier	----

Marka	IVECO
Model	Daily 35S18 Euro 6 2998ccm - 180KM 3,5t 19-
Typ	Daily 35S18 V (16m3)
Rodzaj nadwozia / liczba drzwi / liczba miejsc	Furgon, wysoki dach / 4 / 2
Pojemność silnika (ccm)	2998
Moc kW / KM	132 / 180
Paliwo / katalizator	Diesel / SCR+EGR+DPF+DOC
Układ / liczba cylindrów	R / 4
Skrzynia / liczba biegów	M / 6
Dopuszczalna masa całkowita	3 500
Masa własna / ładowność	2 412 / 1 088
Rozstaw osi 1 / 2	4 100 /

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE POJAZDU

- ESP9
- Fotel pasażera pojedynczy, z pełną regulacją
- Hill Holder
- Lusterka wsteczne ogrzewane i sterowane elektrycznie
- Przygotowanie do montażu radia
- ROM (system przeciwdziałający dachowaniu)
- Szyby boczne sterowane elektrycznie
- TSM (system łagodzenia przechyłu przyczepy)
- Zamek centralny ze zdalnym sterowaniem
- Fotel kierowcy reg. mech. w 3 kierunkach
- HBA (system hydraulicznego rozdziału siły hamowania)
- LAC (system sterujący obciążeniem)
- Poduszka powietrzna kierowcy
- RMI (system przeciwdziałający dachowaniu podczas dynamicznej jazdy)
- Szyby atermiczne i przyciemniane
- Światła do jazdy dziennej
- Wspomaganie układu kierowniczego
- Zestaw naprawczy opon

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

- Hak holowniczy
- Pakiet CONNECT MANUAL
 - ☐ Atrapa chłodnicy Daily z paskami chromowanymi
 - ☐ Deska rozdzielcza Elegance
 - ☐ Fotel kierowcy komfortowy, amortyzowany

- Hamulec postojowy uruchamiany elektrycznie
- Kierownica pokryta skórą
- Klimatyzacja automatyczna
- Kolumna kierownicy regulowana w dwóch płaszczyznach
- Ławka pasażera stała 2-osobowa, z rozkładanym stolikiem
- Moduł telematyczny Connectivity Box
- Ogranicznik prędkości, nastawny
- Radio cyfrowe HI-CONNECT z nawigacją i Bluetooth, sterowanie przy kierownicy
- Sprężarka do klimatyzacji 170 cm³
- Światła przeciwmgielne
- Światła przednie LED, pełne
- Tempomat aktywny ACC z czujnikiem radarowym
- Wyświetlacz kolorowy TFT, centralny
- Pakiet DELIVERY URBAN
 - Czujniki parkowania tylne
 - Czujniki parkowania tylne
 - Drzwi tylne nieoszkłone otwierane o kąt 270 st.
 - Kamera cofania
 - Kamera cofania
 - Koło zapasowe
 - Półka nad przednią szybą
 - System hamowania awaryjnego AEBS z hamulcem miejskim
 - Uchwyty wejściowe na słupku A po obu stronach kabiny
 - Wyświetlacz kolorowy TFT, centralny
- Lakier metalik




PARTNER
CRLS

EKSPERTYZA POJAZDU

POMIAR GRUBOŚCI LAKIERU I OGUMIENIA

LAKIER



rysunek pojazdu poglądowy

Wykonano pomiar ręczny grubości powłoki lakierowej [μm]

NUMER I NAZWA ELEMENTU	PRZEDZIAŁ GRUBOŚCI POWŁOKI
1. POKRYWA PRZEDNIA	150 - 200
2. BŁOTNIK PRZEDNI LEWY	do 150
3. SŁUPEK PRZEDNI LEWY	do 150
4. DRZWI PRZEDNIE LEWE	do 150
5. DACH	do 150
6. RAMA DACHU LEWA	do 150
7. SŁUPEK ŚRODKOWY LEWY	do 150
8. PRÓG LEWY	do 150
9. POSZYCIE/DRZWI ŚRODKOWE LEWE	do 150
10. POSZYCIE/DRZWI TYLNE LEWE	do 150
11. DRZWI TYLNE LEWE	do 150
12. POKRYWA TYLNA	-----
13. DRZWI TYLNE PRAWO	do 150
14. POSZYCIE/DRZWI TYLNE PRAWO	do 150
15. RAMA DACHU PRAWA	do 150
16. POKRYWA/DRZWI ŚRODKOWE PRAWO	do 150
17. SŁUPEK ŚRODKOWY PRAWY	do 150
18. DRZWI PRZEDNIE PRAWO	do 150
19. PRÓG PRAWY	do 150
20. SŁUPEK PRZEDNI PRAWY	do 150
21. BŁOTNIK PRZEDNI PRAWY	do 150

OGUMIENIE

Wykonano pomiar ręczny grubości bieżnika [mm]

PRODUCENT TYP		ROZMIAR	BIEŻNIK
Bridgestone Duravis R660	PP	225/65 R16C	6,4
Bridgestone Duravis R660	PL	225/65 R16C	6,0
Bridgestone Duravis R660	TP	225/65 R16C	6,5
Bridgestone Duravis R660	TL	225/65 R16C	6,4
KOŁO PEŁNOWYMIAROWE - BRAK	KOŁO ZAPASOWE		
0		0	0,0



PARTNER
CRLS

EKSPERTYZA POJAZDU

OPIS STANU TECHNICZNEGO

NADWOZIE

NAZWA ELEMENTU	RODZAJ USZKODZENIA
ZDERZAK PRZEDNI	WGNIECENIE
KRATA WLOTU POWIETRZA	PĘKNIĘCIE
ZDERZAK PRZEDNI	PĘKNIĘCIE
POKRYWA PRZEDNIA	WGNIECENIE
BŁOTNIK PRZEDNI LEWY	ZARYSOWANIE, WGNIECENIE
LISTWA ŁUKOWA BŁOTNIKA PRZEDNIEGO LEWEGO	UBYTEK W KAROSERII/DZIURA
DRZWI PRZEDNIE LEWE	ZARYSOWANIE, WGNIECENIE
DRZWI/POSZYCIE ŚRODKOWE LEWE	ZARYSOWANIE, WGNIECENIE
DRZWI/POSZYCIE TYLNE PRAWO	ZARYSOWANIE, WGNIECENIE
LISTWA ŁUKOWA BŁOTNIKA TYLNEGO LEWEGO	ZARYSOWANIE
LAMPA TYLNA LEWA	NIEPRAWIDŁOWY MONTAŻ
DRZWI TYLNE LEWE	ZARYSOWANIE, WGNIECENIE
DRZWI TYLNE PRAWO	ZARYSOWANIE, WGNIECENIE
LISTWA DRZWI TYLNYCH PRAWYCH	ZARYSOWANIE
DRZWI/POSZYCIE TYLNE PRAWO	WGNIECENIE
DRZWI/POSZYCIE ŚRODKOWE PRAWO	ZARYSOWANIE, WGNIECENIE
DRZWI PRZEDNIE PRAWO	ODPRYSKI LAKIERU
LUSTERKO PRAWO	BRAK
PRÓG PRAWY	WGNIECENIE
RAMA DACHU PRAWA	ZARYSOWANIE, WGNIECENIE

WNĘTRZE

NAZWA ELEMENTU	RODZAJ USZKODZENIA
KOMORA ŁADUNKOWA	NADMIERNE ZUŻYCIE
DESKA ROZDZIELCZA	ZARYSOWANIE
TAPICERKA DRZWI PRZEDNICH PRAWYCH	ZARYSOWANIE
----	----
----	----
----	----
----	----
----	----
----	----
----	----

UWAGI DODATKOWE DOTYCZĄCE STANU UTRZYMANIA POJAZDU

OGÓLNY STAN WIZUALNY NADWOZIA POJAZDU

STAN TYPOWY DLA WIEKU POJAZDU

OGÓLNY STAN WIZUALNY WNĘTRZA POJAZDU

STAN TYPOWY DLA WIEKU POJAZDU

Pozostałe uwagi do opisu nadwozia i wnętrza (nie ujęte powyżej)

NUMER VIN - korozja; BELKA ZDERZAKA - wgniecioną; OBUDOWA RADARU - brak; CHŁODNICE - wgniecione; LISTWY BOCZNE STRONA L - zarysowania; ŚWIATŁO OBRYSOWE - pęknięcie; CHŁAPACZ KOŁA TL - zarysowanie; NAROŻNIK ZDERZAKA LT - pęknięcie; LISTWA DRZWI BOCZNYCH P - zarysowanie; BŁOTNIK PP - wgnieciony; LISTWA ŁUKOWA BŁOTNIKA PP - pęknięcie; HAMULEC POSTOJOWY - niska wydajność; Pojazd po kolizji. Nie wyklucza się dalszych uszkodzeń możliwych do ujawnienia po demontażu w warunkach warsztatowych.



PARTNER
CRLS

EKSPERTYZA POJAZDU

INFORMACJE DODATKOWE

INFORMACJE DODATKOWE

ZGODNOŚĆ FORMALNA POJAZDU:

POCHODZENIE POJAZDU

BADANIE NUMERU VIN

BADANIE PRAWDZIWOŚCI DANYCH POJAZDU

STAN DROGOMIERZA

POCHODZENIE KRAJOWE INNE

BADANO - STWIERDZONO ZGODNOŚĆ Z DOKUMENTACJĄ

PRZYJĘTO WG OKAZANYCH DOKUMENTÓW/ŹRÓDEŁ.

WERYFIKOWANO

ZABEZPIECZENIE PRZECIWKRADZIEŻOWE:

IMMOBILISER

INNE

STWIERDZONO - DZIAŁA

NIE STWIERDZONO

JAZDA PRÓBNA

URUCHOMIENIE POJAZDU

PRÓBA RUCHOWA

PODJĘTO PRÓBĘ - URUCHOMIONO (BOOSTER)

PODJĘTO PRÓBĘ - UWAGI - PATRZ KOMENTARZ

KOMENTARZ DODATKOWY

PRACA PODZESPOŁÓW

Stwierdzono brak płynu chłodzącego oraz komunikat o niewystarczającym poziomie oleju. Z uwagi na ryzyko uszkodzenia jednostki napędowej odstępiono od przeprowadzenia jazdy próbnej w warunkach parkingowych.

KOMUNIKATY I KONTROLKI

Przegląd układu wspomagania kierownicy, niewystarczający poziom płynu chłodzącego, kontrola prawego kierunkowskazu, sprawdź stan naładowania akumulatora, ASR niedostępny, ABS niedostępny, kontrola prędkości niedostępna, asystent parkowania niedostępny, awaria poduszki powietrznej, usterka EBD. Kontrolka silnika, kontrolka ZAPISY W REJESTRACH ZEWNĘTRZNYCH

BRAK UWAG

POZOSTAŁE

BRAK UWAG

KLAUZULE

Opisany w Ekspertyzie stan pojazdu jest wiążący na dzień oględzin.

Rzecznik dokonał odczytu numerów identyfikacyjnych pojazdu oraz wskazań stanu drogomierza bez badania ich poprawności oraz autentyczności.

Ekspertyzę sporządzono w oparciu o dostarczoną dokumentację, badanie organoleptyczne pojazdu w warunkach jego udostępnienia oraz przy wykorzystaniu systemów eksperckich.

Rzecznik nie przeprowadził badań diagnostycznych. Nie ma też wpływu na matematyczne algorytmy, a także bazę wyposażenia standardowego, stosowane w systemach eksperckich.

Rzecznik nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania pojazdu.

Jeżeli do oględzin przedstawiono oryginał dowodu rejestracyjnego, zdjęcia przedstawiają stan faktyczny na dzień oględzin. W przeciwnym razie zdjęcia przedstawiają skan dowodu rejestracyjnego.

Ekspertyza służy wyłącznie do celu w niej wskazanego i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu. Ekspertyza nie może być publikowana bez zgody Wykonawcy.



PARTNER
CRLS

EKSPERTYZA POJAZDU

DOKUMENTACJA ZDJĘCIOWA

ZDJĘCIA

Ilość zdjęć (bez zdjęć dowodu rejestracyjnego)	240
Zdjęcia poglądowe	TAK
Zdjęcia uszkodzeń	TAK
Zdjęcia dokumentów pojazdu	TAK
Zdjęcia dowodu rejestracyjnego	TAK

ZDJĘCIA POGLĄDOWE






















ZDJĘCIA USZKODZEŃ











































DOKUMENTY POJAZDU



DRPOL1465058BAT036540738366599000039<1
ZCFC535CXN5502794<<<<<<<<<1<<<<<<<<<2
WE7W561<<<5<<<<<<<<<<<0001802390006063



SERIAL DRIVE BAT 0365407

C.1.1	VEHIS	FIN 1 SP.	Z 0.0. 0.	WARSZAWA	
C.1.2	3836659908039				
C.1.3	01-141	WARSZAWA			
	NOLSKA 88				
C.2.1	VEHIS	FIN 1 SP.	Z 0.0. 0.	WARSZAWA	
C.2.2	3836659908039				
C.2.3	01-141	WARSZAWA			
	NOLSKA 88				
C					
F1	3500 kg	F2	3500 kg	F3	7000 kg
G		2550 kg	J	N1	
K		e3*2007/46*0128*23			
I	2	O1	3500 kg	O2	750 kg
P1	2998,00 cm ³	P2			129,00 kW
P3	D	Q			--
S1	3	S2			--

SERIAL NO. BAT 0365407

 WSPÓLNOTA EUROPEJSKA RZECZPOSPOLITA POLSKA DOWÓD REZERWACYJNY	PREZYDENT M. ST. WARSZAWY DZIELNICA MOKOTÓW UL. RAKOWIECKA 25/27 02-517 WARSZAWA		WIE 7W561	
	DOKŁAD POKAZUJE		1.1. 1VE00 1.2. 1S355224A -POLIC -CH.407.561.208K 1.5. 35518	
	D	ZFCF5353CYN582794	E	---
	B	11.10.2022	H	---
SERIA DWUKAT 0365407				

X THIRD SERVICE RECORD - 2015 11.18.2025 IN PL 2015-11-18 X THIRD SERVICE RECORD - 2015	X THIRD SERVICE RECORD - 2015 11.18.2025 IN PL 2015-11-18 X THIRD SERVICE RECORD - 2015	X THIRD SERVICE RECORD - 2015 11.18.2025 IN PL 2015-11-18 X THIRD SERVICE RECORD - 2015	X THIRD SERVICE RECORD - 2015 11.18.2025 IN PL 2015-11-18 X THIRD SERVICE RECORD - 2015
---	---	---	---

[illegible]

Patient:
Whitney Reynolds, age 18, was brought to the ER by ambulance with a 10-day history of fever and chills, weight loss, and night sweats. She had no cough, chest pain, or other respiratory symptoms. She had no recent travel, sick contacts, or exposure to animals. She had no recent antibiotic use. She had no known chronic conditions. She had no recent sexual activity. She had no recent blood transfusions. She had no recent surgery. She had no recent hospitalizations. She had no recent immunizations. She had no recent laboratory tests. She had no recent imaging studies. She had no recent physical examinations. She had no recent psychological evaluations. She had no recent social history. She had no recent family history. She had no recent personal history. She had no recent medical history. She had no recent surgical history. She had no recent dental history. She had no recent ophthalmological history. She had no recent otolaryngological history. She had no recent gynecological history. She had no recent urological history. She had no recent neurological history. She had no recent psychiatric history. She had no recent endocrinological history. She had no recent hematological history. She had no recent immunological history. She had no recent infectious disease history. She had no recent oncological history. She had no recent dermatological history. She had no recent rheumatological history. She had no recent nephrological history. She had no recent hepatological history. She had no recent gastrointestinal history. She had no recent respiratory history. She had no recent cardiovascular history. She had no recent musculoskeletal history. She had no recent integumentary history. She had no recent sensory history. She had no recent motor history. She had no recent cognitive history. She had no recent emotional history. She had no recent behavioral history. She had no recent lifestyle history. She had no recent environmental history. She had no recent occupational history. She had no recent recreational history. She had no recent educational history. She had no recent religious history. She had no recent cultural history. She had no recent ethnic history. She had no recent racial history. She had no recent genetic history. She had no recent family history. She had no recent personal history. She had no recent medical history. She had no recent surgical history. She had no recent dental history. She had no recent ophthalmological history. She had no recent otolaryngological history. She had no recent gynecological history. She had no recent urological history. She had no recent neurological history. She had no recent psychiatric history. She had no recent endocrinological history. She had no recent hematological history. She had no recent immunological history. She had no recent infectious disease history. She had no recent oncological history. She had no recent dermatological history. She had no recent rheumatological history. She had no recent nephrological history. She had no recent hepatological history. She had no recent gastrointestinal history. She had no recent respiratory history. She had no recent cardiovascular history. She had no recent musculoskeletal history. She had no recent integumentary history. She had no recent sensory history. She had no recent motor history. She had no recent cognitive history. She had no recent emotional history. She had no recent behavioral history. She had no recent lifestyle history. She had no recent environmental history. She had no recent occupational history. She had no recent recreational history. She had no recent educational history. She had no recent religious history. She had no recent cultural history. She had no recent ethnic history. She had no recent racial history. She had no recent genetic history.