



PARTNER
CRLS

EKSPERTYZA POJAZDU

STRONA TYTUŁOWA

WERSJA 3.02

DANE ZLECENIODAWCY

Firma	VEHIS FINANSE SP. Z O.O.
	AL. MURCKOWSKA 14C
	40-265 KATOWICE

DANE WYKONAWCY

Firma	PARTNER CRLS SP. Z O.O.
Rzecznawca	MATEUSZ KELER
Nr zlecenia	VHS00601/26
Data zlecenia	8 lipiec 2026

IDENTYFIKACJA SKRÓCONA POJAZDU

Marka	IVECO
Model	35C16
Numer rejestracyjny	WW656AN
Rok produkcji	2022
Numer VIN	ZCFCE35B70D703008

LISTA DOKUMENTÓW POJAZDU I AKCESORIÓW

Do oględzin pojazdu przedstawiono:

Dowód rejestracyjny	ORYG.	Tablice rejestracyjne	TAK
Klucz główny	TAK	Apteczka	TAK
Klucz zapasowy	TAK	1SZT. Gaśnica	TAK
Instrukcja obsługi	TAK	Trójkąt ostrzegawczy	NIE
Książka serwisowa	TAK		

OPIS OGÓLNY POJAZDU* - UWAGA

* Opis ogólny sporządzono w oparciu o cechy widoczne. Partner CRLS nie bierze odpowiedzialności za wady ukryte, nie dające się ustalić bez badania specjalistycznego.

ELEMENTY SKŁADOWE EKSPERTYZY

Poniższe elementy stanowią integralną część Ekspertyzy

Ekspertyza - Raport z systemu eksperckiego	TAK	Ekspertyza - Stan techniczny	TAK
Ekspertyza - Lakier/Ogumienie	TAK	Ekspertyza - Dokumentacja zdjęciowa	TAK



PARTNER
CRLS

EKSPERTYZA POJAZDU

RAPORT (SYSTEM EKSPERCKI)

Nr zlecenia

VHS00601/26

Nr rejestracyjny

WW656AN

Raport wykonano w systemie eksperckim:

EUROTAX (AUTOVISTA)

Raport z systemu eksperckiego stanowi integralną część niniejszej Ekspertyzy i nie może być prezentowany samodzielnie.



PARTNER
CRLS

OCENA STANU POJAZDU

DANE ZLECENIA

Numer wyceny	21245
Numer sprawy	VHS00601/26
Zleceniodawca	
Data i miejsce oględzin	
Data wyceny	20.07.2026
Wycena na dzień	20.07.2026
Numer licencji / użytkownik	38107 / Partner CRLS

DANE POJAZDU

Numer rejestracyjny / numer VIN	WW656AN / ZCFCE35B70D703008
Data pierwszej rejestracji / wiek w miesiącach	04.04.2022 / 51
Rok produkcji	2022
Przebieg rzeczywisty (km) / sposób ustalenia	144 023 / Odczytany
Data następnego badania technicznego	19.11.2026
Lakier	----

Marka	IVECO
Model	Daily 35S16 Euro 6 2998ccm - 160KM 3,5t 19-
Typ	Daily 35S16
Rodzaj nadwozia / liczba drzwi / liczba miejsc	Podwozie, kabina krótka / 2 / 2
Pojemność silnika (ccm)	2998
Moc kW / KM	118 / 160
Paliwo / katalizator	Diesel / SCR+EGR+DPF+DOC
Układ / liczba cylindrów	R / 4
Skrzynia / liczba biegów	M / 6
Dopuszczalna masa całkowita	3 500
Masa własna / ładowność	1 847 / 1 653
Rozstaw osi 1 / 2	4 100 /
Zabudowa	Kontenerowa
Zabudowy specjalne	winda hydrauliczna,

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE POJAZDU

- ESP9
- Fotel pasażera pojedynczy, z pełną regulacją
- Hill Holder
- Lusterka wsteczne ogrzewane i sterowane elektrycznie
- Przygotowanie do montażu radia
- Szyby boczne sterowane elektrycznie
- TSM (system łagodzenia przechyłu przyczepy)
- Zamek centralny ze zdalnym sterowaniem
- Fotel kierowcy reg. mech. w 3 kierunkach
- HBA (system hydraulicznego rozdziału siły hamowania)
- LAC (system sterujący obciążeniem)
- Poduszka powietrzna kierowcy
- Szyby atermiczne i przyciemniane
- Światła do jazdy dziennej
- Wspomaganie układu kierowniczego
- Zestaw naprawczy opon

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

- Fotel kierowcy komfortowy, amortyzowany
- Klimatyzacja automatyczna
- Koło zapasowe
- Lusterka boczne na ramionach przystosowanych do zabudowy o szerokości 2,35 m

- Ławka pasażera stała 2-osobowa, z rozkładanym stolikiem
- Radio cyfrowe DAB z MP3, Bluetooth i sterowaniem przy kierownicy, wejścia USB/AUX, komunik. z tel.
- Tempomat aktywny ACC z czujnikiem radarowym

ZABUDOWY SPECJALNE

Winda hydrauliczna

Materiał wykonania:	Aluminiowa
Udźwig [kg]:	750
Wiek [lata]:	3
Rodzaj:	Standardowa




PARTNER
CRLS

EKSPERTYZA POJAZDU

POMIAR GRUBOŚCI LAKIERU I OGUMIENIA

LAKIER



rysunek pojazdu poglądowy

Wykonano pomiar ręczny grubości powłoki lakierowej [μm]

NUMER I NAZWA ELEMENTU	PRZEDZIAŁ GRUBOŚCI POWŁOKI
1. POKRYWA PRZEDNIA	150 - 200
2. BŁOTNIK PRZEDNI LEWY	150 - 200
3. SŁUPEK PRZEDNI LEWY	do 150
4. DRZWI PRZEDNIE LEWE	150 - 200
5. DACH	-----
6. RAMA DACHU LEWA	150 - 200
7. SŁUPEK ŚRODKOWY LEWY	150 - 200
8. PRÓG LEWY	do 150
9. POSZYCIE/DRZWI ŚRODKOWE LEWE	-----
10. POSZYCIE/DRZWI TYLNE LEWE	-----
11. DRZWI TYLNE LEWE	-----
12. POKRYWA TYLNA	-----
13. DRZWI TYLNE PRAWY	-----
14. POSZYCIE/DRZWI TYLNE PRAWY	-----
15. RAMA DACHU PRAWA	150 - 200
16. POKRYWA/DRZWI ŚRODKOWE PRAWY	-----
17. SŁUPEK ŚRODKOWY PRAWY	150 - 200
18. DRZWI PRZEDNIE PRAWY	do 150
19. PRÓG PRAWY	do 150
20. SŁUPEK PRZEDNI PRAWY	150 - 200
21. BŁOTNIK PRZEDNI PRAWY	150 - 200

OGUMIENIE

Wykonano pomiar ręczny grubości bieżnika [mm]

PRODUCENT TYP		ROZMIAR	BIEŻNIK
Uniroyal Royal Max 5	PP	195/75 R16C	2,4
Uniroyal Royal Max 5	PL	195/75 R16C	4,0
Petlas Full Grip PT925 (wew. 8,6 mm)	TP	195/75 R16C	7,1
Petlas Full Grip PT925 (wew. 8,9 mm)	TL	195/75 R16C	8,2
KOŁO PEŁNOWYMIAROWE	KOŁO ZAPASOWE		
0		0	0,0



PARTNER
CRLS

EKSPERTYZA POJAZDU

OPIS STANU TECHNICZNEGO

NADWOZIE

NAZWA ELEMENTU	RODZAJ USZKODZENIA
SZYBA CZOŁOWA	ODPRYSKI
ZDERZAK PRZEDNI	ZARYSOWANIE
POKRYWA PRZEDNIA	WGNIECENIE
BŁOTNIK PRZEDNI LEWY	WGNIECENIE
REFLEKTOR PRZEDNI LEWY	ZARYSOWANIE
LUSTERKO PRAWE	ZARYSOWANIE
REFLEKTOR PRZEDNI PRAWY	ZARYSOWANIE
----	----
----	----
----	----
----	----
----	----
----	----
----	----
----	----
----	----
----	----
----	----
----	----

WNĘTRZE

NAZWA ELEMENTU	RODZAJ USZKODZENIA
TAPICERKA DRZWI PRZEDNICH LEWYCH	ZARYSOWANIE
FOTEL PRZEDNI LEWY	NADMIERNE ZUŻYCIE
DESKA ROZDZIELCZA	ZARYSOWANIE
FOTEL PRZEDNI ŚRODKOWY	ZABRUDZENIE
TAPICERKA DRZWI PRZEDNICH PRAWYCH	ZARYSOWANIE
----	----
----	----
----	----
----	----
----	----

UWAGI DODATKOWE DOTYCZĄCE STANU UTRZYMANIA POJAZDU

OGÓLNY STAN WIZUALNY NADWOZIA POJAZDU

STAN TYPOWY DLA WIEKU POJAZDU

OGÓLNY STAN WIZUALNY WNĘTRZA POJAZDU

STAN TYPOWY DLA WIEKU POJAZDU

Pozostałe uwagi do opisu nadwozia i wnętrza (nie ujęte powyżej)

WINDA ZAŁADOWCZA – nieprawidłowe przyleganie do pokrywy po zamknięciu; NAKŁADKA NADKOŁA

WEWNĘTRZNA PRZEDNIA LEWA – pęknięta; OSŁONA PRZECIWROWEROWA LEWA – korozja; ŚCIANA

ZABUDOWA LEWA oraz prawa - popękana; OSŁONA PRZECIWROWEROWA LEWA – deformacja; OPONY OSI

PRZEDNIEJ – nierównomierne zużycie bieżnika; UCHWYT DRZWI L - pęknięcie;



PARTNER
CRLS

EKSPERTYZA POJAZDU

INFORMACJE DODATKOWE

INFORMACJE DODATKOWE

ZGODNOŚĆ FORMALNA POJAZDU:

POCHODZENIE POJAZDU

BADANIE NUMERU VIN

BADANIE PRAWDZIWOŚCI DANYCH POJAZDU

STAN DROGOMIERZA

POCHODZENIE ZAGRANICZNE

BADANO - STWIERDZONO ZGODNOŚĆ Z DOKUMENTACJĄ

PRZYJĘTO WG OKAZANYCH DOKUMENTÓW/ŹRÓDEŁ.

WERYFIKOWANO

ZABEZPIECZENIE PRZECIWKRADZIEŻOWE:

IMMOBILISER

INNE

STWIERDZONO - DZIAŁA

NIE STWIERDZONO

JAZDA PRÓBNA

URUCHOMIENIE POJAZDU

PRÓBA RUCHOWA

PODJĘTO PRÓBĘ - URUCHOMIONO

PODJĘTO PRÓBĘ - UWAGI - PATRZ KOMENTARZ

KOMENTARZ DODATKOWY

PRACA PODZESPOŁÓW

SPRZĘGŁO – nieprawidłowa praca, punkt załączania przy końcowej fazie skoku pedału;

KOMUNIKATY I KONTROLKI

BRAK UWAG

ZAPISY W REJESTRACH ZEWNĘTRZNYCH

BRAK UWAG

POZOSTAŁE

NADWOZIE – oklejone folią;

KLAUZULE

Opisany w Ekspertyzie stan pojazdu jest wiążący na dzień oględzin.

Rzeczoznawca dokonał odczytu numerów identyfikacyjnych pojazdu oraz wskazań stanu drogomierza bez badania ich poprawności oraz autentyczności.

Ekspertyzę sporządzono w oparciu o dostarczoną dokumentację, badanie organoleptyczne pojazdu w warunkach jego udostępnienia oraz przy wykorzystaniu systemów eksperckich.

Rzeczoznawca nie przeprowadził badań diagnostycznych. Nie ma też wpływu na matematyczne algorytmy, a także bazę wyposażenia standardowego, stosowane w systemach eksperckich.

Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania pojazdu.

Jeżeli do oględzin przedstawiono oryginał dowodu rejestracyjnego, zdjęcia przedstawiają stan faktyczny na dzień oględzin. W przeciwnym razie zdjęcia przedstawiają skan dowodu rejestracyjnego.

Ekspertyza służy wyłącznie do celu w niej wskazanego i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu.

Ekspertyza nie może być publikowana bez zgody Wykonawcy.



PARTNER
CRLS

EKSPERTYZA POJAZDU

DOKUMENTACJA ZDJĘCIOWA

ZDJĘCIA

Ilość zdjęć (bez zdjęć dowodu rejestracyjnego)	149
Zdjęcia poglądowe	TAK
Zdjęcia uszkodzeń	TAK
Zdjęcia dokumentów pojazdu	TAK
Zdjęcia dowodu rejestracyjnego	TAK

ZDJĘCIA POGLĄDOWE






















ZDJĘCIA USZKODZEŃ




















DOKUMENTY POJAZDU



C.1.1 VEHIS FINANSE SP. Z O.O.		C.1.2 VEHIS FINANSE SP. Z O.O.	
O. WARSZAWA		O. WARSZAWA	
C.1.2 3836659080347	C.1.2 3836659080347	C.1.3 81-377 WARSZAWA	C.1.3 81-377 WARSZAWA
C.1.3 81-377 WARSZAWA	C.1.3 81-377 WARSZAWA	POŁCZYŃSKA 31A	POŁCZYŃSKA 31A
C.1.1 VEHIS FINANSE SP. Z O.O.		C.1.2 VEHIS FINANSE SP. Z O.O.	
O. WARSZAWA		O. WARSZAWA	
C.1.2 3836659080347	C.1.2 3836659080347	C.1.3 81-377 WARSZAWA	C.1.3 81-377 WARSZAWA
C.1.3 81-377 WARSZAWA	C.1.3 81-377 WARSZAWA	POŁCZYŃSKA 31A	POŁCZYŃSKA 31A

A	MW 656AN
D.1 IVECO D.2 ---	
D	d.5 8SC16
E	ZCFCE35B70D703008
B	84.84.2822 89.12.2824 H
SERIA ORGANO 5753868	