

RAPORT TECHNICZNY

Numer zlecenia:	67/19/12/2024/Siemens Finance Pion Windykacji
Numer umowy:	8524
Zleceniodawca:	Siemens Finance Ul. Żupnicza 11, 03-821 Warszawa
Miejsce oględzin:	Słomczyn 70, 05-600 Grójec.
Wykonawca raportu:	Przemysław Kaluźny
Przedmiot raportu:	Pneumatyczny wyciągacz wtryskiwaczy JBM D.54186
Nr fabryczny:	Brak danych
Data sporządzenia raportu:	20-12-2024



Treść raportu

Celem raportu jest określenie wartości rynkowej sprzedaży przedmiotu wyceny dla potrzeb określenia ceny wywoławczej na aukcji, na rzecz Siemens Finance Sp. z o.o.

Przedmiot został przyjęty na stan magazynowy przez pracownika technicznego w miejscowości Słomczyn 70, 05-600 Grójec.

Przedmiot raportu

Przedmiotem raportu jest pneumatyczny wyciągacz wtryskiwaczy JBM D.54186.

Dane identyfikacyjne i techniczne

Nazwa:	Pneumatyczny wyciągacz wtryskiwaczy
Producent:	JBМ
Model:	D.54186
Nr fabryczny:	Brak danych
Rok produkcji:	2023 (przyjęto na podstawie FV)
Moment obrotowy:	20-30 Nm
Adaptory:	- M8x1.0, - M8x1.25, - M8x1.5, - M14x1.5, - M16x1.5, - M17x1.0, - M18x0.75, - M18x1.5, - M20x1.0, - M20x1.5, - M22x1.5, - M25x0.5, - M25x1.0, - M26x0.75, - M27x0.75, - M27x1.0, - M29x1.0, - M31x0.75.

Wynik oględzin

Przedmiot znajduje się w hali magazynowej, zabezpieczony przed działaniem czynników atmosferycznych. Ze względu na brak odpowiednich przyłączy nie sprawdzono poprawności w działaniu. Istnieje ryzyko wykrycia wad i niesprawności. Wizualnie przedmiot w stanie dobrym, posiadający ślady eksploatacji w postaci zabrudzeń.

Dane identyfikacyjne i techniczne przyjęto na podstawie informacji widniejących w witrynie internetowej producenta oraz okazanej fakturze zakupowej.

Opis stanu technicznego opracowano na podstawie przekazanej przez zleceniodawcę dokumentacji zdjęciowej.

Zastrzeżenia ograniczające

Sporządzający niniejszy raport/opinię zastrzega, że:

- Niniejszy raport służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywany do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności raport nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.
- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu raportu, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.
- Powyższy raport nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawany, w szczególności nie może być traktowany jako gwarancja sprzedaży przedmiotu raportu za oszacowaną wartość.
- Niniejszy raport nie może być publikowany w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji.
- Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.
- Niniejszy raport został sporządzony na podstawie oględzin przedmiotu w warunkach występujących w miejscu jego udostępnienia.
- Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.

Załączniki

Dokumentacja zdjęciowa





