



PARTNER
CRLS

EKSPERTYZA POJAZDU

STRONA TYTUŁOWA

WERSJA 3.02

DANE ZLECENIODAWCY

Firma	VEHIS FINANSE SP. Z O.O.
	AL. MURCKOWSKA 14C
	40-265 KATOWICE

DANE WYKONAWCY

Firma	PARTNER CRLS SP. Z O.O.
Rzecznawca	MATEUSZ KELER
Nr zlecenia	VHS00648/26
Data zlecenia	20 lipiec 2026

IDENTYFIKACJA SKRÓCONA POJAZDU

Marka	MERCEDES SPRINTER/ITS SYSTEM
Model	SPRINTER
Numer rejestracyjny	PY1121L
Rok produkcji	2025
Numer VIN	W1V3H3FZ6SN313971

LISTA DOKUMENTÓW POJAZDU I AKCESORIÓW

Do oględzin pojazdu przedstawiono:

Dowód rejestracyjny	ORYG.	Tablice rejestracyjne	TAK
Klucz główny	TAK	Apteczka	NIE
Klucz zapasowy	TAK 1SZT.	Gaśnica	NIE
Instrukcja obsługi	NIE	Trójkąt ostrzegawczy	NIE
Książka serwisowa	NIE		

OPIS OGÓLNY POJAZDU* - UWAGA

* Opis ogólny sporządzono w oparciu o cechy widoczne. Partner CRLS nie bierze odpowiedzialności za wady ukryte, nie dające się ustalić bez badania specjalistycznego.

ELEMENTY SKŁADOWE EKSPERTYZY

Poniższe elementy stanowią integralną część Ekspertyzy

Ekspertyza - Raport z systemu eksperckiego	TAK	Ekspertyza - Stan techniczny	TAK
Ekspertyza - Lakier/Ogumienie	TAK	Ekspertyza - Dokumentacja zdjęciowa	TAK



PARTNER
CRLS

EKSPERTYZA POJAZDU

RAPORT (SYSTEM EKSPERCKI)

Nr zlecenia

VHS00648/26

Nr rejestracyjny

PY1121L

Raport wykonano w systemie eksperckim:

EUROTAX (AUTOVISTA)

Raport z systemu eksperckiego stanowi integralną część niniejszej Ekspertyzy i nie może być prezentowany samodzielnie.



PARTNER
CRLS

OCENA STANU POJAZDU

DANE ZLECENIA

Numer wyceny	21309
Numer sprawy	VHS00648/26
Zlecniodawca	
Data i miejsce oględzin	
Data wyceny	27.07.2026
Wycena na dzień	27.07.2026
Numer licencji / użytkownik	38107 / Partner CRLS

DANE POJAZDU

Numer rejestracyjny / numer VIN	PY1121L / W1V3H3FZ6SN313971
Data pierwszej rejestracji / wiek w miesiącach	10.10.2025 / 9
Rok produkcji	2025
Przebieg rzeczywisty (km) / sposób ustalenia	104 468 / Odczytany
Data następnego badania technicznego	10.10.2028
Lakier	----
Marka	MERCEDES-BENZ
Model	Sprinter 315 CDI Euro 6 1950ccm - 150KM 3,5t 20-
Typ	Sprinter 315 CDI Long PRO 9G-Tronic 907.135
Rodzaj nadwozia / liczba drzwi / liczba miejsc	Podwozie, kabina krótka / 2 / 3
Pojemność silnika (ccm)	1950
Moc kW / KM	110 / 150
Paliwo / katalizator	Diesel / SCR+EGR+DPF+DOC
Układ / liczba cylindrów	R / 4
Skrzynia / liczba biegów	A / 9
Dopuszczalna masa całkowita	3 500
Masa własna / ładowność	1 929 / 1 571
Rozstaw osi 1 / 2	4 325 /

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE POJAZDU

- ABS
- Akumulator AGM 12 V 95 Ah
- Asystent bocznego wiatru
- Asystent układu hamulcowego, aktywny
- Asystent wspomagania koncentracji (ATTENTION ASSIST)
- ESP - układ stabilizacji toru jazdy
- Fotel kierowcy z manualną regulacją
- Funkcja HOLD
- Gwarancje 2 lata bez limitu kilometrów
- Instalacja elektryczna pod gniazdo przyczepy
- Kierownica regulowana w dwóch płaszczyznach
- Klimatyzacja półautomatyczna Tempmatik
- Lakiery standardowe
- Lusterka zewnętrzne elektrycznie sterowane i podgrzewane
- Moduł komunikacyjny z kartą SIM
- Opony letnie
- Panel przełączników
- Aktualizacje inteligentnego asystenta prędkości
- Alternator 14V/250 A
- Asystent ruszania na wzniesieniu
- Asystent utrzymania pasa ruchu, aktywny
- Czujnik deszczu
- Felgi stalowe 16"
- Funkcja ECO Start-Stop
- Gniazdo USB, 5V
- Immobilizer
- Izolacja dźwiękowa układu napędowego
- Kierownica wielofunkcyjna, trójramienna
- Kontrola trakcji
- Lusterka zewnętrzne elektrycznie składane
- Ławka pasażerska dwumiejscowa
- Ogumienie 235/65 R16 C
- Opony o zmniejszonym oporze toczenia
- Podłączenie elektryczne dla dodatkowych odbiorników

- Poduszka powietrzna kierowcy
- Pojazd przystosowany do paliwa HVO
- Półka nad przednią szybą
- Przygotowanie do montażu modułu PSM
- Przygotowanie do usług zdalnych plus
- Radio cyfrowe (DAB)
- Skrzynia biegów automatyczna 9G-TRONIC
- Sygnał niezapiętego pasa bezpieczeństwa dla fotela pasażera
- System kontroli ciśnienia w ogumieniu
- System SoS Mercedes-Benz
- Szyby przyciemniane, szyba czołowa z filtrem
- Światła sygnalizacyjne boczne
- Tapicerka Maturin, czarna
- Uchwyt do holowania pojazdu z tyłu
- Ułatwienie rozruchu
- Wspomaganie układu kierowniczego, elektryczne
- Poduszka powietrzna pasażera
- Pomoc w razie awarii
- Przygotowanie do montażu Asystenta martwego pola
- Przygotowanie do nawigacji
- Przygotowanie pod kamerę cofania z wyświetlaczem w lusterku
- Schowek pod deską rozdzielczą
- Stabilizacja poziom I
- Sygnał niezapiętego pasa bezpieczeństwa fotela kierowcy
- System multimedialny MBUX
- Szybkościomierz ze skalą w kilometrach
- Światła stop adaptacyjne
- Tablica wskaźników z ekranem kolorowym 5.5"
- Tempomat
- Układ włączania świateł automatyczny
- Wskaźnik temperatury zewnętrznej
- Zbiornik paliwa 93 litry

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

- Akumulator AGM 12 V 70 Ah (G)
- Akumulator dodatkowy w komorze silnika
- Chłapacze przednie
- Dywaniki podłogowe
- Fotel kierowcy komfortowy, hydraulicznie resorowany
- Gniazdo 230V
- Gniazdo elektryczne 12V
- Koło zapasowe
- Lampy przeciwmgielne z doświetlaniem zakrętów
- Lusterko dla zabudowy o szerokości 2300-2488 mm
- Ogranicznik prędkości, 110 km/h
- Oś przednia wzmocniona
- Pakiet dla palących
- Podłokietnik dla siedzenia kierowcy
- Podłokietnik dla siedzenia pasażera
- Przekładnik oddzielający przy dodatk. akumulatorze
- Reflektory LED High Performance
- Skrzynka fotela kierowcy obniżona
- Tłumiki drgań
- Uchwyty na kubki x2
- Uchwyty nad głową kierowcy i pasażera (G)
- Włącznik główny instalacji elektrycznej
- Zawieszenie komfortowe




PARTNER
CRLS

EKSPERTYZA POJAZDU

POMIAR GRUBOŚCI LAKIERU I OGUMIENIA

LAKIER



rysunek pojazdu poglądowy

Wykonano pomiar ręczny grubości powłoki lakierowej [μm]

NUMER I NAZWA ELEMENTU	PRZEDZIAŁ GRUBOŚCI POWŁOKI
1. POKRYWA PRZEDNIA	do 150
2. BŁOTNIK PRZEDNI LEWY	do 150
3. SŁUPEK PRZEDNI LEWY	do 150
4. DRZWI PRZEDNIE LEWE	do 150
5. DACH	-----
6. RAMA DACHU LEWA	do 150
7. SŁUPEK ŚRODKOWY LEWY	do 150
8. PRÓG LEWY	do 150
9. POSZYCIE/DRZWI ŚRODKOWE LEWE	-----
10. POSZYCIE/DRZWI TYLNE LEWE	-----
11. DRZWI TYLNE LEWE	-----
12. POKRYWA TYLNA	-----
13. DRZWI TYLNE PRAWO	-----
14. POSZYCIE/DRZWI TYLNE PRAWO	-----
15. RAMA DACHU PRAWA	do 150
16. POKRYWA/DRZWI ŚRODKOWE PRAWO	-----
17. SŁUPEK ŚRODKOWY PRAWY	do 150
18. DRZWI PRZEDNIE PRAWO	do 150
19. PRÓG PRAWY	do 150
20. SŁUPEK PRZEDNI PRAWY	do 150
21. BŁOTNIK PRZEDNI PRAWY	do 150

OGUMIENIE

Wykonano pomiar ręczny grubości bieżnika [mm]

PRODUCENT TYP		ROZMIAR	BIEŻNIK
Imperial AllSeason Van Drive	PP	235/65 R16C	5,6
Imperial AllSeason Van Drive	PL	235/65 R16C	4,9
Michelin Agilis 3	TP	235/65 R16C	7,5
Imperial AllSeason Van Drive	TL	235/65 R16C	4,3
KOŁO DOJAZDOWE - BRAK	KOŁO ZAPASOWE		
0		0	0,0



PARTNER
CRLS

EKSPERTYZA POJAZDU

OPIS STANU TECHNICZNEGO

NADWOZIE

NAZWA ELEMENTU	RODZAJ USZKODZENIA
SZYBA CZOŁOWA	ODPRYSKI
ZDERZAK PRZEDNI	PĘKNIĘCIE
ZDERZAK PRZEDNI	ŚLADY NIEPROFESJONALNEJ NAPRAWY
POKRYWA PRZEDNIA	WGNIECENIE
KIERUNKOWSKAZ LUSTERKA LEWY	PĘKNIĘCIE
DRZWI PRZEDNIE LEWE	WGNIECENIE
LUSTERKO PRAWE	PĘKNIĘCIE
DRZWI PRZEDNIE PRAWE	ZARYSOWANIE
BŁOTNIK PRZEDNI PRAWY	WGNIECENIE
----	----
----	----
----	----
----	----
----	----
----	----
----	----
----	----
----	----
----	----
----	----

WNĘTRZE

NAZWA ELEMENTU	RODZAJ USZKODZENIA
----	----
----	----
----	----
----	----
----	----
----	----
----	----
----	----
----	----
----	----

UWAGI DODATKOWE DOTYCZĄCE STANU UTRZYMANIA POJAZDU

OGÓLNY STAN WIZUALNY NADWOZIA POJAZDU

STAN TYPOWY DLA WIEKU POJAZDU

OGÓLNY STAN WIZUALNY WNĘTRZA POJAZDU

STAN TYPOWY DLA WIEKU POJAZDU

Pozostałe uwagi do opisu nadwozia i wnętrza (nie ujęte powyżej)

NADKOLE PP - pęknięcie; LINKA STALOWA - uszkodzenie osłony; OWIEWKA STRONA PRAWA - pęknięcie;

STELAŻ FOTEŁA PASAŻERA - brak



PARTNER
CRLS

EKSPERTYZA POJAZDU

INFORMACJE DODATKOWE

INFORMACJE DODATKOWE

ZGODNOŚĆ FORMALNA POJAZDU:

POCHODZENIE POJAZDU

BADANIE NUMERU VIN

BADANIE PRAWDZIWOŚCI DANYCH POJAZDU

STAN DROGOMIERZA

POCHODZENIE KRAJOWE DEALER AUTORYZOWANY

BADANO - STWIERDZONO ZGODNOŚĆ Z DOKUMENTACJĄ

PRZYJĘTO WG OKAZANYCH DOKUMENTÓW/ŹRÓDEŁ.

WERYFIKOWANO

ZABEZPIECZENIE PRZECIWKRADZIEŻOWE:

IMMOBILISER

INNE

STWIERDZONO - DZIAŁA

NIE STWIERDZONO

JAZDA PRÓBNA

URUCHOMIENIE POJAZDU

PRÓBA RUCHOWA

PODJĘTO PRÓBĘ - URUCHOMIONO

PODJĘTO PRÓBĘ - BRAK UWAG - JAZDA TESTOWA (PARKING)

KOMENTARZ DODATKOWY

PRACA PODZESPOŁÓW

BRAK UWAG

KOMUNIKATY I KONTROLKI

Przód prawa strona – Zakłócenie. Proszę udać się do serwisu.

ZAPISY W REJESTRACH ZEWNĘTRZNYCH

BRAK UWAG

POZOSTAŁE

BRAK UWAG

KLAUZULE

Opisany w Ekspertyzie stan pojazdu jest wiążący na dzień oględzin.

Rzeczoznawca dokonał odczytu numerów identyfikacyjnych pojazdu oraz wskazań stanu drogomierza bez badania ich poprawności oraz autentyczności.

Ekspertyzę sporządzono w oparciu o dostarczoną dokumentację, badanie organoleptyczne pojazdu w warunkach jego udostępnienia oraz przy wykorzystaniu systemów eksperckich.

Rzeczoznawca nie przeprowadził badań diagnostycznych. Nie ma też wpływu na matematyczne algorytmy, a także bazę wyposażenia standardowego, stosowane w systemach eksperckich.

Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania pojazdu.

Jeżeli do oględzin przedstawiono oryginał dowodu rejestracyjnego, zdjęcia przedstawiają stan faktyczny na dzień oględzin. W przeciwnym razie zdjęcia przedstawiają skan dowodu rejestracyjnego.

Ekspertyza służy wyłącznie do celu w niej wskazanego i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu.

Ekspertyza nie może być publikowana bez zgody Wykonawcy.



PARTNER
CRLS

EKSPERTYZA POJAZDU

DOKUMENTACJA ZDJĘCIOWA

ZDJĘCIA

Ilość zdjęć (bez zdjęć dowodu rejestracyjnego)	102
Zdjęcia poglądowe	TAK
Zdjęcia uszkodzeń	TAK
Zdjęcia dokumentów pojazdu	TAK
Zdjęcia dowodu rejestracyjnego	TAK


ZDJĘCIA POGLĄDOWE



















www.zbiornikipaliwa.pl +48 509 700 380

Car-Tad II		www.zbiornikipaliwa.pl	
U.S. GAZOWA 175		car-tad@paliwa.pl	
LOTU POLAND		tel +48 509 700 380	
FUEL TANK I ZBIORNIK PALIWA			
PROD. NO.	DATA	WYKONCZY	PSYCHODOC.
1500 145	15.05.2015	1500 145	1500 145
1500 145	15.05.2015	1500 145	1500 145

ZDJĘCIA USZKODZEŃ









DOKUMENTY POJAZDU



