



MOTOEXPERT

RZECZOZNAWSTWO TECHNIKI SAMOCHODWEJ MASZYN I URZĄDZEŃ

www.motoexpert.pl
www.rzeczoznawcy-motoexpert.pl

BIURO: 05-420 Józefów, ul. Parkowa 4
NIP: 532-18-76-221

tel./fax: +48 / 22 789 31 25
e-mail: motoexpert@motoexpert.pl

OPINIA

Nr DAW-772/26

z dnia 29.05.2026r.

Rzeczoznawca: mgr inż. Andrzej Walewski Certyfikat CCRS Nr 411/20/23/26
Zlecniodawca: ING Leasing Sp. z o.o.
Adres: ul. Puławska 2 kod: 02-566 Warszawa
Zlecenie: e-mail z dnia: 04.05.2026r.
Przedmiot wyceny: Elementy linii do cięcia drewna MEBOR (VC900E16)
Cel wyceny: Celem opinii jest określenie indywidualnej wartości przedmiotu wyceny.

Niniejszą opinię opracowano w oparciu o:

- Szczegółowe zapoznanie się z przedmiotem wyceny.
- Szczegółowe oględziny urządzenia dokonane w dniu 05.05.2025r. i 27.05.2026 na terenie parkingu FAMAT Aukcje sp. z o. o. w, 05-600 Słomczyn, ul. Metalowa 10.
- Podstawy wyceny wartości środków Technicznych – Wydawnictwo BOMIS Press (Poznań) autorstwa dr Tadeusza Klimka.
- Podstawy wyceny wartości środków Technicznych – standard MOTOEXPERT.
- Doświadczenie własne rzeczoznawcy.
- Wartość nowego urządzenia określono na podstawie konsultacji z przedstawicielem producenta i faktury zakupowej nr PR23-0327 z dnia 14.03.2023 roku.
- Dane techniczne ustalono na podstawie zlokalizowanych podczas oględzin tabliczek (wklejek) oraz dostępnych fotografii w internecie.
- Rok produkcji maszyny głównej ustalono na 2022r..

UWAGA – według faktury zakupowej nr PR23-0327 z dnia 14.03.2023 roku zestaw elementów linii do cięcia drewna MEBOR winien składać się z:

1. LOG DECK Plus, with high speed loading arms PLD
wg. informacji i fotografii w internecie – podajnik kłód z ramionami
2. Horizontal band SAW HTZ 1200 plus nr seryjny 1937
wg. informacji i fotografii w internecie – piła HTZ 1200 z numerem ident. 1937
3. Roller conveyor with left – right sorting RC M800
wg. informacji i fotografii w internecie – przenośnik rolkowy z łańcuchami poprzecznymi
4. Automotic motorized infeed AFVC 900
wg. informacji i foto w internecie – podajnik z napędem silnikowym do maszyny VC900
5. Single arbor multi-rip SAW VC 900 E16 nr seryjny 1031
wg. informacji i fotografii w internecie – piła jednotarczowa VC 900 z nr ident. 1031

6. Roller conveyor with left – right sorting RC M800
wg. informacji i fotografii w internecie - przenośnik
7. Board edger and multi rip SAW VR 900 nr seryjny 1032
wg. informacji i fotografii w internecie – wielopila / obrzynarka z nr identyf. 1032
8. Roller conveyor with left – right sorting RC M800
wg. informacji i fotografii w internecie - przenośnik rolkowy z łańcuchami poprzecznymi;
9. Cross chain conveyor CCO-M
wg. informacji i fotografii w internecie – przenośnik łańcuchowy, poprzeczny, szary;
10. Cross chain conveyor with stoppers CCF-M
wg. informacji i fotografii w internecie – przenośnik poprzeczny z ogranicznikiem;
11. Cross chain conveyor CCP-M
wg. informacji i fotografii w internecie – przenośnik poprzeczny pełny (za stołem);

DANE TECHNICZNO-EKSPLOATACYJNE – głównego elementu zestawu maszyn (poz.5):

Rodzaj	piła do cięcia drewna
Marka	MEBOR
Model	VC 900 E16
Rok produkcji	2022
Numer seryjny	1031
Max przekrój cięcia	160 mm
Max szerokość desek	950 mm
Zasilanie	400 / 230V, 50Hz
Moc silnika dolna głowica	100kW
Producent	MEBOR d.o.o. Slovenija

W czasie oględzin stwierdzono:

Do oględzin i wyceny przedstawiono stacjonarną pilę do cięcia drewna MEBOR VC900E16 (poz.5) o w/w danych identyfikacyjnych wraz z osprzętem.

Na elementach osprzętu brak jakichkolwiek cech identyfikacyjnych i oznaczeń.

W związku z powyższym inwentaryzacji elementów wyposażenia dokonano na podstawie porównania ze zdjęciami dostępnymi w internecie w tym na stronie producenta (katalog produktów).

Zdjęcia przykładowych urządzeń oraz przedstawionych do oględzin na placu magazynowym zamieszczono poniżej niniejszej opinii.

Stwierdzono brak elementów składowych (zaznaczonych na czerwono) tj. poz.1, 2, 4, 7, 10; Dodatkowo z uwagi na brak współpracy z przedstawicielem producenta brak jednoznacznego wykazania identyfikacji i parametrów technicznych przedmiotów oraz potwierdzenia ich przynależności do przedmiotowego wykazu maszyn (z faktury zakupowej).

UWAGA: brak dokumentacji technicznej producenta, schematu ustawienia poszczególnych urządzeń oraz ich parametrów pracy uniemożliwia wykazanie kompletności i sprawności technicznej!

- brak informacji dotyczącej dostępu do dedykowanego oprogramowania niezbędnego do pracy.

- brak deklarowanej współpracy z przedstawicielem producenta na terenie Polski. (kontakt bezpośredni z producentem jest przekierowywany do krajowego przedstawiciela).

Urządzenie zdemontowane i składowane w warunkach magazynowych na placu otwartym.
Brak możliwości sprawdzenia w działaniu.

Urządzenie według oceny producenta nigdy nie zostało złożone oraz użytkowane.

Widoczne uszkodzenia transportowe i ślady długiego składowania – ogniska korozji.

Na tabliczce znamionowej, stwierdzono oznaczenie CE (maszyna poz.5).

Wszystkie elementy składowe przedstawionego zestawu wymagają weryfikacji serwisowej i sprawdzenie kompletności.

Zastrzeżenia ograniczające:

Istotą niniejszego opracowania jest określenie aktualnej wartości urządzenia, a nie jego ceny.

Ocena nie może być powielana i publikowana bez zgody autora.

Niniejsza opinia nie może być wykorzystana do żadnego innego celu niż określony w niniejszej opinii.

Wydając niniejszą opinię rzeczoznawca zastrzega, że nie bierze odpowiedzialności za wady ukryte przedmiotu opinii oraz za wszelkie inne czynniki niemożliwe do wykrycia przy zachowaniu należytej staranności, jak i za skutki innego wykorzystania wyceny lub opinii.

Wszelkie roszczenia klienta wynikające z błędnej wyceny, spowodowanej wyłącznie niezachowaniem należytej staranności przez rzeczoznawcę, mogą być egzekwowane jedynie gdy po stronie klienta powstanie szkoda w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

Za szkodę w rozumieniu ust. powyżej nie może zostać uznany taki błąd w wycenie, który powoduje jedynie marginalną różnicę między wartością wycenioną rzeczy a jej wartością faktyczną.

Wartość przedmiotu wyceny została ustalona na dzień sporządzenia wyceny.

Niniejsze oszacowanie wartości nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawane.

Niniejsze oszacowanie wartości nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawane, w szczególności nie może być traktowane jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

Nie badano tytułu użytkowania, przebiegu eksploatacji ani tytułu własności wycenianego obiektu i ewentualnego istnienia ograniczenia praw rzeczowych, a także prawdziwości danych identyfikacyjnych przedmiotu wyceny zamieszczonych na tabliczkach znamionowych i w przedstawionych dokumentacjach technicznych oraz nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.

Specyfikacja wg programu operacyjnego w zakresie wyposażenia standardowego i dodatkowego nie gwarantuje zgodności ze stanem faktycznym w zakresie niemożliwym do ustalenia przez rzeczoznawcę podczas oględzin.

Klient oświadcza, że jest świadom stanu technicznego rzeczy będącej przedmiotem wyceny.

Do spraw nieuregulowanych w niniejszych zastrzeżeniach stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Polisy Ubezpieczeniowej PZU, którą związany jest rzeczoznawca.

Klient oświadcza, że zapoznał się z powyższą treścią zastrzeżeń ograniczających, zgadza się z ich brzmieniem i nie będzie w przyszłości egzekwował praw stojących w sprzeczności z wymienionymi zastrzeżeniami ograniczającymi.

Na tym wycenę zakończono i podpisano.

RZECZOZNAWCA

Dokumentacja fotograficzna:

UWAGA – według dostępnych fotografii w internecie i na stronach producenta maszyna - Horizontal Band SAW HTZ 1200 plus wraz z – LOG DECK Plus, with high speed loading arms PLD powinno wyglądać następująco:

Zdjęcie poglądowe:



DOKUMENTACJA POGŁĄDOWA



DOKUMENTACJA POGŁĄDOWA

Pozycja 1 – brak.

Pozycja 2 – brak. Nie ma maszyny na placu z numerem 1937!

Pozycja 3 – jest - Roller Conveyor with left-right sorting RC M800 / Przenośnik rolkowy z łańcuchami poprzecznymi.



DOKUMENTACJA POGLĄDOWA

Pozycja 4. nie ma - Automatic motorised infeed AFVC 900 / podajnik rolkowy z napędem silnik.



DOKUMENTACJA POGLĄDOWA

Pozycja 5 Jest – Single Arbor Multi-Rip SAW VC 900 E16 / numer seryjny 1031.



DOKUMENTACJA POGLĄDOWA

Pozycja 6 – jest.

UWAGA: to jest ta sama pozycja co 3 i 8 / zwracam uwagę na kg.!!!

3- 4600 kg;

6 – 1620 kg;

8 – 1660 kg;

Pozycja 7. – nie ma. Board edger and multi rip SAW VR 900 / wielopiła obrzynarka / nr ser. 1032.



DOKUMENTACJA POGLĄDOWA


Pozycja 8 – jest

Pozycja 9 – jest - Cross chain conveyor CCO-M / przenośnik łańcuchowy poprzeczny / szary.



DOKUMENTACJA POGLĄDOWA

Pozycja 10 – nie ma - Cross chain conveyor with stoppers CCF-M / przenośnik łańcuchowy poprzeczny z ogranicznikiem



DOKUMENTACJA POGLĄDOWA

Pozycja 11 – nie ma -To jest CCP - Cross chain conveyor CCP-M / przenośnik łańcuchowy poprzeczny pełny – czyli z wypełnieniem dolnym / na stole.



DOKUMENTACJA POGLĄDOWA

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA – RZECZYWISTA:
Pozycja 3, 6, 8;







Pozycja 5.











Pozycja 9.



Pozycja 11.





