

Nr zlecenia: ZLECENIE ZGODNIE Z UMOWĄ

z dnia: 03.09.2026

Zleceniodawca:

IMPULS-LEASING Polska Sp. z o.o.
Al. Jerozolimskie 212A
02-486 Warszawa

Rzeczoznawca:

Sebastian Kurmanowski upr.AUTOCONS 1234,RS01444.



OPINIA TECHNICZNA

Zadanie: Określenie wartości rynkowej pojazdu na potrzeby sprzedaży.

PODSTAWA OPINII

- Zlecenie właściciela zgodnie z obowiązującą umową.
- Oględziny pojazdu w dniu 07.09.2026r. na parkingu w miejscowości Słomczyn, ul. Metalowa 10, 05-600 Grójec.
- Dowód rejestracyjny Seria-DR/BAU 4117761.
- Instrukcja określania wartości pojazdów nr 01/2016 oraz 01/2024.

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [T] IX-2026

Rodzaj pojazdu:	Samochód osobowy*	VIN:	WDC2539641F613585
Marka:	MERCEDES-BENZ	Nr rejestracyjny:	T8CYGAN
Model pojazdu:	GLC 43 AMG MR`15 E6 X253	Nr Info-Ekspert:	022-09164
Wersja:	4Matic	Rok produkcji:	2019

Wskazanie drogomierza	145699 km
Data pierwszej rejestracji	21.05.2020
Data ważności badania technicznego	23.05.2027
Rodzaj nadwozia	kombi (uniwersalne) 5 drzwiowe 5 osobowe
Dop. masa całkow.	2460 kg

Jednostka napędowa	z zapłonem iskrowym (wtrysk)
Pojemność / Moc silnika	2996 ccm / 270kW (367KM)
Doładowanie	Turbosp. z chłodn. powietrza
Liczba cylindrów / Układ cylindrów / Liczba zaworów	6 / widlasty / 24
Rodzaj skrzyni biegów	automatyczna
Rodzaj napędu	AWD (4x4)
Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)	CZARNY 2-warstwowy z efektem metalicznym

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	L.p.	Nazwa elementu wyposażenia
1	ABS - system zapobiegający blokowaniu kół	30	Siatka boczna w bagażniku
2	Asystent ruszania pod górę (Hill Start Assist)	31	Sygnalizacja niezapiętych pasów bezpieczeństwa przednich
3	Asystent świateł	32	Sygnalizacja niezapiętych pasów tylnych
4	Asystent wspomagania koncentracji Attention Assist	33	Sygnalizacja niskiego poziomu płynów eksploatacyjnych
5	Asystent zapobiegania kolizji Collision Prevention Assist Plus	34	Sygnalizacja zużycia okładzin hamulcowych
6	Czujnik obecności pasażera przedniego fotela	35	System Eco Start/Stop
7	Fotele przednie częściowo regulowane elektrycznie	36	System elektronicznej kontroli toru jazdy ESP
8	Gaśnica	37	System ESP Curve Dinamic Assist
9	Głośniki 5 szt.	38	System hamulcowy Adaptive Brake z funkcją Hold
10	Gniazdo 12V w konsoli centralnej	39	System monitorowania ciśnienia powietrza w oponach
11	Hamulec postojowy elektryczny	40	System ochrony pieszego Active Bonnet
12	Klimatyzacja automatyczna Thematic	41	System osuszania tarcz hamulcowych
13	Kolumna kierownicy regulowana w 2 płaszczyznach	42	Szyba tylna ogrzewana
14	Komputer pokładowy	43	Szyby barwione zielone
15	Kontroler radia w konsoli centralnej	44	Światła hamowania adaptacyjne
16	Kurtyny powietrzne boczne	45	Światła tylne LED
17	Lusterka zewnętrzne z kierunkowskazami	46	Światło dodatkowe STOP LED
18	Mocowanie fotelików dziecięcych na skrajnych siedzeniach II rzędu	47	Tapicerka sztuczna skóra ARTICO/DINAMICA
19	Moduł komunikacyjny (UMTS)	48	Tarcze kół aluminiowe 19" AMG 5 podwójnych ramion czarne, wysoki połysk (RTB)
20	Ośłona chłodnicy "damentowa"	49	Trójkąt ostrzegawczy
21	Oświetlenie tylnej tablicy rejestracyjnej LED	50	Układ hamulcowy sportowy
22	Pedały bezpieczne	51	Wycieraczki z czujnikiem deszczu
23	Podłokietnik centralny przedni ze schowkiem	52	Wyłącznik czasowy ogrzewania szyby tylnej
24	Podsufitka w kolorze szarym	53	Wyświetlacz radia 7" kolorowy
25	Poduszka powietrzna kolanowa kierowcy	54	Zagłówki 5 szt.
26	Poduszki powietrzne boczne przednie	55	Zamek centralny zdalnie sterowany
27	Podwójny uchwyt na kubki	56	Zawieszenie Air Body Control
28	Połączenie ratunkowe Mercedes-Benz	57	Zestaw głośnomówiący "Bluetooth"
29	Radioodtwarzacz Audio 20 USB	58	Złącze USB 2 szt.

L.p. Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego

- 1

Kierownica wielofunkcyjna, pokryta czarną skórą

Kierownica wielofunkcyjna

Kierownica 3-ramienna

Kierownica pokryta skórą
- 2

Lusterka zewnętrzne podgrzewane i regulowane elektrycznie

Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie

Lusterka zewnętrzne podgrzewane elektrycznie
- 3

Pakiet AMG elementy wewnętrzne (P29)

Wykończenie wnętrza elementami ze stopów aluminium

Pakiet oświetlenia wnętrza

Dywaniki welurowe AMG

Uchwyt na 2 kubki

4

Pakiet zabezpieczenia pojazdu

Autoalarm
- 3.252 Lic. 19180 Sebastian Kurmanowski upr.AUTOCONS 1234,RS01444.
- System INFO-EKSPERT / SRTSiRD
- Strona 2

- Zabezpieczenie wnętrza pojazdu
- 5 Poduszki powietrzne kierowcy i pasażera

Poduszka powietrzna kierowcy

Poduszka powietrzna pasażera
- 6 Reflektory halogenowe ze światłami do jazdy dziennej LED

Reflektory halogenowe

Światła do jazdy dziennej LED
- 7 Szyby przednie i tylne regulowane elektrycznie

Szyby przednie regulowane elektrycznie

Szyby tylne regulowane elektrycznie
- 8 Tempomat z ogranicznikiem prędkości

Ogranicznik prędkości

Tempomat

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

- L.p. Nazwa elementu wyposażenia
- 1 Audio System Burmester Surround Sound
- 2 Drzwi tyłu nadwozia sterowane elektrycznie Easy-Pack
- 3 Dywaniki welurowe (dopłata)
- 4 Fotele przednie podgrzewane

Fotel kierowcy podgrzewany

Fotel pasażera podgrzewany
- 5 Lakier metalizowany obsidian black
- 6 Osłona przestrzeni bagażowej Easy-Pack
- 7 Oświetlenie Ambiente
- 8 Pakiet foteli komfortowych

Fotel kierowcy z regulacją odcinka lędźwiowego elektryczną (4-kierunkową)

Fotel pasażera z regulacją odcinka lędźwiowego elektryczną (w 4 kierunkach)
- 9 Pakiet Night

Szyby atermiczne

Szyby przyciemniane
- 10 Pakiet Parkingowy

Kamera cofania

Asystent parkowania Active Parking System

System Parktronic
- 11 Pakiet utrzymania pasa ruchu

Asystent utrzymania pasa ruchu

Asystent martwego pola lusterek
- 12 Podsufitka z materiału w kolorze czarnym
- 13 Reflektory LED High Performance
- 14 Stopnie boczne aluminiowe z elementami gumowymi
- 15 System COMAND Online
- 16 System Keyless Go Start
- 17 Tarcze kół aluminiowe 21" AMG 5 podwójnych ramion (650) (dopłata)
- 18 Touchpad
- 19 Wykończenie wnętrza czarnym drewnem jesionu (dopłata)
- 20 Zabezpieczenie podwozia
- 21 Zestaw przewodów przyłączeniowych Media Interface

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

Koło	Marka, typ	Bieżnik [mm]
Przednie lewe:	*VREDESTEIN 255/40 R21 102V WINTRACPRO	2,5
Przednie prawe:	*VREDESTEIN 255/40 R21 102V WINTRACPRO	5,0
Tylne lewe:	*YOKOHAMA 285/35 R21 105V XL W.DRIVE V905 TL	2,5
Tylne prawe:	*YOKOHAMA 285/35 R21 105V XL W.DRIVE V905 TL	2,5

KOREKTY WARTOŚCI POJAZDU

KOREKTA ZA PIERWSZĄ REJESTRACJĘ(+)

Korekta uwzględnia wpływ daty pierwszej rejestracji pojazdu (pierwszego dopuszczenia do ruchu po zakupieniu pojazdu nowego) na jego wartość. Przyjmuje się, że pojazd bazowy został zarejestrowany po raz pierwszy 15.05.2019. Pojazd wyceniany został zarejestrowany 12 miesięcy później, zatem jego okres eksploatacji jest krótszy od okresu eksploatacji pojazdu bazowego i stąd wynika dodatnia korekta wartości.

KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE (+)

Wyposażenie pojazdu powoduje powiększenie wartości pojazdu, gdy jest wyposażeniem ponadstandardowym oraz jest sprawne, czyli zdolne do spełnienia swojej funkcji. Wielkość korekty wartości bazowej, związanej z wyposażeniem dodatkowym pojazdu została określona na podstawie udziału tego wyposażenia w wartości standardowo wyposażonego nowego pojazdu z uwzględnieniem amortyzacji pojazdu i zwiększonej amortyzacji jego wyposażenia.

KOREKTA ZA PRZEBIEG (-)

Korekta uwzględnia wpływ przebiegu pojazdu na jego wartość. Wartość bazowa (skorygowana o wpływ pierwszej rejestracji) została określona dla przebiegu normatywnego 122 800 km. Zweryfikowany przebieg wycenianego pojazdu jest większy od normatywnego o 22 899 km. Powoduje to zastosowanie korekty wartości w wysokości -3,66%.

KOREKTY RÓŻNE:

Zadana szacunkowa korekta z tytułu wcześniejszych napraw (-)

Naprawy powypadkowe samochodów szczególnie, w pierwszych latach eksploatacji mogą powodować obniżenie ich wartości w odniesieniu do pojazdów bezwypadkowych. Poziom utraty wartości może wzrastać w przypadku niskiej jakości naprawy i odpowiednio maleć w nowych pojazdach naprawianych z zachowaniem norm naprawczych producenta pojazdu. W pojazdach wieloletnich profesjonalnie wykonane naprawy powypadkowe mogą powodować usprawnienie pojazdu w stosunku do jego stanu technicznego jak przed szkodą (awarią) i skutkować wzrostem ich wartości.

Korekta ze względu na serwisowanie pojazdu (-)

Zdecydowanie chętniej kupowane są pojazdy o udokumentowanym stanie technicznym, potwierdzonym książką serwisową przeglądów technicznych i napraw. W praktyce użytkowania samochodów w Polsce wykonywanie przeglądów okresowych w sieci serwisowej producenta jest stosowane w początkowym okresie, zwykle nie przekraczającym 5 lat. Brak dokumentacji serwisowej szczególnie w pierwszych latach użytkowania pojazdu może być powodem stosowania korekty ujemnej a regularne wykonywanie przeglądów starszych pojazdów udokumentowane w książce serwisowej lub rachunkami i potwierdzone dobrym stanem technicznym pojazdu korekty dodatniej.

Stwierdzone braki i uszkodzenia (-)

Jeden kluczyk (-)

KOREKTY RÓŻNE RAZEM (-)

KOREKTA ZA OGUMIENIE (-)

Korekta uwzględnia wpływ stanu ogumienia na wartość pojazdu. Zużycie poszczególnych opon zostało określone z uwzględnieniem zmierzonej wysokości ich bieżnika. Punktem odniesienia jest ogumienie o zużyciu 50%.

OPIS STANU TECHNICZNEGO ZESPOŁÓW POJAZDU




NADWOZIE - Szkielet i poszycia zewnętrzne

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Pokrywa przednia		Odpryski powłoki lakierowej		
2	Drzwi boczne przednie	L	Odpryski powłoki lakierowej na krawędzi tylnej. Zarysowanie.		
3	Drzwi boczne przednie	P	Odpryski powłoki lakierowej na krawędzi tylnej. Zarysowanie.		
4	Drzwi boczne tylne	L	Odpryski powłoki lakierowej na krawędzi tylnej.		
5	Drzwi boczne tylne	P	Odpryski powłoki lakierowej na krawędzi tylnej.		
6	Słupek przedni	L	Odpryski powłoki lakierowej na krawędzi tylnej.		
7	Błotnik tylny	L	Zarysowania powłoki lakierowej na powierzchni pod drzwiami.		



NADWOZIE – Opis powłoki lakierowej



L.p.	Nazwa elementu	L / P	Grubość powłoki [µm]	Opis
1	Pokrywa przednia		90-110µm	
2	Dach		90-110µm	
3	Błotnik przedni	L	40-60µm	
4	Drzwi przednie	L	90-110µm	
5	Drzwi tylne	L	90-110µm	
6	Błotnik tylny	L	90-110µm	
7	Błotnik przedni	P	90-140µm	
8	Drzwi przednie	P	90-110µm	
9	Drzwi tylne	P	90-110µm	
10	Błotnik tylny	P	90-110µm	
11	Pokrywa (drzwi) tyłu nadwozia		90-110µm	



NADWOZIE – Wyposażenie zewnętrzne

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Zderzak przedni		Odpryski powłoki lakierowej, zarysowania.		
2	Krata wlotu powietrza		Odpryski powłoki lakierowej		
3	Zderzak tylny		Zarysowania powłoki lakierowej		
4	Szyba przednia		Odpryski warstwy zewnętrznej, pęknięcie punktowe.		

- Listwa tylna ramy drzwi tl- głęboko zarysowana,
- Listwa łukowa błotnika tl- zarysowana.
- Listwa łukowa błotnika tp-zadrapania.



NADWOZIE – Wyposażenie wewnętrzne

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Fotel przedni kpl.	L	Zabrudzony, pęknięcie materiału z ubytkiem .		
2	Fotel przedni kpl.	P	Zabrudzenia.		
3	Kanapa tylna		Zabrudzenia.		

-Wykładziny komory bagażnika- zabrudzone, zarysowania, brak zaślepki wykładziny błotnika tl.

Układ klimatyzacji uruchomiono- prawidłowa zdolność chłodzenia.



PODWOZIE – ZAWIESZENIE I KOŁA

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Opona koła przedniego	L	Nierównomierne zużycie bieżnika, zużyty bieżnik.		
2	Opona koła tylnego	P	Przecięty bok opony		
3	Tarcza koła przedniego ze stopu lekkiego	L	Zadrapania krawędzi bocznej		
4	Tarcza koła przedniego ze stopu lekkiego	P	Zadrapania krawędzi bocznej		
5	Tarcza koła tylnego ze stopu lekkiego	L	Zadrapania krawędzi bocznej, ślady po kleju do opon.		
6	Tarcza koła tylnego ze stopu lekkiego	P	Głębokie zarysowania krawędzi bocznej z ubytkiem materiału. Ślady kleju do opon		



UKŁAD KIEROWNICZY

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Kierownica wielofunkcyjna		Przełącznik lewy posiada ubytek powłoki na przycisku.		

JAZDA KONTROLNA

- Wykonano jazdę próbną w warunkach parkingowych (nawierzchnia żwirowa) pozwalającą na zgrubne określenie stanu technicznego z prędkością nie przekraczającą 20 km/h:
1. Silnik – pracuje poprawnie w sprawdzonym przedziale prędkości obrotowych.
 2. Skrzynia biegów – pracuje poprawnie w sprawdzonym przedziale przełożeń.
 3. Układ hamulcowy wykazuje poprawną skuteczność pracy. Widoczny komunikat z informacją o zużyciu okalldzin hamulcowych.
 4. Układ kierowniczy – pracuje poprawnie. Opona koła pl posiada znacznie bardziej zuzytą krawędz zewn. względem wewn.Konieczna weryfikacja geometrii.

Widoczny komuniikat z informacją o przekroczonym terminie przeglądu olejowego o 40400km.
Konieczne uzupełnienie płynu do spryskiwacza. Świeci się kontrolka układu kontroli ciśnienia w ogumieniu. Niskie ciśnienia w oponie tl (widoczny komunikat)- do weryfikacji w warunkach warsztatowych.

DOKUMENTY I KOMPLETACJA POJAZDU

- | | | |
|---|------------------------|---------------|
| 1 | Zestaw naprawczy koła | Brak. |
| 2 | Książka serwisowa | NIE |
| 3 | Kluczyki (ilość sztuk) | Jeden kluczyk |

4	Dowód rejestracyjny	TAK
5	Zestaw narzędzi fabrycznych	NIE
6	Podnośnik samochodowy	NIE
7	Karta gwarancyjna	TAK
8	Instrukcja obsługi	TAK
9	Gaśnica	TAK
10	Trójkąt ostrzegawczy	TAK
11	Apteczka	TAK

Pojazd zakurzony- możliwość wystąpienia dodatkowych uszkodzeń niemożliwych do stwierdzenia w trakcie oględzin. Pochodzi z rynku wtórnego windykacji.

POZOSTAŁE INFORMACJE

1 Pochodzenie pojazdu

Pojazd z rynku krajowego

2 Badanie poprawności numerów identyfikacyjnych

Numer identyfikacyjny pojazdu odczytano z natury i potwierdzono jego zgodność z zapisem w dowodzie rejestracyjnym

Dane dotyczące pojazdu zostały przyjęte w oparciu o przedstawione dokumenty i zgodnie z zakresem zlecenia nie były weryfikowane, nie badano także zgodności wskazania drogomierza z faktycznym całkowitym przebiegiem pojazdu ani poprawności naniesienia numerów identyfikacyjnych. Fabryka Wycen Sp. z o.o. nie bierze odpowiedzialności za wykorzystanie niniejszej oceny technicznej jako źródła informacji o pojeździe przy jego zakupie.

Ustalenie wszystkich uszkodzeń, wad i braków w kompletacji pojazdu nie jest możliwe w warunkach parkingowych, konieczna weryfikacja w warunkach warsztatowych.

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

Fot. nr 1



Fot. nr 2



Fot. nr 3



Fot. nr 4



Fot. nr 5



Fot. nr 6



Fot. nr 7



Fot. nr 8



Fot. nr 9



Fot. nr 10



Fot. nr 11



Fot. nr 12



Fot. nr 13



Fot. nr 14




Fot. nr 15



Fot. nr 16



Fot. nr 17



Fot. nr 18



Fot. nr 19



Fot. nr 20



Fot. nr 21



Fot. nr 22



Fot. nr 23



Fot. nr 24



Fot. nr 25



Fot. nr 26



Fot. nr 27



Fot. nr 28



Fot. nr 29



Fot. nr 30



Fot. nr 31



Fot. nr 32



Fot. nr 33



Fot. nr 34



Fot. nr 35



Fot. nr 36



Fot. nr 37



Fot. nr 38



Fot. nr 39



Fot. nr 40



Fot. nr 41



Fot. nr 42



Fot. nr 43




Fot. nr 44



Fot. nr 45



Fot. nr 46



Fot. nr 47




Fot. nr 48



Fot. nr 49



Fot. nr 50




Fot. nr 51




Fot. nr 52




Fot. nr 53



Fot. nr 54




Fot. nr 55



Fot. nr 56



Fot. nr 57




Fot. nr 58



Fot. nr 59




Fot. nr 60




Fot. nr 61



Fot. nr 62



Fot. nr 63



Fot. nr 64



Fot. nr 65



Fot. nr 66



Fot. nr 67




Fot. nr 68



Fot. nr 69



Fot. nr 70




Fot. nr 71



Fot. nr 72



Fot. nr 73



Fot. nr 74



Fot. nr 75



Fot. nr 76



Fot. nr 77



Fot. nr 78



Fot. nr 79



Fot. nr 80



Fot. nr 81



Fot. nr 82



Fot. nr 83



Fot. nr 84



Fot. nr 85



Fot. nr 86



Fot. nr 87



Fot. nr 88



Fot. nr 89



Fot. nr 90



Fot. nr 91



Fot. nr 92




Fot. nr 93



Fot. nr 94



Fot. nr 95



Fot. nr 96



Fot. nr 97

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu

Opinia numer: 09/09/2026IMP

z dnia: 08.09.2026

Klauzule i zastrzeżenia:

1. Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.
2. Niniejsza ekspertyza służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.
3. Niniejsza wycena nie jest ofertą handlową.
4. Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.
5. Niniejsze opracowanie nie może być wykorzystane do żadnego innego celu niż określony w treści opinii i nie może być publikowane w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawcy i bez uzgodnienia z nim formy i treści takiej publikacji.
6. Bez zgody autora opinii zabrania się jej powielania.
7. Nie badano tytułu użytkowania ani tytułu własności badanego pojazd lub elementów, w tym ewentualnego istnienia ograniczonych praw rzeczowych.
8. Powyższa wycena nie jest ekspertyza stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana, jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.
9. Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.
10. Niniejsza wycena została sporządzona na podstawie oględzin wycenianego przedmiotu w warunkach występujących w miejscu jego udostępnienia.