

Opinia nr 06/09/2026/IMP

z dnia 12.09.2026 r.

Dotyczy: oszacowanie aktualnej wartości rynkowej.
Rzeczoznawca: mgr Sebastian Kurmanowski RS001444,
uprawnienie AutoConsulting nr 1234.

Przedmiot wyceny: Mobilny przesiewacz bębnowy PRONAR MPB 18.47.



1. DANE FORMALNO-PRAWNE.

1.1. Zleceniodawca.

IMPULS-LEASING Polska Sp. z o.o.
Al. Jerozolimskie 212A
02-486 Warszawa

1.2. Zleceniobiorca.

Fabryka Wycen Sp. z o.o.
ul. Nugat 7/57
02-776 Warszawa

1.3. Uwarunkowania prawne i formalne wyceny.

- Zlecenie zleceniodawcy z dnia 24.08.2026 r.

1.4. Źródła informacji.

- Informacje o środkach technicznych na rynku wtórnym – prasa specjalistyczna, informacje internetowe.
- Informacje o cenie nowych, porównywalnych środków technicznych – informacje internetowe, cenniki maszyn i urządzeń.
- Podstawowe charakterystyki techniczno-funkcjonalne wycenianego środka technicznego – literatura specjalistyczna, instrukcje obsługi, katalogi maszyn.
- Podstawa metodologiczna - literatura przedmiotu.
- Oględziny przedmiotu wyceny oraz udostępnione dokumenty.

1.5. Przedmiot wyceny.

Mobilny przesiewacz bębnowy PRONAR MPB 18.47.
Szczegółową charakterystykę przedmiotu wyceny przedstawiono w punkcie 3.

1.6. Data i miejsce oględzin.

01.09.2026 r. Famat Serwis Sp. z o.o. Słomczyn, ul. Metalowa 10, 05-600 Grójec.

1.7. Zakres i cel wyceny.

Wycena obejmuje w swoim zakresie oszacowanie wartości rynkowej przedmiotu wyceny jako podstawy ceny wywoławczej na przetargu, aukcji, licytacji.

2. DATY ISTOTNE DLA CZYNNOŚCI OSZACOWANIA PRZEDMIOTU WYCENY.

- Data sporządzenia wyceny: 12.09.2026 r.
- Data, na którą określono wartość środka technicznego: 12.09.2026 r.
- Data oględzin i badań środka technicznego: 01.09.2026 r.

3. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA PRZEDMIOTU WYCENY.

3.1. Dane techniczno-identyfikacyjne.

Symbol klasyfikacji rodzajowej środków trwałych (KŚT): Grupa 7. Podgrupa 74. Rodzaj 747. Naczepy i przyczepy.	
Parametry techniczne:	
Nazwa	Mobilny przesiewacz bębnowy
Model	MPB 18.47
Producent/marka	PRONAR
Numer seryjny	00200 (na podstawie tabliczki znamionowej)
Numer VIN	SZBMPB100N3X00200 (na podstawie tabliczki znamionowej)
Rok produkcji	2022 (na podstawie tabliczki znamionowej)
Numer rejestracyjny	LU937PK
Data pierwszej rejestracji	12.10.2023
Termin badania technicznego	27.04.2027
Licznik godzin pracy silnika (mth)	2897 (odczytany)
Moc znamionowa silnika (kW/HP)	55,4/75
Silnik producent/model	Deutz 2.9l Stage V diesel
Wymiary stosowanego bębna przesiewającego (m)	długość 4,7/średnica 1,8
Prędkość obrotowa bębna (obr./min)	0-23
Efektywna powierzchnia przesiewania (m ²)	22,1
Pojemność kosza zasypowego (m ³)	5
Wysokość załadunku (mm)	2800
Dopuszczalna masa całkowita (kg)	14000
Masa własna (kg)	13600
Wymiary w pozycji transportowej dł./szer./wys. (mm)	~10990/2550/3850
Podwozie	2-osiowe
Instalacja hamulcowa	System EBS
Kolor przesiewacza	pomarańczowy

Główne elementy wyposażenia:

- Układ centralnego smarowania, szczotka czyszcząca bęben, pulpit sterowniczy;
- Zaczep transportowy, podpory stabilizujące.

Opis zamontowanego ogumienia:

Koło	Marka, typ	Wysokość bieżnika mm
I Osi L	SAVA CARGO 5 435/50 R19,5 160J	13
I Osi P	SAVA CARGO 5 435/50 R19,5 160J	13
II Osi L	SAVA CARGO 5 435/50 R19,5 160J	13
II Osi P	SAVA CARGO 5 435/50 R19,5 160J	13

źródło: oględziny środka technicznego, tabliczki znamionowe, udostępniona dokumentacja, www.pronar-recycling.com

Działanie i zastosowanie.

Mobilny przesiewacz bębnowy z wymiennym sitem, przeznaczony jest do rozdzielania różnej wielkości frakcji materiałów, takich jak odpady komunalne, węgiel, kruszywo, biomasa, ziemia, kompost, żwir, zrębki i odpady drzewne.

Zakres zastosowań: małe oraz średnie przedsiębiorstwa, branża recyklingu, komunalna, budowlana, przetwórstwa tworzyw sztucznych, rolnictwo itp.

3.2. Opis stanu technicznego.

Ogólny stan techniczny, wizualny średni.

Oględziny przeprowadzono na placu sprzętu poleasingowego.

- Silnik (weryfikacja w warunkach parkingowych). Silnik o zapłonie samoczynnym - uruchomiono. Jednostka napędowa pracuje bez nadmiernej głośności i dymienia, praca silnika na biegu jałowym jest równomierna. Nie stwierdzono śladów wycieków oleju na silniku. Nie stwierdzono śladów „przepoceń” i przedmuchów oleju na elementach silnika i jego osprzęcie.

Podczas oględzin nie rozkładano przenośników taśmowych oraz nie uruchamiano podzespołów roboczych przesiewacza - brak wykwalifikowanego operatora. Brak możliwości weryfikacji długości przenośników (uwagi: zgodnie z udostępnioną specyfikacją długość przenośników frakcji podsitowej/nadsitowej wynosi 5 000 mm. – nie weryfikowano).

Układ hydrauliczny: brak możliwości weryfikacji funkcjonalności, brak widocznych wycieków, nieszczelności.

Brak możliwości weryfikacji funkcjonalności układu jezdnego, hamulcowego, oświetlenia – podczas oględzin przyczepa wyprężnięta, bez napędu własnego.

Stan paliwa rezerwa.

- Badanie środka technicznego przeprowadzono metodą organoleptyczną. Widoczne zanieczyszczenia, liczne zarysowania i przetarcia eksploatacyjne powierzchni, ubytki powłoki lakierowej, rdzawy nalot, ogniska korozji, liczne wgniecenia pokryw/osłon.

Stwierdzone braki i uszkodzenia:

- Pokrywa przednia komory silnika – wgnieciona, zarysowana.
- Pokrywa lewa komory silnika – wgnieciona, zarysowana, ogniska korozji.
- Pokrywa prawa komory silnika – wgnieciona, zarysowana, ogniska korozji.
- Wspornik lewy zderzaka tylnego – pęknięty, odkształcony.
- Przewody hydrauliczne w części dolnej z widocznymi odkształceniami.
- Szczotka czyszcząca bębna przesiewacza z licznymi ubytkami włosia.
- Osłony przeciwnajazdowe, lewa i prawa – odpryski powłoki lakierowej, ogniska korozji.
- Błotnik prawy – rozerwany, wgnieciony, zarysowany.
- Błotnik lewy – pęknięty, wgnieciony, zarysowany.
- Taśmy przenośnika z widocznymi pęknięciami, przetarciami eksploatacyjnymi.
- Wsporniki przenośnika tylnego – wgniecenia, zarysowania.
- Rynna przenośnika tylnego – widoczne odkształcenia, wgniecenia.
- Rama przenośnika tylnego – wgniecenia, zarysowania.
- Stopa podporowa tl brak.
- *Grzybki* wyłączników awaryjnych – liczne pęknięcia, braki.
- Brak lewego klina pod koła.

Przesiewacz nie posiada bębna przesiewającego (sita bębnowego), który jest elementem wymiennym, dostosowanym do rodzaju przesiewanego materiału, dostępny z różnorodnymi wzorami i wielkościami perforacji, oczka.

- Dokumentacja udostępniona podczas oględzin:

Dowód rej. seria DR/BAT 4017224 wydany 20.10.2023r., przesiewacz zarejestrowany jako przyczepa specjalna;

Brak książki serwisowej, instrukcji obsługi, Deklaracji zgodności WE/UE;

Oznaczenie CE na tabliczce znamionowej: TAK;

Pochodzenie środka technicznego – z rynku krajowego;

- Kluczyk uruchamiający: 1 szt.;
- Uwagi: Brak informacji o przeprowadzonych przeglądach, naprawach oraz warunkach eksploatacji.
- Przesiewacz nie posiada opinii serwisu, przed dalszą eksploatacją wymaga przeprowadzenia koniecznych napraw, prac konserwacyjnych oraz czynności serwisowych w celu sprawdzenia funkcjonalności i stopnia zużycia podzespołów oraz wykrycia ewentualnych usterek części.

4. DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA.

Podczas oględzin rzeczoznawca ustalił stan faktyczny udokumentowany materiałem fotograficznym.



Zdjęcie 1



Zdjęcie 2



Zdjęcie 3



Zdjęcie 4



Zdjęcie 5



Zdjęcie 6



Zdjęcie 7



Zdjęcie 8



Zdjęcie 9



Zdjęcie 10



Zdjęcie 11



Zdjęcie 12



Zdjęcie 13



Zdjęcie 14



Zdjęcie 15



Zdjęcie 16



Zdjęcie 17



Zdjęcie 18



Zdjęcie 19




Zdjęcie 20



Zdjęcie 21


Tabliczka znamionowa przesiewacza:



Zdjęcie 22



Zdjęcie 23



Zdjęcie 24



Zdjęcie 25



Zdjęcie 26



Zdjęcie 27



Zdjęcie 28



Zdjęcie 29




Zdjęcie 30



Zdjęcie 31




Zdjęcie 32



Zdjęcie 33



Zdjęcie 34



Zdjęcie 35



Zdjęcie 36




Zdjęcie 37



Zdjęcie 38



Zdjęcie 39



Zdjęcie 40



Zdjęcie 41



Zdjęcie 42



Zdjęcie 43



Zdjęcie 44



Zdjęcie 45



Zdjęcie 46



Zdjęcie 47




Zdjęcie 48




Zdjęcie 49



Zdjęcie 50



Zdjęcie 51



Zdjęcie 52




Zdjęcie 53



Zdjęcie 54



Zdjęcie 55



Zdjęcie 56



Zdjęcie 57



Zdjęcie 58



Zdjęcie 59



Zdjęcie 60



Zdjęcie 61



Zdjęcie 62



Zdjęcie 63



Zdjęcie 64



Zdjęcie 65



Zdjęcie 66




Zdjęcie 67



Zdjęcie 68



Zdjęcie 69




Zdjęcie 70



Zdjęcie 71




Zdjęcie 72



Zdjęcie 73



Zdjęcie 74



Zdjęcie 75

*Zdjęcie 76*

KLAUZULE I ZASTRZEŻENIA

1. Do powyższych wartości nie doliczono podatku VAT.
2. Niniejsza ekspertyza służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.
3. Niniejsza wycena nie jest ofertą handlową.
4. Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne), uszkodzenia oraz braki powstałe po przeprowadzonych oględzinach oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.
5. Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za wady wyceny powstałe z przyjęcia za podstawę informacje od użytkownika lub zlecającego o stanie przedmiotu lub dokumentów z nim związanych, jeśli brak było podstaw do kwestionowania ich zgodności ze stanem rzeczywistym lub też ustalenie tego stanu rzeczywistego było przez wykonawcę wyceny niemożliwe lub znacznie utrudnione.
6. Niniejsze opracowanie nie może być wykorzystane do żadnego innego celu niż określony w treści opinii i nie może być publikowane w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawcy i bez uzgodnienia z nim formy i treści takiej publikacji.
7. Bez zgody autora opinii zabrania się jej powielania.
8. Nie badano tytułu użytkowania ani tytułu własności przedmiotu wyceny lub elementów, w tym ewentualnego istnienia ograniczonych praw rzeczowych. Nie badano również poprawności i sposobu zainstalowania tabliczki znamionowej i numerów identyfikacyjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych tam podanych.
9. Powyższa wycena nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.
10. Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu.
11. Niniejsza wycena została sporządzona na podstawie oględzin wycenianego przedmiotu w warunkach występujących w miejscu jego udostępnienia.

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu.