Ekspertyza pojazdu

Identyfikacja i Spis Treści

Zleceniodawca:	Vehis Finanse
Wykonawca:	Partner CRLS
Rzeczoznawca:	Bartosz Wnuk / Mateusz Keler
Nr zlecenia:	**VHS00787/26**
Data:	27 października 2026
Miejsce oględzin:	05-600 Grójec, Słomczyn, ul. Metalowa 10

Identyfikacja skrócona pojazdu

Marka	Maxus
Model	Deliver 9 1996ccm - 150KM 3,5t 23-
Numer rejestracyjny	LU762UA
Rok produkcji	2024
Numer VIN	LSH14J7C5SA061937

Zdjęcie poglądowe



Elementy składowe ekspertyzy

Poniższe elementy stanowią integralną część Ekspertyzy

- Ekspertyza - Raport z systemu eksperckiego
- Ekspertyza - Lakier/Ogumienie
- Ekspertyza - Stan utrzymania: Nadwozie/Wnętrze
- Ekspertyza - Stan techniczny
- Ekspertyza - Informacja formalna
- Ekspertyza - Dokumentacja zdjęciowa
- Ekspertyza - Dowód rejestracyjny

Ekspertyza pojazdu

Raport z systemu eksperckiego Eurotax

Data raportu	28.10.2026
Raport na dzień	28.10.2026
Numer licencji / użytkownik	38107 / Partner CRLS

Numer ekspertyzy

Numer ekspertyzy	VHS00787/26

Dane pojazdu - kod EC 0161446

Numer rejestracyjny / numer VIN	LU762UA / LSH14J7C5SA061937
Data pierwszej rejestracji / wiek w miesiącach	22.07.2025 / 15
Rok produkcji	2024
Przebieg rzeczywisty (km) / sposób ustalenia	22319 / Odczytany
Przebieg standardowy / różnica (km)	51000 / -28681
Lakier	----
Liczba właścicieli	Nie podano
Stan pojazdu	Dobry
Specjalne zabezpieczenia antykradzieżowe	Nie
Marka	Maxus
Model	Deliver 9 1996ccm - 150KM 3,5t 23-
Typ	Deliver 9 L3H2
Rodzaj nadwozia / liczba drzwi / liczba miejsc	Furgon, wysoki dach / 4 / 3
Okres dostępności	01.10.2023 - ...
Pojemność silnika (ccm)	1996
Moc kW / KM	110 / 150
Paliwo / katalizator	Diesel / SCR+EGR+DPF+doc
Układ / liczba cylindrów	R / 4
Skrzynia / liczba biegów	M / 6
Dopuszczalna masa całkowita	3 500
Masa własna / ładowność	2 360 / 1 140
Rozstaw osi 1 / 2	3 760

Wyposażenie standardowe pojazdu

- ABS + asystent siły hamowania
- Czujnik deszczu
- Drzwi przesuwne z lewej i prawej strony - bez stopnia bocznego
- Ekran dotykowy HD 12.3"
- Felgi stalowe16 z ogumieniem 215/75 C
- Fotele podgrzewane
- Gwarancja na pojazd 5 lat lub do 160 000km
- Kamera cofania
- Apple Carplay & Android Auto
- Czujniki parkowania z przodu oraz z tyłu
- Drzwi tylne ładunkowe otwierane pod kątem 230 stopni
- ESP + asystent ruszania pod górę
- Fotel kierowcy regulowany w 8 kierunkach
- Grill przedni w czarnym wykończeniu
- Hamulec postojowy elektroniczny - EPB
- Kierownica wielofunkcyjna z funkcjami do obsługi radia oraz tempomatu

- Klimatyzacja
- Koło zapasowe
- Lakier uni - Biały
- Poduszka powietrzna kierowcy i pasażera
- Reflektory halogenowe
- Stopień tylny zintegrowany
- System kontroli ciśnienia w oponach
- System multimedialny z funkcjami do obsługi radia + MP5 + AUX + USB + Bluetooth
- System rozpoznawania znaków drogowych
- Światła przeciwmgielne, przód
- Tempomat
- Wyświetlacz LCD 4,2" pomiędzy zegarami
- Kluczyk z pilotem składany 1x + standardowy klucz 1x
- Kurtyny powietrzne boczne kierowcy i pasażera
- Lusterka boczne podgrzewane
- Poduszki powietrzne boczne kierowcy i pasażera
- Skrzynia biegów manualna, 6-biegowa
- System bezkluczykowego uruchamiania
- System monitorowania martwego pola
- System ostrzegania o zmianie pasa ruchu
- System start and go
- Światło przeciwmgielne, tył
- Wspomaganie kierownicy elektryczne
- Zamek centralny

Wyposażenie dodatkowe - lista ogólna


- Hak holowniczy stały

Ekspertyza pojazdu

Ekspertyza - Lakier

Lakier

Wykonano pomiar ręczny grubości powłoki lakierowej [µm] w poszczególnych strefach. Rysunek poglądowy dla pojazdu dostawczego.



Numer i nazwa elementu	Przedział grubości powłoki [µm]
1. Pokrywa przednia	Do 150
2. Błotnik przedni lewy	Do 150
3. Słupek przedni lewy	Do 150
4. Drzwi przednie lewe	Do 150
5. Dach przód	Do 150
6. Dach bok lewy	Do 150
7. Słupek środkowy lewy	Do 150
8. Próg lewy	Do 150
9. Drzwi przesuwne lewe	Do 150
10. Bok tył lewy	Do 150
11. Słupek tylny lewy	Do 150
12. Drzwi tylne lewe	Do 150
13. Drzwi tylne prawe	Do 150
14. Bok tył prawy	Do 150
15. Drzwi przesuwne prawe	Do 150
16. Próg prawy	Do 150
17. Słupek środkowy prawy	Do 150
18. Drzwi przednie prawe	Do 150
19. Dach bok prawy	Do 150
20. Słupek przedni prawy	Do 150
21. Błotnik przedni prawy	Do 150

Pojazd oklejony folią Nie


Pojazd oklejony reklamą Nie

Ekspertyza pojazdu

Ekspertyza - Ogumienie

Ogumienie

Wykonano pomiar ręczny grubości bieżnika [mm]. Rysunek poglądowy.



Oś	Producent	Model	Rozmiar	Bieżnik
PP	Giti	GITIVAN600 V1	215/75 R16C	5,9
PL	Giti	GITIVAN600 V1	215/75 R16C	5,3
TP	Giti	GITIVAN600 V1	215/75 R16C	POW. 8,0
TL	Giti	GITIVAN600 V1	215/75 R16C	POW. 8,0

Koło zapasowe / zestaw

Koło pełnowymiarowe

Ekspertyza pojazdu

Ekspertyza - Stan utrzymania: Nadwozie/Wnętrze

Nadwozie

Ogólny stan wizualny nadwozia pojazdu: Stan typowy dla wieku pojazdu

Nazwa elementu	Rodzaj uszkodzenia
Szyba czołowa	Odpryski
Zderzak przedni	Odpryski lakieru
Zderzak przedni	Zarysowanie
Listwa łukowa błotnika przedniego lewego	Zarysowanie
Listwa drzwi przednich lewych	Zarysowanie
Próg lewy	Zarysowanie, wgniecenie
Drzwi/poszycie tylne lewe	Wgniecenie
Zderzak tylny	Zarysowanie
Listwa drzwi tylnych prawych	Zarysowanie
Listwa drzwi tylnych lewych	Zarysowanie
Drzwi tylne prawe	Zarysowanie
Listwa poszycia tylnego prawego	Zarysowanie
Narożnik tylny prawy	Zarysowanie, wgniecenie
Drzwi/poszycie tylne prawe	Zarysowanie, wgniecenie
Kołpak tylny prawy	Zarysowanie
Drzwi/poszycie środkowe prawe	Zarysowanie, wgniecenie
Kierunkowskaz lusterka prawy	Zarysowanie
Próg prawy	Zarysowanie

Wnętrze

Ogólny stan wizualny wnętrza pojazdu: Stan typowy dla wieku pojazdu

Nazwa elementu	Rodzaj uszkodzenia
Fotel przedni lewy	Zabrudzenie
Fotel przedni prawy	Zabrudzenie
Deska rozdzielcza	Zarysowanie
Komora ładunkowa	Nadmierne zużycie
Komora ładunkowa	Zarysowanie
Ekran lcd	Zarysowanie

Komentarz do stanu utrzymania nadwozia i wnętrza:
Pojazd posiada na całej karoserii ślady po naklejkach - wymagane polerowanie.

Ekspertyza pojazdu

Ekspertyza - Stan techniczny

Stan techniczny

Praca pojazdu

Uruchomienie pojazdu	Podjęto próbę - uruchomiono
Próba ruchowa	Podjęto próbę - bez uwag (parking)

Praca podzespołów

Silnik spalinowy	Praca prawidłowa
Silnik elektryczny	Nie dotyczy
Skrzynia biegów	Praca prawidłowa
Zawieszenie	Praca prawidłowa

Kontrolki / komunikaty

Niski poziom ciśnienia opon

Zabezpieczenie przeciwkradzieżowe

Immobilizer	Stwierdzono - działa
Inne	Nie stwierdzono

Instalacja LPG

Nie dotyczy

Ekspertyza pojazdu

Ekspertyza - Informacja formalna

Informacja formalna

Zgodność formalna pojazdu:

Pochodzenie pojazdu	Pochodzenie krajowe dealer autoryzowany
Badanie numeru VIN	Badano - stwierdzono zgodność z dokumentacją
Badanie poprawności danych	Przyjęto wg okazanych dokumentów/źródeł
Stan drogomierza	Weryfikowano

Lista dokumentów pojazdu i akcesoriów:

Dowód rejestracyjny	Skan	Tablice rejestracyjne	Tak
Klucz główny	Tak	Apteczka	Tak
Klucz zapasowy	Nie	Gaśnica	Tak
Instrukcja obsługi	Nie	Trójkąt ostrzegawczy	Nie
Książka serwisowa	Nie		

Szczególny charakter eksploatacji pojazdu:

Przewóz osób	Nie	Firma kurierska	Nie

Zapisy w rejestrach zewnętrznych:

W Cepik przebieg 119 035 KM wymaga wyjaśnienia

Klauzule:

Opisany w Ekspertyzie stan pojazdu jest wiążący na dzień oględzin.

Rzeczoznawca dokonał odczytu numerów identyfikacyjnych pojazdu oraz wskazań stanu drogomierza bez badania ich poprawności oraz autentyczności.
Ekspertyzę sporządzono w oparciu o dostarczoną dokumentację, badanie organoleptyczne pojazdu w warunkach jego udostępnienia oraz przy wykorzystaniu systemów eksperckich.
Rzeczoznawca nie przeprowadził badań diagnostycznych. Nie ma też wpływu na matematyczne algorytmy, a także bazę wyposażenia standardowego, stosowane w systemach eksperckich.
Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania pojazdu.
Jeżeli do oględzin przedstawiono oryginał dowodu rejestracyjnego, zdjęcia przedstawiają stan faktyczny na dzień oględzin. W przeciwnym razie zdjęcia przedstawiają skan dowodu rejestracyjnego.
Jazda testowa w warunkach parkingowych przeprowadzana jest przy prędkości pojazdu maksymalnie do 20 km/h, brak możliwości sprawdzenia podzespołów w warunkach normalnej eksploatacji.

Ekspertyza służy wyłącznie do celu w niej wskazanego i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu.
Ekspertyza nie może być publikowana bez zgody Wykonawcy.

Ekspertyza pojazdu

Dokumentacja zdjęciowa

Zdjęcia

Ilość zdjęć (bez zdjęć dowodu rejestracyjnego)	153
Zdjęcia poglądowe	Tak
Zdjęcia uszkodzeń	Tak
Zdjęcia dokumentów pojazdu	Tak
Zdjęcia dowodu rejestracyjnego	Nie

Zdjęcia poglądowe

















LU 762UA








ETYKIETA
PRZEGLĄDOWA
DATA:
13.11.2025r.
PRZEBIEG:
9 850
NORMA RENAULT KLASY
JAKOŚĆ OLEJU:
RN 0710
RODZAJ OLEJU:
5W30
KOLEJNY PRZEGLĄD
NALEŻY WYKONAĆ PRZED:
data 13.11.2026r.
lub 20 000 km
ul. Abramowicka 45, 20-442 Lublin
tel. 81 748 68 68
salon@nazaruk.pl • serwis@nazaruk.pl


FUCHS


SAIC MAXUS Automotive Co.,Ltd.
MODEL SC20M150.1Q6
SER. NO. M924C074715
ORD. NO. C00648193
NET WT. 185 kg
ENGINE DISPL. 1.996 L
DATE 20241205
NET POWER/SPEED 108.5/3500 kW/r/min
KEY EMISSION PARTS EGR,DOC,DPF,SCR
E6
24 0.62 03 0376
49 D 07 0159-E
85 00 0893
86
D E00092
ASSEMBLY PLANT:SHANGHAI NEW POWER AUTOMOTIVE TECHNOLOGY CO.,LTD.CHINA



















STEINHOF














































A/C
MODE






10:19
Normal
Tyre Pressure Low
22319km


10:20
Normal
Adblue level
0%
100%
22319km


10:20
Normal
ODO
Fuel Range
564 km
Maintenance Distance
17681 km
22319km



10:20
Normal
Tyre Pressure
316
297
421
404
(kPa)
22319km






webfleet
webfleet


webfleet
webfleet
MODE







Sensiplast














SAIC MAXUS Automotive Co.,Ltd.
e4*2018/858*00074
LSH14J7C5SA061937
3500 kg
6000 kg
1- 1950 kg
2- 1900 kg


SAIC MAXUS Automotive Co.,Ltd.


LSH14J7C5SA061937


LSH14J7C5SA061937









Zdjęcia uszkodzeń


































SOLERA
Audatex






SOLERA
Vehicle Claims


SOLERA



SOLERA
Vehicle Claims


SOLERA


SOLERA
Vehicle Claims


PL
LUBL




























































































SOLERA
















Lekkie
Blokada drzwi/okien
Bezpieczna i wygodna
Preferencje jazdy
Podł



Dokumenty pojazdu



Ekspertyza pojazdu

Dowód rejestracyjny

Dowód rejestracyjny



