EKSPERTYZA POJAZDU

Identyfikacja i Spis Treści

ZLECENIODAWCA:	VEHIS FINANSE
WYKONAWCA:	PARTNER CRLS
RZECZOZNAWCA:	BARTOSZ WNUK / MATEUSZ KELER
NR ZLECENIA:	**VHS00839/26**
DATA:	18 wrzesień 2026
MIEJSCE OGLĘDZIN:	05-600 GRÓJEC, SŁOMCZYN, UL. METALOWA 10

IDENTYFIKACJA SKRÓCONA POJAZDU

MARKA	VOLKSWAGEN
MODEL	Golf VIII 20-24
NUMER REJESTRACYJNY	BI614HV
ROK PRODUKCJI	2022
NUMER VIN	WVWZZZCD8PW136206

ZDJĘCIE POGLĄDOWE



ELEMENTY SKŁADOWE EKSPERTYZY

Poniższe elementy stanowią integralną część Ekspertyzy

- Ekspertyza - Raport z systemu eksperckiego
- Ekspertyza - Lakier/Ogumienie
- Ekspertyza - Stan utrzymania: Nadwozie/Wnętrze
- Ekspertyza - Stan techniczny
- Ekspertyza - Informacja formalna
- Ekspertyza - Dokumentacja zdjęciowa
- Ekspertyza - Dowód rejestracyjny

EKSPERTYZA POJAZDU

PARTNER CRLS

Raport z systemu eksperckiego Eurotax

DATA RAPORTU	22.09.2026
RAPORT NA DZIEŃ	22.09.2026
NUMER LICENCJI / UŻYTKOWNIK	38107 / PARTNER CRLS

NUMER EKSPERTYZY

NUMER EKSPERTYZY	VHS00839/26

DANE POJAZDU - KOD EC 0147463

NUMER REJESTRACYJNY / NUMER VIN	BI614HV / WVWZZZCD8PW136206
DATA PIERWSZEJ REJESTRACJI / WIEK W MIESIĄCACH	13.02.2023 / 43
ROK PRODUKCJI	2022
PRZEBIEG RZECZYWISTY (KM) / SPOSÓB USTALENIA	134805 / ODCZYTANY
PRZEBIEG STANDARDOWY / RÓŻNICA (KM)	94600 / 40205
LAKIER	----
LICZBA WŁAŚCICIELI	NIE PODANO
STAN POJAZDU	DOBRY
SPECJALNE ZABEZPIECZENIA ANTYKRADZIEŻOWE	NIE
MARKA	VOLKSWAGEN
MODEL	GOLF VIII 20-24
TYP	GOLF VIII 2.0 TDI GTD DSG
RODZAJ NADWOZIA / LICZBA DRZWI / LICZBA MIEJSC	HATCHBACK / 5 / 5
OKRES DOSTĘPNOŚCI	01.12.2020 - 31.07.2024
POJEMNOŚĆ SILNIKA (CCM)	1968
MOC KW / KM	147 / 200
PALIWO / KATALIZATOR	DIESEL / KATALIZATOR (SCR)
UKŁAD / LICZBA CYLINDRÓW	R / 4
SKRZYNIA / LICZBA BIEGÓW	A / 7

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE POJAZDU

- 7 GŁOŚNIKÓW
- APP-CONNECT - BEZPRZEWODOWE PRZENIESIENIE EKRANU SMARTFONA NA EKRAN NAWIGACJI
- ASYSTENT UTRZYMANIA TORU JAZDY LANE ASSIST Z TRAVEL ASSIST
- AUTOMATYCZNA REGULACJA ZASIĘGU REFLEKTORÓW
- DIGITAL COCKPIT - CYFROWY ZESTAW WSKAŹNIKÓW Z KOMPUTEREM POKŁADOWYM 10.25 CALA, PERSONALIZOWANY
- DYWANIKI MATERIAŁOWE Z PRZODU I Z TYŁU
- ECALL - AUTOMATYCZNE WZYWANIE POMOCY
- ESP - SYSTEM STABILIZACJI TORU JAZDY Z ASR, ABS, MSR ASYSTENT HAMOWANIA I STABILIZACJĄ PRZYCZEPY

- FELGI ALUMINIOWE 17 RICHMOND Z OGUMIENIEM
- FOTELE KIEROWCY I PASAŻERA Z REGULACJĄ WYSOKOŚCI
- FOTELE PRZEDNIE Z MANUALNĄ REGULACJĄ LĘDŹWIOWĄ
- FOTELE PRZEDNIE Z ZINTEGROWANYM ZAGŁÓWKIEM, SPORTOWE
- GNIAZDA ZASILAJĄCE 12 V W KONSOLI ŚRODKOWEJ
- GNIAZDO 12V W BAGAŻNIKU
- GNIAZDO 2X USB-C (45W) Z PRZODU ORAZ GNIAZDO USB-C (45W) DO ŁADOWANIA Z TYŁU
- GWARANCJA 2 LATA
- IMMOBILIZER
- INTERFEJS BLUETOOTH Z FUNKCJĄ ŁADOWANIA INDUKCYJNEGO
- KIEROWNICA WIELOFUNKCYJNA SKÓRZANA, SPORTOWA Z FUNKCJĄ ZMIANY BIEGÓW
- KLIMATYZACJA Z REGULACJĄ AUTOMATYCZNĄ CLIMATRONIC, 3- STREFOWA, Z FILTREM AIR CARE
- LAKIER UNI
- LAMPY LED PLUS
- LAMPY TYLNE LED
- LUSTERKA BOCZNE I KLAMKI W KOLORZE NADWOZIA
- LUSTERKA BOCZNE REGULOWANE ELEKTRYCZNIE, PODGRZEWANE, Z FUNKCJĄ PAMIĘCI
- LUSTERKA BOCZNE, ASFERYCZNE PO STRONIE KIEROWCY, CONVEX PO STRONIE PASAŻERA
- LUSTERKO WSTECZNE AUTOMATYCZNIE PRZYCIEMNIAJĄCE SIĘ
- OSŁONY PRZECIWSŁONECZNE Z LUSTERKIEM, PODŚWIETLANE
- OŚWIETLENIE AMBIENT HIGH - 30 KOLORÓW OŚWIETLENIA ORAZ PODŚWIETLENIE SCHOWKA
- OŚWIETLENIE LED W PRZESTRZENI NA NOGI Z PRZODU I Z TYŁU
- PASY BEZPIECZEŃSTWA 3-PUNKTOWE Z NAPINACZAMI - PRZÓD
- PODŁOKIETNIK PRZEDNI ZE SCHOWKIEM
- PODŚWIETLANE LISTWY MIĘDZY REFLEKTORAMI I PODŚWIETLANE WGŁĘBIENIA KLAMKI
- PODUSZKI POWIETRZNE, CZOŁOWA, BOCZNE, KURTYNY PRZEDNIE ORAZ CENTRALNA
- PRZYGOTOWANIE DO MONTAZU FOTELIKA ISOFIX
- RADIO READY2DISCOVER Z USŁUGĄ STREAMIN&INTERNET, WYŚWIETLACZ 10.25
- SYGNALIZACJA SPADKU CIŚNIENIA W OPONACH
- SYSTEM AWARYJNEGO HAMOWANIA FRONT ASSIST ORAZ ROZPOZNAWANIA PIESZYCH I ROWERZYSTÓW
- SYSTEM KOMUNIKACJI MIĘDZY POJAZDAMI A INFRASTRUKTURĄ DROGOWĄ CAR2X
- SYSTEM PARK PILOT - CZUJNIKI PARKOWANIA Z PRZODU I TYŁU
- SYSTEM START/STOP
- SYSTEM WYKRYWAJĄCY PIESZYCH
- SYSTEM WYKRYWANIA ZMĘCZENIA KIEROWCY
- SZYBY BOCZNE I SZYBA TYLNA DODATKOWO PRZYCIEMNIANE
- SZYBY ELEKTRYCZNIE STEROWANE Z PRZODU I Z TYŁU
- ŚWIATŁA DO JAZDY DZIENNEJ LED
- ŚWIATŁA NA ZŁĄ POGODĘ Z FUNKCJĄ DOŚWIETLANIA ZAKRĘTÓW
- TAPICERKA MATERIAŁOWA SCALE PAPER
- TEMPOMAT PROAKTYWNY ACC Z FUNKCJĄ STOP & GO
- TUNER RADIOWY CYFROWY DAB+
- TYLNE OPARCIE SKŁADANE, DZIELONE (60/40) Z PODŁOKIETNIKIEM ŚRODKOWYM ORAZ UCHWYTEM NA KUBKI
- WE CONNECT PLUS - MOBILNE USŁUGI ONLINE NA 3 LATA
- WSPOMAGANIE KIEROWNICY, PROGRESYWNE
- WYBÓR PROFILU JAZDY (TRYBY: SPORT, NORMAL, ECO, INDIVIDUAL)

- WYKOŃCZENIE WNĘRZA BLACK METAL CHROME
- XDS - ELEKTRONICZNA BLOKADA MECHANIZMU RÓŻNICOWEGO
- ZDERZAKI SPORTOWE, OSŁONA WLOTU POWIETRZA W KSZTAŁCIE PLASTRA MIODU
- WYŁĄCZNIK PODUSZKI POWIETRZNEJ
- ZAWIESZENIE SPORTOWE

WYPOSAŻENIE DODATKOWE - DEALERSKIE


- AKTYWNY SYSTEM OCHRONY PASAŻERÓW PRECRASH, PRZÓD I TYŁ (V)
- DACH SZKLANY PANORAMICZNY ODSUWANY ELEKTRYCZNIE (V)
- FELGI ALUMINIOWE 19 ADELAIDE
- FUNKCJA OBSŁUGI GŁOSOWEJ (V)
- HAK HOLOWNICZY ELEKTRYCZNIE SKŁADANY (V)
- KAMERA PARKOWANIA - REAR ASSIST (V)
- LAKIER PERŁOWY (V)
- SYSTEM KEYLESS ACCESS - BEZKLUCZYKOWY DOSTĘP I URUCHAMIANIE POJAZDU (DLA ALARMU) (V)
- SYSTEM PARK ASSIST - WSPOMAGANIE PARKOWANIA (V)

EKSPERTYZA POJAZDU

Ekspertyza - Lakier

LAKIER

Wykonano pomiar ręczny grubości powłoki lakierowej [µm] w poszczególnych strefach. Rysunek poglądowy dla pojazdu OSOBOWY.



NUMER I NAZWA ELEMENTU	PRZEDZIAŁ GRUBOŚCI POWŁOKI [µm]
1. POKRYWA PRZEDNIA	DO 150
2. BŁOTNIK PRZEDNI LEWY	DO 150
3. SŁUPEK PRZEDNI LEWY	DO 150
4. DRZWI PRZEDNIE LEWE	DO 150
5. DACH	DO 150
6. SŁUPEK ŚRODKOWY LEWY	DO 150
7. PRÓG LEWY	DO 150
8. DRZWI TYLNE LEWE	DO 150
9. BŁOTNIK TYLNY LEWY	DO 150
10. POKRYWA TYLNA	DO 150
11. BŁOTNIK TYLNY PRAWY	POW. 500
12. DRZWI TYLNE PRAWE	DO 150
13. SŁUPEK ŚRODKOWY PRAWY	DO 150
14. PRÓG PRAWY	DO 150
15. DRZWI PRZEDNIE PRAWE	DO 150
16. SŁUPEK PRZEDNI PRAWY	DO 150
17. BŁOTNIK PRZEDNI PRAWY	DO 150

POJAZD OKLEJONY FOLIĄ NIE


POJAZD OKLEJONY REKLAMĄ NIE

EKSPERTYZA POJAZDU

Ekspertyza - Ogumienie

OGUMIENIE

Wykonano pomiar ręczny grubości bieżnika [mm]. Rysunek poglądowy.



OŚ	PRODUCENT	MODEL	ROZMIAR	BIEŻNIK
PP	MICHELIN	PILOT SPORT 5	235/55 R19	6,3
PL	MICHELIN	PILOT SPORT 5	235/55 R19	6,0
TP	MICHELIN	PILOT SPORT 5	235/55 R19	5,5
TL	MICHELIN	PILOT SPORT 5	235/55 R19	5,7

KOŁO ZAPASOWE / ZESTAW

ZESTAW NAPRAWCZY

KOMENTARZ:

OPONA PRZEDNIA PRAWA - UBYTEK MATERIALU NA BOKU

EKSPERTYZA POJAZDU

Ekspertyza - Stan utrzymania: Nadwozie/Wnętrze

NADWOZIE

OGÓLNY STAN WIZUALNY NADWOZIA POJAZDU: STAN TYPOWY DLA WIEKU POJAZDU

NAZWA ELEMENTU	RODZAJ USZKODZENIA
SZYBA CZOŁOWA	ODPRYSKI
POKRYWA PRZEDNIA	ODPRYSKI LAKIERU (W NORMIE)
SPOILER ZDERZAKA PRZEDNIEGO	ZARYSOWANIA KRAWĘŻNIKOWE (W NORMIE)
SPOILER ZDERZAKA PRZEDNIEGO	ODPRYSKI LAKIERU
SPOILER ZDERZAKA PRZEDNIEGO	ZARYSOWANIE
KRATA WLOTU POWIETRZA	ZARYSOWANIE (W NORMIE)
FELGA PRZEDNIA LEWA	ZARYSOWANIE (W NORMIE)
DRZWI PRZEDNIE LEWE	ZARYSOWANIE
PRÓG LEWY	ZARYSOWANIE (W NORMIE)
DRZWI TYLNE LEWE	ZARYSOWANIE (W NORMIE)
BŁOTNIK TYLNY LEWY	ZARYSOWANIE
ZDERZAK TYLNY	ZARYSOWANIE
POKRYWA TYLNA	ZARYSOWANIE
SPOILER ZDERZAKA TYLNEGO	ZARYSOWANIE
ZDERZAK TYLNY	ŚLADY NIEPROFESJONALNEJ NAPRAWY
BŁOTNIK TYLNY PRAWY	ŚLADY NIEPROFESJONALNEJ NAPRAWY
CZUJNIK PARKOWANIA ZEWNĘTRZNY PRAWY	ŚLADY NIEPROFESJONALNEJ NAPRAWY
BŁOTNIK TYLNY PRAWY	RDZA/KOROZJA
FELGA TYLNA PRAWA	ZARYSOWANIE
BŁOTNIK TYLNY PRAWY	ZARYSOWANIE
DRZWI TYLNE PRAWE	ZARYSOWANIE
FELGA PRZEDNIA PRAWA	ZARYSOWANIA KRAWĘŻNIKOWE

WNĘTRZE

OGÓLNY STAN WIZUALNY WNĘTRZA POJAZDU: STAN TYPOWY DLA WIEKU POJAZDU

NAZWA ELEMENTU	RODZAJ USZKODZENIA
TAPICERKA DRZWI PRZEDNICH LEWYCH	ZARYSOWANIE (W NORMIE)
FOTEL PRZEDNI LEWY	NADMIERNE ZUŻYCIE
KOMORA BAGAŻNIKA	ZABRUDZENIE
KOMORA BAGAŻNIKA WYKŁADZINA PRAWA	ZARYSOWANIE
TAPICERKA DRZWI PRZEDNICH PRAWYCH	ZARYSOWANIE (W NORMIE)

KOMENTARZ DO STANU UTRZYMANIA NADWOZIA I WNĘTRZA:

NIEPRZYJEMNY ZAPACH WE WNĘTRZU POJAZDU, ROLETA BAGAŻNIKA - BRAK, PÓŁKA BAGAŻNIKA - BRAK, PODNOSZONA PODŁOGA - USZKODZONY UCHWYT

EKSPERTYZA POJAZDU

Ekspertyza - Stan techniczny

STAN TECHNICZNY

PRACA POJAZDU

URUCHOMIENIE POJAZDU	PODJĘTO PRÓBĘ - URUCHOMIONO
PRÓBA RUCHOWA	PODJĘTO PRÓBĘ - BEZ UWAG (PARKING)

PRACA PODZESPOŁÓW

SILNIK SPALINOWY	PRACA PRAWIDŁOWA
SILNIK ELEKTRYCZNY	NIE DOTYCZY
SKRZYNIA BIEGÓW	PRACA PRAWIDŁOWA
ZAWIESZENIE	PRACA PRAWIDŁOWA

KONTROLKI / KOMUNIKATY

BRAK

INNE KOMENTARZE DOTYCZĄCE KONTROLEK:

WYMIANA OLEJU I PRZEGLĄD TERAZ, USTERKA: DYNAMICZNE ŚWIATŁA KIEROWANE, UZUPEŁNIJ PŁYN DO SPRYSKIWACZY.

ZABEZPIECZENIE PRZECIWKRADZIEŻOWE

IMMOBILISER	STWIERDZONO - DZIAŁA
INNE	NIE STWIERDZONO

INSTALACJA LPG

NIE DOTYCZY

EKSPERTYZA POJAZDU

Ekspertyza - Informacja formalna

INFORMACJA FORMALNA

ZGODNOŚĆ FORMALNA POJAZDU:

POCHODZENIE POJAZDU	POCHODZENIE KRAJOWE DEALER AUTORYZOWANY
BADANIE NUMERU VIN	BADANO - STWIERDZONO ZGODNOŚĆ Z DOKUMENTACJĄ
BADANIE POPRAWNOŚCI DANYCH	PRZYJĘTO WG OKAZANYCH DOKUMENTÓW/ŹRÓDEŁ
STAN DROGOMIERZA	WERYFIKOWANO

LISTA DOKUMENTÓW POJAZDU I AKCESORIÓW:

DOWÓD REJESTRACYJNY	SKAN	TABLICE REJESTRACYJNE	TAK
KLUCZ GŁÓWNY	TAK	APTECZKA	TAK
KLUCZ ZAPASOWY	NIE	GAŚNICA	TAK
INSTRUKCJA OBSŁUGI	NIE	TRÓJKĄT OSTRZEGAWCZY	TAK
KSIĄŻKA SERWISOWA	NIE		

SZCZEGÓLNY CHARAKTER EKSPLOATACJI POJAZDU:

PRZEWÓZ OSÓB / TAXI	NIE	WYPOŻYCZALNIA	NIE

SZCZEGÓLNE OKOLICZNOŚCI OGLĘDZIN:

OGLĘDZINY POJAZDU PO OPADACH DESZCZU

KLAUZULE:

Opisany w Ekspertyzie stan pojazdu jest wiążący na dzień oględzin.

Rzeczoznawca dokonał odczytu numerów identyfikacyjnych pojazdu oraz wskazań stanu drogomierza bez badania ich poprawności oraz autentyczności.
Ekspertyzę sporządzono w oparciu o dostarczoną dokumentację, badanie organoleptyczne pojazdu w warunkach jego udostępnienia oraz przy wykorzystaniu systemów eksperckich.
Rzeczoznawca nie przeprowadził badań diagnostycznych. Nie ma też wpływu na matematyczne algorytmy, a także bazę wyposażenia standardowego, stosowane w systemach eksperckich.
Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania pojazdu.
Jeżeli do oględzin przedstawiono oryginał dowodu rejestracyjnego, zdjęcia przedstawiają stan faktyczny na dzień oględzin. W przeciwnym razie zdjęcia przedstawiają skan dowodu rejestracyjnego.
Jazda testowa w warunkach parkingowych przeprowadzana jest przy prędkości pojazdu maksymalnie do 20 km/h, brak możliwości sprawdzenia podzespołów w warunkach normalnej eksploatacji.

Ekspertyza służy wyłącznie do celu w niej wskazanego i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu.
Ekspertyza nie może być publikowana bez zgody Wykonawcy.

EKSPERTYZA POJAZDU

Dokumentacja zdjęciowa

ZDJĘCIA

Ilość zdjęć (bez zdjęć dowodu rejestracyjnego)	192
Zdjęcia poglądowe	TAK
Zdjęcia uszkodzeń	TAK
Zdjęcia dokumentów pojazdu	TAK
Zdjęcia dowodu rejestracyjnego	TAK

ZDJĘCIA POGLĄDOWE



























BI 614HV








B I 614HV


















VERBANDTASCHE
FIRST AID KIT
PREMIER SECOURS







Sieńko i Syn Białystok
























17.0 °C
12:47
0
Urządzenie nie jest połączone.
R
N
P
D
730 km
134805 km
















Start-stop
Ciśn.w opon.
21.5 21.0
720 km
3 komunik.
ASSIST
CLIMA
MENU
MODE


12:47
Status pojazdu
Przegląd
Start-stop
Ciśn.w opon.
21.5 21.0
720 km
3 komunik.


21.5 21.0
Kontroluj drogę!


12:47
Status pojazdu
Przegląd
Start-stop
Ciśn.w opon.
3 komunik.
720 km
21.5 21.0


12:47
Pojazd
Status
Dane
3 komunikaty/ów
1/3
Wymiana oleju i przegląd teraz!
21.5 21.0


12:47
Pojazd
Status
Dane
3 komunikaty/ów
2/3
Usterka: dynamiczne światła kierowane
21.5 21.0


12:48
Pojazd
Status
Dane
3 komunikaty/ów
3/3
Uzupełnij płyn do spryskiwaczy.
21.5 21.0




AUTO
FRONT
MODE
REAR
MAX
REAR











HI




























kPa bar psi
260 2,6 38
280 2,8 41
310 3,1 45
280 2,8 41
310 3,1 45
260 2,6 38
310 3,1 45
280 2,8 41
340 3,4 49
420kPa/4,2bar/61psi


WVWZZZCD8PW136206


VOLKSWAGEN AG
e1*2007/46*2014
WVWZZZCD8PW136206
1950 kg
3550 kg
1 - 1070 kg
2 - 0930 kg
Typ CD
Berliner Ring 2,DE-38440 Wolfsburg,www.volkswagen.com
0,50
DTUA 508P
3935400
3


WVWZZZCD8PW136206





MICHELIN





ZDJĘCIA USZKODZEŃ




























GTD
PL












235/35ZR19 (91Y) EXTRA LOAD OUTSIDE




235/35ZR19 (91Y) EXTRA LOAD OUTSIDE









































































614HV


614HV


614HV




614HV























































TRACTION A


MICHELIN








MICHELIN



DOKUMENTY POJAZDU



EKSPERTYZA POJAZDU

Dowód rejestracyjny

PARTNER CRLS

DOWÓD REJESTRACYJNY

porder/2712740/WK/dr1.1710765326328.jpg



DOWÓD REJESTRACYJNY

porder/2712740/WK/dr2.1710765334780.jpg



Partner CRLS Ekspertyza pojazdu Wersja 4.08