EKSPERTYZA POJAZDU

Identyfikacja i Spis Treści

ZLECENIODAWCA:	VEHIS FINANSE
WYKONAWCA:	PARTNER CRLS
RZECZOZNAWCA:	BARTOSZ WNUK / MATEUSZ KELER
NR ZLECENIA:	**VHS00923/26**
DATA:	13 październik 2026
MIEJSCE OGLĘDZIN:	05-600 GRÓJEC, SŁOMCZYN, UL. METALOWA 10

IDENTYFIKACJA SKRÓCONA POJAZDU

MARKA	PEUGEOT
MODEL	3008 16-20
NUMER REJESTRACYJNY	WU8938R
ROK PRODUKCJI	2020
NUMER VIN	VF3MCYHZRLS129519

ZDJĘCIE POGLĄDOWE



ELEMENTY SKŁADOWE EKSPERTYZY

Poniższe elementy stanowią integralną część Ekspertyzy

- Ekspertyza - Raport z systemu eksperckiego
- Ekspertyza - Lakier/Ogumienie
- Ekspertyza - Stan utrzymania: Nadwozie/Wnętrze
- Ekspertyza - Stan techniczny
- Ekspertyza - Informacja formalna
- Ekspertyza - Dokumentacja zdjęciowa
- Ekspertyza - Dowód rejestracyjny

EKSPERTYZA POJAZDU

PARTNER CRLS

Raport z systemu eksperckiego Eurotax

DATA RAPORTU	15.10.2026
RAPORT NA DZIEŃ	15.10.2026
NUMER LICENCJI / UŻYTKOWNIK	38107 / PARTNER CRLS

NUMER EKSPERTYZY

NUMER EKSPERTYZY	VHS00923/26

DANE POJAZDU - KOD EC 0130540

NUMER REJESTRACYJNY / NUMER VIN	WU8938R / VF3MCYHZRLS129519
DATA PIERWSZEJ REJESTRACJI / WIEK W MIESIĄCACH	02.06.2020 / 76
ROK PRODUKCJI	2020
PRZEBIEG RZECZYWISTY (KM) / SPOSÓB USTALENIA	244333 / ODCZYTANY
PRZEBIEG STANDARDOWY / RÓŻNICA (KM)	157200 / 87133
LAKIER	----
LICZBA WŁAŚCICIELI	NIE PODANO
STAN POJAZDU	DOBRY
SPECJALNE ZABEZPIECZENIA ANTYKRADZIEŻOWE	NIE
MARKA	PEUGEOT
MODEL	3008 16-20
TYP	3008 1.5 BLUEHDI ACTIVE S&S EAT8
RODZAJ NADWOZIA / LICZBA DRZWI / LICZBA MIEJSC	HATCHBACK / 5 / 5
OKRES DOSTĘPNOŚCI	01.02.2018 - 31.10.2020
POJEMNOŚĆ SILNIKA (CCM)	1499
MOC KW / KM	96 / 130
PALIWO / KATALIZATOR	DIESEL / KATALIZATOR (OXY)+DPF
UKŁAD / LICZBA CYLINDRÓW	R / 4
SKRZYNIA / LICZBA BIEGÓW	A / 8

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE POJAZDU

- ABS
- AIRBAG 6 SZTUK: PODUSZKI POWIETRZNE CZOŁOWE I BOCZNE DLA KIEROWCY I PASAŻERA, KURTYNY POWIETRZNE
- ASR - SYSTEM KONTROLI TRAKCJI
- AUTOMATYCZNA BLOKADA DRZWI PODCZAS JAZDY
- CZUJNIK DESZCZU (AUTOMATYCZNIE WŁĄCZANE WYCIERACZKI)
- CZUJNIK ODLEGŁOŚCI PRZY PARKOWANIU - TYŁ
- EBA
- EBFD
- ELEKTRYCZNE PODNOSZENIE SZYB, PRZÓD I TYŁ
- ESP - SYSTEM STABILIZACJI TORU JAZDY
- FELGI ALUMINIOWE 17 CHICAGO Z OGUMIENIEM 215/65
- FOTEL KIEROWCY Z MECH. REGULACJĄ WYSOKOŚCI

- FOTEL PASAŻERA Z MANUALNĄ REGULACJĄ WYSOKOŚCI
- FUNKCJA OŚWIETLENIA FOLLOW ME HOME
- GNIAZDA USB
- GNIAZDO 12V (Z PRZODU, Z TYŁU I W BAGAŻNIKU)
- HAMULEC POSTOJOWY ELEKTRYCZNY (FSE)
- HILL ASSIST
- KIEROWNICA POKRYTA SKÓRĄ
- KIEROWNICA POKRYTA SKÓRĄ LICOWĄ
- KIESZENIE W OPARCIACH FOTELI PRZEDNICH
- KLIMATYZACJA AUTOMATYCZNA, DWUSTREFOWA
- KOLUMNA KIEROWNICY Z REGULACJĄ W DWÓCH PŁASZCZYZNACH
- LAKIER UNI
- LAMPKI DO CZYTANIA W DRUGIM RZĘDZIE FOTELI
- LAMPKI DO CZYTANIA W KONSOLI SUFITOWEJ Z PRZODU
- LUSTERKA BOCZNE REGULOWANE I SKŁADANE ELEKTRYCZNIE, OGRZEWANE
- LUSTERKA BOCZNE SKŁADANE ELEKTRYCZNIE Z LAMPKAMI OŚWIETLAJĄCYMI PODŁOŻE
- LUSTERKA BOCZNE W KOLORZE NADWOZIA
- LUSTERKO WSTECZNE PRZYCIEMNIAJĄCE SIĘ AUTOMATYCZNIE
- MECHANICZNA BLOKADA OTWARCIA TYLNYCH DRZWI PRZEZ DZIECI
- OŚWIETLENIE BAGAŻNIKA
- OTWÓR NA NARTY
- PASY BEZPIECZEŃSTWA PRZEDNIE Z NAPINACZAMI, OGRANICZNIKAMI NAPIĘCIA I REGULACJA WYSOKOŚCI MOCOWANIA
- PASY BEZPIECZEŃSTWA TYLNE (SKRAJNE) 3-PUNKTOWE
- PEUGEOT I-COCKPIT (WIRTUALNE ZEGARY, WYŚWIETLACZ DOTYKOWY 8 CALOWY, KIEROWNICA WIELOFUNKCYJNA
- PODŁOGA BAGAŻNIKA DWUPOZIOMOWA
- PODŁOKIETNIK PRZEDNI Z KLIMATYZOWANYM SCHOWKIEM
- PRZEŁĄCZNIKI TYPU TOGGLE SWITCH, CHROMOWANE DO OBSŁUGI PODSTAWOWYCH FUNKCJI EKRANU DOTYKOWEGO
- RADIO: 6 GŁOŚNIKÓW, MP3, BLUETOOTH, USB, WYŚWIETLACZ LCD
- SCHOWEK PRZED PASAŻEREM - PODŚWIETLANY I FLOKOWANY
- SYSTEM MONITOROWANIA CZASU JAZDY (DAA1)
- SYSTEM MONITOROWANIA OGRANICZEŃ PRĘDKOŚCI
- SYSTEM MONITOROWANIA PASA RUCHU (LDW)
- ŚWIATŁA DO JAZDY DZIENNEJ LED
- ŚWIATŁA PRZECIWMGIELNE
- TAPICERKA MATERIAŁOWA
- TEMPOMAT Z ORGANICZNIKIEM PRĘDKOŚCI
- TYLNA KANAPA SKŁADANA W STOSUNKU 1/3 - 2/3
- UCHWYTY ISOFIX DO MOCOWANIA FOTELIKA DZIECIĘCEGO
- UCHWYTY NA KUBKI W KONSOLI ŚRODKOWEJ
- WLOT POWIETRZA DO CHŁODNICY Z PIONOWYM ŻEBROWANIEM
- WSKAŹNIK ZMIANY BIEGÓW
- WSPOMAGANIE UKŁADU KIEROWNICZEGO, ELEKTRYCZNE
- WYCIERACZKA SZYBY TYLNEJ URUCHAMIANA AUTOMATYCZNIE PODCZAS COFANIA
- WYCIERACZKI PRZEDNIEJ SZYBY Z SYSTEMEM MAGIC WASH
- WYKOŃCZENIE ELEMENTÓW WNĘTRZA (DESKI ROZDZIELCZEJ I PANELI DRZWIOWYCH) W STYLU CARBON
- WYKOŃCZENIE WNĘTRZA CHROMEM
- ZAGŁÓWKI PRZEDNIE I TYLNE REGULOWANE
- ZAMEK CENTRALNY
- ZESTAW DO NAPRAWY PRZEBITEJ OPONY

WYPOSAŻENIE DODATKOWE - DEALERSKIE


- LAKIER METALIK
- ŁADOWARKA SMARTFONA, BEZPRZEWODOWA
- PAKIET ADVANCED GRIP CONTROL
  - □ FELGI ALUMINIOWE 18 LOS ANGELES Z OPONAMI MUD & SNOW
  - □ GRIP CONTROL - SYSTEM UŁATWIAJĄCY JAZDĘ PO NAWIERZCHNIACH O OGRANICZONEJ PRZYCZEPNOŚCI (5 TRYBÓW)
  - □ HILL ASSIST DESCENT CONTROL - POMOC PRZY ZJEŹDZIE Z WZNIESIENIA
- PAKIET VISIOPARK 1
  - □ KAMERA COFANIA Z FUNKCJĄ TOP REAR VISION
- SZYBY BOCZNE TYLNE I TYLNA PRZYCIEMNIANE

EKSPERTYZA POJAZDU

Ekspertyza - Lakier

LAKIER

Wykonano pomiar ręczny grubości powłoki lakierowej [µm] w poszczególnych strefach. Rysunek poglądowy dla pojazdu OSOBOWY.



NUMER I NAZWA ELEMENTU	PRZEDZIAŁ GRUBOŚCI POWŁOKI [µm]
1. POKRYWA PRZEDNIA	DO 150
2. BŁOTNIK PRZEDNI LEWY	DO 150
3. SŁUPEK PRZEDNI LEWY	DO 150
4. DRZWI PRZEDNIE LEWE	DO 150
5. DACH	DO 150
6. SŁUPEK ŚRODKOWY LEWY	150 - 200
7. PRÓG LEWY	DO 150
8. DRZWI TYLNE LEWE	DO 150
9. BŁOTNIK TYLNY LEWY	DO 150
10. POKRYWA TYLNA	DO 150
11. BŁOTNIK TYLNY PRAWY	150 - 200
12. DRZWI TYLNE PRAWE	DO 150
13. SŁUPEK ŚRODKOWY PRAWY	DO 150
14. PRÓG PRAWY	DO 150
15. DRZWI PRZEDNIE PRAWE	DO 150
16. SŁUPEK PRZEDNI PRAWY	DO 150
17. BŁOTNIK PRZEDNI PRAWY	DO 150

POJAZD OKLEJONY FOLIĄ NIE


POJAZD OKLEJONY REKLAMĄ NIE

EKSPERTYZA POJAZDU

Ekspertyza - Ogumienie

OGUMIENIE

Wykonano pomiar ręczny grubości bieżnika [mm]. Rysunek poglądowy.



OŚ	PRODUCENT	MODEL	ROZMIAR	BIEŻNIK
PP	KLEBER	QUADRAXER SUV	225/55 R18	5,4
PL	KLEBER	QUADRAXER SUV	225/55 R18	5,3
TP	CONTINENTAL	ECOCONTACT 6	225/55 R18	5,7
TL	CONTINENTAL	ECOCONTACT 6	225/55 R18	5,0

KOŁO ZAPASOWE / ZESTAW

KOŁO DOJAZDOWE

EKSPERTYZA POJAZDU

Ekspertyza - Stan utrzymania: Nadwozie/Wnętrze

NADWOZIE

OGÓLNY STAN WIZUALNY NADWOZIA POJAZDU: STAN TYPOWY DLA WIEKU POJAZDU

NAZWA ELEMENTU	RODZAJ USZKODZENIA
SZYBA CZOŁOWA	ODPRYSKI
POKRYWA PRZEDNIA	ODPRYSKI LAKIERU
ZDERZAK PRZEDNI	ZARYSOWANIE
LISTWA ŁUKOWA BŁOTNIKA PRZEDNIEGO PRAWEGO	ZARYSOWANIE
BŁOTNIK PRZEDNI PRAWY	ZARYSOWANIE
BŁOTNIK PRZEDNI PRAWY	ODPRYSKI LAKIERU
DRZWI PRZEDNIE LEWE	ZARYSOWANIE,WGNIECENIE
FELGA PRZEDNIA LEWA	ZARYSOWANIE
DRZWI TYLNE LEWE	ZARYSOWANIE
BŁOTNIK TYLNY LEWY	ZARYSOWANIE
ZDERZAK TYLNY	ZARYSOWANIE
LISTWA ZDERZAKA TYLNEGO	PĘKNIĘCIE
POKRYWA TYLNA	ZARYSOWANIE
SPOILER ZDERZAKA TYLNEGO	ZARYSOWANIE
SZYBA TYLNAPOKRYWY TYLNEJ	ZARYSOWANIE
FELGA TYLNA PRAWA	ZARYSOWANIE
BŁOTNIK TYLNY PRAWY	ZARYSOWANIE
DRZWI TYLNE PRAWE	ZARYSOWANIE,WGNIECENIE
LISTWA DRZWI TYLNYCH PRAWYCH	ZARYSOWANIE
LISTWA DRZWI PRZEDNICH PRAWYCH	ZARYSOWANIE
LISTWA ŁUKOWA BŁOTNIKA TYLNEGO PRAWEGO	ZARYSOWANIE
PRÓG PRAWY	ZARYSOWANIE,WGNIECENIE
DRZWI PRZEDNIE PRAWE	ODPRYSKI LAKIERU
KLAMKA DRZWI PRZEDNICH PRAWYCH	ZARYSOWANIE
LUSTERKO PRAWE	ZARYSOWANIE
FELGA PRZEDNIA PRAWA	ZARYSOWANIE

WNĘTRZE

OGÓLNY STAN WIZUALNY WNĘTRZA POJAZDU: STAN TYPOWY DLA WIEKU POJAZDU

NAZWA ELEMENTU	RODZAJ USZKODZENIA
TAPICERKA DRZWI PRZEDNICH PRAWYCH	ZARYSOWANIE
TAPICERKA DRZWI TYLNYCH LEWYCH	ZARYSOWANIE
TAPICERKA DRZWI TYLNYCH PRAWYCH	ZARYSOWANIE
TAPICERKA DRZWI PRZEDNICH PRAWYCH	ZABRUDZENIE

EKSPERTYZA POJAZDU

Ekspertyza - Stan techniczny

STAN TECHNICZNY

PRACA POJAZDU

URUCHOMIENIE POJAZDU	PODJĘTO PRÓBĘ - URUCHOMIONO
PRÓBA RUCHOWA	PODJĘTO PRÓBĘ - BEZ UWAG (PARKING)

PRACA PODZESPOŁÓW

SILNIK SPALINOWY	PRACA PRAWIDŁOWA
SILNIK ELEKTRYCZNY	NIE DOTYCZY
SKRZYNIA BIEGÓW	PRACA PRAWIDŁOWA
ZAWIESZENIE	PRACA PRAWIDŁOWA

KONTROLKI / KOMUNIKATY

BRAK

ZABEZPIECZENIE PRZECIWKRADZIEŻOWE

IMMOBILISER	STWIERDZONO - DZIAŁA
INNE	NIE STWIERDZONO

INSTALACJA LPG

NIE DOTYCZY

EKSPERTYZA POJAZDU

Ekspertyza - Informacja formalna

INFORMACJA FORMALNA

ZGODNOŚĆ FORMALNA POJAZDU:

POCHODZENIE POJAZDU	POCHODZENIE ZAGRANICZNE
BADANIE NUMERU VIN	BADANO - STWIERDZONO ZGODNOŚĆ Z DOKUMENTACJĄ
BADANIE POPRAWNOŚCI DANYCH	PRZYJĘTO WG OKAZANYCH DOKUMENTÓW/ŹRÓDEŁ
STAN DROGOMIERZA	WERYFIKOWANO

LISTA DOKUMENTÓW POJAZDU I AKCESORIÓW:

DOWÓD REJESTRACYJNY	ORYG.	TABLICE REJESTRACYJNE	TAK
KLUCZ GŁÓWNY	TAK	APTECZKA	NIE
KLUCZ ZAPASOWY	NIE	GAŚNICA	NIE
INSTRUKCJA OBSŁUGI	TAK	TRÓJKĄT OSTRZEGAWCZY	TAK
KSIĄŻKA SERWISOWA	TAK		

SZCZEGÓLNY CHARAKTER EKSPLOATACJI POJAZDU:

PRZEWÓZ OSÓB / TAXI	NIE	WYPOŻYCZALNIA	NIE

SZCZEGÓLNE OKOLICZNOŚCI OGLĘDZIN:

OGLĘDZINY POJAZDU PRZEPROWADZONO PO DESZCZU. PO WYSCHNIĘCIU NADWOZIA MOGĄ UJAWNIĆ SIĘ DODATKOWE WADY POWŁOKI LAKIERNICZEJ.

KLAUZULE:

Opisany w Ekspertyzie stan pojazdu jest wiążący na dzień oględzin.

Rzeczoznawca dokonał odczytu numerów identyfikacyjnych pojazdu oraz wskazań stanu drogomierza bez badania ich poprawności oraz autentyczności.
Ekspertyzę sporządzono w oparciu o dostarczoną dokumentację, badanie organoleptyczne pojazdu w warunkach jego udostępnienia oraz przy wykorzystaniu systemów eksperckich.
Rzeczoznawca nie przeprowadził badań diagnostycznych. Nie ma też wpływu na matematyczne algorytmy, a także bazę wyposażenia standardowego, stosowane w systemach eksperckich.
Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania pojazdu.
Jeżeli do oględzin przedstawiono oryginał dowodu rejestracyjnego, zdjęcia przedstawiają stan faktyczny na dzień oględzin. W przeciwnym razie zdjęcia przedstawiają skan dowodu rejestracyjnego.
Jazda testowa w warunkach parkingowych przeprowadzana jest przy prędkości pojazdu maksymalnie do 20 km/h, brak możliwości sprawdzenia podzespołów w warunkach normalnej eksploatacji.

Ekspertyza służy wyłącznie do celu w niej wskazanego i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu.
Ekspertyza nie może być publikowana bez zgody Wykonawcy.

EKSPERTYZA POJAZDU

Dokumentacja zdjęciowa

ZDJĘCIA

Ilość zdjęć (bez zdjęć dowodu rejestracyjnego)	192
Zdjęcia poglądowe	TAK
Zdjęcia uszkodzeń	TAK
Zdjęcia dokumentów pojazdu	TAK
Zdjęcia dowodu rejestracyjnego	TAK

ZDJĘCIA POGLĄDOWE

























WU 8938R













































P
244333 km
468.0 km














P
R
N
D


FM / RadioZET
ŹRÓDŁA
OPCJA
Częstotl.
Pasmo
Lista


Widok z tyłu normalny >>:








































VF3MCYHZRD
VLS129519


AUTOMOBILES PEUGEOT
e2*2007/46*0534
VF3MCYHZRLS129519
1990 KG
3290 KG
1 1150 KG
2 1050 KG
MCYHZR – G2U000


VF3MCYHZRL8129519









EcoContact 6 Q


ZDJĘCIA USZKODZEŃ




















Quadraxer SUV











PL


PL
WU 8938R

























































PL
WU 8938R






PEUGEO



PEUGEOT
8938R








































































Quadraxer


adraxer SUV












EcoContact 6 Q


























DOKUMENTY POJAZDU











EKSPERTYZA POJAZDU

Dowód rejestracyjny

PARTNER CRLS

DOWÓD REJESTRACYJNY



