EKSPERTYZA POJAZDU

Identyfikacja i Spis Treści

ZLECENIODAWCA:	VEHIS FINANSE
WYKONAWCA:	PARTNER CRLS
RZECZOZNAWCA:	BARTOSZ WNUK / MATEUSZ KELER
NR ZLECENIA:	**VHS00933/26**
DATA:	13 październik 2026
MIEJSCE OGLĘDZIN:	05-600 GRÓJEC, SŁOMCZYN, UL. METALOWA 10

IDENTYFIKACJA SKRÓCONA POJAZDU

MARKA	MG
MODEL	HS 24-
NUMER REJESTRACYJNY	WW823AS
ROK PRODUKCJI	2025
NUMER VIN	LSJW94U93SG017836

ZDJĘCIE POGLĄDOWE



ELEMENTY SKŁADOWE EKSPERTYZY

Poniższe elementy stanowią integralną część Ekspertyzy

- Ekspertyza - Raport z systemu eksperckiego
- Ekspertyza - Lakier/Ogumienie
- Ekspertyza - Stan utrzymania: Nadwozie/Wnętrze
- Ekspertyza - Stan techniczny
- Ekspertyza - Informacja formalna
- Ekspertyza - Dokumentacja zdjęciowa
- Ekspertyza - Dowód rejestracyjny

EKSPERTYZA POJAZDU

PARTNER CRLS

Raport z systemu eksperckiego Eurotax

DATA RAPORTU	14.10.2026
RAPORT NA DZIEŃ	14.10.2026
NUMER LICENCJI / UŻYTKOWNIK	38107 / PARTNER CRLS

NUMER EKSPERTYZY

NUMER EKSPERTYZY	VHS00933/26

DANE POJAZDU - KOD EC 0164647

NUMER REJESTRACYJNY / NUMER VIN	WW823AS / LSJW94U93SG017836
DATA PIERWSZEJ REJESTRACJI / WIEK W MIESIĄCACH	30.06.2025 / 16
ROK PRODUKCJI	2025
PRZEBIEG RZECZYWISTY (KM) / SPOSÓB USTALENIA	99820 / ODCZYTANY
PRZEBIEG STANDARDOWY / RÓŻNICA (KM)	28800 / 71020
LAKIER	----
LICZBA WŁAŚCICIELI	NIE PODANO
STAN POJAZDU	DOBRY
SPECJALNE ZABEZPIECZENIA ANTYKRADZIEŻOWE	NIE
MARKA	MG
MODEL	HS 24-
TYP	HS 1.5 T-GDI EXCLUSIVE DCT
RODZAJ NADWOZIA / LICZBA DRZWI / LICZBA MIEJSC	KOMBI / 5 / 5
OKRES DOSTĘPNOŚCI	01.09.2024 - ...
POJEMNOŚĆ SILNIKA (CCM)	1496
MOC KW / KM	127 / 173
PALIWO / KATALIZATOR	BENZYNA / KATALIZATOR (3DROZNY)+GPF
UKŁAD / LICZBA CYLINDRÓW	R / 4
SKRZYNIA / LICZBA BIEGÓW	A / 7

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE POJAZDU

- ALARM
- ASYSTENT JAZDY W KORKU (TJA)
- ASYSTENT UTRZYMANIA PASA RUCHU (LKA)
- BLOKADA DRZWI TYLNYCH DLA DZIECI
- BLUETOOTH
- CZUJNIK DESZCZU
- CZUJNIKI PARKOWANIA - TYŁ
- EKRAN DOTYKOWY, KOLOROWY 12,3"
- FELGI ALUMINIOWE 19, Z OGUMIENIEM 225/55
- APLIKACJA ISMART (NA TELEFON)
- ASYSTENT PRĘKOŚCI (SAS)
- ASYSTENT WSPOMAGANIA RUSZANIA POD GÓRĘ
- BLOKOWANIE DRZWI ZALEŻNE OD PRĘDKOŚCI - AUTOMATYCZNE
- CARPLAY, ANDROID AUTO
- CZUJNIKI PARKOWANIA - PRZÓD
- DŹWIGNIA ZMIANY BIEGÓW OBSZYTA SKÓRĄ
- ESP - ELEKTRONICZNY PROGRAM STABILIZACJI
- FOTEL KIEROWCY ELEKTRYCZNIE REGULOWANY W SZEŚCIU KIERUNKACH

- FOTEL KIEROWCY Z PAMIĘCIĄ USTAWIEŃ
- FOTEL KIEROWCY Z REGULACJĄ PODPARCIA ODCINKA LĘDŹWIOWEGO
- FOTEL PASAŻERA REGULOWANY ELEKTRYCZNIE W CZTERECH KIERUNKACH
- FOTELE PRZEDNIE PODGRZEWANE
- FOTELE W DRUGIM RZĘDZIE SKŁADANE W PROPORCJI 60:40
- FOTELE Z PRZODU I Z TYŁU Z SYSTEMEM ZAPOBIEGAJĄCYM URAZOM KRĘGOSŁUPA SZYJNEGO
- FUNCKJA E-CALL
- FUNKCJA OSTRZEGANIA PRZED OTWARCIEM DRZWI
- FUNKCJA ZAMYKANIA SZYB Z KLUCZYKA
- FUNKCJA ZDALNEGO OTWIERANIA/ZAMYKANIA W APLIKACJI
- GŁOŚNIKI - 8
- GNIAZDKO 12V W PIERWSZYM RZĘDZIE
- GWARANCJA 7LAT LUB 150TYS. KM.
- HAMULEC POSTOJOWY AUTOMATYCZNY
- HAMULEC POSTOJOWY ELEKTRONICZNY (EPB)
- IMMOBILIZER
- INFORMACJE O RUCHU DROGOWYM
- KAMERA PARKINGOWA 360 STOPNI (HD)
- KIEROWNICA OBSZYTA SKÓRĄ
- KIEROWNICA WIELOFUNKCYJNA
- KLAPA BAGAŻNIKA STEROWANA ELEKTRYCZNIE
- KLIMATYZACJA AUTOMATYCZNA, DWUSTREFOWA
- KLIMATYZACJA ZDALNIE WŁĄCZANA PRZEZ APLIKACJĘ
- KLIMATYZATOR Z FILTREM CZĄSTECZEK PM2,5
- KLUCZYK SMART
- KOKPIT CYFROWY, WIRTUALNY 12,3 CALA
- KOLUMNA KIEROWNICY REGULOWANA NA WYSOKOŚĆ I DŁUGOŚĆ
- KOMPUTER POKŁADOWY
- KONSOLA ŚRODKOWA PRZESUWANA WRAZ Z PODŁOKIETNIKIEM
- KURTYNA POWIETRZNA BOCZNA
- LAKIER UNI
- LAMPKI DO CZYTANIA PRZY PRZEDNIM SIEDZENIU
- LAMPKI DO CZYTANIA PRZY TYLNYCH SIEDZENIACH
- LUSTERKA BOCZNE PRZECIWMGŁOWE
- LUSTERKA BOCZNE REGULOWANE ELEKTRYCZNIE
- LUSTERKA BOCZNE SKŁADANE ELEKTRYCZNIE
- LUSTERKA BOCZNE STEROWANE ZDALNIE
- LUSTERKA BOCZNE Z PAMIĘCIĄ
- LUSTERKA BOCZNE ZE ZINTEGROWANYMI KIERUNKOWSKAZAMI LED
- ŁADOWARKA BEZPRZEWODOWA DO TELEFONU
- MOCOWANIA ISOFIX (X2) NA TYLNYCH SIEDZENIACH
- MUZYKA ONLINE (WYMAGANA SUBSKRYPCJA)
- NAWIEW POWIETRZA NA TYLNĄ KANAPĘ
- NAWIGACJA SATELITARNA
- OSŁONA PRZECIWSŁONECZNA Z PODŚWIETLANYM LUSTERKIEM
- OŚWIETLENIE BAGAŻNIKA
- PAS BEZPIECZEŃSTWA KIEROWCY Z PODWÓJNYMI NAPINACZAMI I OGRANICZNIKIEM NAPIĘCIA
- PAS BEZPIECZEŃSTWA PASAŻERA Z PRZODU Z NAPINACZEM I OGRANICZNIKIEM NAPIĘCIA
- PASY BEZPIECZEŃSTWA PRZEDNIE Z REGULACJĄ WYSOKOŚCI
- PASY BEZPIECZEŃSTWA TYLNE Z NAPINACZEM I OGRANICZNIKIEM NAPIĘCIA (P+L)
- PILOT ZDALNEGO STEROWANIA W APLIKACJI
- PODUSZKA POWIETRZNA WEWNĘTRZNA
- PODUSZKI POWIETRZNE BOCZNE DLA KIEROWCY I PASAŻERA Z PRZODU
- PODUSZKI POWIETRZNE PRZEDNIE DLA KIEROWCY I PASAŻERA
- PORT BLOKADY ANTYALKOHOLOWEJ
- PORTY USB-A X4 (2 Z PRZODU I 2 Z TYŁU)
- RADIO DAB
- REFLEKTOR PRZECIWMGŁOWY PRZEDNI
- REFLEKTOR PRZECIWMGŁOWY TYLNY
- REFLEKTORY AUTOMATYCZNE

- REFLEKTORY LED TYLNE
- REFLEKTORY LED Z REGULACJĄ WYSOKOŚCI
- REFLEKTORY Z FUNKCJĄ FOLLOW ME HOME
- REGULACJA JASNOŚCI EKRANÓW
- SCHOWEK NA RĘKAWICZKI Z PODŚWIETLENIEM
- SCHOWKI W BAGAŻNIKU
- SIEDZENIA TYLNE ZE ŚRODKOWYM PODŁOKIETNIKIEM I CHWYTAMI NA KUBKI
- SKRZYNIA BIEGÓW AUTOMATYCZNA DCT, 7-BIEGOWA
- SPOILER
- SYSTEM BEZKLUCZYKOWEGO OTWIERANIA Z PRZYCISKIEM URUCHAMIANIA
- SYSTEM HAMOWANIA AWARYJNEGO (AEB) - AKTYWNY
- SYSTEM MONITOROWANIA CIŚNIENIA OPON (TPMS)
- SYSTEM MONITOROWANIA MARTWEGO POLA (BSD)
- SYSTEM OSTRZEGANIA O OPUSZCZENIU PASA RUCHU (LDW)
- SYSTEM OSTRZEGANIA O ROZPROSZENIU UWAGI KIEROWCY
- SYSTEM OSTRZEGANIA O RUCHU POPRZECZNYM Z TYŁU POJAZDU (RCTA) Z FUNCKJĄ AUTO. HAMOWANIA (RCTB)
- SYSTEM OSTRZEGANIA PRZED KOLIZJĄ Z PRZODU (FCW)
- SYSTEM OSTRZEGANIA PRZED KOLIZJĄ Z TYŁU
- SZYBA TYLNA OGRZEWANA
- SZYBY BOCZNE (PRZÓD I TYŁ) PODNOSZONE I OPUSZCZANE AUTOMATYCZNIE
- SZYBY PRZYCIEMNIANE
- SZYBY TYLNE DODATKOWO PRZYCIEMNIANE
- ŚWIATŁA DO JAZDY DZIENNEJ LED
- ŚWIATŁA DROGOWE Z INTELIGENTNĄ KONTROLĄ (IHC)
- ŚWIATŁO STOPU LED WYSOKO ZAMONTOWANE
- TAPICERKA ZE SZTUCZNEJ SKÓRY
- TEMPOMAT ADAPTACYJNY (ACC)
- UKŁAD PRZYPOMINAJĄCY O ZAPIĘCIU PRZEDNICH I TYLNYCH PASÓW BEZPIECZEŃSTWA
- WYCIERACZKA TYLNEJ SZYBY
- WYCIERACZKI AERODYNAMICZNE SZYBY PRZEDNIEJ
- ZAGŁÓWKI NA TYLNEJ KANAPIE - 3X
- ZAMEK CENTRALNY Z PILOTEM
- ZESTAW NAPRAWCZY DO OPON
- ZŁĄCZE PRZYCZEPY

WYPOSAŻENIE DODATKOWE - DEALERSKIE


- LAKIER METALIK, PEBBLE BLACK

EKSPERTYZA POJAZDU

Ekspertyza - Lakier

LAKIER

Wykonano pomiar ręczny grubości powłoki lakierowej [µm] w poszczególnych strefach. Rysunek poglądowy dla pojazdu OSOBOWY.



NUMER I NAZWA ELEMENTU	PRZEDZIAŁ GRUBOŚCI POWŁOKI [µm]
1. POKRYWA PRZEDNIA	150 - 200
2. BŁOTNIK PRZEDNI LEWY	DO 150
3. SŁUPEK PRZEDNI LEWY	DO 150
4. DRZWI PRZEDNIE LEWE	DO 150
5. DACH	DO 150
6. SŁUPEK ŚRODKOWY LEWY	DO 150
7. PRÓG LEWY	DO 150
8. DRZWI TYLNE LEWE	150 - 200
9. BŁOTNIK TYLNY LEWY	DO 150
10. POKRYWA TYLNA	DO 150
11. BŁOTNIK TYLNY PRAWY	DO 150
12. DRZWI TYLNE PRAWE	DO 150
13. SŁUPEK ŚRODKOWY PRAWY	DO 150
14. PRÓG PRAWY	DO 150
15. DRZWI PRZEDNIE PRAWE	DO 150
16. SŁUPEK PRZEDNI PRAWY	DO 150
17. BŁOTNIK PRZEDNI PRAWY	DO 150

POJAZD OKLEJONY FOLIĄ NIE


POJAZD OKLEJONY REKLAMĄ NIE

EKSPERTYZA POJAZDU

Ekspertyza - Ogumienie

OGUMIENIE

Wykonano pomiar ręczny grubości bieżnika [mm]. Rysunek poglądowy.



OŚ	PRODUCENT	MODEL	ROZMIAR	BIEŻNIK
PP	BRIDGESTONE	ALENZA 001	225/55 R19	6,1
PL	BRIDGESTONE	ALENZA 001	225/55 R19	6,0
TP	BRIDGESTONE	ALENZA 001	225/55 R19	6,3
TL	BRIDGESTONE	ALENZA 001	225/55 R19	6,0

KOŁO ZAPASOWE / ZESTAW

ZESTAW NAPRAWCZY

EKSPERTYZA POJAZDU

Ekspertyza - Stan utrzymania: Nadwozie/Wnętrze

NADWOZIE

OGÓLNY STAN WIZUALNY NADWOZIA POJAZDU: STAN TYPOWY DLA WIEKU POJAZDU

NAZWA ELEMENTU	RODZAJ USZKODZENIA
LUSTERKO PRAWE	ZARYSOWANIE
ZDERZAK PRZEDNI	ZARYSOWANIE
PRÓG LEWY	ZARYSOWANIE
BŁOTNIK TYLNY LEWY	ZARYSOWANIE
SZYBA CZOŁOWA	ODPRYSKI
POKRYWA PRZEDNIA	ZARYSOWANIE
POKRYWA PRZEDNIA	DESTRUKCJA/USZKODZENIE POWŁOKI LAKIERNICZEJ, NP. WSKUTEK PTASICH ODCHODÓW
FELGA PRZEDNIA LEWA	ZARYSOWANIE
LUSTERKO LEWE	ZARYSOWANIE
DRZWI PRZEDNIE LEWE	ZARYSOWANIE
LISTWA PIONOWA DRZWI PRZEDNICH LEWYCH	ZARYSOWANIE
LISTWA ŁUKOWA BŁOTNIKA TYLNEGO LEWEGO	ZARYSOWANIE
FELGA TYLNA LEWA	RDZA/KOROZJA
ZDERZAK TYLNY	ZARYSOWANIE
LISTWA ŁUKOWA BŁOTNIKA TYLNEGO PRAWEGO	ZARYSOWANIE
BŁOTNIK TYLNY PRAWY	ZARYSOWANIE
PRÓG PRAWY	ZARYSOWANIE
BŁOTNIK PRZEDNI PRAWY	ZARYSOWANIE
DRZWI PRZEDNIE PRAWE	ZARYSOWANIE
FELGA TYLNA PRAWA	ZARYSOWANIE

WNĘTRZE

OGÓLNY STAN WIZUALNY WNĘTRZA POJAZDU: STAN TYPOWY DLA WIEKU POJAZDU

NAZWA ELEMENTU	RODZAJ USZKODZENIA
NAROŻNIK SZYBY DRZWI PRZEDNICH LEWYCH	INNE
TAPICERKA DRZWI TYLNYCH LEWYCH	ZARYSOWANIE
KOMORA BAGAŻNIKA WYKŁADZINA LEWA	ZARYSOWANIE
WYKŁADZINA SŁUPKA "C" PRAWA	ZARYSOWANIE

KOMENTARZ DO STANU UTRZYMANIA NADWOZIA I WNĘTRZA:
ŚLADY PO OKLEINIE REKLAMOWEJ.

EKSPERTYZA POJAZDU

Ekspertyza - Stan techniczny

STAN TECHNICZNY

PRACA POJAZDU

URUCHOMIENIE POJAZDU	PODJĘTO PRÓBĘ - URUCHOMIONO
PRÓBA RUCHOWA	PODJĘTO PRÓBĘ - BEZ UWAG (PARKING)

PRACA PODZESPOŁÓW

SILNIK SPALINOWY	PRACA PRAWIDŁOWA
SILNIK ELEKTRYCZNY	NIE DOTYCZY
SKRZYNIA BIEGÓW	PRACA PRAWIDŁOWA
ZAWIESZENIE	PRACA PRAWIDŁOWA

KONTROLKI / KOMUNIKATY

BRAK

ZABEZPIECZENIE PRZECIWKRADZIEŻOWE

IMMOBILISER	STWIERDZONO - DZIAŁA
INNE	NIE STWIERDZONO

INSTALACJA LPG

NIE DOTYCZY

EKSPERTYZA POJAZDU

Ekspertyza - Informacja formalna

INFORMACJA FORMALNA

ZGODNOŚĆ FORMALNA POJAZDU:

POCHODZENIE POJAZDU	POCHODZENIE KRAJOWE DEALER AUTORYZOWANY
BADANIE NUMERU VIN	BADANO - STWIERDZONO ZGODNOŚĆ Z DOKUMENTACJĄ
BADANIE POPRAWNOŚCI DANYCH	PRZYJĘTO WG OKAZANYCH DOKUMENTÓW/ŹRÓDEŁ
STAN DROGOMIERZA	WERYFIKOWANO

LISTA DOKUMENTÓW POJAZDU I AKCESORIÓW:

DOWÓD REJESTRACYJNY	ORYG.	TABLICE REJESTRACYJNE	TAK
KLUCZ GŁÓWNY	TAK	APTECZKA	NIE
KLUCZ ZAPASOWY	TAK 1 SZT.	GAŚNICA	NIE
INSTRUKCJA OBSŁUGI	TAK	TRÓJKĄT OSTRZEGAWCZY	TAK
KSIĄŻKA SERWISOWA	TAK		

SZCZEGÓLNY CHARAKTER EKSPLOATACJI POJAZDU:

PRZEWÓZ OSÓB / TAXI	TAK	WYPOŻYCZALNIA	NIE

SZCZEGÓLNE OKOLICZNOŚCI OGLĘDZIN:

OGLĘDZINY POJAZDU PRZEPROWADZONO W DESZCZU. PO WYSCHNIĘCIU NADWOZIA MOGĄ UJAWNIĆ SIĘ DODATKOWE WADY POWŁOKI LAKIERNICZEJ.

KLAUZULE:

Opisany w Ekspertyzie stan pojazdu jest wiążący na dzień oględzin.

Rzeczoznawca dokonał odczytu numerów identyfikacyjnych pojazdu oraz wskazań stanu drogomierza bez badania ich poprawności oraz autentyczności.
Ekspertyzę sporządzono w oparciu o dostarczoną dokumentację, badanie organoleptyczne pojazdu w warunkach jego udostępnienia oraz przy wykorzystaniu systemów eksperckich.
Rzeczoznawca nie przeprowadził badań diagnostycznych. Nie ma też wpływu na matematyczne algorytmy, a także bazę wyposażenia standardowego, stosowane w systemach eksperckich.
Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania pojazdu.
Jeżeli do oględzin przedstawiono oryginał dowodu rejestracyjnego, zdjęcia przedstawiają stan faktyczny na dzień oględzin. W przeciwnym razie zdjęcia przedstawiają skan dowodu rejestracyjnego.
Jazda testowa w warunkach parkingowych przeprowadzana jest przy prędkości pojazdu maksymalnie do 20 km/h, brak możliwości sprawdzenia podzespołów w warunkach normalnej eksploatacji.

Ekspertyza służy wyłącznie do celu w niej wskazanego i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu.
Ekspertyza nie może być publikowana bez zgody Wykonawcy.

EKSPERTYZA POJAZDU

Dokumentacja zdjęciowa

ZDJĘCIA

Ilość zdjęć (bez zdjęć dowodu rejestracyjnego)	179
Zdjęcia poglądowe	TAK
Zdjęcia uszkodzeń	TAK
Zdjęcia dokumentów pojazdu	TAK
Zdjęcia dowodu rejestracyjnego	TAK

ZDJĘCIA POGLĄDOWE
























WW 823AS



































Razem
akumulacyjnie
00:00
0.0
99820
13:02


Razem
akumulacyjnie
00:00
0.0
99820
13:02














Radio DISCO
Nawigacja
Radio
Klimat
20°C
App Connect



Radio DISCO
Jazda
Komfort
MG Pilot
Klaster
Status
Stan Serwisu
Brak Wymaganego Serwis
Następna Konserwacja za
21063 km
Napięcie Akumulatora 12 V
14.7 V
360


Radio DISCO
Tylny Rozkład
360














































SAIC MOTOR CO.,LTD.
e4*2018/858*00201
LSJW94U93SG017836
2075
3575 kg
1250 kg
1100 kg
kg
125 kW
1496 cc
TRIM: 6ASH


☆LSJW94U93SG017836☆


LSJW94U93SG017836









ZDJĘCIA USZKODZEŃ
































































































BRIDGESTONE


STONE























BRIDGESTONE


BRIDGESTONE

















Grochowska 85
mgplaza.pl




























BRIDGESTONE



















































DOKUMENTY POJAZDU






Informacje zapisane na tej stronie są niezbędne do zapewnienia prawidłowej identyfikacji samochodu, jego specyfikacji i wsparcia części zamiennych, które mogą być wymagane. Za każdym razem, gdy samochód jest oddawany do autoryzowanego serwisu MG lub odpowiednio wyposażonego centrum serwisowego, należy pamiętać o okazaniu tej książki w recepcji serwisu.

Model MG NOHS 1.5T Exclusive
Numer VIN pojazdu LSSW5GU33SG017836
Numer silnika
Numer rejestracyjny pojazdu WW 823HS
Data pierwszej rejestracji 30.06.2025
Data ważności gwarancji 29.06.2032

Dealer MG zaświadcza, że dane te są prawidłowe i że samochód został starannie przygotowany zgodnie ze standardami koncernu przed dostawą MG Motor.

Motoryzacja Sp. z o.o.
Al. Wojska Polskiego 20
41-500 Chorzów
Nip:6272425604 Regon:277645498
No:4 Oddział Warszawa ul. Grochowska 85
04 186 Warszawa

Podpis
Data 30.06.25

4


REJESTR REGULARNYCH KONSERWACJI I NAPRAW POJAZDU

Motoryzacja Sp. z o.o.
Al. Wojska Polskiego 20
41-500 Chorzów
Nip: 6272425604 Regon: 277645498

Motoryzacja Sp. z o.o.
Al. Wojska Polskiego 20
41-500 Chorzów

Motoryzacja Sp. z o.o.
Al. Wojska Polskiego 20
41-500 Chorzów
Nip: 6272425604

15

EKSPERTYZA POJAZDU

Dowód rejestracyjny

PARTNER CRLS

DOWÓD REJESTRACYJNY



