EKSPERTYZA POJAZDU

Identyfikacja i Spis Treści

ZLECENIODAWCA:	VEHIS FINANSE
WYKONAWCA:	PARTNER CRLS
RZECZOZNAWCA:	BARTOSZ WNUK / MATEUSZ KELER
NR ZLECENIA:	**VHS00950/26**
DATA:	15 październik 2026
MIEJSCE OGLĘDZIN:	05-600 GRÓJEC, SŁOMCZYN, UL. METALOWA 10

IDENTYFIKACJA SKRÓCONA POJAZDU

MARKA	OMODA
MODEL	Omoda 9 25-
NUMER REJESTRACYJNY	WB429EC
ROK PRODUKCJI	2025
NUMER VIN	LNNBDDEHXSG087716

ZDJĘCIE POGLĄDOWE



ELEMENTY SKŁADOWE EKSPERTYZY

Poniższe elementy stanowią integralną część Ekspertyzy

- Ekspertyza - Raport z systemu eksperckiego
- Ekspertyza - Lakier/Ogumienie
- Ekspertyza - Stan utrzymania: Nadwozie/Wnętrze
- Ekspertyza - Stan techniczny
- Ekspertyza - Informacja formalna
- Ekspertyza - Dokumentacja zdjęciowa
- Ekspertyza - Dowód rejestracyjny

EKSPERTYZA POJAZDU

PARTNER CRLS

Raport z systemu eksperckiego Eurotax

DATA RAPORTU	16.10.2026
RAPORT NA DZIEŃ	16.10.2026
NUMER LICENCJI / UŻYTKOWNIK	38107 / PARTNER CRLS

NUMER EKSPERTYZY

NUMER EKSPERTYZY	VHS00950/26

DANE POJAZDU - KOD EC 0167868

NUMER REJESTRACYJNY / NUMER VIN	WB429EC / LNNBDDEHXSG087716
DATA PIERWSZEJ REJESTRACJI / WIEK W MIESIĄCACH	14.01.2026 / 9
ROK PRODUKCJI	2025
PRZEBIEG RZECZYWISTY (KM) / SPOSÓB USTALENIA	24974 / ODCZYTANY
PRZEBIEG STANDARDOWY / RÓŻNICA (KM)	16200 / 8774
LAKIER	----
LICZBA WŁAŚCICIELI	NIE PODANO
STAN POJAZDU	DOBRY
SPECJALNE ZABEZPIECZENIA ANTYKRADZIEŻOWE	NIE
MARKA	OMODA
MODEL	OMODA 9 25-
TYP	OMODA 9 1.5 SUPER HYBRID EXCLUSIVE AWD
RODZAJ NADWOZIA / LICZBA DRZWI / LICZBA MIEJSC	KOMBI / 5 / 5
OKRES DOSTĘPNOŚCI	01.05.2025 - ...
POJEMNOŚĆ SILNIKA (CCM)	1499
MOC KW / KM	105 / 143
PALIWO / KATALIZATOR	BENZYNA / KATALIZATOR (3DROZNY)+GPF
UKŁAD / LICZBA CYLINDRÓW	R / 4
SKRZYNIA / LICZBA BIEGÓW	A / 3

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE POJAZDU

- ABS
- ANIMACJA ŚWIETLNA REFLEKTORÓW PO OTWARCIU I ZAMKNIĘCIU POJAZDU (Z MOŻLIWOŚCIĄ WYBORU EFEKTU)
- ASYSTENT AUTOMATYCZNEGO PARKOWANIA PROSTOPADŁEGO I RÓWNOLEGŁEGO (APA)
- ASYSTENT AWARYJNEGO UTRZYMANIA PASA RUCHU (ELK)
- ASYSTENT JAZDY W KORKU (TJA)
- ASYSTENT RUCHU POPRZECZNEGO PODCZAS COFANIA Z FUNKCJĄ AUTOMATYCZNEGO HAMOWANIA (RCTA+RCTB)
- ASYSTENT ŚWIATEŁ DROGOWYCH (HMA)
- ATRAPY UKŁADU WYDECHOWEGO PODWÓJNE
- AUTOALARM
- BLOKADA ZAPOBIEGAJĄCA OTWARCIU TYLNYCH DRZWI PRZEZ DZIECI - ELEKTRONICZNA

- BLUETOOTH
- CZUJNIKI PARKOWANIA PRZEDNIE I TYLNE
- DACH PANORAMICZNY Z ELEKTRYCZNIE STEROWANĄ ROLETĄ
- DRZWI BAGAŻNIKA OTWIERANE I ZAMYKANE ELEKTRYCZNIE
- DŹWIGNIA ZMIANY BIEGÓW ZA KIEROWNICĄ
- ESP
- FELGI ALUMINIOWE 20", Z OGUMIENIEM 245/50
- FOTEL KIEROWCY I PASAŻERA Z FUNKCJĄ MASAŻU
- FOTEL KIEROWCY Z ELEKTRYCZNĄ REGULACJĄ PODPARCIA ODCINKA LĘDŹWIOWEGO W 4. KIERUNKACH
- FOTEL KIEROWCY Z FUNKCJĄ PAMIĘCI POŁOŻENIA
- FOTELE PRZEDNIE PODGRZEWANE I WENTYLOWANE
- FOTELE PRZEDNIE REGULOWANE ELEKTRYCZNIE W 8. KIERUNKACH
- FUNKCJA AKTUALIZACJI OPROGRAMOWANIA POJAZDU (OTA) - BEZPRZEWODOWA
- FUNKCJA AUTOMATYCZNEGO BLOKOWANIA ZAMKÓW PO RUSZENIU
- FUNKCJA OPÓŹNIONEGO WYŁĄCZANIA REFLEKTORÓW
- FUNKCJA VEHICLE-TO-LOAD (V2L)
- GNIAZDA USB W 1 I 2 RZĘDZIE, GNIAZDO SZYBKIEGO ŁADOWANIA TYPU C
- GNIAZDO 12V Z PRZODU
- GWARANCJA NA BATERIE, 8 LAT LUB LIMIT 160.000 KM
- GWARANCJA NA POJAZD, 7 LAT LUB LIMIT 150.000 KM
- HAMULCE TARCZOWE PRZEDNIE, WENTYLOWANE
- HAMULCE TARCZOWE TYLNE, WENTYLOWANE
- HAMULEC POSTOJOWY ELEKTRYCZNY (EPB) Z FUNKCJĄ AUTO HOLD
- HELLO OMODA - INTELIGENTNY SYSTEM STEROWANIA FUNKCJAMI POJAZDU ZA POMOCĄ POLECEŃ GŁOSOWYCH
- IMMOBILIZER
- KANAPA TYLNA SKŁADANA W PROPORCJI 60:40
- KANAPA TYLNA Z ELEKTRYCZNĄ REGULACJĄ POCHYLENIA OPARCIA
- KANAPA TYLNA Z FUNKCJĄ PODGRZEWANIA I WENTYLACJI ZEWNĘTRZYCH FOTELI
- KIEROWNICA PODGRZEWANA
- KIEROWNICA WIELOFUNKCYJNA WYKOŃCZONA SKÓRĄ EKOLOGICZNĄ
- KIERUNKOWSKAZY DYNAMICZE PRZEDNIE
- KLAMKI LAKIEROWANE W KOLORZE NADWOZIA ELEKTRYCZNIE WYSUWANE
- KLIMATYZACJA DWUSTREFOWA Z AUTOMATYCZNĄ REGULACJĄ TEMPERATURY
- KOLUMNA KIEROWNICY REGULOWANA ELEKTRYCZNIE W 4. KIERUNKACH
- LAKIER METALIZOWANY
- LUSTERKA BOCZNE STEROWANE, PODGRZEWANE I SKŁADANE ELEKTRYCZNIE
- LUSTERKA BOCZNE Z FUNKCJĄ PAMIĘCI POŁOŻENIA, WBUDOWANYMI KIERUNKOWSKAZAMI I LAMPKAMI OŚW. PODŁOŻE
- LUSTERKA ZEWNĘTRZE LAKIEROWANE
- ŁADOWARKA 220V - PRZEWÓD DO ŁADOWANIA POJAZDU W TRYBIE 2 (ZE STANDARDOWEGO GNIAZDKA)
- ŁADOWARKA BEZPRZEWODOWA DO SMARTFONÓW Z FUNKCJĄ SZYBKIEGO ŁADOWANIA
- MOCOWANIA ISOFIX DLA ZEWNĘTRZNYCH FOTELI TYLNEJ KANAPY
- NAKŁADKI NA PROGI Z PODŚWIETLANYM LOGO
- NAWIEWY KLIMATYZACJI Z PANELEM STEROWANIA SIŁĄ NAWIEWU DLA DRUGIEGO RZĘDU
- OBSŁUGA BEZPRZEWODOWA ANDROID AUTO I APPLE CARPLAY
- OGRANICZNIK PRĘDKOŚCI
- OSTRZEŻENIE O PRZEKROCZENIU PRĘDKOŚCI (SLA)

- OŚWIETLENIE AMBIENT. WNĘTRZA Z PRZODU I Z TYŁU (Z MOŻLIWOŚCIĄ WYBORU KOL. OŚW. DLA WYBRANYCH STREF)
- PASY BEZPIECZEŃSTWA KIEROWCY I PASAŻERA Z REGULACJĄ WYSOKOŚCI
- PODŁOKIETNIK PRZEDNI ZE SCHOWKIEM I FUNKCJĄ CHŁODZENIA
- PODŁOKIETNIK TYLNEJ KANAPY Z UCHWYTAMI NA KUBKI
- PODUSZKA KOLANOWA KIEROWCY
- PODUSZKA POWIETRZNA CENTRALNA Z PRZODU
- PODUSZKI POWIETRZNE BOCZNE FOTELI PRZEDNICH
- PODUSZKI POWIETRZNE BOCZNE KURTYNOWE Z PRZODU I TYŁU
- PODUSZKI POWIETRZNE KIEROWCY I PASAŻERA Z PRZODU
- RADIO Z DAB+
- REFLEKTORY ADAPTACYJNE LED ZE ŚWIATŁAMI DO JAZDY DZIENNEJ LED
- REFLEKTORY AUTOMATYCZNE
- RELINGI DACHOWE
- SKRZYNIA BIEGÓW AUTOMATYCZNA 3DHT
- SPOJLER TYLNY
- SYSTEM AUDIO SONY Z 14 GŁOŚNIKAMI (W TYM SUBWOOFER)
- SYSTEM BEZKLUCZYKOWEGO DOSTĘPU I URUCHAMIANIA POJAZDU (ZAWIERA 2 PILOTY)
- SYSTEM ELEKTRONICZNEGO ROZDZIAŁU SIŁY HAMOWANIA (EBD)
- SYSTEM HAMOWANIA AWARYJNEGO (AEB) Z FUNKCJĄ WYKRYWANIA POJAZDÓW, PIESZYCH ORAZ ROWERZYSTÓW
- SYSTEM INFORMUJĄCY O ODJECHANIU POJAZDU POPRZEDZAJĄCEGO
- SYSTEM INTELIGENTNY UNIKANIA KOLIZJI (IES)
- SYSTEM KAMER 540 STOPNI
- SYSTEM KONTROLI TRAKCJI (TCS)
- SYSTEM KONTROLI ZJAZDU (HDC)
- SYSTEM MONITOROWANIA CIŚNIENIA W OPONACH (TPMS)
- SYSTEM MONITOROWANIA MARTWEGO POLA WIDZENIA W LUSTERKACH (BSD)
- SYSTEM MONITOROWANIA UWAGI KIEROWCY DMS
- SYSTEM MULTIMEDIALNYZ NAWIGACJĄ - EKRAN DOTYKOWY O PRZEKĄTNEJ 12.3" Z MENU W JĘZYKU POLSKIM
- SYSTEM OCZYSZCZANIA POWIETRZA W KABINIE Z FUNKCJĄ JONIZACJI
- SYSTEM OSTRZEGAJĄCY O NIEZAMIERZONEJ ZMIANIE PASA RUCHU (LDW)
- SYSTEM OSTRZEGANIA PRZED KOLIZJĄ PODCZAS COFANIA (RCW)
- SYSTEM OSTRZEGANIA PRZED KOLIZJĄ Z PRZODU (FCW)
- SYSTEM OSTRZEGANIA PRZED OTWARCIEM DRZWI (DOW)
- SYSTEM PRZYPOMINAJĄCY O ZAPIĘCIU PASÓW BEZPIECZEŃSTWA Z PRZODU I Z TYŁU
- SYSTEM RATUNKOWY ECALL
- SYSTEM STEROWANIA PRĘDKOŚCIĄ INTELIGENTNY (SLC)
- SYSTEM UŁATWIAJĄCY RUSZANIE NA WZNIESIENIACH (HAC)
- SYSTEM WYBORU TRYBU JAZDY (ECO, NORMAL, SPORT)
- SYSTEM WYBORU TRYBU PRACY UKŁADU NAPĘDU NA WSZYSTKIE KOŁA (PIASEK, ŚNIEG, OFFROAD)
- SYSTEM ZAPOBIEGAJĄCY BLOKOWANIU KÓŁ W SAMOCHODZIE PODCZAS HAMOWANIA (ABS)
- SYSTEM ZAPOBIEGAJĄCY NIEKONTROLOWANEJ ZMIANIE PASA RUCHU (LDP)
- SYSTEM ZAPOBIEGAJĄCY WYWRÓCENIU SIĘ POJAZDU (RSC)
- SZYBA PRZEDNIA PODGRZEWANA
- SZYBY BOCZNE ELEKTRYCZNIE STEROWANE, OTWIERANE/ZAMYKANE JEDNYM DOTKNIĘCIEM, CZUJNIK PRZESZKODY
- SZYBY BOCZNE Z FUNKCJĄ AUTOMATYCZNEGO ZAMYKANIA OKIEN PO ZAMKNIĘCIU POJAZDU
- SZYBY TYLNE PRZYCIEMNIANE
- ŚWIATŁA TYLNE LED
- TAPICERKA ZE SKÓRY NATURALNEJ


- TEMPOMAT ADAPTACYJNY Z FUNKCJĄ UTRZYMYWANIA NA PASIE RUCHU ACC
- UKŁAD WSPOMAGANIA KIEROWNICY ELEKTRONICZNY (EPS)
- WYŁĄCZNIK PODUSZKI POWIETRZNEJ PASAŻERA
- ZAGŁÓWEK FOTELA KIEROWCY Z GŁOŚNIKAMI I REGULACJĄ W 2. KIERUNKACH
- ZAGŁÓWKI W DRUGIM RZĘDZIE SIEDZEŃ Z REG. WYSOKOŚCI ORAZ REG. PODPARCIA GŁOWY PO BOKACH ZAGŁÓWKA
- ZAWIESZENIE ADAPTACYJNE CDC
- ZESTAW CYFROWYCH WSKAŹNIKÓW O PRZEKĄTNEJ 12.3"
- UKŁAD WSPOMAGANIA HAMOWANIA (HBA)
- WYCIERACZKI PRZEDNIEJ SZYBY AUTOMATYCZNE
- WYŚWIETLACZ PRZEZIERNY AR-HUD
- ZAGŁÓWEK FOTELA PASAŻERA Z PRZODU Z REG. WYSOKOŚCI ORAZ REG. PODPARCIA GŁOWY PO BOKACH ZAGŁÓWKA
- ZAMEK CENTRALNY
- ZAWIESZENIE KÓŁ TYLNEJ OSI WIELOWAHACZOWE
- ZESTAW NAPRAWCZY DO OPON (PIANKA USZCZELNIAJĄCA)

EKSPERTYZA POJAZDU

Ekspertyza - Lakier

LAKIER

Wykonano pomiar ręczny grubości powłoki lakierowej [µm] w poszczególnych strefach. Rysunek poglądowy dla pojazdu OSOBOWY.



NUMER I NAZWA ELEMENTU	PRZEDZIAŁ GRUBOŚCI POWŁOKI [µm]
1. POKRYWA PRZEDNIA	DO 150
2. BŁOTNIK PRZEDNI LEWY	DO 150
3. SŁUPEK PRZEDNI LEWY	DO 150
4. DRZWI PRZEDNIE LEWE	DO 150
5. DACH	DO 150
6. SŁUPEK ŚRODKOWY LEWY	DO 150
7. PRÓG LEWY	DO 150
8. DRZWI TYLNE LEWE	DO 150
9. BŁOTNIK TYLNY LEWY	DO 150
10. POKRYWA TYLNA	DO 150
11. BŁOTNIK TYLNY PRAWY	DO 150
12. DRZWI TYLNE PRAWE	DO 150
13. SŁUPEK ŚRODKOWY PRAWY	DO 150
14. PRÓG PRAWY	DO 150
15. DRZWI PRZEDNIE PRAWE	DO 150
16. SŁUPEK PRZEDNI PRAWY	DO 150
17. BŁOTNIK PRZEDNI PRAWY	DO 150

POJAZD OKLEJONY FOLIĄ NIE


POJAZD OKLEJONY REKLAMĄ NIE

EKSPERTYZA POJAZDU

Ekspertyza - Ogumienie

OGUMIENIE

Wykonano pomiar ręczny grubości bieżnika [mm]. Rysunek poglądowy.



OŚ	PRODUCENT	MODEL	ROZMIAR	BIEŻNIK
PP	NEXEN	WINGUARD SPORT 3	245/50 R20	7,2
PL	NEXEN	WINGUARD SPORT 3	245/50 R20	7,4
TP	NEXEN	WINGUARD SPORT 3	245/50 R20	7,4
TL	NEXEN	WINGUARD SPORT 3	245/50 R20	7,6

KOŁO ZAPASOWE / ZESTAW

ZESTAW NAPRAWCZY

EKSPERTYZA POJAZDU

Ekspertyza - Stan utrzymania: Nadwozie/Wnętrze

NADWOZIE

OGÓLNY STAN WIZUALNY NADWOZIA POJAZDU: STAN TYPOWY DLA WIEKU POJAZDU

NAZWA ELEMENTU	RODZAJ USZKODZENIA
SZYBA CZOŁOWA	ODPRYSKI
BŁOTNIK PRZEDNI PRAWY	ZARYSOWANIE
OBUDOWA RADARU	ZARYSOWANIE
FELGA PRZEDNIA LEWA	ZARYSOWANIE
DRZWI TYLNE LEWE	ZARYSOWANIE
FELGA TYLNA LEWA	ZARYSOWANIE
DRZWI TYLNE LEWE	ODPRYSKI LAKIERU
FELGA TYLNA PRAWA	ZARYSOWANIE
BŁOTNIK TYLNY PRAWY	ZARYSOWANIE
LISTWA ŁUKOWA BŁOTNIKA TYLNEGO PRAWEGO	ZARYSOWANIE
DRZWI TYLNE PRAWE	ODPRYSKI LAKIERU
DRZWI PRZEDNIE PRAWE	ZARYSOWANIE
DRZWI TYLNE PRAWE	ZARYSOWANIE

WNĘTRZE

OGÓLNY STAN WIZUALNY WNĘTRZA POJAZDU: STAN TYPOWY DLA WIEKU POJAZDU

NAZWA ELEMENTU	RODZAJ USZKODZENIA
KOMORA BAGAŻNIKA WYKŁADZINA LEWA	ZARYSOWANIE
DYSZA NAWIEWU DESKI ROZDZIEL. PRAWA	ZARYSOWANIE
TAPICERKA DRZWI PRZEDNICH LEWYCH	ZARYSOWANIE
TAPICERKA DRZWI TYLNYCH PRAWYCH	ZARYSOWANIE
TAPICERKA DRZWI PRZEDNICH PRAWYCH	ZARYSOWANIE

EKSPERTYZA POJAZDU

Ekspertyza - Stan techniczny

STAN TECHNICZNY

PRACA POJAZDU

URUCHOMIENIE POJAZDU	PODJĘTO PRÓBĘ - URUCHOMIONO
PRÓBA RUCHOWA	PODJĘTO PRÓBĘ - BEZ UWAG (PARKING)

PRACA PODZESPOŁÓW

SILNIK SPALINOWY	PRACA PRAWIDŁOWA
SILNIK ELEKTRYCZNY	NIE BADANO
SKRZYNIA BIEGÓW	PRACA PRAWIDŁOWA
ZAWIESZENIE	PRACA PRAWIDŁOWA

KONTROLKI / KOMUNIKATY

BRAK

INNE KOMENTARZE DOTYCZĄCE KONTROLEK:

NISKI POZIOM AKUMULATORA, ZWOLNIJ, TRYB OCHRONY UKŁADU NAPĘDOWEGO AKTYW., MOC ZMNIEJSZONA.

ZABEZPIECZENIE PRZECIWKRADZIEŻOWE

IMMOBILISER	STWIERDZONO - DZIAŁA
INNE	NIE STWIERDZONO

INSTALACJA LPG

NIE DOTYCZY

EKSPERTYZA POJAZDU

Ekspertyza - Informacja formalna

INFORMACJA FORMALNA

ZGODNOŚĆ FORMALNA POJAZDU:

POCHODZENIE POJAZDU	POCHODZENIE KRAJOWE DEALER AUTORYZOWANY
BADANIE NUMERU VIN	BADANO - STWIERDZONO ZGODNOŚĆ Z DOKUMENTACJĄ
BADANIE POPRAWNOŚCI DANYCH	PRZYJĘTO WG OKAZANYCH DOKUMENTÓW/ŹRÓDEŁ
STAN DROGOMIERZA	WERYFIKOWANO

LISTA DOKUMENTÓW POJAZDU I AKCESORIÓW:

DOWÓD REJESTRACYJNY	SKAN	TABLICE REJESTRACYJNE	TAK
KLUCZ GŁÓWNY	TAK	APTECZKA	NIE
KLUCZ ZAPASOWY	TAK 1 SZT.	GAŚNICA	TAK
INSTRUKCJA OBSŁUGI	TAK	TRÓJKĄT OSTRZEGAWCZY	TAK
KSIĄŻKA SERWISOWA	TAK		

SZCZEGÓLNY CHARAKTER EKSPLOATACJI POJAZDU:

PRZEWÓZ OSÓB / TAXI	NIE	WYPOŻYCZALNIA	NIE

KLAUZULE:

Opisany w Ekspertyzie stan pojazdu jest wiążący na dzień oględzin.

Rzeczoznawca dokonał odczytu numerów identyfikacyjnych pojazdu oraz wskazań stanu drogomierza bez badania ich poprawności oraz autentyczności.
Ekspertyzę sporządzono w oparciu o dostarczoną dokumentację, badanie organoleptyczne pojazdu w warunkach jego udostępnienia oraz przy wykorzystaniu systemów eksperckich.
Rzeczoznawca nie przeprowadził badań diagnostycznych. Nie ma też wpływu na matematyczne algorytmy, a także bazę wyposażenia standardowego, stosowane w systemach eksperckich.
Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania pojazdu.
Jeżeli do oględzin przedstawiono oryginał dowodu rejestracyjnego, zdjęcia przedstawiają stan faktyczny na dzień oględzin. W przeciwnym razie zdjęcia przedstawiają skan dowodu rejestracyjnego.
Jazda testowa w warunkach parkingowych przeprowadzana jest przy prędkości pojazdu maksymalnie do 20 km/h, brak możliwości sprawdzenia podzespołów w warunkach normalnej eksploatacji.

Ekspertyza służy wyłącznie do celu w niej wskazanego i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu.
Ekspertyza nie może być publikowana bez zgody Wykonawcy.

EKSPERTYZA POJAZDU

Dokumentacja zdjęciowa

ZDJĘCIA

Ilość zdjęć (bez zdjęć dowodu rejestracyjnego)	126
Zdjęcia poglądowe	TAK
Zdjęcia uszkodzeń	TAK
Zdjęcia dokumentów pojazdu	TAK
Zdjęcia dowodu rejestracyjnego	NIE

ZDJĘCIA POGLĄDOWE
























OMODA
WB 429EC




OMODA













































OMODA




Niski poziom akumulatora
Zwolnij
Przytrzymaj , aby potw.
Brak mediów
ODO 24974 km


OMODA









Zwracaj szczególną uwagę na otoczenie














































LNNBDDEHXSG087716


LNNBDDEHXSG087716


CHERY AUTOMOBILE CO.,LTD.
e4*2018/858*00238
LNNBDDEHXSG087716
2717 kg
4142 kg
1- 1352 kg
2-1504 kg
CHERY EUROPE GmbH
Am Messeplatz 13 in 65479 Raunheim, Germany









ZDJĘCIA USZKODZEŃ

































PL
WB 429E






































































5 °C READY
Niski poziom akumulatora
Zwolnij
Przytrzymaj , aby potw.
ODO 24974 km



Tryb ochrony układu
napędowego aktyw.
Moc zmniejszona
Przytrzymaj , aby potw.
ODO 24974 km

DOKUMENTY POJAZDU









EKSPERTYZA POJAZDU

Dowód rejestracyjny

PARTNER CRLS

DOWÓD REJESTRACYJNY



