EKSPERTYZA POJAZDU

Identyfikacja i Spis Treści

ZLECENIODAWCA:	VEHIS FINANSE
WYKONAWCA:	PARTNER CRLS
RZECZOZNAWCA:	BARTOSZ WNUK / MATEUSZ KELER
NR ZLECENIA:	**VHS00875/26**
DATA:	10 październik 2026
MIEJSCE OGLĘDZIN:	05-600 GRÓJEC, SŁOMCZYN, UL. METALOWA 10

IDENTYFIKACJA SKRÓCONA POJAZDU

MARKA	LAND ROVER
MODEL	Defender 110 19-
NUMER REJESTRACYJNY	WW415AS
ROK PRODUKCJI	2025
NUMER VIN	SALEA7BW0S2429443

ZDJĘCIE POGLĄDOWE



ELEMENTY SKŁADOWE EKSPERTYZY

Poniższe elementy stanowią integralną część Ekspertyzy

- Ekspertyza - Raport z systemu eksperckiego
- Ekspertyza - Lakier/Ogumienie
- Ekspertyza - Stan utrzymania: Nadwozie/Wnętrze
- Ekspertyza - Stan techniczny
- Ekspertyza - Informacja formalna
- Ekspertyza - Dokumentacja zdjęciowa
- Ekspertyza - Dowód rejestracyjny

EKSPERTYZA POJAZDU

PARTNER CRLS

Raport z systemu eksperckiego Eurotax

DATA RAPORTU	16.10.2026
RAPORT NA DZIEŃ	16.10.2026
NUMER LICENCJI / UŻYTKOWNIK	38107 / PARTNER CRLS

NUMER EKSPERTYZY

NUMER EKSPERTYZY	VHS00875/26

DANE POJAZDU - KOD EC 0149783

NUMER REJESTRACYJNY / NUMER VIN	WW415AS / SALEA7BW0S2429443
DATA PIERWSZEJ REJESTRACJI / WIEK W MIESIĄCACH	17.03.2025 / 19
ROK PRODUKCJI	2025
PRZEBIEG RZECZYWISTY (KM) / SPOSÓB USTALENIA	86428 / ODCZYTANY
PRZEBIEG STANDARDOWY / RÓŻNICA (KM)	34200 / 52228
LAKIER	----
LICZBA WŁAŚCICIELI	NIE PODANO
STAN POJAZDU	DOBRY
SPECJALNE ZABEZPIECZENIA ANTYKRADZIEŻOWE	NIE
MARKA	LAND ROVER
MODEL	DEFENDER 110 19-
TYP	DEFENDER 110 3.0 D300 MHEV X-DYNAMIC HSE
RODZAJ NADWOZIA / LICZBA DRZWI / LICZBA MIEJSC	KOMBI / 5 / 5
OKRES DOSTĘPNOŚCI	01.10.2020 - 31.07.2025
POJEMNOŚĆ SILNIKA (CCM)	2997
MOC KW / KM	221 / 300
PALIWO / KATALIZATOR	DIESEL / KATALIZATOR (SCR)
UKŁAD / LICZBA CYLINDRÓW	R / 6
SKRZYNIA / LICZBA BIEGÓW	A / 8

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE POJAZDU

- ABS
- ALARM PERYMETRYCZNY
- ANDROID AUTO
- APPLE CARPLAY
- ASYSTENT HAMOWANIA AWARYJNEGO
- ASYSTENT MARTWEGO POLA
- ASYSTENT RUSZANIA NA WZNIESIENIU
- ASYSTENT STABILIZACJI TORU JAZDY PRZYCZEPY (TSA)
- BLOKADY DRZWI ELEKTRYCZNE (DZIECI)
- BRAK DODATKOWEGO SCHOWKA BAGAŻNIKA WYRÓWNUJĄCEGO PODŁOGĘ
- BRAK PAKIETU DLA PALĄCYCH
- BRAKE HOLD
- CZUJNIK PASÓW BEZPIECZEŃSTWA
- CZUJNIK ZUŻYCIA KLOCKÓW HAMULCOWYCH
- DACH PANORAMICZNY OTWIERANY
- DACH W KONTRASTOWYM CZARNYM KOLORZE

- DASZKI PRZECIWSŁONECZNE Z PODŚWIETLANYMI LUSTERKAMI
- DRĄŻEK ZMIANY BIEGÓW SKÓRZANY
- DRZWI BAGAŻNIKA OTWIERANE DO BOKU
- DRZWI BAGAŻNIKA W KOLORZE NADWOZIA
- DYWANIKI MATERIAŁOWE
- FELGI ALUMINIOWE 20" (WZÓR 5098) W KOLORZE SATIN DARK GREY
- FOTELE PRZEDNIE PODGRZEWANE I WENTYLOWANE, REGULOWANE W 18 KIERUNKACH Z PAMIĘCIĄ USTAWIEŃ
- GNIAZDO 12V W BAGAŻNIKU
- GWARANACJA FABRYCZNA NA 5 LAT LUB 150 TYS. KM
- HACZYKI TRANSPORTOWE W BAGAŻNIKU
- HAMULEC POSTOJOWY ELEKTRYCZNY (EPB)
- IMMOBILIZER
- KANAPA TYLNA SKŁADANA, DZIELONA 40/20/40 Z PODŁOKIETNIKIEM
- KIEROWNICA POKRYTA SKÓRĄ ZE STANDARDOWĄ OSŁONĄ PODUSZKI
- KLIMATYZACJA AUTOMATYCZNA - 2 STREFOWA
- KOLUMNA KIEROWNICY REGULOWANA ELEKTRYCZNIE
- KOŁO ZAPASOWE PEŁNOWYMIAROWE, 20-CALI
- KOMPUTER POKŁADOWY
- KONTROLA TRAKCJI ELEKTRONICZNA (ETC)
- LAKIER FUJI WHITE
- LAMPY PRZEDNIE POZIOMOWANE AUTOMATYCZNIE
- LUSTERKA BOCZNE ELEKTRYCZNIE REGULOWANE I SKŁADANE, PODGRZEWANE Z OŚWIET. WEJŚCIA, LEWE ELEKTROCHROM
- LUSTERKO WEWNĘTRZNE Z FUNKCJĄ AUTOMATYCZNEGO PRZYCIEMNIANIA
- ŁADOWARKA BEZPRZEWODOWA DO TELEFONU
- MASKA W KOLORZE NADWOZIA
- MATA PODŁOGI BAGAŻNIKA GUMOWA, WYTRZYMAŁA
- MOCOWANIE ISOFIX NA PRZEDNIM FOTELU PASAŻERA
- NAKŁADKI PROGÓW STANDARDOWE
- NAPĘD NA 4 KOŁA (AWD)
- OPONY LETNIE M+S
- OPÓŹNIENIE WYŁĄCZENIA REFLEKTORÓW
- OŚWIETLENIE DO CZYTANIA W DRUGIM RZĘDZIE
- OŚWIETLENIE PRZESTRZENI NA NOGI W PIERWSZYM RZĘDZIE
- OŚWIETLENIE W LUSTERKACH
- OŚWIETLENIE WNĘTRZA KONFIGUROWALNE
- PAKIET ONLINE Z TRANSMISJĄ DANYCH
- PAKIET SKÓRZANY ROZSZERZONY
- PANEL TYLNEJ BOCZNEJ SZYBY Z WEWNĘTRZNĄ KIESZENIĄ ORAZ SŁUPEK A W KOLORZE NADWOZIA
- PODŁOGA W KABINIE GUMOWA, WYTRZYMAŁA
- PODŁOKIETNIK W KONSOLI CENTRALNEJ
- PODSUFITKA MORZINE W KOLORZE EBONY
- PODUSZKI POWIETRZNE PRZEDNIE BOCZNE
- PODUSZKI POWIETRZNE PRZEDNIE KIEROWCY I PASAŻERA
- PODUSZKI POWIETRZNE PRZEDNIE Z CZUJNIKIEM OBECNOŚCI PASAŻERA
- PRZYCISK ROZRUCHU SILNIKA
- PUNKTY MOCOWANIA ISOFIX W DRUGIM RZĘDZIE NA SKRAJNYCH FOTELACH
- PUNKTY ZACZEPOWE TYLNE W KOLORZE CZARNYM
- RADIO CYFROWE DAB
- REFLEKTORY I WYCIERACZKI AUTOMATYCZNE
- REFLEKTORY PRZEDNIE MATRIX LED
- RELINGI DACHOWE - CZARNE
- REMOTE (USŁUGA)
- ROLETA BAGAŻNIKA
- SCHOWEK Z PRZODU PRZED PASAŻEREM
- SIATKA ODDZIELAJĄCA PRZESTRZEŃ BAGAŻOWĄ
- SIEDZENIA ZE SKÓRY WINDSOR W KOLORZE EBONY Z WNĘTRZEM EBONY

- SKRZYNIA BIEGÓW AUTOMATYCZNA, 8-BIEGOWA
- SKRZYNIA ROZDZIELCZA DWUSTOPNIOWA
- STANDARDOWA KONFIGURACJA FOTELI
- SYSTEM AUDIO MERIDIAN - 400W, 11-DROŻNY W TYM SUBWOOFER
- SYSTEM AUTOLOCK KONFIGUROWALNY
- SYSTEM AWARYJNEGO HAMOWANIA
- SYSTEM BEZKLUCZYKOWEGO OTWIERANIA/ZAMYKANIA SAMOCHODU
- SYSTEM DOMYKANIA DRZWI BAGAŻNIKA SOFT CLOSE
- SYSTEM DYNAMICZNEJ KONTROLI STABILNOŚCI (DSC)
- SYSTEM ELEKTRONICZNEGO ROZDZIAŁU SIŁY HAMOWANIA (EBD)
- SYSTEM KAMER SURROUND 3D - ZAWEIRA FUNKCJĘ CLEARSIGHT GROUND VIEW)
- SYSTEM KONTROLI SIŁY HAMOWANIA W ZAKRĘTACH (CBC)
- SYSTEM KONTROLI STABILNOŚCI (RSC)
- SYSTEM KONTROLI ZJAZDU ZE WZNIESIENIA (HDC)
- SYSTEM MONITOROWANIA CIŚNIENIA W OGUMIENIU (TPMS)
- SYSTEM MONITOROWANIA ZMĘCZENIA KIEROWCY
- SYSTEM MULTIMEDIALNY PIVI PRO
- SYSTEM OSTRZEGANIA PRZED KOLIZJĄ Z TYŁU
- SYSTEM ROZPOZNAWANIA ZNAKÓW DROGOWYCH Z ADAPTACYJNYM OGRANICZENIEM PRĘDKOŚCI
- SYSTEM TERRAIN RESPONSE
- SYSTEM WSPOMAGAJĄCY RUSZANIE NA ŚLISKIEJ NAWIERZCHNI
- SYSTEM WSPOMAGAJĄCY UTRZYMYWANIE PASA RUCHU
- SYSTEM WYKRYWANIA RUCHU PRZECINAJĄCEGO DROGĘ COFANIA
- SZYBA TYLNA PODGRZEWANA
- SZYBY ELEKTRYCZNE Z AUTOMATYCZNYM PODNOSZENIEM I OPUSZCZANIEM
- ŚWIATŁA PRZECIWMGIELNE
- ŚWIATŁA TYLNE LED
- ŚWIATŁA TYLNE PRZECIWMGIELNE
- ŚWIATŁO STOP, TRZECIE
- ŚWIETLIKI DACHOWE
- TABLICA WSKAŹNIKÓW CYFROWA, INTERAKTYWNA
- TEMPOMAT ADAPTACYJNY
- UCHWYT PODWÓJNY NA NAPOJE Z PRZODU
- WSPOMAGANIE ELEKTRONICZNE UKŁADU KIEROWNICZEGO (EPAS)
- WSPOMAGANIE PARKOWANIA 360°
- WYCIERACZKA SZYBY TYLNEJ
- WYKOŃCZENIE BELKI POPRZECZNEJ W KOLORZE LIGHT CLOUD POWDER COAT
- WYŚWIETLACZ 11,4"
- ZAGŁÓWEK CENTRALNY W DRUGIM RZĘDZIE FOTELI
- ZAWIESZENIE ADAPTACYJNE ADAPTIVE DYNAMICS
- ZAWIESZENIE PNEUMATYCZNE STEROWANE ELEKTRONICZNIE

WYPOSAŻENIE DODATKOWE - DEALERSKIE

- CZUJNIK JAKOŚCI POWIETRZA
- FELGI ALUMINIOWE 20" (WZÓR 5095) W KOLORZE GLOSS DARK GREY Z WYKOŃCZENIEM DIAMOND TURNED
- GNIAZDO ELEKTRYCZNE 230V
- HAK HOLOWNICZY WYSUWANY/CHOWANY ELEKTRYCZNIE
- KANAPA TYLNA PODGRZEWANA SKŁADANA DZIELONA 40/20/40 + PODŁOKIETNIK
- KLIMATYZACJA AUTOMATYCZNA - 3-STREFOWA
- LAKIER CARPATHIAN GREY

- LODÓWKA W PRZEDNIEJ KONSOLI CENTRALNEJ
- PAKIET COLD CLIMATE
  - □ DYSZE SPRYSKIWACZY PRZEDNIEJ SZYBY Z PODGRZEWANIEM
  - □ KIEROWNICA PODGRZEWANA
  - □ SPRYSKIWACZE REFLEKTORÓW PRZEDNICH
  - □ SZYBA PRZEDNIA PODGRZEWANA
- PAKIET ZEWNETRZNY BLACK ROZSZERZONY
- SIEDZENIA ZE SKÓRY WINDSOR W KOLORZE CARAWAY Z WNĘTRZEM CARAWAY/EBONY (G)
- SYSTEM CABIN AIR PURIFICATION PLUS
- SZYBY TYLNE PRZYCIEMNIANE
- WYKOŃCZENIE BELKI POPRZECZNEJ W KOLORZE DARK GREY POWDER COAT
- ZESTAW AUDIO MERIDIAN SURROUND - 700W, 15-DROŻNY W TYM SUBWOOFER

INNE


- WIDEOREJESTRATOR
- GUMOWA MATA BAGAZNIKA
- GUMOWE DYWANIKI

EKSPERTYZA POJAZDU

Ekspertyza - Lakier

LAKIER

Wykonano pomiar ręczny grubości powłoki lakierowej [µm] w poszczególnych strefach. Rysunek poglądowy dla pojazdu OSOBOWY.



NUMER I NAZWA ELEMENTU	PRZEDZIAŁ GRUBOŚCI POWŁOKI [µm]
1. POKRYWA PRZEDNIA	DO 150
2. BŁOTNIK PRZEDNI LEWY	DO 150
3. SŁUPEK PRZEDNI LEWY	DO 150
4. DRZWI PRZEDNIE LEWE	DO 150
5. DACH	DO 150
6. SŁUPEK ŚRODKOWY LEWY	DO 150
7. PRÓG LEWY	DO 150
8. DRZWI TYLNE LEWE	DO 150
9. BŁOTNIK TYLNY LEWY	DO 150
10. POKRYWA TYLNA	DO 150
11. BŁOTNIK TYLNY PRAWY	DO 150
12. DRZWI TYLNE PRAWE	DO 150
13. SŁUPEK ŚRODKOWY PRAWY	DO 150
14. PRÓG PRAWY	DO 150
15. DRZWI PRZEDNIE PRAWE	DO 150
16. SŁUPEK PRZEDNI PRAWY	DO 150
17. BŁOTNIK PRZEDNI PRAWY	DO 150

POJAZD OKLEJONY FOLIĄ NIE


POJAZD OKLEJONY REKLAMĄ NIE

EKSPERTYZA POJAZDU

Ekspertyza - Ogumienie

OGUMIENIE

Wykonano pomiar ręczny grubości bieżnika [mm]. Rysunek poglądowy.



OŚ	PRODUCENT	MODEL	ROZMIAR	BIEŻNIK
PP	PIRELLI	SCORPION ZERO ALL SEASON	255/60 R20	5,6
PL	PIRELLI	SCORPION ZERO ALL SEASON	255/60 R20	6,0
TP	PIRELLI	SCORPION ZERO ALL SEASON	255/60 R20	4,6
TL	PIRELLI	SCORPION ZERO ALL SEASON	255/60 R20	4,9

KOŁO ZAPASOWE / ZESTAW

KOŁO PEŁNOWYMIAROWE

EKSPERTYZA POJAZDU

Ekspertyza - Stan utrzymania: Nadwozie/Wnętrze

NADWOZIE

OGÓLNY STAN WIZUALNY NADWOZIA POJAZDU: STAN TYPOWY DLA WIEKU POJAZDU

NAZWA ELEMENTU	RODZAJ USZKODZENIA
BŁOTNIK PRZEDNI LEWY	ODPRYSKI LAKIERU
TABLICA REJ. PRZEDNIA	WGNIECENIE
BŁOTNIK PRZEDNI LEWY	ZARYSOWANIE
BŁOTNIK TYLNY PRAWY	ZARYSOWANIE
DRZWI TYLNE PRAWE	ZARYSOWANIE
LUSTERKO PRAWE	ZARYSOWANIE
BŁOTNIK PRZEDNI PRAWY	ZARYSOWANIE
FELGA KOŁA ZAPASOWEGO	ZARYSOWANIE

WNĘTRZE

OGÓLNY STAN WIZUALNY WNĘTRZA POJAZDU: STAN TYPOWY DLA WIEKU POJAZDU

NAZWA ELEMENTU	RODZAJ USZKODZENIA
TAPICERKA DRZWI PRZEDNICH LEWYCH	ZARYSOWANIE

EKSPERTYZA POJAZDU

Ekspertyza - Stan techniczny

STAN TECHNICZNY

PRACA POJAZDU

URUCHOMIENIE POJAZDU	PODJĘTO PRÓBĘ - URUCHOMIONO
PRÓBA RUCHOWA	PODJĘTO PRÓBĘ - BEZ UWAG (PARKING)

PRACA PODZESPOŁÓW

SILNIK SPALINOWY	PRACA PRAWIDŁOWA
SILNIK ELEKTRYCZNY	NIE DOTYCZY
SKRZYNIA BIEGÓW	PRACA PRAWIDŁOWA
ZAWIESZENIE	PRACA PRAWIDŁOWA

KONTROLKI / KOMUNIKATY

BRAK

ZABEZPIECZENIE PRZECIWKRADZIEŻOWE

IMMOBILISER	STWIERDZONO - DZIAŁA
INNE	NIE STWIERDZONO

INSTALACJA LPG

NIE DOTYCZY

EKSPERTYZA POJAZDU

Ekspertyza - Informacja formalna

INFORMACJA FORMALNA

ZGODNOŚĆ FORMALNA POJAZDU:

POCHODZENIE POJAZDU	POCHODZENIE KRAJOWE INNE
BADANIE NUMERU VIN	BADANO - STWIERDZONO ZGODNOŚĆ Z DOKUMENTACJĄ
BADANIE POPRAWNOŚCI DANYCH	PRZYJĘTO WG OKAZANYCH DOKUMENTÓW/ŹRÓDEŁ
STAN DROGOMIERZA	WERYFIKOWANO

LISTA DOKUMENTÓW POJAZDU I AKCESORIÓW:

DOWÓD REJESTRACYJNY	ORYG.	TABLICE REJESTRACYJNE	TAK
KLUCZ GŁÓWNY	TAK	APTECZKA	NIE
KLUCZ ZAPASOWY	TAK 1 SZT.	GAŚNICA	TAK
INSTRUKCJA OBSŁUGI	TAK	TRÓJKĄT OSTRZEGAWCZY	TAK
KSIĄŻKA SERWISOWA	ELEKTRONICZNA		

SZCZEGÓLNY CHARAKTER EKSPLOATACJI POJAZDU:

PRZEWÓZ OSÓB / TAXI	NIE	WYPOŻYCZALNIA	NIE

KLAUZULE:

Opisany w Ekspertyzie stan pojazdu jest wiążący na dzień oględzin.

Rzeczoznawca dokonał odczytu numerów identyfikacyjnych pojazdu oraz wskazań stanu drogomierza bez badania ich poprawności oraz autentyczności.
Ekspertyzę sporządzono w oparciu o dostarczoną dokumentację, badanie organoleptyczne pojazdu w warunkach jego udostępnienia oraz przy wykorzystaniu systemów eksperckich.
Rzeczoznawca nie przeprowadził badań diagnostycznych. Nie ma też wpływu na matematyczne algorytmy, a także bazę wyposażenia standardowego, stosowane w systemach eksperckich.
Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania pojazdu.
Jeżeli do oględzin przedstawiono oryginał dowodu rejestracyjnego, zdjęcia przedstawiają stan faktyczny na dzień oględzin. W przeciwnym razie zdjęcia przedstawiają skan dowodu rejestracyjnego.
Jazda testowa w warunkach parkingowych przeprowadzana jest przy prędkości pojazdu maksymalnie do 20 km/h, brak możliwości sprawdzenia podzespołów w warunkach normalnej eksploatacji.

Ekspertyza służy wyłącznie do celu w niej wskazanego i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu.
Ekspertyza nie może być publikowana bez zgody Wykonawcy.

EKSPERTYZA POJAZDU

Dokumentacja zdjęciowa

PARTNER CRLS

ZDJĘCIA

Ilość zdjęć (bez zdjęć dowodu rejestracyjnego)	109
Zdjęcia poglądowe	TAK
Zdjęcia uszkodzeń	TAK
Zdjęcia dokumentów pojazdu	TAK
Zdjęcia dowodu rejestracyjnego	NIE

ZDJĘCIA POGLĄDOWE

























WW 415AS








WW 415AS


WW 415AS


DEFENDER


DEFENDER













WW 415AS














DEFENDER


Podsum. podróży Auto
086428 km
209 km
12:31











SZYBKIE
EKRAN GŁÓWNY
DŹWIĘK
WSZYSTKIE
START STOP
23,5
240


Płyn AdBlue:
Zasięg:
5.000 km
Możesz dolać:
13,0 l
Następny przegląd za:
633 dzień/dni lub 17.750 km
Następna wymiana oleju za:
633 dzień/dni lub 17.750 km
Numer VIN
SALEA7BW052429443
SZYBKIE
EKRAN GŁÓWNY
DŹWIĘK
WSZYSTKIE


Sprawdź, czy otoczenie jest bezpieczne
12:31
WARUNKI DROGOWE
WARUNKI TERENOWE
HOLOWANIE






























JAGUAR
LAND ROVER
JAGUAR LAND ROVER IRELAND (SERVICES) LTD
SOFTWARE ENGINEERING CENTRE
THREE AIRPORT AVENUE
SHANNON INDUSTRIAL ESTATE
SHANNON
CO. CLARE
V14 YH92
IRELAND
JAGUAR LAND ROVER LTD
e5*2007/46*0092
SALEA7BW0S2429443
3200 kg
6700 kg
1-1530 kg
2-1800 kg
M882-4883-EC
COLOUR:CARPATHIAN GREY 1AU



*SALEA7BW0S24


SALEA7BW0S2429443


D300
R-DYNAMIC HSE
SALEA7BW0S2429443


JAGUAR
LAND ROVER
NK72—16E152—CA
PAINT COLOUR REFERENCE
PRIMARY
1AU
CARPATHIAN GREY
SECONDARY
1AT
NARVIK BLACK











ZDJĘCIA USZKODZEŃ























WW 415AS
PL






















































DOKUMENTY POJAZDU





EKSPERTYZA POJAZDU

Dowód rejestracyjny

PARTNER CRLS

DOWÓD REJESTRACYJNY



