Ekspertyza pojazdu

Identyfikacja i Spis Treści

Zleceniodawca:	Vehis Finanse
Wykonawca:	Partner CRLS
Rzeczoznawca:	Bartosz Wnuk / Mateusz Keler
Nr zlecenia:	**VHS00960/26**
Data:	20 października 2026
Miejsce oględzin:	05-600 Grójec, Słomczyn, ul. Metalowa 10

Identyfikacja skrócona pojazdu

Marka	Byd
Model	Seal 5 DM-i 25-
Numer rejestracyjny	DX89604
Rok produkcji	2025
Numer VIN	LC0C76C48S0228024

Zdjęcie poglądowe



Elementy składowe ekspertyzy

Poniższe elementy stanowią integralną część Ekspertyzy

- Ekspertyza - Raport z systemu eksperckiego
- Ekspertyza - Lakier/Ogumienie
- Ekspertyza - Stan utrzymania: Nadwozie/Wnętrze
- Ekspertyza - Stan techniczny
- Ekspertyza - Informacja formalna
- Ekspertyza - Dokumentacja zdjęciowa
- Ekspertyza - Dowód rejestracyjny

Ekspertyza pojazdu

Raport z systemu eksperckiego Eurotax

Data raportu	26.10.2026
Raport na dzień	26.10.2026
Numer licencji / użytkownik	38107 / Partner CRLS

Numer ekspertyzy

Numer ekspertyzy	VHS00960/26

Dane pojazdu - kod EC 0168276

Numer rejestracyjny / numer VIN	DX89604 / LC0C76C48S0228024
Data pierwszej rejestracji / wiek w miesiącach	07.10.2025 / 12
Rok produkcji	2025
Przebieg rzeczywisty (km) / sposób ustalenia	46322 / Odczytany
Przebieg standardowy / różnica (km)	18000 / 28322
Lakier	----
Liczba właścicieli	Nie podano
Stan pojazdu	Dobry
Specjalne zabezpieczenia antykradzieżowe	Nie
Marka	Byd
Model	Seal 5 DM-i 25-
Typ	Seal 5 DM-i 1.5 Comfort
Rodzaj nadwozia / liczba drzwi / liczba miejsc	Sedan / 4 / 5
Okres dostępności	01.07.2025 - ...
Pojemność silnika (ccm)	1498
Moc kW / KM	72 / 98
Paliwo / katalizator	Benzyna / Katalizator (3drozny)+GPF
Układ / liczba cylindrów	R / 4
Skrzynia / liczba biegów	A / 1

Wyposażenie standardowe pojazdu

- ABS
- Asystent awaryjny pasa ruchu (elka)
- Asystent pasa ruchu (LKA)
- Asystent zmiany pasa ruchu (LCA)
- Blokada drzwi automatyczna
- Czujniki parkowania z tyłu
- Elektroniczny rozdział siły hamowania (EBD)
- Felgi aluminiowe 17", dwukolorowe z ogumieniem 215/55
- Fotel kierowcy regulowany elektrycznie w 6- kierunkach
- Android Auto i Apple CarPlay
- Asystent hamowania hydrauliczny HBA
- Asystent zapobiegający niezamierzonemu opuszczaniu pasa ruchu (LDA)
- Automatyczny hamulec postojowy (Auto Hold)
- Blokada drzwi tylnych mechaniczna (bezpieczeństwo dzieci)
- Ekran dotykowy 12,8" elektrycznie obracany
- ESP
- Filtr cząstek PM2,5
- Fotel pasażera regulowany manualnie w 4 kierunkach


- Funkcja zasilania urządzeń zewnętrznych Vehicle-to-Load (V2L)
- Gniazda USB z tyłu, 2 x 18W typu C
- Gwarancja na baterię 8 lat lub 200 000 km.
- Hamulec postojowy sterowany elektrycznie (EPB)
- Kierownica wielofunkcyjna obszyta skórą wegańską
- Kluczyk cyfrowy BYD
- Kontroler hamowania hamulcem postojowym (CDP)
- Lusterka boczne regulowane i składane elektrycznie, podgrzewane
- Ładowarka pokładowa (OBC) 6,6 kW AC
- Nawiewy z tyłu
- Ostrzeżenie przed najechaniem na tył pojazdu poprzedzającego (FCW)
- Oświetlenie LED do czytania z przodu
- Oświetlenie LED w drzwiach przednich
- Otwieranie bezkluczykowe pojazdu i uruchamianie silnika
- Pas bezpieczeństwa z ogranicznikiem naprężenia przy miejscu środkowym z tyłu
- Pasy bezpieczeństwa z napinaczami przy miejscach skrajnych z tyłu
- Podłokietnik tylny, 2 uchwyty na kubki
- Poduszka powietrzna przednia pasażera, przełącznik dezaktywacji
- Poduszki powietrzne kurtynowe boczne
- Radio DAB+ i FM
- Siedzenia tylne z manualnie regulowanymi zagłówkami
- System audio, 6 głośników
- System kontroli trakcji (TCS)
- System pośredniego wykrywania zmęczenia kierowcy (DFM)
- System wspomagania ruszania pod górę (HHC)
- Szyby boczne sterowane jednym naciśnięciem, z zabezpieczeniem przed przycięciem palców
- Światła przednie LED, włączane/wyłączane automatycznie
- Światło tylne przeciwmgłowe
- Tempomat adaptacyjny (ACC) i inteligentny tempomat (ICC)
- Włącznik/wyłącznik czasowy przednich świateł (Follow me home)
- Wycieraczki szyby przedniej sterowane czujnikiem deszczu
- Zamek centralny
- Gniazda USB z przodu, 1 x 18W typu C, 1 x 18W typu A
- Gniazdko 12 V
- Gwarancja na samochód 6 lat lub 150 000 km.
- Kamera tylna
- Klimatyzacja automatyczna, dwustrefowa
- Komfortowe zatrzymanie (CST)
- Lakier metaliczny
- Łączność pokładowa 4G
- Napęd bezpośredni, bez skrzyni biegów
- Oparcie kanapy tylnej dzielone w proporcji 40:60
- Ostrzeżenie przed niezamierzonym opuszczaniu pasa ruchu (LDW)
- Oświetlenie LED do czytania z tyłu po bokach
- Oświetlenie przypodłogowe z przodu
- Panel wskaźników z ekranem TFT LCD 8.8"
- Pasy bezpieczeństwa przednie z napinaczami i ogranicznikami naprężenia
- Podłokietnik środkowy przedni, 2 uchwyty na kubki
- Poduszka powietrzna kierowcy
- Poduszki powietrzne boczne z przodu
- Połączenie alarmowe
- Rozpoznawanie znaków drogowych (TSR)
- Sterowanie głosem, inteligentne z komendą "Hej, BYD"
- System hamowania awaryjnego, automatyczny (AEB)
- System monitorowania ciśnienia w oponach (tpms)
- System przeciwkradzieżowy
- Szyberdach uchylany z funkcją zapobiegającą przycięciu palców, roleta regulowana ręcznie
- Światła do jazdy dziennej LED
- Światła tylne LED
- Tapicerka ze skóry wegańskiej
- Usługa w chmurze – aplikacja BYD
- Wspomaganie kierownicy
- Zaczepy ISOFIX i-Size na miejscach skrajnych z tyłu

Ekspertyza pojazdu

Ekspertyza - Lakier

Lakier

Wykonano pomiar ręczny grubości powłoki lakierowej [µm] w poszczególnych strefach. Rysunek poglądowy dla pojazdu osobowego.



Numer i nazwa elementu	Przedział grubości powłoki [µm]
1. Pokrywa przednia	Do 150
2. Błotnik przedni lewy	Do 150
3. Słupek przedni lewy	Do 150
4. Drzwi przednie lewe	Do 150
5. Dach	Do 150
6. Słupek środkowy lewy	Do 150
7. Próg lewy	Do 150
8. Drzwi tylne lewe	Do 150
9. Błotnik tylny lewy	Do 150
10. Pokrywa tylna	Do 150
11. Błotnik tylny prawy	Do 150
12. Drzwi tylne prawe	Do 150
13. Słupek środkowy prawy	Do 150
14. Próg prawy	Do 150
15. Drzwi przednie prawe	Do 150
16. Słupek przedni prawy	Do 150
17. Błotnik przedni prawy	Do 150


Pojazd oklejony folią	Nie	Pojazd oklejony reklamą	Nie

Ekspertyza pojazdu

Ekspertyza - Ogumienie

Ogumienie

Wykonano pomiar ręczny grubości bieżnika [mm]. Rysunek poglądowy.



Oś	Producent	Model	Rozmiar	Bieżnik
PP	Zeetex	ZT8000 4S	215/55 R17	5,6
PL	Zeetex	ZT8000 4S	215/55 R17	5,5
TP	Zeetex	ZT8000 4S	215/55 R17	7,7
TL	Zeetex	ZT8000 4S	215/55 R17	7,3

Koło zapasowe / zestaw

Zestaw naprawczy

Ekspertyza pojazdu

Ekspertyza - Stan utrzymania: Nadwozie/Wnętrze

Nadwozie

Ogólny stan wizualny nadwozia pojazdu: Stan typowy dla wieku pojazdu

Nazwa elementu	Rodzaj uszkodzenia
Pokrywa przednia	Odpryski lakieru
Błotnik tylny lewy	Zarysowanie, wgniecenie
Pokrywa gniazda ładowania	Brak
Felga przednia prawa	Zarysowanie

Wnętrze

Ogólny stan wizualny wnętrza pojazdu: Stan typowy dla wieku pojazdu

Nazwa elementu	Rodzaj uszkodzenia
Nakładka progu lewa	Zarysowanie
Uchwyt podłogi bagażnika	Pęknięcie
Wyposażenie bagażnika	Inne

Ekspertyza pojazdu

Ekspertyza - Stan techniczny

Stan techniczny

Praca pojazdu	
Uruchomienie pojazdu	Podjęto próbę - uruchomiono
Próba ruchowa	Podjęto próbę - bez uwag (parking)
Praca podzespołów	
Silnik spalinowy	Praca prawidłowa
Silnik elektryczny	Praca prawidłowa
Skrzynia biegów	Praca prawidłowa
Zawieszenie	Praca prawidłowa
Kontrolki / komunikaty	
Brak	
Zabezpieczenie przeciwkradzieżowe	
Immobilizer	Stwierdzono - działa
Inne	Nie stwierdzono
Instalacja LPG	
Nie dotyczy	

Ekspertyza pojazdu

Ekspertyza - Informacja formalna

Informacja formalna

Zgodność formalna pojazdu:

Pochodzenie pojazdu	Pochodzenie krajowe dealer autoryzowany
Badanie numeru VIN	Badano - stwierdzono zgodność z dokumentacją
Badanie poprawności danych	Przyjęto wg okazanych dokumentów/źródeł
Stan drogomierza	Weryfikowano

Lista dokumentów pojazdu i akcesoriów:

Dowód rejestracyjny	Oryginał	Tablice rejestracyjne	Tak
Klucz główny	Tak	Apteczka	Tak
Klucz zapasowy	Nie	Gaśnica	Tak
Instrukcja obsługi	Nie	Trójkąt ostrzegawczy	Tak
Książka serwisowa	Nie		

Szczególny charakter eksploatacji pojazdu:

Przewóz osób / taxi	Nie	Wypożyczalnia	Nie

Zapisy w rejestrach zewnętrznych:

Taxi 10.10.2025 badanie dodatkowe: taksówka (licznik 480 KM)

Szczególne okoliczności oględzin:

Oględziny wykonano w trakcie opadów deszczu. mokra powierzchnia nadwozia uniemożliwiła pełną ocenę powłoki lakierowej i stanu zewnętrznego pojazdu.

Klauzule:

Opisany w Ekspertyzie stan pojazdu jest wiążący na dzień oględzin.

Rzeczoznawca dokonał odczytu numerów identyfikacyjnych pojazdu oraz wskazań stanu drogomierza bez badania ich poprawności oraz autentyczności.
Ekspertyzę sporządzono w oparciu o dostarczoną dokumentację, badanie organoleptyczne pojazdu w warunkach jego udostępnienia oraz przy wykorzystaniu systemów eksperckich.
Rzeczoznawca nie przeprowadził badań diagnostycznych. Nie ma też wpływu na matematyczne algorytmy, a także bazę wyposażenia standardowego, stosowane w systemach eksperckich.
Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania pojazdu.
Jeżeli do oględzin przedstawiono oryginał dowodu rejestracyjnego, zdjęcia przedstawiają stan faktyczny na dzień oględzin. W przeciwnym razie zdjęcia przedstawiają skan dowodu rejestracyjnego.
Jazda testowa w warunkach parkingowych przeprowadzana jest przy prędkości pojazdu maksymalnie do 20 km/h, brak możliwości sprawdzenia podzespołów w warunkach normalnej eksploatacji.

Ekspertyza służy wyłącznie do celu w niej wskazanego i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu.
Ekspertyza nie może być publikowana bez zgody Wykonawcy.

Ekspertyza pojazdu

Dokumentacja zdjęciowa

Zdjęcia

Ilość zdjęć (bez zdjęć dowodu rejestracyjnego)	82
Zdjęcia poglądowe	Tak
Zdjęcia uszkodzeń	Tak
Zdjęcia dokumentów pojazdu	Tak
Zdjęcia dowodu rejestracyjnego	Tak

Zdjęcia poglądowe






















WMTS


WMTS
DX 89604


WMTS


DM-i






FREE NOW
DX 89604


FREE NOW


FREE NOW


FREE NOW










MTS



















12:08
HEV
P
NORMAL
12 °c
AE
RDS CHILLI
-8
kW
0
km/h
0 km
OK
308 km
ODO 46322 km








P
EV
HEV





12:08
Radio
Dom
Praca
RDS CHILLI













































BYD Auto Industry Company Limited
e9*2018/858*11717
LC0C76C48S0228024
2045 kg
- kg
1- 1108 kg
2- 957 kg


LC0C76C48S0228024


LC0C76C48S0228024











Zdjęcia uszkodzeń





























Dokumenty pojazdu



Ekspertyza pojazdu

Dowód rejestracyjny

PARTNER CRLS

Dowód rejestracyjny



