Ekspertyza pojazdu

Identyfikacja i Spis Treści

Zleceniodawca:	Vehis Finanse
Wykonawca:	Partner CRLS
Rzeczoznawca:	Bartosz Wnuk / Mateusz Keler
Nr zlecenia:	**VHS00958/26**
Data:	20 października 2026
Miejsce oględzin:	05-600 Grójec, Słomczyn, ul. Metalowa 10

Identyfikacja skrócona pojazdu

Marka	Audi
Model	A4 [8W] 19-24
Numer rejestracyjny	WF594CS
Rok produkcji	2020
Numer VIN	WAUZZZF45MN001761

Zdjęcie poglądowe



Elementy składowe ekspertyzy

Poniższe elementy stanowią integralną część Ekspertyzy

- Ekspertyza - Raport z systemu eksperckiego
- Ekspertyza - Lakier/Ogumienie
- Ekspertyza - Stan utrzymania: Nadwozie/Wnętrze
- Ekspertyza - Stan techniczny
- Ekspertyza - Informacja formalna
- Ekspertyza - Dokumentacja zdjęciowa
- Ekspertyza - Dowód rejestracyjny

Ekspertyza pojazdu

Raport z systemu eksperckiego Eurotax

Data raportu	28.10.2026
Raport na dzień	28.10.2026
Numer licencji / użytkownik	38107 / Partner CRLS

Numer ekspertyzy

Numer ekspertyzy	VHS00958/26

Dane pojazdu - kod EC 0139137

Numer rejestracyjny / numer VIN	WF594CS / WAUZZZF45MN001761
Data pierwszej rejestracji / wiek w miesiącach	01.10.2020 / 72
Rok produkcji	2020
Przebieg rzeczywisty (km) / sposób ustalenia	167176 / Odczytany
Przebieg standardowy / różnica (km)	112800 / 54376
Lakier	----
Liczba właścicieli	Nie podano
Stan pojazdu	Dobry
Specjalne zabezpieczenia antykradzieżowe	Nie
Marka	Audi
Model	A4 [8W] 19-24
Typ	A4 35 TFSI mHEV S tronic
Rodzaj nadwozia / liczba drzwi / liczba miejsc	Sedan / 4 / 5
Okres dostępności	01.08.2019 - 31.12.2024
Pojemność silnika (ccm)	1984
Moc kW / KM	110 / 150
Paliwo / katalizator	Benzyna / Katalizator (3drozny)+GPF
Układ / liczba cylindrów	R / 4
Skrzynia / liczba biegów	A / 7

Wyposażenie standardowe pojazdu

- Alarm z zabezpieczeniem przed odholowaniem
- Audi Connect safety&service
- Audi pre sense city - system zapobiegania kolizji poprzez ingerencję w układ hamulcowy
- Dywaniki podłogowe przód
- Felgi aluminiowe 16 (5-ramienne) kute z ogumieniem 205/60
- Hamulec postojowy - elektromechaniczny
- Kierownica wielofunkcyjna 3-ramienna, obszyta skórą
- Klimatyzacja automatyczna
- Komputer pokładowy z monochromatycznym wyświetlaczem
- Aplikacje dekoracyjne wnętrza lakier diamentowy srebrnoszary
- Audi Extensive 3 lata/90 000 km - program serwisowy
- Czujnik ciśnienia w oponach
- Elementy dekoracyjne wnętrza - czarny mat
- Fotele przednie z manualną regulacją wysokości
- Instalacja radiowa + 8 głośników
- Klamki zewnętrzne w kolorze nadwozia
- Kluczyk komfortowy z funkcją Safe lock
- Lakier uni

- Listwy ozdobne wokół szyb w kolorze czarnym
- Lusterka w kolorze nadwozia
- Mata na dno bagażnika
- Podsufitka tkaninowa, szara
- Poduszki powietrzne czołowe z funkcją dezaktywacji poduszki pasażera, przód
- Szyba przednia, akustyczna
- Światła do jazdy dziennej
- Tempomat z ogranicznikiem prędkości
- Uchwyty ISOFIX - tył z funkcją Top Tether
- Zderzaki, wzmocnione
- Złącze Bluetooth
- Listwy progowe - aluminiowe
- Lusterka zewnętrzne elektrycznie regulowane i ogrzewane
- Podłokietnik przedni
- Poduszki powietrzne boczne w oparciach przednich siedzeń wraz z kurtynami powietrznymi
- Przygotowanie do montażu systemu nawigacji satelitarnej MMI Navigation plus
- Szyby termoizolacyjne
- Tapicerka tkaninowa Index
- Tylna kanapa składana, dzielona
- Wspomaganie układu kierowniczego, elektromechaniczne
- Zestaw do naprawy przebitej opony
- Zniesienie ograniczenia prędkości maksymalnej do 210 km/h

Wyposażenie dodatkowe - dealerskie

- Audi Smartphone Interface (V)
- Lakier metalik (V)

Wyposażenie dodatkowe - lista ogólna


- Felgi aluminiowe 18" z ogumieniem

Ekspertyza pojazdu

Ekspertyza - Lakier

Lakier

Wykonano pomiar ręczny grubości powłoki lakierowej [µm] w poszczególnych strefach. Rysunek poglądowy dla pojazdu osobowego.



Numer i nazwa elementu	Przedział grubości powłoki [µm]
1. Pokrywa przednia	Do 150
2. Błotnik przedni lewy	Do 150
3. Słupek przedni lewy	Do 150
4. Drzwi przednie lewe	Do 150
5. Dach	Do 150
6. Słupek środkowy lewy	Do 150
7. Próg lewy	Do 150
8. Drzwi tylne lewe	Do 150
9. Błotnik tylny lewy	Do 150
10. Pokrywa tylna	Do 150
11. Błotnik tylny prawy	200 - 300
12. Drzwi tylne prawe	150 - 200
13. Słupek środkowy prawy	Do 150
14. Próg prawy	150 - 200
15. Drzwi przednie prawe	150 - 200
16. Słupek przedni prawy	Do 150
17. Błotnik przedni prawy	Do 150


Pojazd oklejony folią	Nie	Pojazd oklejony reklamą	Nie

Ekspertyza pojazdu

Ekspertyza - Ogumienie

Ogumienie

Wykonano pomiar ręczny grubości bieżnika [mm]. Rysunek poglądowy.



Oś	Producent	Model	Rozmiar	Bieżnik
PP	Vredestein	Quatrac pro	245/40 R18	6,2
PL	Vredestein	Quatrac pro	245/40 R18	5,9
TP	Vredestein	Quatrac pro	245/40 R18	7,5
TL	Vredestein	Quatrac pro	245/40 R18	7,3

Koło zapasowe / zestaw

Zestaw naprawczy - brak

Ekspertyza pojazdu

Ekspertyza - Stan utrzymania: Nadwozie/Wnętrze

Nadwozie

Ogólny stan wizualny nadwozia pojazdu: Stan typowy dla wieku pojazdu

Nazwa elementu	Rodzaj uszkodzenia
Felga przednia prawa	Zarysowanie
Zderzak przedni	Zarysowanie
Spoiler zderzaka przedniego	Zarysowanie
Pokrywa przednia	Odpryski lakieru
Drzwi przednie lewe	Odpryski lakieru
Próg lewy	Zarysowanie
Błotnik tylny lewy	Zarysowanie
Błotnik tylny prawy	Odpryski lakieru
Błotnik tylny lewy	Rdza/korozja
Błotnik tylny prawy	Zarysowanie, wgniecenie
Próg prawy	Łuszczenie lakieru

Wnętrze

Ogólny stan wizualny wnętrza pojazdu: Stan typowy dla wieku pojazdu

Nazwa elementu	Rodzaj uszkodzenia
Tapicerka drzwi przednich lewych	Rozerwanie

Ekspertyza pojazdu

Ekspertyza - Stan techniczny

Stan techniczny

Praca pojazdu

Uruchomienie pojazdu	Podjęto próbę - uruchomiono
Próba ruchowa	Podjęto próbę - bez uwag (parking)

Praca podzespołów

Silnik spalinowy	Praca prawidłowa
Silnik elektryczny	Nie dotyczy
Skrzynia biegów	Praca prawidłowa
Zawieszenie	Praca prawidłowa

Kontrolki / komunikaty
Brak

Zabezpieczenie przeciwkradzieżowe

Immobilizer	Stwierdzono - działa
Inne	Nie stwierdzono

Instalacja LPG
Nie dotyczy

Ekspertyza pojazdu

Ekspertyza - Informacja formalna

Informacja formalna

Zgodność formalna pojazdu:

Pochodzenie pojazdu	Pochodzenie krajowe inne
Badanie numeru VIN	Badano - stwierdzono zgodność z dokumentacją
Badanie poprawności danych	Przyjęto wg okazanych dokumentów/źródeł
Stan drogomierza	Weryfikowano

Lista dokumentów pojazdu i akcesoriów:

Dowód rejestracyjny	Oryginał	Tablice rejestracyjne	Tak
Klucz główny	Tak	Apteczka	Tak
Klucz zapasowy	Tak 1 szt.	Gaśnica	Tak
Instrukcja obsługi	Nie	Trójkąt ostrzegawczy	Tak
Książka serwisowa	Elektroniczna		

Szczególny charakter eksploatacji pojazdu:

Przewóz osób / taxi	Nie	Wypożyczalnia	Nie

Szczególne okoliczności oględzin:

Oględziny wykonano w trakcie opadów deszczu. mokra powierzchnia nadwozia uniemożliwiła pełną ocenę powłoki lakierowej i stanu zewnętrznego pojazdu.

Klauzule:

Opisany w Ekspertyzie stan pojazdu jest wiążący na dzień oględzin.

Rzeczoznawca dokonał odczytu numerów identyfikacyjnych pojazdu oraz wskazań stanu drogomierza bez badania ich poprawności oraz autentyczności.
Ekspertyzę sporządzono w oparciu o dostarczoną dokumentację, badanie organoleptyczne pojazdu w warunkach jego udostępnienia oraz przy wykorzystaniu systemów eksperckich.
Rzeczoznawca nie przeprowadził badań diagnostycznych. Nie ma też wpływu na matematyczne algorytmy, a także bazę wyposażenia standardowego, stosowane w systemach eksperckich.
Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania pojazdu.
Jeżeli do oględzin przedstawiono oryginał dowodu rejestracyjnego, zdjęcia przedstawiają stan faktyczny na dzień oględzin. W przeciwnym razie zdjęcia przedstawiają skan dowodu rejestracyjnego.
Jazda testowa w warunkach parkingowych przeprowadzana jest przy prędkości pojazdu maksymalnie do 20 km/h, brak możliwości sprawdzenia podzespołów w warunkach normalnej eksploatacji.

Ekspertyza służy wyłącznie do celu w niej wskazanego i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu.
Ekspertyza nie może być publikowana bez zgody Wykonawcy.

Ekspertyza pojazdu

Dokumentacja zdjęciowa

Zdjęcia

Ilość zdjęć (bez zdjęć dowodu rejestracyjnego)	103
Zdjęcia poglądowe	Tak
Zdjęcia uszkodzeń	Tak
Zdjęcia dokumentów pojazdu	Tak
Zdjęcia dowodu rejestracyjnego	Tak

Zdjęcia poglądowe
























WMTS
WF 594CS








WYMIANA OLEJU
Data wymiany:
19.03.2026
Aktualny przebieg:
152.988
Kolejna wymiana:
164.988 / 1 rok
Rodzaj oleju:
Motul OW-20
FILTRY
OLEJU
POWIETRZA
PALIWA
KABINOWY
















3614 37-5-4045 259 PN
WAUZZZF4 6 MN001761
8WC A7G
A4 1.1a 2.0 R4
110 kW A7
DMSB UML
LZ7G/LZ7G N2M/YM
























Radio MEGA
Zużycie
167176km
11:27
9205,1km
+12,0°C
READY
OFF





Radio MEGA
Informacja
Informacja


Informacja





OFF
OFF
12 V
START
STOP


AUTO
OFF
MAX
REAR
A/C
A/C MAX


Radio MEGA
Telefon
Nawigacja
11:27
MEGA
Informacja
Podłącz telefon komórkowy.
Informacja
Nie zakupiono licencji na „Nawigację".


Pojazd
Informacje o pojeździe
Numer nadwozia:
WAUZZZF45MN001761
Liczba przyuczonych kluczyków w samochodzie:
2


Pojazd
Okresy przeglądów
Następna wymiana oleju za
4100 km / 09.05.2027
Następny przegląd za
19100 km / 09.05.2027
Resetuj


SET
SPEED















































AUDI AG
e1*2001/116*0430
WAUZZZF45MN001761
2040 kg
3540 kg
1 - 1065 kg
2 - 1070 kg
Typ B8
Audi
01
DMSB3614
092020


WAUZZZF45MN001761


WAUZZZF45MN001761









Zdjęcia uszkodzeń

































0 cm 1


eXpert


0 cm








eXpert






LEVITY

Dokumenty pojazdu









Ekspertyza pojazdu

Dowód rejestracyjny

PARTNER CRLS

Dowód rejestracyjny



