Ekspertyza pojazdu

Identyfikacja i Spis Treści

Zleceniodawca:	Vehis Finanse
Wykonawca:	Partner CRLS
Rzeczoznawca:	Bartosz Wnuk / Mateusz Keler
Nr zlecenia:	**VHS00984/26**
Data:	21 października 2026
Miejsce oględzin:	05-600 Grójec, Słomczyn, ul. Metalowa 10

Identyfikacja skrócona pojazdu

Marka	Fiat
Model	600 24-
Numer rejestracyjny	PY4664J
Rok produkcji	2025
Numer VIN	ZFA5FBAT4SJ067892

Zdjęcie poglądowe



Elementy składowe ekspertyzy

Poniższe elementy stanowią integralną część Ekspertyzy

- Ekspertyza - Raport z systemu eksperckiego
- Ekspertyza - Lakier/Ogumienie
- Ekspertyza - Stan utrzymania: Nadwozie/Wnętrze
- Ekspertyza - Stan techniczny
- Ekspertyza - Informacja formalna
- Ekspertyza - Dokumentacja zdjęciowa
- Ekspertyza - Dowód rejestracyjny

Ekspertyza pojazdu

Raport z systemu eksperckiego Eurotax

Data raportu	27.10.2026
Raport na dzień	27.10.2026
Numer licencji / użytkownik	38107 / Partner CRLS

Numer ekspertyzy

Numer ekspertyzy	VHS00984/26

Dane pojazdu - kod EC 0161989

Numer rejestracyjny / numer VIN	PY4664J / ZFA5FBAT4SJ067892
Data pierwszej rejestracji / wiek w miesiącach	17.06.2025 / 16
Rok produkcji	2025
Przebieg rzeczywisty (km) / sposób ustalenia	19806 / Odczytany
Przebieg standardowy / różnica (km)	19200 / 606
Lakier	----
Liczba właścicieli	Nie podano
Stan pojazdu	Dobry
Specjalne zabezpieczenia antykradzieżowe	Nie
Marka	Fiat
Model	600 24-
Typ	600 1.2 Turbo Hybrid eDCT
Rodzaj nadwozia / liczba drzwi / liczba miejsc	Hatchback / 5 / 5
Okres dostępności	01.03.2024 - 31.08.2025
Pojemność silnika (ccm)	1199
Moc kW / KM	74 / 100
Paliwo / katalizator	Benzyna / Katalizator (3drozny)+GPF
Układ / liczba cylindrów	R / 3
Skrzynia / liczba biegów	A / 6

Wyposażenie standardowe pojazdu

- Connectivity box
- Czujniki parkowania tylne
- Fotel kierowcy z manualną regulacją w 6 płaszczyznach
- Głośniki 4 sztuki
- Immobilizer
- Kierownica pokryta skórą ekologiczną
- Lakier pastelowy, Czerwony Passione
- Lusterko wsteczne z trybem dzień/noc
- Oparcie tylnej kanapy dzielone w stosunku 60/40
- Poduszka powietrzna pasażera z funkcją jej wyłączenia
- Czujnik deszczu
- Felgi stalowe 16", z dwukolorowym wzorem, z ogumieniem 215/65
- Fotel pasażera z manualną regulacją w 4 płaszczyznach
- Gwarancja na pojazd, 2 lata bez limitu kilometrów
- Kamera w słupku A
- Klimatyzacja manualna
- Lusterka boczne elektrycznie sterowane
- Obudowy lusterek bocznych z tworzywa o ziarnistej strukturze w kolorze czarnym
- Poduszka powietrzna kierowcy
- Poduszki powietrzne kurtynowe dla dwóch rzędów siedzeń

- Poduszki powietrzne przednie boczne
- Reflektory przednie LED
- Słupek B w kolorze błyszczącej czerni
- System awaryjnego hamowania autonomiczny z funkcją wykrywania pieszych i rowerzystów
- System multimedialny Uconnect 10.1: 10.25" ekran dotykowy, Bluetooth, Apple CarPlay, Android Auto
- Światła tylne w technologii LED
- Tempomat
- Wspomaganie kierownicy elektryczne
- Zagłówki tylne, dwa
- Zestaw naprawczy Fix&Go
- Połączenie alarmowe E-call
- Skrzynia biegów automatyczna eDCT, 6-biegowa
- System ABS
- System elektroniczny stabilizacji toru jazdy ESC
- Szyby elektryczne One Touch, wszystkie
- Tapicerka materiałowa z monogramem Fiata
- Usługi łączności
- Wyświetlacz 7-calowy TFT - elektroniczny wyświetlacz zegarów i komputera pokładowego
- Zamek centralny

Wyposażenie dodatkowe - dealerskie


- Cargo Box (G)
- Hamulec postojowy elektryczny (G)
- Lakier metalizowany, Lazurowy Acqua
- Pakiet Komfort
  - □ Czujniki parkowania przednie i tylne
  - □ Funkcja rozpoznawania znaków drogowych
  - □ Głośniki 6 sztuk
  - □ Kamera cofania z dynamicznymi liniami
  - □ Keyless Go - system bezkluczykowego uruchamiania silnika
  - □ Klimatyzacja automatyczna jednostrefowa
  - □ Ładowarka bezprzewodowa do smartfona
  - □ System Keyless Go, z funkcją Passive Entry
  - □ System multimedialny Uconnect 10.1 NAV: 10.25" ekran dotykowy, Bluetooth, Apple CarPlay, Android Auto
- Przygotowanie do montażu pokrywy magnetycznej (G)

Ekspertyza pojazdu

Ekspertyza - Lakier

Lakier

Wykonano pomiar ręczny grubości powłoki lakierowej [µm] w poszczególnych strefach. Rysunek poglądowy dla pojazdu osobowego.



Numer i nazwa elementu	Przedział grubości powłoki [µm]
1. Pokrywa przednia	Do 150
2. Błotnik przedni lewy	Do 150
3. Słupek przedni lewy	Do 150
4. Drzwi przednie lewe	Do 150
5. Dach	Do 150
6. Słupek środkowy lewy	Do 150
7. Próg lewy	Do 150
8. Drzwi tylne lewe	Do 150
9. Błotnik tylny lewy	Do 150
10. Pokrywa tylna	Do 150
11. Błotnik tylny prawy	Do 150
12. Drzwi tylne prawe	Do 150
13. Słupek środkowy prawy	Do 150
14. Próg prawy	Do 150
15. Drzwi przednie prawe	Do 150
16. Słupek przedni prawy	Do 150
17. Błotnik przedni prawy	Do 150


Pojazd oklejony folią	Nie	Pojazd oklejony reklamą	Nie

Ekspertyza pojazdu

Ekspertyza - Ogumienie

Ogumienie

Wykonano pomiar ręczny grubości bieżnika [mm]. Rysunek poglądowy.



Oś	Producent	Model	Rozmiar	Bieżnik
PP	Kormoran	SUV snów	215/65 R16	6,0
PL	Kormoran	SUV snów	215/65 R16	6,7
TP	Kormoran	SUV snów	215/65 R16	5,9
TL	Kormoran	SUV snów	215/65 R16	6,6

Koło zapasowe / zestaw

Zestaw naprawczy - brak

Ekspertyza pojazdu

Ekspertyza - Stan utrzymania: Nadwozie/Wnętrze

Nadwozie

Ogólny stan wizualny nadwozia pojazdu: Stan typowy dla wieku pojazdu

Nazwa elementu	Rodzaj uszkodzenia
Pokrywa przednia	Zarysowanie
Listwa łukowa błotnika przedniego lewego	Zarysowanie
Listwa łukowa błotnika tylnego lewego	Zarysowanie
Drzwi tylne lewe	Zarysowanie
Pokrywa tylna	Zarysowanie
Zderzak tylny	Zarysowanie
Zderzak tylny	Odpryski lakieru
Drzwi przednie prawe	Odpryski lakieru

Wnętrze

Ogólny stan wizualny wnętrza pojazdu: Stan typowy dla wieku pojazdu

Nazwa elementu	Rodzaj uszkodzenia
Tapicerka drzwi tylnych lewych	Zarysowanie

Ekspertyza pojazdu

Ekspertyza - Stan techniczny

Stan techniczny

Praca pojazdu	
Uruchomienie pojazdu	Podjęto próbę - uruchomiono
Próba ruchowa	Podjęto próbę - bez uwag (parking)
Praca podzespołów	
Silnik spalinowy	Praca prawidłowa
Silnik elektryczny	Praca prawidłowa
Skrzynia biegów	Praca prawidłowa
Zawieszenie	Praca prawidłowa
Kontrolki / komunikaty	
Brak	
Zabezpieczenie przeciwkradzieżowe	
Immobilizer	Stwierdzono - działa
Inne	Nie stwierdzono
Instalacja LPG	
Nie dotyczy	

Ekspertyza pojazdu

Ekspertyza - Informacja formalna

Informacja formalna

Zgodność formalna pojazdu:

Pochodzenie pojazdu	Pochodzenie krajowe dealer autoryzowany
Badanie numeru VIN	Badano - stwierdzono zgodność z dokumentacją
Badanie poprawności danych	Przyjęto wg okazanych dokumentów/źródeł
Stan drogomierza	Weryfikowano

Lista dokumentów pojazdu i akcesoriów:

Dowód rejestracyjny	Oryginał	Tablice rejestracyjne	Tak
Klucz główny	Tak	Apteczka	Nie
Klucz zapasowy	Tak 1 szt.	Gaśnica	Tak
Instrukcja obsługi	Tak	Trójkąt ostrzegawczy	Tak
Książka serwisowa	Tak		

Szczególny charakter eksploatacji pojazdu:

Przewóz osób / taxi	Nie	Wypożyczalnia	Nie

Klauzule:

Opisany w Ekspertyzie stan pojazdu jest wiążący na dzień oględzin.

Rzeczoznawca dokonał odczytu numerów identyfikacyjnych pojazdu oraz wskazań stanu drogomierza bez badania ich poprawności oraz autentyczności.
Ekspertyzę sporządzono w oparciu o dostarczoną dokumentację, badanie organoleptyczne pojazdu w warunkach jego udostępnienia oraz przy wykorzystaniu systemów eksperckich.
Rzeczoznawca nie przeprowadził badań diagnostycznych. Nie ma też wpływu na matematyczne algorytmy, a także bazę wyposażenia standardowego, stosowane w systemach eksperckich.
Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania pojazdu.
Jeżeli do oględzin przedstawiono oryginał dowodu rejestracyjnego, zdjęcia przedstawiają stan faktyczny na dzień oględzin. W przeciwnym razie zdjęcia przedstawiają skan dowodu rejestracyjnego.
Jazda testowa w warunkach parkingowych przeprowadzana jest przy prędkości pojazdu maksymalnie do 20 km/h, brak możliwości sprawdzenia podzespołów w warunkach normalnej eksploatacji.

Ekspertyza służy wyłącznie do celu w niej wskazanego i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu.
Ekspertyza nie może być publikowana bez zgody Wykonawcy.

Ekspertyza pojazdu

Dokumentacja zdjęciowa

Zdjęcia

Ilość zdjęć (bez zdjęć dowodu rejestracyjnego)	95
Zdjęcia poglądowe	Tak
Zdjęcia uszkodzeń	Tak
Zdjęcia dokumentów pojazdu	Tak
Zdjęcia dowodu rejestracyjnego	Nie

Zdjęcia poglądowe

























PY 4664J












































ECO
P
0
OK ?
CHARGE
POWER
85 km








P
R
N
DIM


P
R
N
DIM


AUTO
MAX
MAX A/C
OFF
DIM



Telefon
Mirror Screen
Nawigacja
Ustawienia




km/h
0
POWER
85 km
19806 km












































FIAT
500
Skrócona instrukcja


STELLANTIS EUROPE S.p.A.
e3*2018/858*00078
ZFA5FBAT4SJ067892
1782 kg
2882 kg
980 kg
920 kg
MOTORE-ENGINE
HN09
CODICE COLORE
PAINT CODE
959
VERSIONE-VERSION
FH12AGT312AA3 1EAANK115B
N° PER RICAMBI
N° FOR SPARES
3067937
MADE IN POLAND
WWW.FIAT.COM


ZFA5FBAT4
SJ067892


ZFA5FBAT4SJ067892









Zdjęcia uszkodzeń




























TEL. 61-87-32-100
HYBRID


















Dokumenty pojazdu











Ekspertyza pojazdu

Dowód rejestracyjny

PARTNER CRLS

Dowód rejestracyjny



