Ekspertyza pojazdu

Identyfikacja i Spis Treści

Zleceniodawca:	Vehis Finanse
Wykonawca:	Partner CRLS
Rzeczoznawca:	Bartosz Wnuk / Mateusz Keler
Nr zlecenia:	**VHS00989/26**
Data:	21 października 2026
Miejsce oględzin:	05-600 Grójec, Słomczyn, ul. Metalowa 10

Identyfikacja skrócona pojazdu

Marka	Dacia
Model	Jogger 21-25
Numer rejestracyjny	WE7EW88
Rok produkcji	2024
Numer VIN	UU1DJF00173044078

Zdjęcie poglądowe



Elementy składowe ekspertyzy

Poniższe elementy stanowią integralną część Ekspertyzy

- Ekspertyza - Raport z systemu eksperckiego
- Ekspertyza - Lakier/Ogumienie
- Ekspertyza - Stan utrzymania: Nadwozie/Wnętrze
- Ekspertyza - Stan techniczny
- Ekspertyza - Informacja formalna
- Ekspertyza - Dokumentacja zdjęciowa
- Ekspertyza - Dowód rejestracyjny

Ekspertyza pojazdu

Raport z systemu eksperckiego Eurotax

Data raportu	03.11.2026
Raport na dzień	03.11.2026
Numer licencji / użytkownik	38107 / Partner CRLS

Numer ekspertyzy

Numer ekspertyzy	VHS00989/26

Dane pojazdu - kod EC 0158818

Numer rejestracyjny / numer VIN	WE7EW88 / UU1DJF00173044078
Data pierwszej rejestracji / wiek w miesiącach	03.09.2024 / 26
Rok produkcji	2024
Przebieg rzeczywisty (km) / sposób ustalenia	97560 / Odczytany
Przebieg standardowy / różnica (km)	38200 / 59360
Lakier	----
Liczba właścicieli	Nie podano
Stan pojazdu	Dobry
Specjalne zabezpieczenia antykradzieżowe	Nie
Marka	Dacia
Model	Jogger 21-25
Typ	Jogger 1.0 TCe Extreme LPG
Rodzaj nadwozia / liczba drzwi / liczba miejsc	Kombi / 5 / 5
Okres dostępności	01.03.2023 - 30.11.2025
Pojemność silnika (ccm)	999
Moc kW / KM	67 / 90
Paliwo / katalizator	Benzyna / Gaz
Układ / liczba cylindrów	R / 3
Skrzynia / liczba biegów	M / 6

Wyposażenie standardowe pojazdu

- ABS
- Aktywny system wspomagania nagłego hamowania aebs
- Antena typu płetwa rekina
- Centralny zamek drzwi, zdalnie sterowany falami radiowymi
- Czujnik odległości przy parkowaniu - tył
- Dolne osłony zderzaków szary megalit
- Dywaniki gumowe i nakładki progowe z topograficznym wzorem
- ECall - połączenie alarmowe
- ESC z systemem wspomagania ruszania pod górę HSA
- Extended Grip
- Felgi aluminiowe 16 mahalia, czarne
- Fotel kierowcy z regulacją wysokosci i podłokietnikiem
- Gwarancja 3 lata lub 100 000km
- Immobilizer
- Kamera cofania
- Keyless Entry - system bezkluczykowego dostępu i uruchamiania silnika
- Kierownica pokryta skórą ekologiczną
- Klamki zewnętrzne w kolorze nadwozia

- Klimatyzacja automatyczna
- Komputer pokładowy
- Lampy mijania LED
- Lusterka boczne w kolorze miedziano-brązowym
- Napinacze pirotechniczne pasów bezpieczeństwa przed i tyl
- Poduszka powietrzna czołowa pasażera z możliwością dezaktywacji
- Poduszki boczne z przodu + poduszki kurtynowe
- Relingi dachowe, modułowe
- Skrzynia biegów manualna, 6-biegowa
- System kontroli ciśnienia w oponach
- System kontroli zmęczenia kierowcy (ddaw)
- System rozpoznawania znaków drogowych z ostrzeganiem o nadmiernej prędkości (ISA)
- System utrzymania pasa ruchu (LKA)
- Szyby boczne tylne i szyba tylna dodatkowo przyciemniane
- Szyby tylne regulowane elektrycznie
- Światła mijania automatycznie włączane
- Światła w kształcie litery Y (przód i tył
- Tryb ECO
- Uchwyty ISOFIX do instalacji fotelika dziecięcego z tyłu
- Wstawki tekstylne na desce rodzielczej
- Zdejmowany uchwyt do smartfona
- Zestaw do naprawy przebitej opony
- Kolumna kierownicy z regulacją wysokości i głębokości
- Lakier uni
- Lusterka boczne regulowane elektrycznie
- My Safety - możliwość personalizacji systemów bezpieczeństwa
- Ogranicznik prędkości
- Poduszka powietrzna kierowcy
- Regulator prędkości
- Roleta przestrzeni bagazowej
- Stoliki lotnicze
- System kontroli pasa ruchu (ldws)
- System Media Display 8 z DAB, klonowanie ekranu tel. przez USB, Bluetooth, 4 głośniki, ekran 8 cali
- System Start/Stop
- System wspomagania nagłego hamowania
- Szyby przednie regulowane elektrycznie
- Światła do jazdy dziennej LED
- Światła przeciwmgielne
- Tapicerka materiałowa
- Tylne kanapa składana i dzielona w układzie 1/3 - 2/3
- Wspomaganie układu kierowniczego, elektryczne
- Wycieraczki automatyczne
- Zderzaki w kolorze nadwozia
- Zestaw wskaźników TFT 3,5"

Wyposażenie dodatkowe - dealerskie


- Lakier metalik
- Media NAV: nawigacja, ekran dotykowy 8", DAB, replikacja ekranu smartfona przez USB, Bluetooth
- Pakiet Komfort Premium
  - □ Fotel kierowcy z manualną regulacją położenia, oparcia przednich foteli ze stolikami typu lotniczego
  - □ Hamulec ręczny, automatyczny
  - □ Konsola centralna z regulowanym podłokietnikiem i schowkiem
  - □ System kontroli martwego pola
  - □ System wspomagania parkowania przodem

Ekspertyza pojazdu

Ekspertyza - Lakier

Lakier

Wykonano pomiar ręczny grubości powłoki lakierowej [µm] w poszczególnych strefach. Rysunek poglądowy dla pojazdu osobowego.



Numer i nazwa elementu	Przedział grubości powłoki [µm]
1. Pokrywa przednia	Do 150
2. Błotnik przedni lewy	Do 150
3. Słupek przedni lewy	Do 150
4. Drzwi przednie lewe	Do 150
5. Dach	Do 150
6. Słupek środkowy lewy	Do 150
7. Próg lewy	Do 150
8. Drzwi tylne lewe	Do 150
9. Błotnik tylny lewy	Do 150
10. Pokrywa tylna	Do 150
11. Błotnik tylny prawy	Do 150
12. Drzwi tylne prawe	Do 150
13. Słupek środkowy prawy	Do 150
14. Próg prawy	Do 150
15. Drzwi przednie prawe	Do 150
16. Słupek przedni prawy	Do 150
17. Błotnik przedni prawy	Do 150


Pojazd oklejony folią	Nie	Pojazd oklejony reklamą	Nie

Ekspertyza pojazdu

Ekspertyza - Ogumienie

Ogumienie

Wykonano pomiar ręczny grubości bieżnika [mm]. Rysunek poglądowy.



Oś	Producent	Model	Rozmiar	Bieżnik
PP	Continental	EcoContact 6	205/60 R16	4,8
PL	Continental	EcoContact 6	205/60 R16	4,6
TP	Continental	EcoContact 6	205/60 R16	4,5
TL	Continental	EcoContact 6	205/60 R16	4,4

Koło zapasowe / zestaw

Zestaw naprawczy - brak

Ekspertyza pojazdu

Ekspertyza - Stan utrzymania: Nadwozie/Wnętrze

Nadwozie

Ogólny stan wizualny nadwozia pojazdu: Stan typowy dla wieku pojazdu

Nazwa elementu	Rodzaj uszkodzenia
Szyba czołowa	Odpryski
Pokrywa przednia	Zarysowanie
Krata wlotu powietrza prawa	Zarysowanie
Zderzak przedni	Zarysowanie
Pokrywa przednia	Odpryski lakieru
Pokrywa przednia	Rdza/korozja
Spoiler zderzaka przedniego	Zarysowanie
Felga przednia prawa	Zarysowanie
Listwa łukowa błotnika przedniego prawego	Zarysowanie
Błotnik przedni prawy	Zarysowanie
Próg lewy	Zarysowanie, wgniecenie
Błotnik tylny lewy	Zarysowanie
Zderzak tylny	Zarysowanie
Pokrywa tylna	Zarysowanie
Błotnik tylny prawy	Zarysowanie
Drzwi tylne prawe	Zarysowanie
Lusterko prawe	Zarysowanie

Wnętrze

Ogólny stan wizualny wnętrza pojazdu: Stan typowy dla wieku pojazdu

Nazwa elementu	Rodzaj uszkodzenia
Tapicerka drzwi tylnych lewych	Zarysowanie
Tapicerka drzwi przednich prawych	Zarysowanie
Deska rozdzielcza	Zarysowanie

Ekspertyza pojazdu

Ekspertyza - Stan techniczny

Stan techniczny

Praca pojazdu

Uruchomienie pojazdu	Podjęto próbę - uruchomiono
Próba ruchowa	Podjęto próbę - bez uwag (parking)

Praca podzespołów

Silnik spalinowy	Praca prawidłowa
Silnik elektryczny	Nie dotyczy
Skrzynia biegów	Praca prawidłowa
Zawieszenie	Praca prawidłowa

Kontrolki / komunikaty

Brak

Zabezpieczenie przeciwkradzieżowe

Immobilizer	Stwierdzono - działa
Inne	Nie stwierdzono

Instalacja LPG

Instalacja fabryczna

Ekspertyza pojazdu

Ekspertyza - Informacja formalna

Informacja formalna

Zgodność formalna pojazdu:

Pochodzenie pojazdu	Pochodzenie krajowe dealer autoryzowany
Badanie numeru VIN	Badano - stwierdzono zgodność z dokumentacją
Badanie poprawności danych	Przyjęto wg okazanych dokumentów/źródeł
Stan drogomierza	Weryfikowano

Lista dokumentów pojazdu i akcesoriów:

Dowód rejestracyjny	Oryginał	Tablice rejestracyjne	Tak
Klucz główny	Tak	Apteczka	Tak
Klucz zapasowy	Tak 1 szt.	Gaśnica	Tak
Instrukcja obsługi	Tak	Trójkąt ostrzegawczy	Tak
Książka serwisowa	Nie		

Szczególny charakter eksploatacji pojazdu:

Przewóz osób / taxi	Nie	Wypożyczalnia	Nie

Klauzule:

Opisany w Ekspertyzie stan pojazdu jest wiążący na dzień oględzin.

Rzeczoznawca dokonał odczytu numerów identyfikacyjnych pojazdu oraz wskazań stanu drogomierza bez badania ich poprawności oraz autentyczności.
Ekspertyzę sporządzono w oparciu o dostarczoną dokumentację, badanie organoleptyczne pojazdu w warunkach jego udostępnienia oraz przy wykorzystaniu systemów eksperckich.
Rzeczoznawca nie przeprowadził badań diagnostycznych. Nie ma też wpływu na matematyczne algorytmy, a także bazę wyposażenia standardowego, stosowane w systemach eksperckich.
Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania pojazdu.
Jeżeli do oględzin przedstawiono oryginał dowodu rejestracyjnego, zdjęcia przedstawiają stan faktyczny na dzień oględzin. W przeciwnym razie zdjęcia przedstawiają skan dowodu rejestracyjnego.
Jazda testowa w warunkach parkingowych przeprowadzana jest przy prędkości pojazdu maksymalnie do 20 km/h, brak możliwości sprawdzenia podzespołów w warunkach normalnej eksploatacji.

Ekspertyza służy wyłącznie do celu w niej wskazanego i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu.
Ekspertyza nie może być publikowana bez zgody Wykonawcy.

Ekspertyza pojazdu

Dokumentacja zdjęciowa

Zdjęcia

Ilość zdjęć (bez zdjęć dowodu rejestracyjnego)	121
Zdjęcia poglądowe	Tak
Zdjęcia uszkodzeń	Tak
Zdjęcia dokumentów pojazdu	Tak
Zdjęcia dowodu rejestracyjnego	Tak

Zdjęcia poglądowe

























WE 7EW88








PRZEGLĄDOWA
WYKONALIŚMY PRZEGLĄD W PAŃSTWA SAMOCHODZIE
Wykonane operacje / wymienione części*
Data
Przebieg
Norma Renault klasy
jakości oleju
RN
Olej i filtr oleju
Filtr powietrza
Filtr paliwa
Świece zapłonowe
Pasek rozrządu
Pasek napędu osprzętu
Płyn hamulcowy
Płyn chłodniczy
KOLEJNY PRZEGLĄD NALEŻY WYKONAĆ PRZED:
Castrol






























DACIA






97560 km
1626.1 km


DACIA




13:18
Multimedia
Telefon
Nawigacja
Smartfon Integracja




A/C
20.0
Auto


PASSENGER AIR BAG
ECO


13:19
Radio
Multimedia
Telefon
Ustawienia pojazdu
Nawigacja
Smartfon Integracja
Ustawienia












DACIA


DACIA


DACIA




DACIA


























AUTOMOBILE DACIA S.A.
e19*2007/46*0026
UU1DJF00173044078
1725 Kg
2925 Kg
1- 0920 Kg
2- 0900 Kg
TEKOC
Str. Uzinei Nr. 1, Mioveni
115400 Arges Romania















Zdjęcia uszkodzeń


































































JOGGER




































Dokumenty pojazdu











Ekspertyza pojazdu

Dowód rejestracyjny

PARTNER CRLS

Dowód rejestracyjny



