Ekspertyza pojazdu

Identyfikacja i Spis Treści

Zleceniodawca:	Vehis Finanse
Wykonawca:	Partner CRLS
Rzeczoznawca:	Bartosz Wnuk / Mateusz Keler
Nr zlecenia:	**VHS01007/26**
Data:	27 października 2026
Miejsce oględzin:	05-600 Grójec, Słomczyn, ul. Metalowa 10

Identyfikacja skrócona pojazdu

Marka	Jaecoo
Model	J7 24-
Numer rejestracyjny	TK978GM
Rok produkcji	2025
Numer VIN	LNNBBDEE9SC250097

Zdjęcie poglądowe



Elementy składowe ekspertyzy

Poniższe elementy stanowią integralną część Ekspertyzy

- Ekspertyza - Raport z systemu eksperckiego
- Ekspertyza - Lakier/Ogumienie
- Ekspertyza - Stan utrzymania: Nadwozie/Wnętrze
- Ekspertyza - Stan techniczny
- Ekspertyza - Informacja formalna
- Ekspertyza - Dokumentacja zdjęciowa
- Ekspertyza - Dowód rejestracyjny

Ekspertyza pojazdu

Raport z systemu eksperckiego Eurotax

Data raportu	29.10.2026
Raport na dzień	29.10.2026
Numer licencji / użytkownik	38107 / Partner CRLS

Numer ekspertyzy

Numer ekspertyzy	VHS01007/26

Dane pojazdu - kod EC 0166823

Numer rejestracyjny / numer VIN	TK978GM / LNNBBDEE9SC250097
Data pierwszej rejestracji / wiek w miesiącach	06.10.2026 / 0
Rok produkcji	2025
Przebieg rzeczywisty (km) / sposób ustalenia	18 / Odczytany
Przebieg standardowy / różnica (km)	
Lakier	----
Liczba właścicieli	Nie podano
Stan pojazdu	Dobry
Specjalne zabezpieczenia antykradzieżowe	Nie
Marka	Jaecoo
Model	J7 24-
Typ	J7 1.5 T-GDI Super Hybrid Exclusive DHT
Rodzaj nadwozia / liczba drzwi / liczba miejsc	Kombi / 5 / 5
Okres dostępności	01.02.2025 - ...
Pojemność silnika (ccm)	1499
Moc kW / KM	105 / 143
Paliwo / katalizator	Benzyna / Katalizator (3drozny)+GPF
Układ / liczba cylindrów	R / 4
Skrzynia / liczba biegów	A / 1

Wyposażenie standardowe pojazdu

- Antena dachowa w kształcie płetwy rekina
- Asystent awaryjnego utrzymania pasa ruchu (ELK)
- Asystent hamowania (BAS)
- Asystent ruchu poprzecznego podczas cofania z funkcją automatycznego hamowania (rcta+rctb)
- Asystent świateł drogowych (IHC)
- Autoalarm
- Bateria wysokonapięciowa LFP
- Blokada elektroniczna zapobiegająca otwarciu tylnych drzwi przez dzieci
- Bluetooth
- Czujniki parkowania przednie i tylne
- Dach panoramiczny z elektrycznie sterowaną roletą
- Drzwi bagażnika otwierane i zamykane elektrycznie
- Dźwignia zmiany biegów za kierownicą
- Felgi aluminiowe 19", z ogumieniem 235/50
- Fotel kierowcy regulowany elektrycznie w 6. kierunkach
- Fotel kierowcy z elektryczną regulacją podparcia odcinka lędźwiowego w 4 kierunkach
- Fotel pasażera regulowany elektrycznie w 4. kierunkach
- Fotel pasażera regulowany elektrycznie w 6. kierunkach
- Fotele przednie podgrzewane (siedzisko i oparcie)
- Fotele przednie wentylowane (siedzisko i oparcie)

- Funkcja opóźnionego wyłączania reflektorów "Follow me home"
- Funkcja V2L (Vehicle-to-Load) - możliwość zasilania urządzeń zewnętrznych za pomoca energii pojazdu
- Gniazda USB-A oraz USB-C w pierwszym rzędzie z funkcją szybkiego ładowania
- Gniazdo 12V z przodu
- Gwarancja podstawowa na pojazd, 7 lat z limitem 150.000 km
- Hamulce tarczowe tylne
- Hello Jaecoo - Inteligentny system sterowania wybranymi funkcjami pojazdu za pomocą poleceń głosow.
- Kanapa tylna z podłokietnikiem (z uchwytami na kubki), dzielona i składana w proporcji 60:40
- Kierownica wielofunkcyjna wykończona skórą ekologiczną
- Klimatyzacja dwustrefowa z automatyczną regulacją temperatury
- Lakier perłowy
- Lusterka zewnętrzne lakierowane
- Ładowarka bezprzewodowa do smartfonów o mocy 50W
- Nawiewy klimatyzacji na drugi rząd siedzeń
- Obsługa bezprzewodowa Android Auto i Apple Car Play
- Ostrzeżenie o przekroczeniu prędkości (SLA)
- Pasy bezpieczeństwa kierowcy i pasażera z regulacją wysokości
- Poduszka kolanowa kierowcy
- Poduszki powietrzne boczne foteli przednich
- Poduszki powietrzne kierowcy i pasażera z przodu
- Reflektory automatyczne
- Relingi dachowe
- Skrzynia biegów automatyczna 1 DHT
- System audio Sony z 8 głośnikami
- System bezkluczykowego dostępu i uruchamiania
- System hamowania awaryjnego (AEB) z funkcją wykrywania pojazdów, pieszych oraz rowerzystów
- System kamer 540 stopni
- System kontroli siły hamowania zintegrowany (IPB)
- System monitorowania ciśnienia w oponach (tpms)
- Funkcja pamięci położenia fotela kierowcy oraz lusterek zewnętrznych
- Gniazda USB-A oraz USB-C w drugim rzędzie z funkcją szybkiego ładowania
- Gniazdo 12V w bagażniku
- Gwarancja na baterię wyskonapięciową oraz silnik trakcyjny, 8 lat z limitem 160.000 km
- Hamulce tarczowe przednie, wentylowane
- Hamulec postojowy elektryczny (EPB) z funkcją Auto Hold
- Immobilizer
- Kierownica podgrzewana
- Klamki lakierowane w kolorze nadwozia
- Kolumna kierownicy regulowana manualnie w 4. kierunkach
- Lusterka boczne sterowane, podgrzewane i składane elektrycznie, z wbudowanymi kierunkowskazami
- Lusterko wsteczne fotochromatyczne
- Mocowania ISOFIX dla zewnętrznych foteli tylnej kanapy
- Nawigacja
- Ogranicznik prędkości
- Oświetlenie ambientowe wnętrza w przedniej i tylnej części pojazdu (z możliwością wyboru koloru)
- Podłokietnik przedni ze schowkiem i funkcją chłodzenia
- Poduszka powietrzna centralna z przodu
- Poduszki powietrzne boczne kurtynowe z przodu i z tyłu
- Radio z DAB+
- Reflektory LED
- Roleta bagażnika - dwustronna, z funkcją ekranu dla projektora montowanego na drzwiach bagażnika
- Spojler tylny
- System Auto-Start-Stop
- System elektronicznego rozdziału siły hamowania (EBD)
- System informujący o odjechaniu pojazdu poprzedzającego
- System kontroli prędkości inteligentny (SAS)
- System kontroli zjazdu (HDC)
- System monitorowania martwego pola widzenia w lusterkach (BSD)

- System monitorowania uwagi kierowcy (DMS)
- System multimedialny z ekranem dotykowym o przekątnej 14.8" z menu w języku polskim
- System oczyszczania powietrza w kabinie
- System ostrzegający o niezamierzonej zmianie pasa ruchu (LDW)
- System ostrzegania przed kolizją podczas cofania (RCW)
- System ostrzegania przed kolizją z przodu (FCW)
- System ostrzegania przed otwarciem drzwi (DOW)
- System przypominający o zapięciu pasów bezpieczeństwa z przodu i z tyłu
- System ratunkowy eCall
- System ułatwiający ruszanie na wzniesieniu (HAC)
- System unikania kolizji inteligentny (IES)
- System wyboru trybu jazdy (Eco, Normal, Sport)
- System zapobiegający blokowaniu kół w samochodzie podczas hamowania (ABS)
- System zapobiegający niekontrolowanej zmianie pasa ruchu (LDP)
- Szyba przednia oraz dysze spryskiwaczy podgrzewane
- Szyby boczne elektr. ster. z funkcją otwierania/zamykania jednym dotknięciem i czujnikiem przeszkody
- Szyby tylne przyciemniane
- Światła cofania podwójne
- Światła do jazdy dziennej LED
- Światła przednie przeciwmgielne
- Światła tylne LED
- Tapicerka foteli ze skóry ekologicznej - ciemna
- TCS - kontrola trakcji
- Tempomat adaptacyjny z funkcją utrzymywania na pasie ruchu (ACC)
- Układ stabilizacji toru jazdy elektroniczny (ESP)
- Uład wspomagania kierownicy elektroniczny (EPS)
- Usługa Assistance 7 lat
- Wycieraczki przedniej szyby automatyczne
- Wyłącznik poduszki powietrznej pasażera z przodu
- Wyświetlacz przezierny HUD
- Zagłówki w drugim rzędzie siedzeń, trzy
- Zamek centralny
- Zamki blokowane automatycznie po ruszeniu
- Zawieszenie kół tylnej osi wielowahaczowe
- Zestaw cyfrowych wskaźników o przekątnej 10.25"
- Zestaw naprawczy do opon (pianka uszczelniająca)

Wyposażenie dodatkowe - dealerskie


- Tapicerka foteli ze skóry ekologicznej - jasna (G)

Ekspertyza pojazdu

Ekspertyza - Lakier

Lakier

Wykonano pomiar ręczny grubości powłoki lakierowej [µm] w poszczególnych strefach. Rysunek poglądowy dla pojazdu osobowego.



Numer i nazwa elementu	Przedział grubości powłoki [µm]
1. Pokrywa przednia	Do 150
2. Błotnik przedni lewy	Do 150
3. Słupek przedni lewy	Do 150
4. Drzwi przednie lewe	Do 150
5. Dach	Do 150
6. Słupek środkowy lewy	Do 150
7. Próg lewy	Do 150
8. Drzwi tylne lewe	Do 150
9. Błotnik tylny lewy	Do 150
10. Pokrywa tylna	Do 150
11. Błotnik tylny prawy	Do 150
12. Drzwi tylne prawe	Do 150
13. Słupek środkowy prawy	Do 150
14. Próg prawy	Do 150
15. Drzwi przednie prawe	Do 150
16. Słupek przedni prawy	Do 150
17. Błotnik przedni prawy	Do 150


Pojazd oklejony folią	Nie	Pojazd oklejony reklamą	Nie

Ekspertyza pojazdu

Ekspertyza - Ogumienie

Ogumienie

Wykonano pomiar ręczny grubości bieżnika [mm]. Rysunek poglądowy.



Oś	Producent	Model	Rozmiar	Bieżnik
PP	Kumho	Ecsta PS71	235/50 R19	7,7
PL	Kumho	Ecsta PS71	235/50 R19	7,8
TP	Kumho	Ecsta PS71	235/50 R19	7,7
TL	Kumho	Ecsta PS71	235/50 R19	7,7

Koło zapasowe / zestaw

Zestaw naprawczy

Ekspertyza pojazdu

Ekspertyza - Stan utrzymania: Nadwozie/Wnętrze

Nadwozie

Ogólny stan wizualny nadwozia pojazdu: Stan typowy dla wieku pojazdu

Nazwa elementu	Rodzaj uszkodzenia
Listwa łukowa błotnika tylnego lewego	Zarysowanie

Wnętrze

Ogólny stan wizualny wnętrza pojazdu: Stan typowy dla wieku pojazdu

Nazwa elementu	Rodzaj uszkodzenia
Brak uszkodzeń	

Komentarz do stanu utrzymania nadwozia i wnętrza:
Pojazd fabrycznie nowy, przebieg 18 KM. dach zakurzony.

Ekspertyza pojazdu

Ekspertyza - Stan techniczny

Stan techniczny

Praca pojazdu

Uruchomienie pojazdu	Podjęto próbę - uruchomiono
Próba ruchowa	Podjęto próbę - bez uwag (parking)

Praca podzespołów

Silnik spalinowy	Praca prawidłowa
Silnik elektryczny	Praca prawidłowa
Skrzynia biegów	Praca prawidłowa
Zawieszenie	Praca prawidłowa

Kontrolki / komunikaty
Brak

Inne komentarze dotyczące kontrolek:
Komunikat na wyświetlaczu: niski poziom paliwa.

Zabezpieczenie przeciwkradzieżowe

Immobilizer	Stwierdzono - działa
Inne	Nie stwierdzono

Instalacja LPG
Nie dotyczy

Ekspertyza pojazdu

Ekspertyza - Informacja formalna

Informacja formalna

Zgodność formalna pojazdu:

Pochodzenie pojazdu	Pochodzenie krajowe inne
Badanie numeru VIN	Badano - stwierdzono zgodność z dokumentacją
Badanie poprawności danych	Przyjęto wg okazanych dokumentów/źródeł
Stan drogomierza	Weryfikowano

Lista dokumentów pojazdu i akcesoriów:

Dowód rejestracyjny	Skan	Tablice rejestracyjne	Tak
Klucz główny	Tak	Apteczka	Nie
Klucz zapasowy	Tak 1 szt.	Gaśnica	Tak
Instrukcja obsługi	Tak	Trójkąt ostrzegawczy	Tak
Książka serwisowa	Tak		

Szczególny charakter eksploatacji pojazdu:

Przewóz osób / taxi	Nie	Wypożyczalnia	Nie

Klauzule:

Opisany w Ekspertyzie stan pojazdu jest wiążący na dzień oględzin.

Rzeczoznawca dokonał odczytu numerów identyfikacyjnych pojazdu oraz wskazań stanu drogomierza bez badania ich poprawności oraz autentyczności.
Ekspertyzę sporządzono w oparciu o dostarczoną dokumentację, badanie organoleptyczne pojazdu w warunkach jego udostępnienia oraz przy wykorzystaniu systemów eksperckich.
Rzeczoznawca nie przeprowadził badań diagnostycznych. Nie ma też wpływu na matematyczne algorytmy, a także bazę wyposażenia standardowego, stosowane w systemach eksperckich.
Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania pojazdu.
Jeżeli do oględzin przedstawiono oryginał dowodu rejestracyjnego, zdjęcia przedstawiają stan faktyczny na dzień oględzin. W przeciwnym razie zdjęcia przedstawiają skan dowodu rejestracyjnego.
Jazda testowa w warunkach parkingowych przeprowadzana jest przy prędkości pojazdu maksymalnie do 20 km/h, brak możliwości sprawdzenia podzespołów w warunkach normalnej eksploatacji.

Ekspertyza służy wyłącznie do celu w niej wskazanego i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu.
Ekspertyza nie może być publikowana bez zgody Wykonawcy.

Ekspertyza pojazdu

Dokumentacja zdjęciowa

Zdjęcia

Ilość zdjęć (bez zdjęć dowodu rejestracyjnego)	70
Zdjęcia poglądowe	Tak
Zdjęcia uszkodzeń	Tak
Zdjęcia dokumentów pojazdu	Tak
Zdjęcia dowodu rejestracyjnego	Nie

Zdjęcia poglądowe

























JAECOO
TK 978GM




JAECOO




















JAECOO
T1EJ
2840-Z202509N03
Poland
GDANSK
OMODA AUTO POLAND SP. Z O. O.
MADE IN CHINA
LNNBBDEE9SC250097

























READY
11:47
D
19 °C
HEV
0
km/h
50
0
Radio
ECO
ODO











AUTO
MODE
EV



























JAECOO


LNNBBDEE9SC250097




CHERY AUTOMOBILE CO.,LTD.
e9*2018/858*11671
LNNBBDEE9SC250097
2310 kg
3735 kg
1- 1236 kg
2- 1200 kg
CHERY EUROPE GMBH
Am Messeplatz 13 in 65479 Raunheim, Germany









Zdjęcia uszkodzeń






Dokumenty pojazdu







Ekspertyza pojazdu

Dowód rejestracyjny

PARTNER CRLS

Dowód rejestracyjny

